

عنوان پایان نامه:

# نیروگاه های مولد برق

## با تقدیر و تشکر از استاد گرامی

سرکار خانم مهندس قویدل که در طول مدت  
تحصیل و انجام پایان نامه ما را یاری نمودند  
و از هیچ کوششی دریغ ننمودند.

تقدیم به  
خانواده محترمان که در تمامی زمینه‌ها پاری  
رسانمان بودند.

**فهرست**

- فصل ۱ : ژنراتور
- فصل ۲ : سیستم تحریک
- فصل ۳ : سیستم راه انداز
- فصل ۴ : آموزش و بهره برداری

# لیبراتور

فهرست

- اصلی کلی ماشین سنکرون

- تشریح ژنراتور

- سیستم خنک کننده

- یاتاقان

- رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی

- بهره‌برداری

- راهاندازی، بارگیری، تریپ (قطع مدار)

- شرایط بهره‌برداری غیرنرمال

- حفاظت ژنراتور

- لرزشها یا تاقان

- بازدیدهای دوره‌ای

- اطلاعات تکنیکی

ضمائمهای (قسمت‌های الحاقی)

شکل ۱: ژنراتور نوع - *TY 105* - سوار و مونتاژ کردن

شکل ۲: ژنراتور نوع - *TY 105* - مونتاژ قطعات انعطاف‌پذیر (قابل ارتقا) هسته استاتور

شکل ۳: ژنراتور نوع - *TY 105* - ترتیب و چیدن گوهها و کویلهای استاتور

شکل ۴: ژنراتور نوع - *TY 105* - قسمت شیارهای عرضی استاتور

شکل ۵: ژنراتور نوع - *TY 105* - قسمت شیارهای عرضی روتور

شکل ۶: سوار نمودن حلقه‌های جمع کننده (جمع کننده سیم‌پیچهای انتهایی روتور) به بدنه

روتور با سیستم نیزه‌ای

شکل ۷: ژنراتور نوع - *TY 105* - سوار کردن و ترتیب سیستم خنک کردن

شکل ۸: کولر هوا

شکل ۹: چیدن و ترتیب یاتاقان

شکل ۱۰: پوسته رینگهای لغزشی - ترتیب نوع *B*

منحنی‌هایی کارآئی

۱. منحنی‌های اتصال کوتاه و اشباع

منحنی‌های  $V$  و تنظیم

منحنی‌های قابلیت در شرایط اسمی (سطح دریا)

منحنی‌های قابلیت در درجه حرارتی محیط  $0^{\circ}C$  در ۱۷۵۰ متری از سطح دریا

منحنی‌های قابلیت در درجه حرارتی محیط  $15^{\circ}C$  در ۱۷۵۰ متری از سطح دریا

منحنی‌های قابلیت در درجه حرارتی محیط  $25^{\circ}C$  در ۱۷۵۰ متری از سطح دریا

منحنی‌های قابلیت در درجه حرارتی محیط  $41^{\circ}C$  در ۱۷۵۰ متری از سطح دریا

قدرت خروجی در ترمینالهای ژنراتور در برابر درجه حرارت محیط

قابلیت جریان ترتیب فاز منفی

ولتاژ ژنراتور / محدوده فرکانس بهره‌برداری

ولتاژ ژنراتور / فرکانس در برابر زمان

توانائی ژنراتور در زمان اتصال کوتاه

تلفات معمول ژنراتور

راندمان ژنراتور (طبق قرارداد)

# سیسٹم تحریک

# سیستم رالاندار

# پژوهش‌های رایانه‌ی انسان

پست ۴۰۰ کیلوولت

شہید رجایی

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه	۱
کلیات	۳
انواع نیروگاههای مولد برق	۳
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین	۴
موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین	۴
اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی	۴
مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی	۶
مواد اولیه تهیه بخار آب	۷
سوخت مازوت	۹
سوخت گازوئیل	۱۱
اسا کار نیروگاه شهید رجایی	۱۳
تصفیه خانه	۱۵
گرم کن ها (HEATERS)	۱۶
دیاراتور (هیتر شماره ۴)	۱۷
پمپ تغذیه بویلر	۱۸
بویلر (دیگ بخار)	۱۸

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲۰	ساختمان بویلر
۲۷	توربین
۲۹	اجزاء ساختمان توربین
۲۹	کندانسور
۳۳	کندانسیت پمپ
۳۹	توربوبوژنراتور
۳۹	اصل کلی ماشین سنکرون
۴۱	تشریح ژنراتور
۴۱	دورنمایی از ژنراتور
۴۱	استاتور
۴۱	پوسته
۴۲	ورقه‌های هسته
۴۳	اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته
۴۳	سیم‌پیچ استاتور
۴۵	پارامترهای اختصاصی استاتور
۴۶	سیم‌پیچ استاتور

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مواد کوپلها	۴۷
اوزان	۴۷
بدنه روتور	۴۹
سیم پیچ روتور	۴۹
سیم پیچ خفه کننده (تضعیف کننده)	۵۰
حلقه های جمع کننده	۵۱
هواکش محوری (فن های محوری)	۵۲
پارامتر های اختصاصی روتور	۵۳
سیستم خنک کننده	۵۴
مسیر هوای خنک کن در استاتور	۵۴
مسیر هوای خنک در کنداکتورهای روتور	۵۵
فیلتر های جبران هوا	۵۶
کولرهای	۵۶
پارامتر های اختصاصی	۵۸
یاتاقانها	۵۹
روغنکاری	۶۰

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
کنترل (نظرارت) حرارتی	۶۰
رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی	۶۱
بهره‌برداری	۶۳
بهره‌برداری کلی	۶۳
سیم‌پیچ استاتور	۶۳
سیم‌پیچ روتور	۶۴
هسته استاتور	۶۴
پایداری و ثبیت وضعیت	۶۴
اختلاف انساط سیم‌پیچ استاتور - هسته استاتور	۶۵
لرزش‌های یا ارتعاشات	۶۵
راهاندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد)	۶۵
ملاحظات	۶۶
پیش از راهاندازی	۶۶
اخطرار	۶۶
راهاندازی	۶۷
دستورالعملهای سنکرون شدن	۶۸

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
بهره‌برداری به هنگام پارالل	۶۹
تغییر در بار اکتیو	۶۹
بهره‌برداری با شبکه ایزوله	۶۹
تریپ یا قطع مدار	۶۹
تریپ نرمال	۷۰
وضعیتهای بهره‌برداری غیرنرمال	۷۰
تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک	۷۰
تنظیم ولتاژ بصورت دستی	۷۱
بهره‌برداری در فرکانس بالا	۷۱
بهره‌برداری در فرکانس پائین	۷۱
خروج از حالت سنکرون ( جدا شدن ژنراتور از شبکه)	۷۲
قطع میدان تحریک	۷۲
تریپ همزمان	۷۳
تریپ ژنراتور	۷۳
تریپ کلید (بریکر)	۷۴
تریپ ترتیبی	۷۴

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تریپ دستی	۷۵
برگشت دستی و تریپ	۷۵
برگشت اتوماتیک	۷۵
برگشت دستی	۷۶
حافظت‌های ژنراتور	۷۶
خطاهای الکتریکی	۷۷
لرزش یا تاقان‌ها	۷۹
لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال	۷۹
اتصال ژنراتور به توربین گاز	۷۹
بازدیدهای دوره‌های	۸۰
بازدیدهای روزانه	۸۰
بازدیدهای بصری و ماهانه و کنترل	۸۱
اطلاعات تکمیلی	۸۲
سیستم تحریک	۹۵
توضیح کلی درباره سیستم تحریک	۹۵
اجزای سیستم تحریک	۹۶

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹۷	بخش قدرت
۹۷	پل تریستور
۹۸	فیوزها
۹۸	مدارهای اسنابر ( <i>Snubbers</i> )
۹۹	اجزای سیستم تحریک
۱۰۰	بخش قدرت
۱۰۰	پل تریستور
۱۰۰	فیوزها
۱۰۱	مدارهای اسنابر ( <i>Snubbers</i> )
۱۰۱	سیستم خنک کننده
۱۰۲	<i>Crow bar</i>
۱۰۳	مقاومت تخلیه
۱۰۳	حافظت‌های مبدل
۱۰۳	اطلاعات کلی
۱۰۴	قطع فیوزها
۱۰۴	حافظت در برابر حداکث جريان لحظه‌ای

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
حفظ افزایش جریان با تاخیر زمان	۱۰۴
حفظ برای جریان نا متعادل	۱۰۵
بخش کنترل	۱۰۵
توصیف کلی	۱۰۵
کارت افزایش <i>DAUXEA I/O</i>	۱۰۷
کارت تولید پالس <i>DPSEX</i>	۱۰۸
آتش کردن تریستور	۱۱۰
ساختار نرم افزار	۱۱۱
وظایف و نقش تنظیم کننده	۱۱۲
کنترل مضاعف	۱۱۴
بهره برداری از تجهیزات ماشین	۱۱۵
اطلاعات کلی	۱۱۵
بهره برداری در مورد اتوماتیک	۱۱۵
شرایط راه اندازی تحریک	۱۱۶
شرایط قطع تحریک	۱۱۶
شرایط مورد نیاز برای کنترل پارالل	۱۱۷

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
بهره‌برداری از راه دور	۱۱۷
مشخصات ترانسفورماتور تحریک	۱۱۸
سیستم راهانداز	۱۲۰
مقدمه	۱۲۰
سیستم الکتریکی راهانداز	۱۲۰
اصول بهره‌برداری	۱۲۱
تجهیزات اندازه‌گیری	۱۲۲
واحدهای کنترل	۱۲۲
سیگنال‌ها و آلام‌ها	۱۲۳
مدارات قدرت	۱۲۳
راکتور صاف کننده اتصال $(=H01-LL01) DC$	۱۲۴
مدارات کمکی	۱۲۵
مدارات <i>PLC</i>	۱۲۵
کارت‌های مشترک	۱۲۶
کارت‌های سیگنال دیجیتالی	۱۲۷
کارت‌های سیگنال آنالوگ	۱۲۸

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
ترانسdiyoسرها	۱۲۹
مدارات کنترل	۱۲۹
اطلاعات کلی	۱۲۹
حافظت‌ها - اطلاعات کلی	۱۳۱
حافظت‌های سخت‌افزار	۱۳۱
مراتب بهره‌برداری	۱۳۴
سیستم الکتریکی	۱۴۰
مقدمه	۱۴۰
توصیف کلی	۱۴۰
قسمتهای اصلی سیستم الکتریک واحد	۱۴۲
قسمتهای اصلی سیستم الکتریک مشترک	۱۴۳
قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور	۱۴۴
طبقه‌بندی و عملکرد سیستم‌های الکتریک نیروگاه	۱۴۵
تجهیزات الکتریکی و متریالها (مواد)	۱۴۸
توضیح کلی	۱۴۸
ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ	۱۴۸

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور	۱۴۹
هسته	۱۴۹
سیم پیچها	۱۴۹
پوسته فلزی	۱۵۰
بوشینگ	۱۵۰
کولرها	۱۵۱
تپ چنجر	۱۵۱
اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ	۱۵۲
کلید ژنراتور GCB	۱۵۳
مشخصات تکنیکی کلید ژنراتور	۱۵۵
هسته	۱۵۶
سیم پیچها	۱۵۶
محفظه فلزی	۱۵۷
بوشینگ، عایق کننده‌ها، نگهدارنده‌ها	۱۵۷
مشخصات تکنیکی ترانسفورماتور واحد	۱۵۷
مشخصات کلی	۱۵۸

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تجهیزات واحد توربین گاز ( <i>GT</i> )	۱۶۰
تابلوی توزیع <i>MV</i>	۱۶۰
تابلوی توزیع	۱۶۰
کلید	۱۶۱
کنتاکتور	۱۶۱
کلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها)	۱۶۲
مشخصات ساخت و طراحی	۱۶۲
تفکیک تجهیزات	۱۶۳
سیستم ایمنی و مسدود کننده ها (اینترلاک ها)	۱۶۳
ترکیب فیدرهای نمونه ای سوئیچ گیر	۱۶۴
تابلوی اندازه گیری	۱۶۵
فیدر تابلو ترانسفورماتور کمکی	۱۶۶
فیدر ذخیره ( <i>SPARE</i> ) برای تابلوی مصارف مشترک	۱۶۹
نوع و مقادیر	۱۶۹
سیم پیچها	۱۷۱
اتصالات	۱۷۱

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
متعلقات	۱۷۱
تابلوی توزیع <i>LV</i>	۱۷۲
تابلوی توزیع	۱۷۲
کلیدها	۱۷۳
نوع ساخت	۱۷۳
نوع	۱۷۳
مشخصات الکتریکی	۱۷۳
مقادیر و کمکی	۱۷۳
مشخصات ساخت و طراحی	۱۷۴
تجهیزات ایمنی و مسدود‌کننده‌ها (اینترلاک‌ها)	۱۷۵
کلیدهای کمپکت	۱۷۶
اجزاء فیدر نمونه‌ای ( <i>TYPICAL</i> ) تابلو	۱۷۷
تابلو اندازه‌گیری باس بارها	۱۷۸
فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد)	۱۷۸
فیدر موتوری (با قابلیت برگشت)	۱۷۹
مشخصات فنی اصلی	۱۸۰

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مشخصات کلی طراحی	۱۸۲
مشخصات ساخت و بهره‌برداری	۱۸۳
یکسو-کننده	۱۸۳
باطری	۱۸۵
اینورتر	۱۸۶
سوئیچ ثابت	۱۸۷
دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری	۱۸۸
مشخصات فنی اصلی موتور دیزل	۱۸۸
مشخصات عملکردی	۱۹۰
مشخصات ساخت	۱۹۱
سیستم خنک کننده رادیاتور (مدار بسته)	۱۹۲
کنترل و مانیتورینگ (نشاندهنده‌ها)	۱۹۳
سیستم اتصال زمین	۱۹۶
شبکه فرعی سیستم زمین	۱۹۷
حافظت‌های ژنراتور	۱۹۸
پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجایی	

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
شرح کلی	۲۰۳
اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن	۲۰۷
سیستم حفاظتی و اندازه گیری پست	۲۴۰
بی برق و برقدار کردن یک فیدر	۲۴۸
برقدار کردن یک فیدر	۲۴۸
بی برق کردن فیدر	۲۴۸
ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی	۲۴۹
سیم پیچی ترانسهای قدرت	۲۵۱
رله و حفاظت	۲۵۲
حفظات شین	۲۵۳
سیستم مخابراتی <i>PLC</i>	۲۵۵
سیستم مخابراتی <i>PLC</i> در پستها و بررسی موج گیرها	۲۵۵
موارد استفاده <i>PLC</i>	۲۵۶
قسمتهای مختلف سیستم <i>PLC</i>	۲۵۸
اصول کار دستگاه مرکزی <i>PLC</i>	۲۵۸
محدوده فرکانس <i>PLC</i>	۲۵۹

## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
سیستمهای کوپلاز و مسیر انتقال سیگنال در سیستم PLC	۲۵۹
روشهای مختلف اتصال سیستم PLC به خطوط فشار قوى	۲۶۲
سیستمهای کنترل، نظارت و حفاظت	۲۶۴
رئوس برنامه FGC بویلر	۲۶۵
حافظتهای بویلر	۲۶۶
حافظتهای توربین	۲۶۷
پرژکوره ولیک تست	۲۷۱
لیک تست گازوئیل	۲۷۶
شرایط روشن شدن مشعل گاز	۲۷۸
مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی	۲۷۸
وضعیت‌های غیرعادی	۲۸۰
مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی	۲۸۷

مقدمه:

امروزه انرژی الکتریکی یکی از منابع مهم انرژی بوده که با هدف تولید برق روز به روز نیروگاهها، گسترش یافته است. تولید و مصرف انرژی یکی از شاخص‌های برجسته و گویای میزان توسعه صنعتی کشورها است.

افزایش روزافزون جمعیت جهانی و استفاده بشر از منابع کره خاک در تولید انرژی و توسعه عوامل تخریبی را به وجود آورده‌اند که محیط زیست انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

پیشرفت و توسعه جوامع بشری با بکارگیری انرژی بیشتر و تقویت سیستم تولید مدرن میسر گردیده است. انرژی زیربنای قوی و اولیه جهت پیشرفت اقتصادی می‌باشد. روند روزافزون مصرف انرژی توسط انسان خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و فرهنگی محیط زیست را دگرگون ساخته است. تولید، انتقال و مصرف انرژی اثرات زیست محیطی مهمی را در اکوسیستم زمین بر جای می‌گذارد. امروزه سیاستهای تولید و بکارگیری انرژی در مسایل زیست محیطی محلی و منطقه‌ای نقش عمده‌ای، را بر عهده دارند. بنابراین ضرورت تعیین رابطه پیچیده مسایل زیست محیطی با انرژی بیش از پیش ملموس شده است.

استفاده از منابع انرژی در عین آن که تسهیلات فراوانی را برای جوامع بشری به ارمغان آورده است. مشکلاتی از قبیل تغییر شرایط اقلیمی، اثرات گلخانه‌ای، گرمایش جهانی داشته است. در این راستا انسان در عین آنکه تغییرات سریعی را در اکوسیستم جهانی ایجاد می‌کند حجم عظیمی از آلودگیهایی را که به آسانی در داخل سیستم جذب نشده و یا قابل با

چرخش می‌باشد را به محیط اطراف خود تحمیل می‌کند. بدین ترتیب آلودگی یکی از اثرات جنبی زیانبار بکارگیری فزاینده انرژی در تمدن‌های مدرن می‌باشد.

در سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور با احتساب نرخ رشد ۲/۲ درصد به ۱۰۸ میلیون نفر خواهد رسید. برای تامین حداقل انرژی برق چنین جمعیتی حداقل معادل ۱۰۰ درصد نیروگاههای موجود، به نیروگاه جدید نیاز است. از آنجا که با دو برابر شدن جمعیت، مصرف انرژی ۳ تا ۴ برابر افزایش خواهد داشت. بنابراین برآورد، روشن است که میزان آلودگی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در نیروگاهها چه بر سر محیط زیست ما خواهد آورد. بدین ترتیب مقدار کل مواد آلوده کننده هوا که از دودکش نیروگاهها به جو تخلیه خواهد شد، لاقل ۲ تا ۴ برابر میزان کنونی خواهد بود. بنابراین بررسی مسایل زیست محیطی باید با فرآیند توسعه همراه باشد، زیرا که در این صورت است که حفظ توازن مناسب میان توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، استفاده منطقی از منابع و حفظ محیط زیست را در بر خواهد داشت. فرضًا اصل مکانیابی (*Environmental Impact*) و ارزیابی اثرات زیست محیطی (*Land use statement*) آن شیوه‌ای است که ناشی از اینگونه توسعه می‌باشد.

## کلیات

### انواع نیروگاههای مولد برق

نیروگاه محل تبدیل انرژی سوخت (شیمیایی) به انرژی الکتریکی می‌باشد. اساس نیروگاههای حرارتی بر مبنای تبدیل انرژی حرارتی حاصل از سوخت زغال سنگ، نفت، مازوت، گازوئیل، گاز و یا انرژی حرارتی ناشی از فعل و انفعالات هسته‌ای به انرژی الکتریکی قرار دارد.

نیروگاههای ایران با توان تولیدی ۲۶۵۷۱ مگاوات در اکثر نقاط کشور فعال بوده و بخش مهمی از سوختهای فسیلی را مصرف می‌کنند. سهم نیروگاههای کشور از کل سوختهای مصرفی معادل ۳۷ درصد گاز طبیعی و ۱۳ درصد فرآورده‌های نفتی (۸۴ درصد مازوت) عمدتاً نفت و گاز و نفت کوره می‌باشد.<sup>۱</sup>

نیروگاههایی که جهت تولید نیروی برق در کشورمان استفاده می‌شوند متنوع بوده و شامل نیروگاههای برقابی - دیزلی - گازی - بخاری و سیکل ترکیبی می‌باشد.

«جدول ۱- سهم هریکی از نیروگاهها در تولید برق»

درصد تولید برق	ظرفیت تولید MW	نوع نیروگاه
۲/۹	۶۵۸	دیزلی
۸/۶	۱۹۵۳	برقابی
۳۶	۸۲۰۲	گازی
۵۲/۵	۱۱۹۳۱	بخاری
۱۰۰	۲۲۷۴۴	مجموع

<sup>۱</sup>. تولید فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در کشور تقریباً ۴۵۰ و ۲۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام می‌باشد.

چنانکه جدول صفحه قبل نشان می‌دهد با توجه به روند کنونی توسعه نیروگاهها در کشور و اهمیت بیشتر نیروگاههای بخاری و سیکل ترکیبی، نقش بخش بخاری بیش از پیش می‌شود.

### موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین

شهرستان قزوین در دشت وسیعی در جنوب رشته کوههای البرز بین مدار  $36^{\circ}15'$  طول شرقی و  $5^{\circ}0'$  عرض شمالی و در شرق رشته کوه قانلاکوه قرار دارد. حداکثر درجه حرارت محیط  $41^{\circ}$  درجه سانتیگراد، حداقل درجه حرارت محیط  $19^{\circ}$  درجه سانتیگراد، میانگین درجه حرارت محیط  $14.5^{\circ}$  درجه سانتیگراد، ارتفاع از سطح دریا  $1300$  متر حداکثر سرعت بار  $42$  متر بر ثانیه در  $10$  متر ارتفاع رطوبت نسبی  $46\%$  و ضریب زلزله  $248\%$  برای شتاب افقی گزارش شده است.

### موقعیت جغرافیایی نیروگاه شهید رجایی قزوین

این واحد بزرگ صنعتی در  $25$  کیلومتری جاده قزوین - تهران و در حد فاصل بین اتوبان و جاده قزوین - کرج در زمینی به مساحت  $25$  هکتار احداث گردیده است.

### اطلاعات عمومی نیروگاه بخاری شهید رجایی

در اوایل دهه  $60$  به منظور تامین برق مورد نیاز منطقه تهران و مصارف صنعتی، کشاورزی، خانگی مقرر شد که یک نیروگاه به قدرت  $2000$  مگاوات در اطراف تهران با توجه به

اهداف انتقال و ارتقاء دانش طراحی و تکنولوژی ساخت دانش نصب و راهاندازی و دست یابی به مدیریت اجرایی تولید برق و تقلیل هزینه‌های ارزی، آموزش‌های مختلف برای کادرهای طراحی، نظارت و بهره‌برداری و یک نواختی در سفارش و تهیه تاسیسات و پروژه‌های جانبی نیروگاه احداث شود. پس از بررسی و با توجه به جمیع امکانات منطقه قزوین انتخاب و در ابتدا قرار داد این طرح برای ۱۰۰۰ مگاوات در تاریخ ۱۲/۲۸/۶۲ با شرکت صنایع سنگین میتسوییشی ژاپن به امضاء رسید که نیروگاه بدون بویلر را دربر می‌گرفت.

از طرف دیگر طرح توسعه شرکت ماشین‌سازی اراک که بعدها به شرکت آذر آب تغییر نام یافت، با همکاری نزدیک شرکت توانیر مذاکراتی در خصوص خرید تکنولوژی بویلر شروع کرد تا که سرانجام شرکت I.H.I ژاپن انتخاب و قرارداد خرید تکنولوژی بویلرهای نیروگاه بین شرکت توانیر و پیمانکار شرکت ژاپنی در ۲۸ فروردین ۶۴ امضاء و مبادله شد همزمان با بررسی پیشنهادهای مربوط به نیروگاههای بدون بویلر مذاکراتی بین شرکت توانیر و شرکت E.G.I و ترانس الکترو از مجارستان جهت خرید و انتقال دانش فنی طراحی و ساخت برج خنک کن خشک نوع هلر در ایران انجام گرفت که نهایتاً در تاریخ ۶۲/۹/۲۸ قرارداد مذبور به امضاء رسیدن و مبادله شد و پس از آن شرکت اتمسفر به عنوان سازنده سیستم خنک کننده معرفی شد. و قرارداد این بخش از نیروگاه در تاریخ ۶۳/۶/۱۸ بین توانیر و اتمسفر مبادله شد. از آنجایی که اجرای طرح به صورت غیر کلیدی در دست برای اولین مرتبه در وزارت نیرو انجام می‌گرفت. احداث این نیروگاه طی دو مرحله پیش‌بینی

شده است. در فاز نخست ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی نصب گردید و فاز بعدی بهمین منوال اجرا گردید و در نتیجه قدرت نهایی نیروگاه بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات خواهد بود.

### **مشخصات فنی نیروگاه شهید رجایی**

ظرفیت تولیدی بالغ بر ۲۰۰۰ مگاوات که در هشت واحد هر کدام بظرفیت تولیدی ۲۵۰ مگاوات می باشد. نیروی لازم جهت راهاندازی نیروگاه از طریق شبکه سراسری خواهد بود.

نوع سوخت: سوخت اول نیروگاه گاز طبیعی و سوخت دوم آن مازوت ۱۱۰۰ یا ۲۰۰۰ میباشد.

آب مصرف نیروگاه: آب مصرفی از هفت حلقه چاه تامین میگردد.

انتقال برق: انرژی تولیدی این نیروگاه بوسیله ۵ خط ۴۰۰ کیلوولت به پستهای رود شوره زیاران و زنجان ارتباط دارد.

## مواد اولیه تهیه بخار آب

مواد اولیه تهیه بخار آب عبارتند از: آب، سوخت و هوا

**آب:** آب مورد نیاز نیروگاه توسط ۷ حلقه چاه به عمق ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری تامین می‌شود. ۵

حلقه در خارج از محوطه نیروگاه بخار و در محوطه نیروگاه توربین گاز قرار دارند و ۲ حلقه

چاه دیگر در محوطه نیروگاه بخار قرار دارند. آب نیروگاه پس از گذراندن مراحل تصفیه

که توسط بخش شیمی انجام می‌شود مورد استفاده سیکل قرار می‌گیرد.

**سوخت:** سوخت نیروگاه بخاری شامل گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل می‌باشد. که مصرف

عمده آن گاز طبیعی و مازوت می‌باشد.

**سوخت گاز:** گاز طبیعی مصرفی توسط انشعابی از خط لوله اصلی بوسیله دو لاین و به

ازای هر واحد از مخازن تأمین می‌شود. مصرف گاز طبیعی هر واحد تقریباً ۵۰۰۰ لیتر

می‌باشد. برای تست حريق از گاز نیتروژن ( $N_2$ ) استفاده می‌کنند بدینگونه که ابتدا خط را

تخليه کرده و با تزریق  $N_2$  در رفع نشتی و افت فشار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند چون  $N_2$

یک گاز بی خطر است.

گاز از مسیر اصلی توزیع با فشار ۱۷ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع وارد واحد شده در مسیر ابتدا

یک والوموتوری قرار دارد سپس فیلتر شده و بعد از فیلتر والودستی قرار دارد و در ادامه

مسیر، گاز در دو مسیر وارد سیستم می‌شود: ۱- مسیر اصلی گاز ۲- اگنایتور

**۱- مسیر اصلی گاز:** در مسیر اصلی ابتدا والودستی قرار دارد سپس گاز بوسیله Press.

فشار آن از ۱۷ به ۱۰ تقلیل می‌یابد. بعد فلوکنترل والو وجود دارد. همچنین Reducing valve

در مسیر کنتور وجود دارد بعد *vent* گاز وجود دارد که اگر احتیاج به گاز نداشته باشیم گاز

به اتمسفر برود. بعد *shut off valve* قرار دارد که اگر واحد مشکل داشته باشد بسته شود.

در مسیر گاز ورودی به مشعل دو عدد *vent* قرار دارد و بین آنها یک *shut off valve*

قرار دارد. مادامی که گاز به مشعل می‌رسد. گاز به مشعل

میرسد و *vent* بسته می‌باشد. موقعی که احتیاج به گاز نداشته باشیم *shut off* والوها را بسته

را باز می‌کنیم.

-۲- مسیر اگنایتور: گاز در مسیر اگنایتور از دو خط تامین می‌شود: ۱- خط اصلی (متان) ۲-

### Bottled کپسول

در مسیر اگنایتور (*Ignition*) ابتدا چک والو بعد والو سه راهی و سپس کنترل والو داریم که

نهایتاً فشار به ۲ کیلو میرسد و اگر فشار زیاد باشد بوسیله لاینی به اتمسفر می‌رود. بعد *Leak*

وجود دارد در مسیر اگنایتور *shut off valve* وجود ندارد.

گازهای پروپان مایع می‌باشد در آن را بوسیله بخار گرم می‌نمایند. (هیدر کمکی) و وارد

والو سه راهی کرده بعد ادامه مسیر را داریم.

## سوخت مازوت

سیستم سوخت رسانی مازوت و گازوئیل از دو قسمت تشکیل شده است:<sup>۱</sup>  $TPH^1$ ,  $UPH^2$  در قسمت  $UPH$  دارای دو ایستگاه تخلیه که یکی مربوط به واگن‌ها و دیگری ایستگاه تخلیه کامیونها می‌باشد (برای مازوت) تقسیم شده است. در  $UPH$  ۵ مخزن زیرزمینی (*Under ground*) مازوت داریم که هر مخزن دارای یک هیتر گرمایش و کندانسور مربوطه و همچنین یک لوله برای تخلیه باقی مانده مازوت می‌باشد. عمل تخلیه توسط سه پمپ زیمس آلمان انجام می‌گیرد. که بعنوان عامل انتقالی (*Transfer*) به قسمت  $TPH$  نیروگاه می‌باشد.

در قسمت  $UPH$  یک مبدل حرارتی برای گرم نمودن آب برای شستشوی ایستگاه‌های واگن‌ها و کامیونها دارد. که هر مخزن زیرزمینی دارای یک فن برای خروج گازهای اضافی مخازن می‌باشد. ایستگاه واگن‌ها و کامیونها هر کدام دارای تک لنسر بخار برای گرمایش واگن‌ها و کامیونها می‌باشد. و همچنین دارای شلنگ‌های تخلیه واگن‌ها و کامیونها می‌باشد.

در پمپخانه مازوت یک تانک کندانیست برای جمع‌آوری آبهای کندانس شده هیترها وجود دارد که دارای دو پمپ کندانیست برای انتقال آبهای موجود به طرف  $TPH$  می‌باشد.

در  $UPH$  یک عدد جدا کننده مازوت از آب وجود دارد که مازوت به سمت مخازن زیرزمینی انتقال داده می‌شود و آب به چاههای حفر شده در  $UPH$  سرازیر می‌شود.

همچنین پمپخانه گازوئیل مستقر در  $UPH$  دارای ۲ مخزن می‌باشد که یک مخزن بزرگ هوایی برای گازوئیل است. که این مخزن زیرزمینی گازوئیل حاصل از تخلیه کامیونها را

<sup>1</sup>. Unloading pump house

<sup>2</sup>. Transfer pump house

جمع آوری نموده و بوسیله دو پمپ موجود در پمپخانه گازوئیل به طرف تانک هوایی هدایت نموده و در آنجا ذخیره می‌شود و برای مصرف توربین گاز از آن استفاده می‌کنند. تانک هوایی دارای یک سیستم گرمایش می‌باشد که آب کندانس شده از آن توسط تانک کندانیست ذخیره شده و توسط دو پمپ کندانیست ترانسفر به طرف تانک انتقالی  $TPH$  انتقال داده می‌شود.

در  $TPH$  چهار عدد تانک داریم که از ۵ مخزن زیرزمینی  $UPH$  به آنها پمپاژ شده و نیز ۸ عدد پمپ مازوت و سه عدد پمپ گازوئیل وجود دارد. مازوت از  $UPH$  به  $TPH$  انتقال داده می‌شود مقداری آبی که ته مخزن‌ها جمع می‌شوند (بخار برای گرمایش) توسط جدا کننده جدا می‌شود آب بوسیله کanalی برای مصارف کشاورزی به پائین دست سرازیر می‌شود. در قسمت غرب  $TPH$  یک حوضچه برای جدا کردن نهایی مازوت از آب برای اطمینان بیشتر احداث گردیده است که باقی مانده روغن در آنجا جمع می‌شود.

دمای مازوت در خروجی  $TPH$  به سمت واحدها ۶۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. برای گرمایش از بویلر اصلی استفاده می‌شود اگر افت بخار و فشار داشته باشیم از بویلر کمکی استفاده می‌شود برای گرمایش همچنین در قسمت  $TPH$  ایستگاه تخلیه گازوئیل وجود دارد که ماشین گازوئیل را در مخزن زیرزمینی تخلیه کرده و از آنجا به مخزن هوایی پمپاژ شده و از مخزن هوایی به سمت واحدها انتقال (پمپاژ) می‌یابد.

گازوئیل در واحد فیلتر شده که اگر احتمالاً در مازوت انتقالی ناخالصی وجود داشته باشد بوسیله فیلتر گرفته شود. تعداد فیلتر دو عدد بوده که یکی از آنها در مدار قرار گرفته و یکی

تصویرت رزرو می باشد فشار در این مرحله  $6-7$  کیلو می باشد و از آنجا وارد پمپ *high pressure Ressi dual oil pumps* می شود فشار در اینجا به  $30$  کیلو و دمای مازوت به  $60$  درجه سانتیگراد میرسد. در این قسمت هر دو پمپ در مدار می باشند. اگر فشار خروجی پمپ خیلی بالا باشد بوسیله لاین *Pressure Relief line* مازوت به تانک ذخیره مازوت انتقال داده می شود در ادامه مسیر *Pressure control line* کنترل می شود همچنین مقدار مصرفی توسط کنتور موجود در مسیر نشان داده می شود به وسیله هیتر بخار گرم شده و دمای مازوت در این مرحله به  $90$  درجه سانتیگراد میرسد. بعد از هیتر *Pressure Relief line* دمای مازوت در این مرحله به  $90$  درجه سانتیگراد میرسد. وجود دارد که اگر فشار در این مرحله زیاد باشد عمل می نماید و مازوت را انتقال می دهد به تانک ذخیره مازوت انتقال می دهد.

## سوخت گازوئیل

سوخت گازوئیل به عنوان سوخت راه انداز در واحد مورد استفاده قرار می گیرد. گازوئیل از *TPH* پمپاژ شده و وارد تانک روزانه گازوئیل (*Daily Tank*) می شود. این تانک دارای دو هیتر بوده که یکی در درون آن که به نام هیتر کفی و یکی در قسمت خروجی که به ساکشین هیتر معروف است.

- مسیر ورود گازوئیل برای یک مشعل: در مسیر *shut off valve* قرار دارد. البته بعد از *shut off valve* فیلتر قرار دارد و در نهایت وارد مشعل می شود.

**هوا:** شرایط ایجاد احتراق کامل وجود هوادر کوره بویلر است، بدین منظور از هوای اجباری

توسط فن استفاده می کنیم برای هر بویلر هوا از دو مسیر وارد می گردد. در سر راه هر مسیر ورودی، هوا توسط *steam Air heater* اولیه گرم شده بعد هوا توسط فن *FDF* بسمت بویلر کشیده می شود البته به دلیل اینکه *FDF* دارای صدای زیادی می باشد از یک صدا خفه کن *sailencer* قبل از آن استفاده می شود این صدا خفه کن بصورت یک *Box* می باشد. بعد از *FDF* مجدداً یک هیتر دیگر قرار دارد که به *steam Air heater* ثانویه معروف است و در موقعي که سوخت سنگین باشد از آن استفاده می کنیم. در ادامه مسیر هوای *Gas Air Heater* قرار دارد و هوای وارد *G.A.H* می گردد.

خروجی برای دو خروجی نیز دو مسیر وجو دارد دود خروجی پس از عبور از المانهای سوپرهیتر اولیه و اکونوماینورهای اولیه و ثانویه وارد *G.A.H* به صورت استوانه ای و دوار با صفحات مشبک *Plate* می باشد. هوای ورودی و دود خروجی در این هیتر دوار از دو طرف مقابل وارد می گردند و با چرخش این هیتر توسط یک الکتروموتور، انرژی حرارتی دود به هوا منتقل می گردد. (تبادل حرارتی می شوند) و در نتیجه دمای دود خروجی کاهش پیدا می نماید. در مسیر دود خروجی پس از عبور از المانهای اکونومایزر و *GAS* قبل از ورود آن به *G.A.H* مقداری از فلوی آن از طریق یک فن به نام *RECIRCULATION FAN* به مسیر هوای ورودی به بویلر در انتهایی ترین قسمت وارد می گردد. در نهایت هوا وارد محفظه ای سرتاسری پشت مشعلها بنام *Wind Box* می گردد.

هوا از آنجا برای هر جفت از طریق یک مسیر که بواسیله دمپرهایی کنترل می‌گردد، هدایت می‌شود.

### اساس کار نیروگاه شهید رجایی:

اساس کار نیروگاه شهید رجایی بدین صورت است که ابتدا آبی که از چاهها کشیده می‌شود وارد تصفیه خانه شده و بعد از انجام عملیات‌هایی به دو قسمت تقسیم می‌شود یک قسمت از آن به تانکر ذخیره آب کندانسور (*Condensate storage tank*) و قسمت دیگر به برج خنک کننده (*Dry Cooling Tower*) وارد می‌شود.

پس از تانکر ذخیره آب کندانسور به داخل کندانسور که در زیر آن قرار دارد می‌ریزد و توسط پمپی (*CONDENSATE PUMP*) وارد می‌شود و سپس بعد از طی کردن مسیرهایی به (*MAIN EJECTOR*) وارد می‌شود که کار آن ایجاد خلاء در کندانسور و عمل مکش آن از توربین می‌باشد بعد به قسمت دیگری به نام *GLAND CONDENSER* وارد می‌شود که کار آن بالا بردن دمای آب می‌باشد آب در داخل بویلر به بخار تبدیل می‌شود و لیکن قبل از وارد شدن آب به بویلر باید آن را تا حد زیادی گرم کرد که این بر عهده هیترهای شماره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ می‌باشد سپس آب داغ وارد بویلر شده و به بخار خشک تبدیل می‌شود این بخار مستقیماً به توربین رفته نهایتاً باعث چرخش توربین می‌شود. که منجر به تولید برق می‌شود و سپس توسط ترانسهاایی که در قسمتهای بعدی به شرح آن می‌پردازیم به پست و شبکه سراسری تحویل داده می‌شود.



### تصفیه خانه:

اساس و پایه هر نیروگاه بخار از جمله نیروگاه شهید رجایی آب است که برای به حرکت در آوردن توربینها نقش حیاتی دارد. این آب از همان ۷ حلقه چاهی که توضیح داده شد تأمین می‌شود. آب در نیروگاه به منظور تولید بخار لازم برای توربینها و برای سرد کردن تجهیزات و همچنین برای خدمات سرویسی دهی مورد اهمیت می‌باشد و لیکن آب را به همان شکلی که هست نمی‌توان استفاده کرد بلکه برای استفاده آب باید آنرا تصفیه نمود لذا در نیروگاه قسمتی موجود است که به آن تصفیه خانه گفته می‌شود دلیل تصفیه آب اینست که تصفیه آب در راندمان دیگهای بخار (بویلر) و توربینها و همچنین صرفه‌جویی آن در نیروگاه سهم بسزایی دارد آبی که از چاهها بیرون کشیده می‌شود در یک استخر بزرگ در خارج از نیروگاه ذخیره می‌شود سپس آب توسط سه پمپی که در محل تصفیه خانه داریم به داخل یک استخر ۴۰۰۰ لیتری ریخته می‌شود در این استخر املاح فیزیکی شامل سنگ شن ماسه و ... ته نشین می‌شود بعد آب از استخر ۴۰۰۰ لیتر به داخل استخر ۶۰۰۰ لیتری سر ریز می‌گردد. و مقداری از املاح فیزیکی نیز در استخر ته نشین می‌شود بعد از این قسمت آب از استخر ۶۰۰۰ لیتری توسط ۳ پمپ به داخل فیلترهایی بنام فیلترهای شنی پمپاژ می‌شود در این قسمت املاحی که به خودی خود ته نشین نشده‌اند جداسازی می‌شود. سپس آب از این ۶ فیلتر وارد استخر دیگری می‌شود که استخر آب خام نامیده می‌شود بعد از استخر آب خام آب دو راهه می‌شود مقداری از آن در جهت مصرف داخل نیروگاه (سرویسهای بهداشتی آبیاری و ...) ضد عفونی می‌شود و سپس به داخل تانکرهای هوایی انتقال داده می‌شود برای

مصارف آشامیدنی نیز دو فیلتر کربنی داریم که آب را تصفیه می‌کند. مقدار باقیمانده نیز توسط ۶ پمپ از استخر آب خام کشیده می‌شود و وارد ۴ فیلتر که به ترتیب بنام فیلتر کاتیونی دگازور آینونی، و فیلتر میکس بد می‌باشد می‌شود در فیلترهای کاتیونی یونهای مثبت آب گرفته می‌شود در فیلتر دگازور مقداری از گازهای محلول در آب جذب می‌شوند بدین ترتیب در کنار فیلتر دگازور دو فن قرار دارد که با حرکت فنها آب به حرکت در آمده و گاز داخل آن خارج می‌شود و در فیلتر آینونی نیز یونهای منفی گرفته می‌شود و در فیلتر میکس بد یونهایی که از دو فیلتر آینونی و کاتیونی فرار کرده‌اند جذب می‌شوند لازم به تذکر است که ۴ ردیف از ۴ فیلتر در نیروگاه وجود دارد آبی که طبق این روش بدست می‌آید آب مقطر نامیده می‌شود و در یک استخر مخصوص نگهداری می‌شود مقداری از آب برای نگهداری و تمیز کردن فیلترها بکار می‌رود و مقداری نیز به سمت برج خنک کننده و مخزن نگهداری آب کندانسور فرستاده می‌شود.

### گرم کن‌ها (HEATERS)

گفته شد که برای تبدیل آب به بخار از بویلر استفاده می‌شود و لیکن چون آب سرد است و دمای دیگ بخار نیز بسیار بالا است این عمل باعث خرابی دیگ می‌شود. پس در ابتدا قبل از ورود آب سرد به داخل دیگ بخار (بویلر) باید آنرا به نحوی گرم کرد برای این کار از دو سیستم کمک گرفته می‌شود:

۱) سیستم اکونومایزر، ۲) سیستم هیترها. بطور کلی در نیروگاه شهید رجایی ۶ هیتر وجود دارد هیترهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ هیترهای فشار ضعیف هستند و دمای آب را تا حد کمی بالا می‌برند این هیترها درست قبل از بویلر قرار دارند سیستم هیترها بسیار مختلف است و لیکن معمولترین سیستم هیتر بدین ترتیب است که آب در داخل هیتر در لوله‌های پر پیچ و خم حرکت می‌کند و بخار و یا آب داغ نیز در تماس غیرمستقیم با آن است و آب بدین ترتیب گرم می‌شود.

#### دیاراتور (هیتر شماره ۴):

آب تغذیه بویلرها باید مشخصات ویژهای داشته باشد. تاثیر دی‌اکسید کربن و مخصوصاً اکسیژن محلول در آب تغذیه باعث ایجاد خوردگی روی سطوح داخلی لوله‌های بویلر و درام می‌شود گازرداخی از آب در نیروگاه توسط نوع حرارتی بوسیله دی‌اریتور انجام می‌گیرد اصول کار در دی‌اریتور بدین ترتیب است که حلایت گازهای داخل آب با افزایش درجه حرارت آب پائین می‌آید بدین ترتیب که اگر آب به مدت کافی در درجه حرارت جوش قرار بگیرد تمام گازهای محلول در آن خارج می‌شوند و به اتمسفر می‌روند دی‌اریتور باید قادر به انجام دو کار مهم باشد:

۱. آب را تا درجه حرارت جوشش گرم کند
  ۲. آب را به قطرات ریز تبدیل می‌کند
- آب بعد از گذشتن از دی‌اریتور به تانکر نگهداری دی‌اریتور منتقل می‌شود.

### پمپ تغذیه بویلر:

یکی از مهمترین و بزرگترین پمپهای نیروگاه پمپ تغذیه بویلر می‌باشد که باید بتواند آب تغذیه سیکل را با فشار بالا به درون بویلر بفرستد

فشار اولیه پمپ تغذیه بویلر را پمپ دیگری تامین می‌کند که بوستر پمپ نامیده می‌شود در نیروگاه‌های بخار برای اینکه راندمان بالاتر رود از حرارت خروجی دودکش نیز استفاده می‌شود بدین ترتیب که با لوله‌های مسیر ورودی آب به بویلر در جریان هوای گرم آب را باز هم گرمتر نموده و سپس وارد بویلر می‌کنند که در این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت هم می‌شود.

### بویلر (دیگ بخار):

آب تغذیه‌ای که به بویلر می‌رود در ابتدا وارد مخزن استوانه‌ای شکلی بنام درام می‌شود و پس از گذشتن از داخل لوله‌های متعددی درجه حرارت آب دائم افزایش پیدا کرده تا حدی که به نقطه جوش می‌رسد و سپس مقداری بخار در داخل همان لوله‌ها ایجاد می‌شود این بخار دارای مقداری آب می‌باشد که توسط تجهیزات ویژه‌ای آب را از بخار جدا می‌سازند و بخار خشک تولید می‌گردد بخار پس از خروج از این مخزن وارد لوله‌های سوپر هیتر می‌شود این لوله‌ها در معرض حرارت ناشی از دود بویلر قرار دارند بنابراین درجه حرارت بخار بالاتر رفته و در نهایت به صورت بخار خشک به داخل توربین فرستاده می‌شود.



## ساختمان بویلر

ساختمان بویلر که در مجاورت سالن توربین قرار دارد از اجزاء زیر تشکیل شده است:

۱- بویلر: که شامل اجزاء زیر می باشد:

الف - کوره                  ب - اکونومایزر

ج - بخار سوپر هیتر (steam super heater) د - گرم کردن مجدد بخار (steam Reheaters)

۲- مشعل خانه (Home burner)

۳- فن های دمنده هوا (Forced Draft Fan) (FDF)

۴- فن های گردشی مجدد دود (Gas Recirculation fan) (GRF)

۵- پیش گرمکن های هوا (Gas Air Heater) (GAH)

۶- درام (Drum)

۷- دوده روب های بویلر (Boiler soot Blowers)

۸- تانک تفکیک بخار و مایع (Flash Tank)

۹- تانک تخلیه (Blow Down Tank)

۱۰- فن های تهویه مشعل خانه (ventilation Fans)

۱۱- فن هوای آبندی (seal Air Fan)

۱۲- دوربین های نمایش دهنده شعله مشعلها

۱۳- دودکش (stack)

**۱- بویلر:** (Boiler) - بویلر همانطور که توضیح داده شد محفظه‌ای است که در آن آب

تغذیه در اثر انتقال حرارت به بخار اشبع و در نهایت به بخار سوپرهیت تبدیل می‌گردد. در دیگر بخار انتقال حرارت توسط سه طریق هدایت (convection)، جابجایی (conduction)، و تشعشعی (Radiation) صورت می‌پذیرد. عامل هدایت توسط دیواره‌ها عامل جابجایی توسط قرار دادن فن‌های هوای اجباری و عامل تشعشعی توسط نور مشعل صورت می‌گیرد. طراحی بویلر نیروگاه شهید رجایی توسط شرکت I.H.I. ژاپن نصب و راهاندازی آن توسط شرکت صنایع آذرآب صورت پذیرفته است.

این بویلر دارای توان تولیدی بخار به ظرفیت ۸۴۰ تن در ساعت و ارتفاع آن در حدود ۵۶ متر می‌باشد و دمای خرجی سوپر هیتر ۵۴۰ درجه سانتیگراد است و از نوع جریان طبیعی، درام دار، همراه با گرمکن مجدد بخار می‌باشد. محفظه درون بویلر از سه مرحله (پاس)، تشکیل شده است. که انتقال حرارت در پاس اول توسط سه عامل به ترتیب تشعشعی، هدایت و جابجایی (با درصد کمتری) صورت می‌پذیرد. ولی در پاس‌های دوم و سوم عوامل اعمده انتقال حرارت، جابجایی و هدایت می‌باشد.

**الف - کوره:** منظور از کوره همان محفظه مکعب مستطیلی است که دیواره‌های جانبی آن از لوله‌های عمودی تشکیل شده و به Water Walls معروف هستند. بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشع و جابجایی به این لوله‌ها منتقل می‌گردد و در نتیجه آب داخل لوله‌ها تبدیل به بخار شده بعارت دیگر در لوله‌های دیواره‌ای مخلوطی از آب و بخار موجود خواهد بود که به محض ورود به درام، آب و بخار از یکدیگر جدا می‌شود.

**ب - اکونومایزر (Economizers)**: در نیروگاه بخار برای اینکه راندمان بهتر گردد از حرارت خروجی از دودکش استفاده نموده و با قرار دادن لوله‌هایی در مسیر ورودی آب به دیگ بخار در جریان هوای گرم، آب را گرم نموده و سپس وارد دیگ بخار می‌شود این کار باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت شده و بازده بویلر را افزایش می‌دهد و اصطلاحاً به این قسمت *Economizer* گویند.

**ج - بخار سوپر هیتر:** بخار خروجی از درام گرچه قطره آبی را به همراه ندارد ولی چنانچه به کوچکترین سطح سردی برخورد کند قسمتی از آن به بخار تبدیل شده که این نوع بخار را بخار اشباع گویند. برای اینکه بخار توانایی بیشتری (انرژی بیشتری) داشته باشد لازم است از درجه حرارت بالایی برخوردار گردد و یا اصطلاحاً خشک شود. (بخار خشک) این عمل توسط سوپر هیتر انجام می‌شود.

سوپرهیت کردن بخار هم بازده سیکل را افزایش می‌دهد و هم بازده توربین را زیاد می‌کند.

**د- گرم کردن مجدد بخار: وظیفه *Re heater*** گرم نمودن بخارهای برگشتی از توربین فشار قوی است. به این ترتیب که درجه حرارت بخار برگشتی را به اندازه درجه حرارت بخار اصلی بالا برد و آنرا به سمت توربین فشار متوسط (*IP*) هدایت می‌نماید. ساختمان *Re heater* مشابه سوپر هیتر است. یعنی از مجموعه لوله‌های افقی و موازی تشکیل یافته است که در مسیر دود قرار گرفته و حرارت دود را به بخار داخل خود منتقل می‌نماید و همانند سوپر هیتر به چند بخش ری هیتر اولیه - ثانویه - تقسیم شده است.

**مشعل خانه:** در پاس اولیه بویلر مشعلها قرار دارند. مشعلها در دو طرف جلو و عقب بویلر قرار دارند، تعداد آن در هر بویلر ۱۰ جفت می‌باشد که هر ۴ عدد آنها یک ردیف را تشکیل می‌دهند در قسمت جلوی بویلر سه ردیف مشعل ( $A, B, C$ ) و در قسمت پشت آن دو ردیف مشعل ( $D, E$ ) قرار گرفته است. ردیف اول و دوم از هر قسمت از دیوارهای جلو و پشت روبروی هم می‌باشند.

مشعلهای ردیف  $A$  و  $D$  علاوه بر مازوت و گاز با گازوئیل نیز می‌سوزند و این امر هنگام راهاندازی واحد جهت گرم کردن کوره تademای حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد استفاده می‌شود. علت استفاده از گازوئیل بالا بودن خاصیت اتمیزه شدن آن می‌باشد. فن‌های دمنده هوا: وظیفه اصلی فن تامین هوای مورد لزوم برای احتراق می‌باشد بنابراین فن با توجه به مکشی که ایجاد می‌نماید هوای محیط را مکیده و در کانالها هدایت نموده که درنهایت به محوطه احتراق ختم می‌گردد.

**فن‌های گردشی مجدد دود:** بطور کلی دود پس از عبور *Economizer* دو مسیر را طی می‌کند:

۱- مسیری که به *G.A.H* وارد می‌شود و پس از گرم شدن هوای خروجی از *FDF*، به دود کش می‌رود.

۲- در صورتی که سوخت مازوت باشد مقداری از این دود توسط *G.R.F* مکیده شده و داخل لاین هوا می‌شود که هوای ورودی به *Wind box* را گرم می‌کند.

**پیش گرم کن هوا:** همانطوری که در بالا اشاره شد G.A.H نوعی دیگر از گرمکن‌های

هوا است که با استفاده از حرارت دود خروجی از بویلر درجه حرارت هوا ورودی را به

میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. با چرخش این هیتر توسط یک الکتروموتور، انرژی

حرارتی دود به هوا منتقل می‌گردد بطوری که موجب افزایش دمای آن می‌شود. در نتیجه

دمای دود خروجی کاهش پیدا می‌نماید و گرمای خود را به هوا می‌دهد.

**درام:** در درام آب و بخار از یکدیگر جدا شده و بعد بخار وارد لوله‌های سوپر هیتر می‌شود

و آب بدون بخار روانه لوله‌های پائین آورنده شده و درنهایت به سمت لوله‌های دیواره‌ای

انتقال می‌یابد.

در درام اعمال دیگری نظیر تقسیم یکنواخت آبهای ورودی از طریق اکونومایزر یا تزریق

محلولهای شیمیایی به بویلر نیز انجام می‌شود.

**دوده روب‌های بویلر:** دوده روب‌ها به منظور تمیز نمودن سطوح گرم بویلر (شامل

واتروال‌ها، سوپر هیترها و اکونومایزر) و پیش گرمکن‌های هوا می‌باشد در نتیجه به منظور

حفظ بازده و ظرفیت بویلر از طریق برداشتن دودهای و رسوبات از روی سطوح جاذب گرما

طراحی و تهیه شده‌اند.

بخار یا هوا، با فشار از میان نازل سوت بلورها خارج شده و دوده خشک و یا رسوبات

متمرکز شده را آزاد می‌سازد و همراه محصولات گازی احتراق به سمت دودکش هدایت

می‌کند. سوت بلورها، بسته به محل قرار گرفتن آنها در بویلر، سختی و شرایط رسوبات و

دوده، ترتیب سطوح جاذب گرما، انواع متفاوتی دارند.

در نیروگاه شهید رجایی ۱۶ سوت بلور بویلر از نوع طولی که به داخل کوره به صورت رفت و برگشتی حرکت می‌کنند این سوت بلورها در طرفین راست و چپ بویلر و قرینه یکدیگر قرار گرفته‌اند که ۸ سوت بلور در سطوح شعاعی برای تمیز کردن سوپر هیتر و دیواره فوکانی پشت کوره نصب شده‌اند.

**تانک تفکیک بخار و مایع:** مخزنی کمکی برای استفاده در مواردی که نیاز به بخار بیشتری در بعضی از قسمتها می‌باشد تعییه شده است که آب و بخار خود را از بخشها یی از جمله هیتر باز (دیاریتور) می‌گیرد و در داخل آن، آب و بخار تفکیک شده و از بخار آن در صورت لزوم استفاده می‌شود این مخزن با فلاش تانک معروف است.

**تانک تخلیه:** آب فلاش تانک وارد تانک تخلیه می‌شود البته دمای آب در تانک تخلیه بالا می‌باشد. ابتدا دمای آب را پایین می‌آورند و در نهایت وارد کanal تخلیه شده و از آنجا به ETP سرازیر می‌شود.

**فن‌های تهویه مشعل خانه:** برای تخلیه گرمای اضافی مشعل خانه و یا در موارد نشی گاز، از فن‌های تهویه مشعل خانه استفاده می‌شود تا فضای مشعل خانه هم دارای دمای مطلوب باشد و هم از نشت گاز در محیط و خطرات احتمالی جلوگیری شود.

**فن هوای آبیندی:** در قسمتها متعددی از ساختمان بویلر، نیاز به هوای آبیندی کننده و در مواردی مقابله با گرمای کوره می‌باشد که می‌توان از چشمی‌های کوره، واشرهای دوده روبها، واشرهای دوربین‌ها و ... نام برد که برای تامین این هوای از یک فن به نام فن هوای آبیندی استفاده می‌وشد.

**دوربین‌های نمایش شعله مشعلها:** برای کنترل دائمی نحوه سوختن و نوع شعله‌ها از دو

دوربین یکی در ضلع شمالی و دیگری در ضلع جنوبی استفاده شده است. که توسط دو صفحه تلویزیونی در اتاق فرمان می‌توان شعله مشعلها را بطور دائم تحت نظر داشت.

**دودکش:** هرچه قدر ارتفاع دودکش کمتر باشد هزینه احداث نیروگاه نیز کمتر می‌باشد

ولیکن دو عامل مهم کوتاه بودن ارتفاع دودکش را محدود می‌کند که عبارتند از:

حافظت محیط زیست ۲- فلوی دود خروجی

فلوی دود خروجی به پارامترهای زیر بستگی دارد:

$$\phi = C \sqrt{\Delta P}$$

$$\Delta P = P_2 - P_1$$

$$P_2 = fgh \rightarrow \Delta P = fgh - P_1$$

$$\phi = C \sqrt{fgh - P_1}$$

با توجه به رابطه بالا تنها پارامتری که می‌توان آن را تغییر داد میزان ارتفاع  $h$  می‌باشد.

بطوریکه هرچه مقدار آن را افزایش دهیم میزان  $\Delta P$  افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه فلوی

بیشتری عبور می‌کند و همچنین بر عکس آن در طراحی بسته به میزان فلوی خروجی، مقدار

ارتفاع دودکش مورد نیاز پیدا می‌گردد که در مورد نیروگاه شهید رجایی این میزان ارتفاع

در حدود ۲۲۰ متر می‌باشد. ( $h=220m$ )

## توربین:

بخار ایجاد شده توسط بویلر با فشار ۱۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و دمای ۵۴۰ درجه

سانتیگراد وارد توربین می شود. در توربین تبدیل انرژی حرارتی بخار به انرژی مکانیکی) صورت می گیرد. بعارت دیگر در اثر برخورد بخار به پره های توربین باعث حرکت دورانی پره ها و در نتیجه محوری که پره ها روی آن قرار دارند می شود و این محور که به محور ژنراتور کوپل شده ازرا به گردش در می آورد و ژنراتور تولید برق می نماید یعنی در ژنراتور انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

در واقع چنین میتوان جمع بندی نمود که در دیگر بخار، انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی تبدیل می شود و این انرژی در توربین به انرژی مکانیکی و سپس این انرژی در ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

انرژی الکتریکی → Boiler → انرژی مکانیکی → Turbin → انرژی شیمیایی سوخت  
براساس شکل و طرح پره ها، توربین های بخار را به دو دسته ضربه ای و عکس العملی تقسیم بندی می کنند. در توربین های ضربه ای، در هر طبقه یکسری از پره ها به عنوان نازل استفاده می شوند که افت آنتالپی و در نتیجه افت فشار در آنها اتفاق می افتد سرعت روتور در این نوع توربین ها خیلی زیاد است اما فشار در ردیف پره ها ثابت می ماند توربین های عکس العملی از ردیف پره های ثابت و متحرک تشکیل شده اند که پره های ثابت مانند نازل عمل می کنند. افت آنتالپی هر طبقه در هر ردیف پره ها اتفاق می افتد و فشار در ردیف پره ها ثابت نمی ماند.

توربین‌های مورد استفاده در نیروگاه شهید رجایی از نوع عکس‌العملی (*Reaction*) می‌باشد.

توربین نیروگاه شهید رجایی ساخت شرکت *M.H.I* می‌باشد. و ظرفیت نامی  $25000\text{ KW}$  -

سرعت نامی  $3000\text{ RPM}$  و جهت چرخش آن موافق عقربه‌های ساعت که فشار ورودی و

دمای ورودی به توربین حدود  $140 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$  و  $540^\circ\text{C}$  می‌باشد. توربین دارای سه مرحله

فشار قوی *HP*, فشار متوسط و فشار ضعیف می‌باشد.

بخار *Main steam* از دو جهت وارد توربین فشار قوی (*HP*) می‌شود در مسیر شیرهای

کنترلی وجود دارد که به (*Valve Governor*) معروف است تعداد آنها ۴ عدد می‌باشد و شیر

دیگری به نام (*Throttle valve*) در مسیر ورود قرار دارد که کنترلی می‌باشد و تعداد آنها ۲

عدد می‌باشد. تراتل والو قبل از  $G.V$  قرار دارد بنابراین در مسیر ورودی  $G.V_1$  و  $G.V_2$  یک

تراتل والو و همچنین قبل از  $G.V_H$ ,  $G.V_3$  یک تراتل والو قرار دارد. وظیفه عمده تراتل والو

در حالت عادی، قطع سریع مسیر بخار در هنگام تریپ است ولی در حالت کار کرد

بصورت کامل باز است. در حالت کار کرد توانل والو باز و بخار بوسیله  $G.V$  ها کنترل

می‌شود و در هنگام راه‌اندازی  $G.V$  ها باز و بخار ورودی به توربین بوسیله ترانل والوها کنترل

می‌شود.

## اجزاء ساختمان توربین

ساختمان توربین را می‌توان به دو بخش توربین و توربو سیکل تقسیم نمود. خروج بخار از توربین فشار پائین تا ورود آب به بویلر را اصطلاحاً توربو سیکل می‌نامند که خود شامل

قسمتهای زیر می‌باشد:

۱- کندانسور (*condenser*)

۲- کندایست پمپ (*condensate pump*)

۳- واحد شیمیایی (*C.P.P*) (*condensate Polishing plant*)

۴- پمپ کمکی (*Booster pump*) (*condensate Booster Pump*)

۵- اژکتور (*Ejector*)

۶- گلندر کندانسور (*Gland condenser*)

۷- گرمکن های فشار پائین (*L.P Heaters*)

۸- گرمکن از نوع سیستم باز (*Dearator*)

۹- پمپ تغذیه آب بویلر (*Boiler Feed Pump*)

۱۰- گرمکن های فشار بالا (*H.P Heaters*)

۱۱- تانک ذخیره (*storage Tank*)

کندانسور:

- **وظایف کندانسور:** بطور کلی میتوان وظایف کندانسور را بصورت ذیل خلاصه نمود:

۱- کندانس (تقطیر) بخارات خروجی از توربین

۲- صرفه‌جویی در آب تغذیه سیکل

۳- ایجاد خلاء

- انواع کندانسور: بطور کلی کندانسور یا بصورت ۱. سطحی (surfaces) ۲. هوایی (Air)

۳. تماس مستقیم یا باز می‌باشد. که کندانسور تماس مستقیم یا پاششی (spray) یا

تصورت جت کندانسور می‌باشند. کندانسور نیروگاه شهید رجایی از نوع جت کندانسور

می‌باشد و در این نوع کندانسور بدلیل اینکه از نوع تماس مستقیم می‌باشد کیفیت آب خنک

کن با آب سیکل یکسان است. در این نوع کندانسور برای خنک کردن آب از برج خنک

کن خشک استفاده می‌شود.

کندانسور این نیروگاه از نوع فواره‌ای و ساخت کشور لهستان می‌باشد که فشار طراحی شده

برابر با  $630 \text{ mm.kg}$  و فشار کاری خلاء کندانسور  $530 \text{ mm.kg}$  می‌باشد. در این نوع

کندانسور که در اثر پاشش آب به بخار صورت می‌گیرد آب خنک کننده، حرارت بخار را

در اثر تماس مستقیم جذب و آنرا کندانس می‌کند. در این حالت بخار و آب مستقیماً باهم

مخلوط می‌شوند و چون بخار تقطیر شده به بویلر بر می‌گردد، بدین جهت آب خنک کننده

باید کاملاً خالص باشد.

مهمترین پارامتری که در مورد عملکرد کندانسور باید تحت کنترل دائمی باشد، سطح و

ارتفاع آب در درون کندانسور می‌باشد که توسط سیستم اتاق فرمان انجام می‌گیرد. پارامتر

مهم دیگر، کنترل فشار داخل کندانسور می‌باشد و بطور اتوماتیک توسط شیرهای اطمینان اتمسفر فشار به حد مجاز رسانده می‌شود.

محفظه داخل کندانسور با پوسته خارجی توربین  $LP$  در یک حجم قرار دارند و باهم فیکس شده اند و بخارات خروجی توبین مستقیماً از طبقه آخر بدرون کندانسور می‌ریزد.

- **سیستم آب جبران کننده** (*make up system*): به دلیل وجود نشت آب یا بخار در سیستم لازم است که این کمبود آب جبران گردد. به این جهت از یک مخزن که آب آن از تصفیه خانه تامین می‌شود و به سیستم کندانسور متصل است استفاده می‌کنند.

- **سیستم خنک کننده** (*The cooling system*): مقدار زیادی از حرارت بخار خروجی از توربین فشار ضعیف قابل تبدیل به کار مکانیکی نمی‌باشد و باید به آب کندانسور منتقل شود، بنابراین سیستم خنک کننده بخش مهمی از نیروگاه می‌باشد

- **برج خنک کن خشک** (*Dry cooling Tower*): آب گرم کندانسور از طریق دو لاین بوسیله دو پمپ *circulating water pumps* و به سمت برج خنک کننده خشک هدایت می‌شود در نهایت خروجی هر دو پمپ توسط یک لاین به سمت برج هدایت می‌گردد. آب

گرم کندانسور از میان رادیاتورهای برج خنک کن عبور کرده و با هوا تماس می‌یابد، بدین شکل که هوا از قسمت پائین برج خنک کن وارد شده و از دهانه بالای آن خارج می‌شود و

باعث خنک شدن آب موجود در رادیاتور می‌شود. آب گرم کندانسور در ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ متر بالاتر از سطح استخر به سیستم پخش کننده آب وارد می‌شود و سپس از داخل لوله‌هایی که سطح خارجی آنها پرهایی نصب شده است (رادیاتورها) عبور می‌کند و در معرض

جريان هوا قرار می‌گيرد و آب را خنک می‌کند. بنابراین کار اصلی برج ایجاد خلاء داخل کندانسور در اثر پاشش آب به بخار و کاهش حجم بخار و در نتیجه کاهش حجم بخار ایجاد خلاء داخل کندانسور می‌باشد.

در برج ۱۲ عدد پیک کولر داریم یعنی به ازای هر سکتور ( ۶ عدد سکتور داریم) ۲ عدد پیک کولر داریم. اگر بخواهیم سکتوری را آبگیری بکنیم ابتدا والو درین ورودی و خروجی که موتوری هستند را بسته و سپس والوهای ورودی و خروجی سکتور باز می‌شوند و در نتیجه آب داخل رادیاتورها تزریق می‌شود و از سوی دیگر آن به سمت پائین و لاین خروجی سکتور می‌آید. و در نهایت آب که درجه حرارت آن پائین آمده به سمت کندانسور درین داده می‌شود و به نازل‌های درون کندانسور رسیده و بر روی بخارات خروجی از انتهایی ترین سمت توربین L.P اسپری می‌شود.

در فصل تابستان که هوای محیط دمای بالایی دارد جهت افزایش راندمان برج در هر سکتوری دو عدد پیک کولر تعییه شده است که مجموعاً همانطوری که گفته شد ۱۲ عدد پیک کولر داریم که راندمان مجموع آنها برابر با یک سکتور می‌باشد. پیک کولر با اسپری آب و همچنین جريان هوایی که فن آن ایجاد می‌کند اقدام به کاهش دمای آب می‌کند و خروجی آنها در رینگ خروجی پیک کولرها ریخته و از طریق خروجی سکتورهای ۲ و ۵ به رینگ خروجی از برج تزریق می‌شود و باعث افزایش راندمان می‌شود.

ارتفاع ۱۵۰ متری برج جهت ایجاد اختلاف فشاری است که در اثر بالا رفتن هوای گرم با محیط ایجاد می‌شود باعث مکش هوای اطراف برج که خنک‌تر می‌باشد شده و ناچاراً این

هوا می‌بایست پس از گذشتن از *Louver*ها به رادیاتور خورده و باعث خنک شدن آب درون آن می‌شود. مقدار باز بودن *Louver*ها به درجه حرارت محیط مقدار بار بستگی دارد. که معمولاً در فصل تابستان بیشتر باز می‌شود بطور مثال در بار ۱۸۰ مگاوات در حدود ۸٪ باز و در بار ۲۵۰ مگاوات ۳۰-۲۵٪ باز می‌شود و از اتفاق فرمان درصد آن را کنترل می‌کنند. در برج نیروگاه از صفحات آلومینیومی استفاده شده است زیرا ضریب هدایت حرارتی آلومینیوم بیشتر از فولاد است. بطور کلی برج خنک کن نیروگاه دارای مشخصات ذیل می‌باشد.

- ۱- پمپهای گردش آب خنک کن
- ۲- شش عدد سکتور و هر سکتور شامل ۲۴ عدد دلتا (۱۴۴ عدد دلتا برای هر برج)
- ۳- ۷۲ عدد گیربکس در سکتور (به ازای هر دو عدد دلتا یک گیربکس)
- ۴- دو عدد والو برای درین اضطراری
- ۵- دو عدد والو موتوری برای بازپاس: سکتور ۳ و ۴ مسیر باز پاس دارند.

#### کندانسیت پمپ:

در قسمت پائین کندانسور یک خط لوله در مکش پمپ *C.P* قرار دارد که آب سیکل را تامین می‌کند. تعداد این پمپ دو عدد می‌باشد. که یکی در مدار می‌باشد و دیگری بصورت رزوراست که البته قبل از *C.P* فیلتر قرار گرفته این فیلترها با بسته شدن والو ماقبل از خودش به راحتی قابل شستشو می‌باشند. در ادامه مسیر سیکل چند هیتر قرار دارد که یک افت فشار

در لاین اصلی بوجود می‌آورد. بنابراین وجود کندانسیت پمپ قبل از هیترهای فشار ضعیف لازم است که فشار لازم را تا کندانسیت بوستر (condensate Booster Pump) تامین می‌نماید.

**واحد شیمیایی C.P.P:** آب خروجی از کندانسیت پمپ با فشار حدود ۸۷ کیلوگرم بر سانتیمترمربع وارد واحد C.P.P می‌گردد. C.P.P از یک فیلتر مکانیکی (cartridge Filter) و دو فیلتر شیمیایی به نام‌های *Resin eat cher, Mix bed polisher* تشکیل شده است. آب پس از عبور از فیلتر مکانیکی وارد mix bed polisher می‌شود فیلتر mix bed polisher تشکیل شده از یکسری ستونهای رزین آینونی و کاتیونی، که عمل یون‌زدایی سیستم را انجام می‌دهد. در قسمت CPP مسیر با پاس وجود دارد که اگر به دلایلی رزینها اشکال داشته باشد از این مسیر استفاده شود.

هیتر به دو دسته تقسیم می‌شود:

۱- هیتر باز: بخار مستقیم به آب برخورد کرده و حرارت خود را به آب منتقل می‌کند.

۲- هیتر بسته: بخار به روی لوله‌ها برخورد کرده و انتقال حرارت صورت می‌گیرد.

در نیروگاه شهید رجایی از هر دو نوع هیتر استفاده شده است. بطور کلی هیترهای قبل از پمپ تغذیه بویلر (B.F.P) را هیترهای فشار ضعیف و اگر بعد از پمپ تغذیه بویلر هیتر قرار گیرد به هیتر فشار قوی معروف است.

اولین مبدل فشار ضعیف در داخل شکم کندانسور قرار دارد و دو طرف آن کندانسور بیرون آمده و محل اتصال توسط جوشکاری آب‌بندی شده است و بخارات آن از طبقه چهارم از

دو طرف توربین فشار ضعیف  $LP$  زیرکش شده است. بعد از هیتر شماره یک هیتر شماره دو قرار دارد که بخارات آن از طبقه سوم توربین  $LP$  سمت ژنراتور زیرکش شده است پس آب سیستم وارد هیتر شماره سه گشته که بخارات آن از توربین  $LP$  زیرکش شده است. و هیترهای شماره ۵ و ۶ هیرتها فشار قوی نیروگاه بوده که زیرکش هیتر شماره ۵ از توربین  $IP$  و زیرکش هیتر شماره ۶ از خط *cold Reheat* که از خروجی توربین  $HP$  میباشد تامین میگردد.

**گرمکن از نوع سیستم باز:** برای خارج کردن هوا و اکسیژن موجود در آب و جلوگیری از خوردگی قسمتهای مختلف سیستم و بالاخص بویلر که با فشار و دمای بالا کار میکند وجود یک سیستم هواگیر لازم میباشد که این عمل توسط نوعی هیتر باز بنام دیاریتور صورت میگیرد و نحوه کار به قرار زیر میباشد:

**کندانسیت بوستر پمپ (کمکی):** واحد  $C.P.P$  موجب افت فشار آب شده بنابراین آب خروجی وارد کندانسیت بوستر پمپ شده تا فشار لازم را برای عبور آب از هیترهای فشار ضعیفی که در مسیر قرار دارند تامین شود بطوريکه فشار خروجی از پمپ در حدود  $20-25 \text{ kg/cm}^2$  میشود. تعداد این پمپها دو عدد میباشد که یکی از آنها در مدار میباشد و دیگری بصورت رزرو میباشد.

لاینی از کندانسیت بوستر پمپ به داخل کندانسور رفته که آب را اسپری میکند و این عمل بخاطر اینست که اگر دمای کندانسور بالا بود دمای آن را پائین بیاورند.

**اژکتور:** یکی از مبدل‌های حرارتی بوده و جنبه اقتصادی برای سیکل دارد که از حرارت بخاراتی که برای ایجاد خلاء درون کندانسور استفاده می‌شود و به همراه خود هوای درون کندانسور را به همراه دارد به جای اینکه به اتمسفر برود درون این مبدل انتقال حرارت کرده و در نتیجه آب خروجی از  $C.B.P$  را حدود  $1^{\circ}C$  بالا می‌برد. تعداد مبدل اژکتور دو عدد بوده که یکی در مدار و دیگری بصورت رزوری می‌باشد.

**گلنک کندانسور:** پس از خروج آب از اژکتور وارد مبدل گلنک کندانسور می‌گردد که این مبدل از بخارات خروجی آبیندی توربین استفاده می‌گردد و جنبه اقتصادی در طراحی داشته و دما در این مرحله  $1^{\circ}C$  بالا می‌رود.

**گرمکن‌های آب تغذیه بویلر:** آب ورودی به بویلر باستی در حدود  $240$  درجه سانتیگراد باشد بنابراین در خروجی از گلنک کندانسور آب می‌باشد وارد مبدل‌های حرارتی دیگری شود که از زیرکش‌های توربین، بخارات آن تامین می‌گردد.

آب ورودی به دیاریتور توسط بخاری که معمولاً از اکستراکشن‌های توربین می‌آید در فشاری نزدیک به یک جو، در حالتی قرار می‌گیرد که بجوش می‌آید و این حالت باعث می‌شود که گازها و اکسیژن که در آب حل نمی‌شوند، خارج گردند. معمولاً حرکت بخار به سمت بالا است و این امر باعث می‌شود که گازهای موجود در هوا را از دیاریتور خارج کند و علاوه بر این چون بخار یا آب در تماس است خود نیز بعنوان هیتر باز عمل می‌کند.

آب ناشی از سیستم دیاریتور و آب تقطیر شده به مخزن ذخیره Storage Tank ریخته می‌شود.

**پمپ تغذیه آب بویلر:** برای پمپاژ آب به بویلر و بالا بردن فشار از سه عدد پمپ که به نام پمپ تغذیه بویلر معروفند استفاده می‌شود که دو عدد دائماً در حال کارند و یک عدد رزور می‌باشد. در صورتی که دبی بخار توربین از حدی کمتر شود، پمپ رزرونیز وارد مدار می‌شود، پمپ تغذیه بویلر چون باید فشار بالایی تولید کند لذا از چند مرحله تشکیل شده است:

بوستر پمپ - الکتروموتور - هیدروکوپلینگ - و خود بویلر فید پمپ. بوستر پمپ فشار لازم را برای بویلر فید پمپ تامین می‌کند. هیدروکوپلینگ سیستمی است که جریان آب تغذیه را بوسیله تغییر سرعت Main- BFP کنترل می‌نماید. بویلر فید پمپ یکی از مهمترین پمپ در نیروگاه می‌باشد بدلیل اینکه فشار نهایی سیستم را تامین می‌کند و عملکرد آن در دمای بسیار بالا می‌باشد که در حدود ۲۰۰ الی ۲۴۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. بنابراین ابتدا آب خروجی از Storage Tank وارد بوستر پمپ می‌شود و خروجی آب از پوستر پمپ وارد بویلر فید پمپ شده و در نهایت آب خروجی از پمپ با فشار ۱۴۰ تا ۱۷۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع که بستگی به نوع شرایط دارد، خارج می‌گردد.

**گرمهن‌های فشار بالا:** آب تغذیه با تامین فشار نهایی در خروجی از بویلر فید پمپ وارد هیترهای فشار قوی که تعداد آنها در این نیروگاه ۲ عدد می‌باشد، می‌شود دمای ورودی به هیتر شماره ۵،  $168^{\circ}\text{C}$  و خروجی از آن که روی هیتر شماره ۶ می‌باشد  $203^{\circ}\text{C}$  می‌باشد و در نهایت خروجی از هیتر شماره ۶ برای ورود به بویلر  $240^{\circ}\text{C}$  می‌گردد. البته در بارهای

مختلف اعداد فوق تغییر می‌کند. زیرکش بخار برای هیتر شماره ۵ از توربین  $IP$  و برای هیتر شماره ۶ *cold Reheat* می‌باشد.

**タンک ذخیره (storage Tank):** فشار آب پس از عبور از دریاریتور افت پیدا می‌کند از این قسمت آب بایستی فشار نهایی پیدا نماید این عمل توسط  $B.F.P$  انجام می‌گیرد. برای تامین دبی مناسب جهت ورود به  $B.F.P$  قبل از آن از *storage tank* استفاده می‌شود و همچنین برای تامین فشار لازم (ساکشن) این پمپ، تانک ذخیره در ارتفاع قرار گرفته است.

## توربوژنراتور

### اصل کلی ماشین سنکرون

ماشین سنکرون سه فاز، ماشینی دوار است متشکل از:

یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت چیده

شده که مدار آرمیچری نامیده می‌شود.

یک روتور با میدانی سیم پیچ که در شکافهای هسته توزیع شده و در یک مدار تک فاز قرار

گرفته تحریک نامیده می‌شود.

استاتور و روتور بوسیله فضای هوا (فرمینگ هو) از هم جدا می‌شوند که شکاف هوا نامیده

می‌شود. اصل کار براساس پدید استنتاج الکترو مغناطیسی می‌باشد. جریان مستقیم که در میدان

تحریک در جریان است، میدانی مغناطیسی ساکنی را تولید می‌کند. وقتی که میدان تحریک

می‌چرخد، حوزه مغناطیسی برای استاتور بعنوان یک حوزه مغناطیسی دوار ظاهر می‌شود که

در سطح تغییر می‌کند. با بیرون آمدن از قطبها روتور، جریان (فلو) مغناطیسی، درون

دنده‌های استاتور جریان می‌یابد و مدار مغناطیسی بر روی یوگ استاتور بسته می‌شود.

کندکتورهای استاتور، روی شیارهای استاتور قرار گرفته‌اند در عمقی که یک میدان

مغناطیسی متغیر در آن وجود دارد که ولتاژ القاء شده طبق قانون لنز بدست می‌آید.

$$E = \frac{d\phi}{dt}$$

در حالیکه  $\phi$  فلوی عبوری را نشان می‌دهد.

برای مصارف صنعتی، تا جایی که ممکن است ولتاژ باید سینوسی شکل باشد.

براین اساس، کارهای ذیل انجام میگیرد:

توزیع سیم پیچ در شیارهای بیشتری در قطب هر فاز.

اتصال قسمت اکتیو هر کویل، در مسیری کوتاهتر از هر قطب.

تعداد قطبهاي يك ماشين سنکرون، براساس سرعت مکانيکي و فرکانس الکترونيکي در ماشيني که آماده بهره برداری است تعين ميگردد. سرعت سنکرونی يك ماشين سنکرون، همان سرعت در ماشينهايي ميباشد که بطور نرمال تحت شرایط يکنواخت و بالانس کار ميکند و با اين فرمول داده ميشود:

$$n = \frac{120f}{p}$$

در اينجا:

$n$  = سرعت دور موتور در دقيقه

$f$  = فرکانس الکترونيکي در هرتز

$p$  = تعداد قطبها

بنابراین ماشینهای سنکرون توسط سرعت دواری (ریتینینگ) مشخص میگردند که وابسته به فرکانس شبکه‌ای است، آنها به هم متصل می‌باشند و عملاً ثابت هستند، و سرعت سینکرونیزم نامیده می‌شوند.

## تشریح ژنراتور

### دورنمایی از ژنراتور

ژنراتور که براساس قرارداد طراحی شده، ماشینی است دارای سیستم خنک کننده هوا، با یک جفت قطب با روتور سیلندری، که تهويه آن بصورت مدار بسته توسط مبدلهاي حرارتی هوا به آب انجام میگيرد که در قسمت پائين پوسته استاتور جاي گرفته است. (شکل ۱ را ببینيد). يك فرو رفتگی کوچک به عمق تقریبی هزار میلیمتر مسیر هواي خنک را کالم مینماید. ژنراتور توسط روتور به توربین گازی V94.2 متصل شده است.

### استاتور

اجزای اصلی استاتور عبارتند از:

- پوسته

- ورقه های هسته شامل سیم پیچ

- اتصال قسمتهاي انعطاف پذير هسته استاتور در پوسته

### پوسته

پوسته که از فولاد ساخته شده، شiar افقی است که در بالا و ته به دو نیمه مساوی تقسیم شده است. ورقه های هسته، اولین باندول ایجاد شده است که در نیمه پائینی پوسته گذاشته میشود و سپس نیمه بالایی با پیچ روی آن محکم میگردد. هر دو قسمت، نیروها را به فونداسیون

انتقال می‌دهند و جریان هوای خنک را هدایت می‌کنند. برای این منظور آخر، سرپوش‌هایی در انتهای آنها بکار می‌روند. سرپوش بیرونی، مدار جریان خنک ژنراتور را از اطراف جدا می‌سازد، و سرپوش داخلی، محفظه‌ها را قبل و بعد از فن مجزا می‌کند (یعنی قبل از مکش و بعد از فشار)

### ورقه‌های هسته

ورقه‌های هسته، شامل تعداد نسبتاً زیادی بسته‌های ورقه شده نازکی است که بوسیله مسیرهای تهویه شعاعی هوا، جدا شده‌اند و عرض این کانالهای عبور هوا بوسیله فاصله‌گذار یک قسمتی و نقاط جوشکاری شده به یک قسمت محافظ، معین می‌گردند. هر ورقه هسته، شامل تلفات کم و غیر جهت‌دار می‌باشد که زینگمنهای (اجزای) آن از الکتروپلیت‌هایی که پوشش سیلیکون ساخته شده. اجزای آنها از رولهای ورقه فولادی هستند که مارکدار و مشخص هستند. آنها دندانه‌دار هستند و طرفین این ورقه‌ها با عایق و ارینش پوشش داده شده‌اند. در نتیجه، مقاومت مابقی بالایی بین اجزاء (زیگمنتها) نسبت به فرسودگی، بوجود می‌آید. هسته خودنگهدار، خارج از پوسته قرار دارد، زیگمنتها از یک سو لایه به لایه دیگر، نیمه نیمه روی هم افتاده‌اند. اتصال کویلها در پشت هسته به دو منظور بکار رفته: آنها محل دقیق هر ورقه را و اتصال محکم به صفحه‌های پرس شده‌ای که به انتهای هر دو چسبیده شده‌اند را فراهم می‌آورد. این صفحه‌ها که از آلیاژ آلومینیوم آبکاری و سرد شده ساخته شده‌اند، با وجود آوردن یک پوشش خوب بین ورقه‌های انتهایی و انتهای میدان پراکندگی،

باعث کم شدن تلفات می‌شوند. (تلفات را در سطح کمی نگه می‌دارند). این صفحه‌های پرسی (Press Plates)، ندرتاً شکلی به صورت بشقاب دارند و به شکل موثری مانند واشرهای بزرگ belleville عمل می‌کنند. پرس انگشتی‌هایی که بین صفحه پرس و انتهای صفحه جای داده شده‌اند، فشار اعمال شده را بوسیله صفحه پرس به هسته و خصوصاً به دندانه‌های صفحه انتقال می‌دهند.

### اتصال قسمتهای انعطاف‌پذیر ورقه‌های هسته

ورقه‌های هسته در پوسته بصورت فرنی مونتاژ شده‌اند. در چنین حالتی، بیشتر از لرزشهای هسته به فونداسیون فرستاده نمی‌شود. بنابراین با بکارگیری دو نقطه آویزان (معلق) هدایت و مستهلک می‌شود. (شکل دو را ببینید). این ترکیب و طرز چیدن، البته موجب تفاوت‌هایی بین پوسته و هسته در انبساط حرارتی می‌شود.

### سیم پیچ استاتور

سیم پیچ استاتور، متشکل است از سه فاز، دو قطب، دو قطب، نوع روی هم و گام کوتاه. کویلها متشکل هستند از تعدادی استرند (کنداکتور) مسی توپر (جامد). هریک از این استرندها یا پیچکها توسط دو لایه داکرون اپوسکی و فیبرهای شیشه‌ای عایق‌بندی شده‌اند. یک دسته از استرندها (که کویل را تشکیل می‌دهد)، بر طبق روش روبل (ترانسپوزه) برای کاهش تلفات جریان چرخشی، بهم پیچانده شده‌اند. (شکل ۳ را ببینید). عایق اصلی سیم پیچ

استاتور تشکیل شده از نوار کاغذ میکا که روی آن از یک لایه فیبر شیشه که از قبل با رزین اپوکسی خورانده شده، تشکیل شده است. این نوار، بدور یکدسته از استرندها (کویل) پیچانده شده تا عایقی یکدست و یکنواخت را در طول شیارها و سوارخای انتهای آنها، ارائه دهد. حبابهای حبس شده هوا که در خلال نواربندی وارد کویلها شده‌اند توسط جریان گردشی و کیوم بیرون کشیده میشوند، و بعد با فشار و گرمابرای پولیمرایز کردن رزین‌ها رو برو میشوند. در آخر، سطح با نوار هادی کامل میشود که دارای ویژگیهای متفاوتی است در قیمت شیار و در پیشانی کویل، تا حفاظت کرونا مناس و درجه‌بندی بدست آید.

همچنین عایق بکار رفته شده در این سیستم کلاس F می‌باشد و تحت شرایط بهره‌برداری، عایق از خواص پایداری طولانی مدت الکتریکی و مکانیکی قابل توجهی برخورد است.

بدنبال جاسازی آنها درون شیارهای استاتور، کویلها بوسیله پکیرها (Packers) موجی سمت هادی، مسدود میشوند، بین ته و بالای کویلها، جدا کننده‌ای جاسازی شده که در جایگاهی مطمئن، سنسور (RTD) جهت سنس نمودن درجه حرارت قرار گرفته است. با در میان قرار دادن نوارهای فنری موج‌دار شعاعی، گوههای کویلها را درون شیارها می‌بندند. این موارد آخر: یک نوار موج‌دار فنری تشکیل میدهد که باعث محکم نگهداشتن کویلها در شیارها میشود (شکل ۴ را ببینید). سپس کویلها بوسیله جوشکاری خاصی (که بریزینگ نامیده میشوند) به یکدیگر متصل میشوند و با درپوشهايی که با خمیر عایق پر شده‌اند، عایق‌بندی میشوند. اتصال بین گروههای کویل توسط کویلهای مسی عایق شده با همان سیستم عایق کردن یک کویل، صورت میگیرد. ترمینالها از کویلهای مسی مربع شکلی (چهارگوش)

هستند، با سوراخهایی برای بستن کابل (یا فلکسیبل). سیستم عایق‌بندی کردن، خاصیت داری الکتریک قابل توجهی و حرارت خوبی به سیم‌پیچ میدهد. دارا بودن این مشخصات، عمر زیادی را برای سیم‌پیچ گارانتی میکند. کلیه متریالهای استفاده شده در استاتور، از عایق کلاس ب می‌باشند که دارای خاصیت شعله‌نگیر و خود خاموش کن هستند.

### پارامترهای اختصاصی استاتور

هسته استاتور

4620 mm طول هسته

1150 mm قطر داخلی هسته

2510 mm قطر خارج هسته

باز نوع شیار

60 تعداد شیارهای استاتور

260 mm ارتفاع شیارهای استاتور

26 mm پهنای شیارهای استاتور

0.5 mm ضخامت ورقه‌های

تعداد ورقه‌های برای یک لایه

آلومینیوم مواد (متریال) صفحه پرس شده

سیم پیچ استاتور

نوع رویهم	نوع سیم پیچ
25	گام کویل بر حسب گام شیار
10	دور در فاز هر سری
2	تعداد مدارهای موازی در هر فاز
2	تعداد کویلهای در هر شیار
Y (ستاره)	اتصال سیم پیچ
بله در $360^\circ$	ترانسپوزه نمودن (روبلا نمودن) کویلهای در قسمت راست کویلهای
$1375 \text{ mm}^2$	بخش متقاطع کویل استاتور
$(25 \times 2) 104$	تعداد استرندها (پیچکها) در کویلهای
$8.4 \times 1.6$	ابعاد استرندها
$8.58 \times 1.18$	ابعاد استرندهای عایق شده
0.2 mm	جدا کننده عمودی
10 mm	فاصله گذار بین کویلهای
0.5 mm	لایه شیار پائینی
10 mm	گوه

### مواد کویلها

جوشکاری	نحوه اتصالات در هر سری
$F$	کلاس عایق
0.0012 ohm	مقاومت اهمی در ۷۵ درجه سانتیگراد
0.427μF	ظرفیت الکتریکی یک فاز نسبت به زمین
32.5 KV	تست ولتاژدر فرکاسن نامی ۵۰ هرتز برای ۶۰ ثانیه

### اوزان

110 t	هسته استاتور
15 t	سیم پیچ استاتور
37 t	قالب استاتور
168 t	استاتور کامل بدون یاتاقانها و کولرهای
6.8 t	پایه‌ها (پدستال)

روتور

اجزای اصلی روتور عبارتند از:

بدنه روتور

سیم پیچ روتور

سیم پیچ خفه کننده (تضعیف کننده)

حلقه های جمع کننده (ریتینینگ رینگ)

هوکش ها (فن ها)

## بدنه روتور

بدنه روتور از یک فولاد یکپارچه با آلیاژ مرغوب درست شده است و با چکهای لازم و زیادی که در هنگام ساخت توسط ANSALDO انجام می‌گیرد، خواص مغناطیسی، شیمیائی و مکانیکی این قسمت مهم ماشین (بدنه) معین می‌گردد. اتصال با توربین، انجام شده است بوسیله، یک آلیاژ یکپارچه که در انتهای شافت قرار گرفته. جهت جاسازی سیم پیچ در بدنه روتور، شیارهای مربع شکلی داخل بدنه روتور برای سیم پیچها مهیا شده است. انتهای شافت یک منفذ محوری هم مرکز دارد که تا بدنه روتور امتداد می‌یابد و با دو سوراخ جهت اتصال جریان تحریک همراه است.

## سیم پیچ روتور

سیم پیچ روتور، دارای یک مسیر مستقیم خنک کننده است. که شامل کنداکتورهای توخالی و چهار گوشی است که از آلیاژ مس با ۰/۱ درصد نقره برای افزایش توان حرارتی ساخته شده‌اند. (شکل ۵ را بینید). بالا رفتن حرارت هنگام بهره‌برداری، باعث انبساط سیم پیچ روتور، بطور متقارن از وسط به طرف انتهای سمت بیرون می‌شود. کولینگ محوری، در افزایش درجه حرارت در مسیرهای شعاعی درون یک کویل، تفاوت‌های اندکی را متضمن می‌شود به همین دلیل هیچ حرکتی از کنداکتور تحت شرایط ثابت و پایدار یا ناپایدار و گذرا اتفاق نمی‌افتد.

ساختار کل بدن (مس + عایق) طوری طراحی شده که تمامی شیارها به عنوان یک واحد، پر

شده و گسترش پیدا می‌کنند و در مقابل گوه، می‌لغزند که این لغزش با ضربه اصطکاکی

پائینی صورت می‌پذیرد. این عمل به لرزش تحت شرایط بارگیری و بدون بار منتهی می‌شود.

یک لایه به شکل ۷ که از ورق پلی آمید درست شده است در شیار بعنوان عایق بکار

می‌رود، عایق سیم پیچ در انتهای سیم پیچ، از همان متریال ساخته شده است.

در شیار از پارچه فایبر گلاسی که با رزین اپوکسی دار اشباع شده، استفاده می‌شود. در انتهای

فاصله گذار سیم پیچ، تکه‌هایی از پارچه فایبر گلاس که با رزین اپوکسی اشباع شده، استفاده

می‌شود تا کویلهای را دقیقاً با توجه به هریک در جای خود قرار دهد و مسیر هوای خنک را

مشخص کند.

همه متریالهای عایقی بکار رفته در روتور از عایق کلاس ب می‌باشند که همه شعله نگیر و

خودخاموش کن هستند.

گوههای زبانه‌ای شکل هستند از آلیاژ مس، نیکل با قابلیت هدایت بالایی ساخته شده‌اند و

برای مسدود کردن شیارها مورد استفاده قرار می‌گردند، همچنین این گوههای بخشی از سیم پیچ

خفه کننده (دمپر) هستند، که در قسمت بعد توضیح داده شد.

### سیم پیچ خفه کننده (تضعیف کننده)

کار سیم پیچ خفه کننده، فراهم نمودن یک مسیر مقاومت پائین است برای جریانهایی که

بوسیله میدان دور مربوط به روتور، بوجود می‌آیند و بدینوسیله باعث جذب جریان مخرب

به هنگام ایجاد اتصال کوتاه میشود. سیم پیچ خفه کننده بوسیله گوههای شیار سیم پیچ، شکل گرفته‌اند که از آلیاژ مس، نیکل با قابلیت هدایت خوبی ساخته شده‌اند و هر تکه به تنها یی گ بدون قطع شدن، در امتداد طول روتور میباشد. (در طور روتور بطور یکپارچه بهم متصل هستند). در محل استقرار حلقه‌های جمع کننده، نیروی گریز از مرکز آنها را به یکدیگر می‌چسباند تا یک قفس خفه کننده کامل تشکیل شود. سیم پیچ خفه کننده برای محافظت از جریانات میدانهای معکوس (که قبل از شرح داده شده) مناسب میباشد. (شکل ۶ را ببینید).

### حلقه‌های جمع کننده

حلقه‌های جمع کننده روتور که از فولاد غیرمغناطیسی چدن، با کیفیت بالا ساخته شده‌اند، انتهای سیم پیچ را در جای خود بطور محکم نگه میدارند و آنها را از تغییر شکل پیدا کردن ناشی از نیروهای گریز از مرکز محافظت میکند. حلقه‌های جمع کننده روی بدنه روتور در یک حالت معلق، ناشی از عملیات حرارتی منقبض و جمع شده‌اند. آنها در محور روتور قرار گرفته‌اند که بوسیله سیم نیزه‌ای بر روی دندانه‌ها قفل شده‌اند (شکل ۶ را ببینید). بدلیل معلق بودنشان، هیچ نیروی ناشی از انبساط حرارتی و سیم‌پیچها نمی‌تواند به شافت انتقال یابد. در نتیجه این کار، لرزش روتور از درجه حرارت سیم پیچ تعییت نمی‌کند. متریال حلقه‌های جمع کننده در مقابل خوردگی و شکنندگی مقاوم هستند. حلقه‌های جمع کننده، اجزایی از ژنراتور هستند که بیشترین فشار به آنها وارد میشود، بهمین منظور بوسیله شرکت سازنده و

کارخانه ANSALDO تست‌های متعددی انجام می‌گیرد تا مطمئن شوند که خواص آنها با مشخصاتشان مطابقت دارند.

### **هواکش‌های محوری (فن‌های محوری)**

در طرفین شافت هواکش‌هایی وجود دارد که قسمت میانی هواکش روی سطح شافت جمع (براساس حرارت) شده است. پره‌های هواکش (فین) از آلیاژ آلومینیوم سخت ساخته شده، زاویه‌های آنها برای سرعت چرخشی مناسب است و از طریق پیچ به محل اتصال هواکش، متصل می‌گردد و جریان هوا را مطلوب می‌سازد.

### پارامترهای اختصاصی روتور

قطر درونی	1050 mm
طول قسمت فعال	4620 mm
طول بین مرکز یاتاقانها	8140 mm
سیستم خنک کننده سیم پیچ روتور	بطور مستقیم
تعداد شیارها	36
دورهای موثر در قطب	95
سطح مقطع کنداکتورها	269 mm <sup>2</sup>
کلاس عایقی	
مقاومت اهمی در ۷۵ درجه سانتیگراد	0.188 ohm
مواد کنداکتور	Cu/Ag 0.7 مس / ۰٪ نقره
تست دور زیاد برای دو دقیقه	3600 rpm
تست ولتاژ در فرکانس نامی ۵۰ هرتز برای ۶۰ ثانیه	2.96 KV
سوار نمودن (مونتاژ) حلقه‌های جمع کننده	Cr/Mn 18.18 روم / منگنز
نوع ژور نال	نوع یاتاقانها
ترتیب و ترکیب یاتاقانها	روی پدمتالها (پایه‌ها)
وزن سیم پیچ روتور	5.9 t
وزن کامل روتور	41 t

## سیستم خنک کننده

دو هواکش محوری که با چرخش روتور به حرکت در می‌آیند هوای سیستم خنک کننده را تامین می‌کنند. دو مسیر پارالل هوای خنک وجود دارد که هر مدار بوسیله یکی از هواکشهای محوری تغذیه می‌شود. این مدارهای خنک کننده هوا، از وسط ژنراتور قرینه هستند. (همانطور که در شکل ۷ نشان داده شده است).

## مسیر هوای خنک کن در استاتور

استاتور به چند بخش تقسیم شده است، برای هر نیمه ژنراتور، چهار محفظه تهویه وجود دارد. یک قسمت هوای خنک مستقیماً بدرون شکاف موا بین روتور و استاتور فرستاده می‌شود، در اینجا به هوای خنکی که از انتهای سیم پیچ روتور بیرون می‌آید ملحق می‌شود، یکدیگر از قسمت شکاف هوا عبور می‌کنند از داخل مسیرهای شعاعی در ورقه‌های هسته، و به اولین محفظه پوسته وارد می‌شود، از آن نقطه هوای گرم به سوی کولرها جریان پیدا می‌کند و به طرف فن (هواکش) بر می‌گردد. قسمت دیگر از درون انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) استاتور به طرف خارج جریان می‌یابد، از خلال کانالهای محوری عبور می‌کند و وارد دومین محفظه پوسته می‌گردد. در آن نقطه به طرف داخل از طریق مسیرهای شعاعی در ورقه‌های هسته، جریان می‌یابد، وارد شکاف هوا می‌شود و به طرف بالا می‌رود. یک قسمت به طرف خارج از خلال مسیرهای شعاعی عبور می‌کند و وارد محفظه شماره ۱ پوسته می‌گردد. قسمت دیگر به طرف مرکز ماشین جریان می‌یابد جایی که به هوای خنک روتور ملحق می‌گردد.

یک قسمت هوا از دو مین محفظه پوسته، از طریق کانالهای محوری، به طرف چهارمین محفظه پوسته هدایت می‌شود و از آن نقطه در یک سمت شعاعی به طرف شکاف هوا جریان پیدا می‌کند در جایی که با هوای خنک روتور در هم ادغام (میکس) می‌گردد. هوای خنک از محفظه دوم و چهارم پوسته جریان می‌یابد و هوای خنک روتور از خلال مسیرهای شعاعی بطرف محفظه سوم پوسته بیرون می‌آید. از آن نقطه هوای گرم از طریق کولرهای به عقب جریان می‌یابد و سپس به طرف فن (هواکش) باز می‌گردد.

### **مسیر هوای خنک در کنداکتورهای روتور**

مسیر هوای خنک در روتور، بواسطه چرخش روتور بوجود می‌آید. مجرای خروج هوا از مجرای ورود، شعاع بزرگتری دارد، به همین دلیل فشار لازم برای تولید جریان هوا را بوجود می‌آورد. هوای خنک بین شافت و رینگ مرکزی (حلقه مرکزی) وارد روتور می‌شود و به داخل محفظه انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می‌یابد. در مجرای ورود به سمت شیارها، هوا به درون کنداکتورها وارد می‌شود و آنجا بدو قسمت جریان پیدا می‌کند. یک قسمت بدرون کنداکتورها در شیارها، جریان می‌یابد و به مرکز روتور می‌رسد. در آنجا بیرون می‌آید و از طریق سوراخهای شعاعی شیاربندی نشده در کنداکتورها و شکافهای منتهی به گوهای شکاف هوا میرسد. دو مین قسمت بدرون کنداکتورها در انتهای سیم پیچ (پیشانی سیم پیچ) جریان می‌یابد به محورهای قطبها میرسد، از کنداکتورها می‌گذرد و از طریق شیارهای کوتاه در انتهای بدنه روتور به طرف شکاف هوا بیرون می‌آید.

## فیلترهای جبران هوا

در سیستم خنک کننده بسته، که توسط فن های طرفین روتور بوجود آمده است، نشتی هوا به بیرون اجتناب ناپذیر است. در انتهای نواحی، جایی که فشار مضاعف غالب میشود هوا میتواند به طرف بیرون نشت پیدا کند. (در جهت فشار فن). در نواحی، جایی که وکیوم غالب میشود هوا میتواند به طرف داخل کشیده شود (در جهت مکش فن). بهر حال نباید بخارطه جابجاگی هوا، مسیر هوا از طریق درزها و ترکها وارد ژنراتور شود، ورودی هوای جبرانی بداخل ژنراتور، باید کنترل گردد از طریق دریچه های بخصوصی که به این منظور فراهم آمده اند. این دریچه ها در نواحی ساخته شده اند که دارای (مینیمم) حداقل فشار ثابت می باشد، بطور مثال در نواحی که هوا سریعاً به طرف فن جریان پیدا میکند. بمنظور جلوگیری از وارد شدن هوا به ژنراتور در زمان جابجاگی هوا، دریچه های هوا به فیلترهای مجهز شده اند که به کاورهای بیرونی متصل شده اند. در بازدیدهای دوره ای تعمیرات، فیلترها باید تمیز شوند و یا بیرون آورده شده و تعویض گردند.

## کولرهای

کولرهای مبدل های حرارتی از نوع سطح میباشند که برای خنک کردن هوا، در پشت ژنراتور قرار گرفته اند. در کولرهای آب، هوای گرم شده را خنک مینماید. کولرهای شامل چهار المنش (عنصر) هستند، آنها در قسمت پائینی پوسته بطور افقی قرار گرفته اند و جریان آب و هوا در کولر بصورت پارالل می باشد. هر المنش از تعداد نسبتاً زیادی لوله های راست تشکیل شده

که بمنظور تبادل حرارتی، در سطح مجهر به فین‌هایی (سیمهای نازک) در سطح خارجی میباشند.

آب خنک درون لوله‌ها جریان می‌یابد و هوای ژنراتور توسط آب از طریق سطح بیرونی خنک میشود. هر دو طرف لوله‌ها، در محفظه‌های آب محکوم شده‌اند. محفظه‌های آب بدو بخش ورودی آب و خروجی آب تقسیم شده است. که در یک جهت متقابل نسبت به جریان هوا قرار گرفته است.

پارامترهای اختصاصی

$^{\circ}\text{C} 32$	درجة حرارت آب در ورودی کولرها
$^{\circ}\text{C} 38$	درجة حرارت آب در خروجی کولرها
$^{\circ}\text{C} 40$	درجة حرارت هوا در خروجی کولرها
$^{\circ}\text{C} 58$	درجة حرارت هوا در ورودی کولرها
$2263 \text{ KW}$	تلفات دربار اسمی
$67\%$	توان خروجی با خراجی بودن یک کولر (در صورت قدرت اسمی)
$44.8 \text{ m/s}$	اندازه جریان هوا (در سطح دریا)
$310 \text{ m/s/h}$	اندازه جریان آب
$1.0 \text{ Mpa}$	فشار آب طبق طراحی
$4 \times 25\%$	تعداد کولرها
$\text{Cu/Ni } 90.10$ مس / نیکل	مواد لوله‌های کولرها
فولاد کربن	مواد محفظه‌های لوله‌ها
فولاد کربن با محافظ	مواد محفظه‌های آب

## یاتاقانها

### تشریح:

در قسمت انتهایی هر ژنراتور، یک پایه یاتاقان جوشکاری شده وجود دارد. پوشش‌های یاتاقان که از نوع پاکتی می‌باشند و بطور افقی به دو نیمه شده‌اند، روتور را محافظت می‌کنند. وقتی روتور می‌چرخد، یک فیلم روغنی که توسط فشار هیدرولیک (موتور پمپ) تامین می‌شود یا روتورها را مهار می‌کند و یاتاقان را از ساییدگی محافظت مینماید. فواصل یاتاقانهای نوع ژورنال طوری قرار گرفته‌اند که حداقل قابلیت اطمینان بهره‌برداری را در فضای کم و افت اصطکاک پائین ارائه دهند. دیوارهای یاتاقان از فولاد ساخته شده‌اند که سطح داخل آنها با یک آلیاژ فلز سفید سیاربندی شده است. جهت مرکزیابی یاتاقان از چهار صفحه تبدیل که بدور محیط یاتاقان هستند استفاده می‌گردد، رینگ یاتاقان در مکان خود توسط درپوش یاتاقان نگه داشته می‌شود. بمنظور اجتناب از ورود روغن به ماشین، یاتاقانه از پوسته استاتور جدا هستند و بوسیله دو لایه آب‌بندی از نوع لاپرنسیت آب‌بندی می‌شوند. (شکل ۹ را ببینید). برای جلوگیری از عبور جریان شافت به داخل یاتاقانها، یاتاقان روی پایه غیرمتحرک، دو لایه عایق دارد که این دو لایه عایق متشکل است از صفحه تبدیل‌هایی که متریال عایق‌بندی دارند و یک لایه بین یاتاقان و رینگ یاتاقان قرار گرفته است.

## روغنکاری

از درون سوراخهایی در محفظه یاتاقان و روزنه ورودی جانبی، روغن دارد یاتاقان میشود. از روزنه ورودی روغن، روغن عبور میکند و به ورودی روغن دیواره یاتاقان میرسد. به هر دو سطح خارجی، روغن خارج از یاتاقان، بر کل محیط شافت جریان مییابد.

## کنترل (ناظارت) حرارتی

درجه حرارت فلز یاتاقان، معیار مناسبی برای ناظارت و کنترل کردن بر طرز عمل صحیح یاتاقان. با استفاده از عناصر اندازه‌گیری دما، درجه حرارت در نیمه پائین محفظه یاتاقان اندازه‌گیری می‌شود. با افزایش درجه حرارت، سیگنال آلام و تریپ توربین انجام می‌گیرد.

## پارامترهای اختصاصی

### نوع روغنکاری

دمای اسمی ورودی روغن	°C 50	
فشار اسمی ورودی روغن	1.8 bar	
سیستم جکینگ روغن (روغن بالابر)	بله	
اندازه جریان روغن اسمی (یاتاقان سمت مخالف تحریک)	160 l/min	
اندازه جریان روغن اسمی (یاتاقان سمت تحریک)	100 l/min	

## رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی

رینگهای لغزشی و نگهدارنده‌های ذغالی، جریان تحریک را از سیستم ساکن و ثابت تحریک به سیم پیچ میدان چرخشی انتقال میدهد. رینگهای لغزشی شیاردار هستند و در قسمت انتهای غیرمتحرک روی یک شافت قرار گرفته‌اند. یک لایه عایق در شافت تعییه شده و رینگهای لغزشی درون آن برای قفل کردن آنها در مکان خودشان متصل شده‌اند. (شکل ۱۰ را ببینید). نگهدارنده‌های ذغالی با پوسته با یکدیگر بر روی یک صفحه مونتاژ شده‌اند. ذغال و رینگهای لغزشی را میتواند از درون پنجره‌هایی در محفظه مشاهده نمود. ذغالها از گرافیت طبیعی ساخته شده‌اند و بدون وسایل اتصال هستند (به چیزی متصل نیستند) و نیازی به روغنکاری ندارند و در کف در نگهدارنده‌های ذغالی فرنی مارپیچی شکلی که فشار یکنواختی را در سراسر نواحی سابدیه شده تولید میکند، نشانده شده‌اند. ذغالها را میتوان هنگام بهره‌برداری بیرون آورد و تعویض کرد. بمنظور سهولت، نگهدارنده‌های ذغالی روی دستگاهی با وسیله اتصال دو شاخه‌ای مونتاژ شده‌اند. اتصالاتی روی پایه‌های (راکر) ذغالی طراحی شده به شیوه‌ای که خاصیت قطبی آنها را میتوان معکوس کرد که نتیجه معکوس نمودن این است که ساییدگی رینگهای لغزشی غیریکنواحت و نامتناسب نباشد. جهت تهویه و خنک سازی پوسته رینگهای لغزشی، یک هوکش شعاعی تعییه شده که در مداری باز با مکش هوا از زیر، به طرف فیلترهای یک طبقه‌ای پارچه‌ای، بر روی شافت عمل میکند در این حالت هوا در بالا تخلیه شده. فیلترها تصفیه موثر برای گرفتن مقدار گرد و خاک و آلدگی‌های شیمیائی و یا عوالم محیطی که ممکن است در شرایط سایت در هوا

وجود داشته باشند را فراهم میکند، اختلاف فشار باعث اتصال سویچ و مونیتور میگردد.  
زمانیکه کلیدهای قطع و وصل اختلاف فشار عمل میکند و همچنین هنگام بازدید دورهای تعمیرات، فیلترها مورد بازرستی قرار میگیرد.

### پارامترهای اختصاصی

#### نگهدارندهای ذغالی

نوع کشویی	نوع
4	۲ تعداد رینگهای لغزشی
$180 \text{ g/cm}^2$	۳ فشار فنر

#### ذغالها

#### کارخانه سازنده

نوع	634 ملی
مواد	گرافیت طبیعی
تعداد در رینگهای لغزشی	16
تراکم جریان (دانسیته)	$10 \text{ A/cm}^2$
ابعاد	$38.1 \times 25.4 \times 1.2 \text{ mm}$
میزان جریان هوای خنک (تهویه پوسته رینگهای لغزشی)	$2.2 \text{ m}^3/\text{sec}$

## بهره‌برداری

این دستورالعملها برای توربور ژنراتورهایی که بکار می‌روند که بوسیله هوا خنک می‌شوند (مثلاً هسته استاتور، سیم‌پیچ استاتور، سیم‌پیچ روتور که همگی بوسیله هوا خنک می‌شوند) و شرایط نرمال بهره‌برداری را تشریح می‌کنند و نقشه راهنمای اصلی را به هنگام راهاندازی یا تریپ واحد ارائه میدهند آنطور که از وضعیت غیرنرمال و زیان آور برای راهاندازی اجتناب شود.

## بهره‌برداری کلی

برای بهره‌برداری صحیح از توربوژنراتور، کاملاً ضروری است که از ژنراتور برای بهره‌برداری در محدوده‌های نمودار بارگیری قدرت استفاده کنیم زیرا پارامترهای معینی باید طبق وضعیتها ذیل بکار گرفته شود.

## سیم‌پیچ استاتور

طرفین بارگیری سیم‌پیچ استاتور، براساس حداکثر درجه حرارت مجاز از عایق سیم‌پیچ تعیین می‌گردد.

## سیم پیچ روتور

بهره‌برداری با ضریب قدرت کمتر از  $\cos \theta$  اسمی در محدوده تحریک زیاد بوسیله درجه حرارت سیم پیچ روتور محدود می‌گردد. ژنراتور با قدرت ظاهری اسمی نمی‌تواند راه اندازی شود. همانطور که در منحنی قابلیت در نمودار قدرت اکتیو را کتیو نشان داده شده است.

## هسته استاتور

بهره‌برداری در محدوده زیر تحریک، بوسیله از دیاد حرارت در هسته و ورقه‌های فشرده محدود می‌گردد. داده‌های کارآیی مجاز در نواحی بهره‌برداری، در منحنی قابلیت نشان داده شده.

## پایداری و ثبات وضعیت

در محدوده زیر تحریک، در شرایط بهره‌برداری در مقابل با ضریب قدرت پیش‌فاز، قدرت بارگیری ژنراتور نه فقط بوسیله تنش حرارتی در قسمتهای انتهایی هسته استاتور محدود می‌شود بلکه پایداری و ثبات وضعیت برای اجتناب از خطر شل شدن طبقه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.

## اختلاف انساط سیم پیچ استاتور - هسته استاتور

قابلیت بارگیری سیم پیچ استاتور، همچنین بوسیله اختلاف انساط سیم پیچ دور کویلها و هسته محدود میشود. این عامل خصوصاً برای ازدیاد هسته مهم میباشد. اختلاف انساط تابع حرارت است. در هنگام تغییر بار حرارت سیم و پیچ سریعتر از هسته مغناطیسی تغییر میکند اگر ژنراتور دورن محدوده هایی که توسط کارخانه سازنده اظهار شده، بهره برداری گردد، افزایش حرارت مطمئناً بر ژنراتور تاثیر نمیگذارد و باعث صدمه زدن به آن نمیشود.

## لرزشها یا ارتعاشات

لرزشها باید اندازه گیری و نشان داده شوند. لرزشها میتوانند ناشی از خارج شدن شافت از لایمنت (تعادل) باشند، توزیع غیریکنواخت درجه حرارت در خود شافت از دلایل لرزش است. لرزش شافت (نسبت به یاتاقانها یا مطلق) در زمان بهره برداری باید در محدوده پائین نگه داشته شود. این احتمال هست که توربوزنراتورهایی که برای مدت زمانی طولانی در سطح زیادی لرزش دارند، به تعمیرات بیشتری نیاز داشته باشند.

## راه اندازی، بارگیری، تریپ (خارج شدن واحد)

پروسه راه اندازی، بارگیری و تریپ از سیستم منطقی (ایستگاه کنترل) فرمان میگیرد که همه تجهیزات مولد توربین را کنترل میکند.

## ملاحظات

شیوه‌های ذیل برای راهاندازی و تریب ژنراتور، برای پوشش دادن به همه جزئیات یا تغییرات در پروسه‌های راهاندازی و متوقف‌سازی طرح نشده‌اند. تغییرات بسیاری می‌شود در این پروسه‌ها بنا به اقتضای احتیاجات خاص توسط اپراتورهای خاص انجام گیرد.

## پیش از راهاندازی

کلیه تجهیزات حفاظت و اندازه‌گیری و اینستورمنتها باید قبل از بکار گرفتن در سرویس و راهاندازی تائید و کالیبره شوند. تمام سیستمهای کمکی ژنراتور، قبل از اینکه در سرویس قرار بگیرند باید چک و کنترل شوند تا بعد از به اثبات رسیدن قابلیت کارکردشان، در سرویس به کار انداخته شوند.

## خطار

در تمام طول مدتی که بهره‌برداری انجام نمی‌گیرد، وسایلی که برای محافظت از کنداشه شدن (تراکم) رطوبت در داخل ژنراتور قرار گرفته‌اند، باید روشن نگه داشته شوند. اگر برای مدت زمانی خاموش شوند یا آخرین واحد بیش از پنج روز تریپ باشد یا مکش هوای محیط و رطوبت زیاد باشد، ضروری است که قبل از دوباره تحریک شدن ماشین، شاخص قطبی شدن و مقاومت عایق سیم پیچها اندازه‌گیری شود و یا حداقل اندازه‌های داده شده

توسط سازنده مقایسه گردد. میزان اندازه‌گیری شده باید از حد نورم پائین‌تر باشد، سیم‌پیچها

باید خشک باشند تا اندازه قابل قبول بدست آید.

برای اهداف راهاندازی، قویاً توصیه می‌گردد که از مود اتومات سیستم تنظیم ولتاژ استفاده

گردد. در واقع سیستم تنظیم ولتاژ با یک سیستم کنترل منطقی طراحی شده که بطور

اتوماتیک ولتاژ ژنراتور را از صفر تا اندازه دلخواه می‌آورد بدون اینکه دخالت خارجی

توسط اپراتور صورت گیرد. تا زمانیکه به این طریقه بهره‌برداری، حفاظت روی ژنراتور

بطور مثال  $f/7$  وجود نداشته باشد (در مدار نباشند)، از تنظیم ولتاژ بصورت دستی اجتناب

کنید و اپراتور میتواند با تقویت روی سیگنال اصلی ولتاژ، از حدود مجاز بعضی پارامترهای

راهاندازی فراتر رود.

## راهاندازی

۱- بینید که همه اتصالات مداری سیم‌پیچ ژنراتور با هر مصرفی باز باشد و همچنین هیچ

ولتاژی روی سیم‌پیچ روتور اعمال نشده باشد.

۲- با دستورالعمل مشخص شده برای توربین، سرعت توربین ژنراتور را به دور اسمی برسانید.

در زمان راهاندازی توربوژنراتور پس از گذراندن دوره تریپ ابتدا باید توربوژنراتور با دور

متوسط چرخانده شوند برای مدت مشخصی قبل از رسیدن به دور نامی، بمنظور جلوگیری از

انبساط و انحنای موقتی شافت در روتور، این زمان برای رسیدن به پارامترهای نامی توربین

است.

۳- با وصل کلید تحریک، سیستم برق دار میشود و با وصل کلید سیستم تنظیم ولتاژ، از محلی

که تغذیه سیستم تحریک پیش‌بینی شده، ولتاژ ژنراتور به اندازه‌های تنظیم شده میرسد. ولتاژ تحریک بطور نرمال نباید تا ۹۸ درصد سرعت اسمی یا بالاتر از آن برسد.

۴- در این زمان ژنراتور با سیستم خارجی سنکرون میشود، و با عمل کردن سیگنال اصلی ولتاژ ژنراتور تنظیم میشود. وقتی واحد در حال سنکرون شدن است ولتاژ ژنراتور با ولتاژ سیستم باید منطبق و یکسان شود با تولرانس  $5\%+$  و بهنگام بستن کلید زاویه اختلاف فاز نباید از ده درجه الکتریکی فراتر رود.

۵- اگر ماشین، تنها ماشین بهره‌برداری روی یک سیستم است، ژنراتور را با سیستم سنکرون کنید یا بارهای روی ژنراتور را اتصال دهید. هنگامیکه ژنراتور با سیستم شبکه سنکرون میشود، برای حداقل نمودن کار کرد ژنراتور، باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد مثل صحیح منطبق کردن (مچ کردن) ولتاژ سیستمهای، فرکانس و اختلاف فاز با یکدیگر، بطوریکه اختلاف ولتاژ شبکه و ژنراتور، اختلاف زاویه فاز ژنراتور و شبکه و اختلاف فرکانس ژنراتور و شبکه و حداقل اختلاف را با هم داشته باشند.

۶- تنظیم سیستم کنترل توربین جهت تنظیم دور و برای تغییر بار و قطع بار امری بسیار ضروری است. با تنظیم و تغییر ولتاژ میتوان بار را کتیو مورد نظر را بدست آورد.

## دستورالعملهای سنکرون شدن

اختلاف ولتاژ ژنراتور با شبکه  $\leq 5\%$

اختلاف فاز زاویه ژنراتور با شبکه (الکتریکی)  $10^\circ \leq \text{el}$

اختلاف فرکانس ژنراتور با شبکه  $\leq 0.5\%$

### **بهره‌برداری به هنگام پارالل**

در بهره‌برداری به هنگام پارالل، بار اکتیو توسط گاورنر تعیین می‌گردد. تحریک هیچ تاثیری بر بار اکتیو ندارد و فقط شرایط بار راکتیو ژنراتور را، تعیین می‌کند.

### **تغییر در بار اکتیو**

قابلیت واحد توربورژنراتور برای دنبال کردن تغییراتی در بار اکتیو، که توسط مصرف کننده یا شبکه ایجاد می‌شود، فقط به سرعت تنظیم توربین و کنترل تجهیزاتش بستگی دارد.

### **بهره‌برداری با شبکه ایزوله**

بار ماشین توسط مصرف کننده، مستقیماً مصرف می‌گردد. فرکانس بوسیله گاورنر توربین کنترل می‌گردد.

### **تریپ یا قطع مدار**

مثل راهاندازی ماشین، تریپ ماشین هم به احتیاجات توربین بستگی دارد. غالباً راهاندازی، بارگیری، بی‌بار کردن و تریپ مدار به معنای افزایش نیروی کشش و انبساط در سیم‌پیچها و قسمتهای دوار است که این بر عمر مورد انتظار ما از ماشین اثر می‌گذارد.

## تریپ نرمال

- ۱- بار روی واحد را، بوسیله کنترل توربین، یا با قطع بار توسط یک ماشین کاهش دهید.
- ۲- وقتی بار کم شد یا نزدیک به صفر رسید، سیستم تحریک را قطع کنید. میدان سیم پیچ مداری را که بطور اتومات بسته شده، تخلیه نماید.

## وضعیتهاي بهره‌برداري غيرنرمال

پیشنهادات اظهار شده در این پاراگرافها، بمنظور ارائه راهنمایی‌هایی در خصوص بهره‌برداری غیرنرمال، مطرح شده‌اند.

## تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک

تنظیم ولتاژ بصورت اتوماتیک، روش نرمال بهره‌برداری است. تنظیم ولتاژ باید در شرایطی انجام شود که از یک طرف، پایداری مناسبی حال گردد و از طرفی دیگر، لازم نباشد که توربوژنراتور بطور مداوم با ازدیاد بار تنظیم شود، برای ولتاژ ژنراتور، محدوده تنظیمی طراحی شده تا حدود ولتاژ مجاز را به فراخور بهره‌برداری‌های مداوم تنظیم کند.

## تنظیم ولتاژ بصورت دستی

اگر تنظیم کننده‌های اتوماتیک ایراد پیدا کنند، یا روی ژنراتور تست انجام گیرد، بهره‌برداری سیستم تحریک بصورت دستی، بعنوان بهره‌برداری اضطراری انجام می‌گیرد. باید توجه کرد که در بهره‌برداری بصورت دستی به منظور صورت گرفتن هر تغییری در بار دیموند و ولتاژ، سیستم تحریک باید بصورت دستی کنترل شود.

## بهره‌برداری در فرکانس بالا

وقتی تغییری در بهره‌برداری در شبکه‌های ایزوله صورت می‌گیرد یا تغییرات زیادی در بار وجود می‌آید، باید دقیق کرد که فرکانس و سرعت افزایش زیاد پیدا نکنند.

## بهره‌برداری در فرکانس پائین

بهره‌برداری در فرکانس پائین، بطور نرمال یا نتیجه از دیاد بار است یا اخلال در شبکه. بهره‌برداری با تنظیم کننده دستی ولتاژ، تا زمانی که به حدود عملکرد رله نرسیده باشد، خطر افزایش زیاد ولتها در محدوده هرتز را  $\left(\frac{V}{F}\right)$  نشان میدهد. این کار ممکن است باعث اشباع زیاد جریانهای مغناطیسی در توربوژنراتور شود و همه ترانسفورماتورهای متصل شده با افزایش درجه حرارت هسته مواجه می‌شوند و امکان سوختن هسته‌ها می‌باشد.

## خروج از حالت سنکرون ( جدا شدن ژنراتور از شبکه)

هنگامی که ژنراتور به شبکه الکتریکی متصل میگردد و قدرت خروجی را انتقال میدهد، و بدنبال مشکلاتی که در شبکه یا در واحد پیش میآید، ممکن است سینکرونیزه جدا شود. این جدی ترین وضعیت غیرنرمال است که ممکن است اتفاق بیافتد تا جایی که کل مدار شامل توربین، ژنراتور، فونداسیون و واحدهای الکتریکی در معرض آسیب فراوانی قرار میگیرند. جریانات قوی در سیستم پیچهای آرمیچر بوجود میآید که باعث کششهاي حرارتی، مکانیکی و الکترومغناطیسی میگردد و روتور و گشتاور بوجود آمده در روتور چندین بار بیشتر از گشتاور بار نامی میباشد.

بنابراین جهت جلوگیری از خسارات واردہ به ژنراتور، حفاظتهای الکتریکی برای تریپ به موقع ژنراتور طراحی شده است. چنانچه ژنراتور بدلایل بالا از مدار خارج شود باید بواسیله پرنسل متخصص بدقت چک و کنترل شود و بعد از اینکه بازدیدهای لازم و تعمیرات بعمل آمد، دوباره راهاندازی شود.

## قطع میدان تحریک

قطع میدان تحریک در زمانی که ژنراتور به شبکه متصل است باعث افزایش درجه حرارت خصوصاً در روتور میگردد. شرایط غیرزمانی که پیش میآید شدیداً بستگی به بار اکتیوی دارد که ژنراتور قبل از قطع میدان تحریک در حال انتقال و تولید آن بود. این شرایط

غیرنرمال همچنین بستگی به فرکانس لغزشی و وضعیت سیم‌پیچ تحریک (باز یا اتصال کوتاه بودن مدار) دارد.

وقتی میدان تحریک قطع شد رفتار ژنراتور به عنوان یک ماشین آسنکرون در توربه عنوان یک قطع از ماشین می‌باشد تاثیرات چنی بهره‌برداری نتیجه ولتاژ القاء شده و جریانات در حال عبور از رotor می‌باشد. ظرفیت بار راکتیو ناشی از قطع میدان تحریک ممکن است باعث بوجود آمدن شرایط ناپایداری در بهره‌برداری از ژنراتور بشود. (بهره‌برداری زیر تحریک) بنابراین در موقع قطع میدان تحریک ژنراتور باید سریعاً از شبکه جدا شود.

### تریپ همزمان

وقتی والو توربین بسته می‌شود کلید ژنراتور باز می‌شود و همزمان میدان تحریک برداشته می‌شود. این نوع تریپ برای حفاظت سریع از ژنراتور در مقابل خطاهای داخلی ژنراتور می‌باشد.

### تریپ ژنراتور

وقتی ژنراتور تریپ می‌کند کلید واحد باز می‌شود و تحریک بطور همزمان برداشته می‌شود اما توربین به دور خود در نزدیک سرعت اسمی ادامه می‌دهد. این تریپ زمانی امکان‌پذیر است که نگه داشتن توربین در حالت دور اسمی زیان‌آور نباشد و حفاظت‌های مورد نیاز برای توربین فراهم گردد.

با توجه به این تریپ اگر علت تریپ در مدت کوتاهی مشخص گردد و حل شود ژنراتور می‌تواند در مدت کوتاهی دوباره سنکرون شود. به هر حال تریپ نمودن توربین جهت سریع متصل شدن مجدد ژنراتور به شبکه دارای مزیت می‌باشد مگر اینکه افزایش دور باعث تریپ توربین گردد.

### تریپ کلید (بریکر)

در شرایطی که فقط کلید ژنراتور قطع شود و در صورتی که مصارف داخلی از منبع دیگری تغذیه نشوند دور مصارف داخلی می‌تواند به وسیله ژنراتور تغذیه شود چنانچه بتوان مصارف داخلی را از منبع دیگری تغذیه نمود پیشنهاد می‌شود در این شرایط ژنراتور را تریپ دهید.

### تریپ ترتیبی

در این روش توربین را تریپ می‌دهید. به وسیله حفاظت معکوس شدن قدرت کلید ژنراتور باز می‌شود و در نتیجه منجر به تریپ جریان تحریک می‌شود. تریپ به شیوه ذکر شده (توسط حفاظت معکوس شدن جریان) ترجیحاً با در نظر گرفتن تاخیر زمانی قابل قبول اجراء گردد که در این صورت خطری برای ژنراتور ندارد.

### تریپ دستی

در تریپ دستی ترتیب تریپ به همان شیوه تریپ ترتیبی است که در بالا ذکر شد با این تفاوت که تریپ توربین توسط اپراتور به صورت دستی انجام می‌شود.

### برگشت دستی و تریپ

توسط سیستم کنترل توربین قدرت خروجی توربین به سطح پایین تر یا نزدیک به صفر کاهش می‌یابد و در صورت نیاز تریپ ترتیبی یا تریپ دستی انجام می‌گیرد. همانگونه که در پاراگراف‌های قبلی توضیح داده شد این پروسه‌ای است که بطور نرمال در هنگام قطع واحد دنبال می‌گردد.

همچنین پیشنهاد می‌گردد که برای هر تریپ آلام در نظر گرفته شود.

### برگشت اتوماتیک

اگر برگشت اتوماتیک در سیستم منطقی کنترل واحد در نظر گرفته شده باشد توسط آن با کنترل توربین بار بطور اتوماتیک کاهش پیدا می‌کند.

## برگشت دستی

بار اکتیو توسط اپراتور به صورت دستی کم می‌شود. اگر شرایط غیرنرمال یا اشتباهی که مربوط به بار است پیش بیاید مثل افزایش درجه حرارت ژنراتور برگشت دستی سودمند خواهد بود و نیازی نیست که فوراً تریپ داده شود.

## حافظت‌های ژنراتور

کارخانه سازنده پیشنهاد می‌کند که ژنراتور در برابر خطاهای ذیل حفاظت شود.

### خطاهای الکتریکی

- افزایش جریان استاتور
- اتصال زمین سیم پیچ استاتور به زمین
- اتصال فاز به فاز سیم پیچ استاتور
- افزایش درجه حرارت سیم پیچ تحریک
- اتصال سیم پیچ تحریک به زمین
- قطع میدان تحریک

### خطاهای حرارتی و مکانیکی

- افزایش لرزش
- خطای سنکرونیزه
- افزایش درجه حرارت موضعی
- خطاهای سیستم یا شبکه
- جریان نامتقارن استاتور (آرمیچر)
- خروج از سنکرونیزه

### فهرست شماره ۱: خلاصه‌ای از پیشنهاداتی برای حفاظت ژنراتور

حداقل حفاظت پیشنهاد شده	نوع خطا
برگشت دستی / تریپ	افزایش جریان
تریپ	اتصال سیم پیچ استاتور به زمین
تریپ	خطای فاز به فاز استاتور
برگشت دستی (*) تریپ ترتیبی (*)	افزایش درجه حرارت سیم پیچ روتور
تریپ ترتیبی	اتصال سیم پیچ تحریک به زمین
تریپ همزمان	قطع میدان تحریک
تریپ ترتیبی (**)	لرزش‌های یاتاقان
از چک رله‌ها استفاده گردد	خطای سنکرون
تریپ کلید	جریان نامتقارن استاتور
تریپ کلید	خروج از سنکرون
بر طبق دستورالعمل توربین	فرکانس غیرنرمال
برگشت دستی / تریپ	افزایش درجه حرارت موضعی سیم پیچ

**ملاحظات:**

(x) این عمل با توجه به نقش محدودیت افزایش تحریک اساساً به مشخصات سیستم تحریک بستگی دارد.

(xx) از تریپ همزمان توربین و ژنراتور اجتناب کنید چون باعث نوسان و افزایش دور روتور می‌گردد که برای ژنراتور

فوق العاده خطرناک می‌باشد و لرزش‌های شدید در یاتاقان‌ها منجر به آسیب مکانیکی در یاتاقان‌ها یا بطور کلی آسیب در

شافت می‌شود.

## لرزش یا تاقان‌ها

### لرزش در یاتاقان‌های نوع ژورنال

#### اتصال ژنراتور به توربین گاز

معیار ارزیابی سرعت لرزش ژورنال‌ها با (۱۹۹۳) ۱۰۸۱۶-۱ ثبات/ثبت کلاس و استاندارد جب بیان می‌شود. استاندارد ذکر شده همچنین با استاندارد ۲۰۵۶ آج برای گروه ماشین‌های انجام می‌شود.

#### جدول شماره ۲: معیار سرعت لرزش‌های ژورنال‌ها

سرعت لرزش میلی‌متر بر ثانیه	سطح
۲/۸	اندازه مرجع
۱/۷	اندازه حد الارم
۱۸	اندازه حد تریپ

سطوح بالا به جهت عمودی جهت افقی و جهت محوری برابر می‌گردد.

لرزش نسبی روتور در محدوده یاتاقان‌ها

#### اتصال ژنراتور به توربین گاز

معیار ارزیابی دامنه نوسان لرزش نسبی روتور با استاندارد (۱۹۹۰) ۷۹۱۹-۳ ثبات/ثبت بیان می‌گردد. استاندارد ذکر شده همچنین با قسمت ۳ استاندارد ۲۰۵۹ آج بیان می‌گردد.

### جدول شماره ۳: معیار ارزیابی دامنه لرزش‌های نسبی روتور

دامنه نوسانات لرزش ۰ - پیک (زش) ۶۰ هرتز	دامنه نوسانات لرزش ۰ - پیک (زش) ۵۰ هرتز	سطح
۴۰	۴۴	اندازه مرجع
۷۵	۸۲.۵	اندازه حد الارم
۱۱۰	۱۲۰	اندازه حد تریپ

### بازدیدهای دوره‌ای

#### بازدیدهای روزانه

بازدیدهای بصری ذیل را می‌توان با مشاهده از دورن دریچه پوسته رینگ‌های لغزشی انجام داد.

- در ذغال‌های جرقه نباید دیده شود.

- شرایط اتصال خوب و انعطاف‌پذیر ذغال‌ها

علاوه بر این‌ها کنترل کردن موارد ذیل مهم می‌باشد:

- نرمال بودن صدای تجهیزات

- درجه حرارت هوای خنک کننده

بازدیدهای بصری هفتگی و کنترل

علاوه بر بازدیدهای روزانه کنترل کردن موارد ذیل مهم می‌باشد:

- ساییدگی ذغال

- تمیز بودن وضعیت و مونتاژ فیلترهای جریان هوای خنک کننده

### **بازدیدهای بصری و ماهانه و کنترل**

بازدیدهای ماهانه علاوه بر موارد مشخص شده در کنترل‌های روزانه هفتگی شامل موارد

ذیل می‌باشد:

- وضعیت سطح رینگ‌ها: به هنگام دوران ماشین و سرعت سنکرون روتور برای بازدید از

سطح رینگ‌ها می‌توان از یک لامپ استروبوسکوپ (چرخش‌نما) استفاده کرد.

- اندازه‌گیری و ثبت سطح لرزش روی چند ذغال از هر رینگ

ثبت نتایج اندازه‌گیری شده به منظور توجه کردن به تغییرات پیشنهاد می‌گردد. از آنجا که

میزان تغییرات لرزش‌های اغلب از اندازه‌های واقعی مهمتر می‌باشد باید علت این تغییرات

بررسی شود. اگر ذغال‌های چک شده دارای لرزش بیش از حد باشند باید از کلیه ذغال‌های

آزمایش لرزش به عمل آید تا مشخص شود که مشکل مربوط به رینگ‌های جمع‌کننده

است یا به طرز سوار کردن نگهدارنده ذغالی.

## اطلاعات تكميلی

### داده های مرجع

TY 10546 4	نوع ژنراتور
ANSALDO	کارخانه سازنده
200 MVA	توان اسمی (درجه حرارت هوای خنک کننده در 40° سانتیگراد در سطح دریا)
15.750 KV	ولتاژ اسمی
0.8	ضریب قدرت اسمی
50 HZ	فرکانس اسمی
+/- 5%	محدوده تغییرات ولتاژ
+/-2%	محدوده تغییرات فرکانس
1.05 p.u.	حداکثر تغییرات ولتاژ بر فرکانس ب/ج
7331 A	جريان اسمی
2	تعداد قطب ها
3000/3600 rpm	- سرعت اسمی / افزایش دور (خخصیت ساخت) ( تست برای دو دقیقه )
۳ فاز / ستاره	- تعداد فاز / اتصال فاز
IEC	- استانداردهای مرجع
	- نوع سیستم تحریک
1417 A	- جریان تحریک در بار اسمی

296 V	- ولتاژ تحریک در بار اسمی (در ۱۰۵ درجه سانتیگراد)
F/F	- کلاس عایقی استاتور/ سیم پیچ روتور
مستقیم / غیرمستقیم	- سیستم خنک کننده استاتور/ سیم پیچ روتور
°C 40	- درجه حرارت خنک کننده اولی
°C 80	- افزایش درجه حرارت سیم پیچ استاتور (به وسیله II)
°C 65	- افزایش درجه حرارت سیم پیچ روتور (به وسیله مقاومت)
0.47	- نسبت اتصال کوتاه (محاسبه شود)
IP 54	- درجه حرارت حفاظت بر طبق آب ۳۴-۵
IC 8A1W7	- کد سیستم خنک کننده بر طبق آب ۳۴-۶
224 t	- وزن کامل ژنراتور
	راندمان ژنراتور طبق قرارداد (بر طبق آل ۱۳۴)
98.54%	- راندمان در بار اسمی و ضریب قدرت اسمی
98.36%	- راندمان در ۷۵٪ بار اسمی در ضریب قدرت اسمی
97.88%	- راندمان در ۵۰٪ بار اسمی در ضریب قدرت اسمی
96.25%	- راندمان در ۲۵٪ بار اسمی در ضریب قدرت اسمی





















فهرست

- یک توضیح کلی
- ساختمان و اجزای سیستم تحریک
- بخش قدرت
- بخش کنترل
- بهره برداری از تجهیزات ماشین
- مشخصه های ترانسفورموتور محرک

## سیستم تحریک

### توضیح کلی درباره سیستم تحریک

بر طبق استاندارد IEEE 421.1 1986 سیستم تحریک دستگاهی است که جریان تحریک را به ماشین سنکرون می‌رساند و از مجموعه تغذیه کننده‌ها تنظیم کننده‌ها کنترل‌ها و دستگاه‌های حفاظت تشکیل شده است. سیستم تحریک ثابت نامیده می‌شود زیرا اجزای یک سو کننده نیمه‌ها در آن در تقابل با اصول سیستم تحریک دور می‌باشد. ساختمان سیستم تحریک ثابت (SEE) عبارت است از:

- یک سیستم مبدل انرژی (ac/dc) با دو پل تیریستور مستقل
- یک سیستم کنترل و تنظیم که تماماً دیجیتالی است و از دو کanal جداگانه تشکیل شده است.
- یک سیستم انتقال و تولید پالس‌های کوتاه برای کنترل گیتهای تیریستور.
- یک سری مدارات مشترک برای جداسازی گالوانیک سیگنال‌های جابجا شده.
- یک سیستم تماماً ثابت قطع تغذیه. (کلید ثابت میدان با مقاومت تخلیه).
- یک سیستم حفاظت
- واحدهای حفاظت و لاجیک (منطقی)
- ترانسفورموتور تحریک با اینسترومتر و منتهای ضروری برای کارکرد نرمال تجهیزات.

هر کanal تنظیم شامل یک تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک (AVR) می باشد که هر دو تنظیم کننده توسط فرامین DCS/اپراتور یا از محل تابلوی تحریک توسط اپراتور از راه دور کنترل می شوند.

هر دو تنظیم کننده های اتوماتیک ولتاژ از یک برنامه طراحی شده نرم افزاری تشکیل شده اند که بطور نرمال به شیوه تنظیم اتوماتیک عمل می کنند اما با عملکرد به شیوه دستی این امکان وجود دارد که تست هایی در زمان کمیشنینگ و بهره برداری اضطراری از سیستم تحریک انجام پذیرد.

بنابراین سیستم تنظیم شامل یک مدار تعقیب (Follow Up) می باشد که بطور مداوم تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک کمکی (AVR کمکی) را با بکار بستن دستورات تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک AVR بر روی آن تنظیم می کند. هر دو تنظیم کننده های اتوماتیک ولتاژ (AVR و AVR کمکی) هیچ گونه مدار مقاومت و مدار کنترل خارجی کمکی دریافت نمی کنند زیرا وظایفشان قبل از نرم افزارهای ایشان برنامه ریزی شده است. توربوژنراتور تحت کنترل از طریق یک ترانسفورموتور افزایش دهنده ولتاژ به سیستم HV (High-Voltage) متصل می باشد و این سیستم به تولیدات دیگری متصل شده که به این ترتیب با سیستم های مشابه یکدیگر اتصال داده شده اند.

## اجزای سیستم تحریک

سیستم تحریک از دو قسمت کاملاً مشخص و مجزا تشکیل شده است.

-بخش قدرت که جریان تحریک را به سیم‌پیچهای رتور میرساند و مستقیماً به شافت ژنراتور با کلید اتصال بسته شده است.

-بخش کنترل که ستینگ مقادیر الکتریکی مشخص شده را تضمین می‌کند.  
بخش قدرت متشکل است از ترانسفورموتور تحریک یک سوکننده‌های تیریستور (مبدل) کلید میدان تحریک و مقاومت تخلیه میدان.

طراحی ترانسفورموتور به گونه‌ای است که پاسخ کارایی سیستم تحریک را داشته باشد و در محاسبات مسایل گرمایی و نشتی سیم‌پیچ در نظر گرفته شود و از نظر مکانیکی ساختمان آن با مشخصه‌های واحد مطابقت نماید.

بخش کنترل طراحی شده تا ولتاژ استاتور را تنظیم کند و وقتی به شبکه وصل شد قدرت ری اکتیو متغیر را کنترل کند با داشتن زمان پاسخ مناسب و سریع برای مشکلات و نگهداری ژنراتور در وضعیت پایدار.

## بخش قدرت

### پل تریستور

پل تریستور مداری است به شکل پل سه فاز غیر جهت‌دار و تماماً کنترل شده که برای مبدل انرژی در نظر گرفته شده هر ۶ شاخه پل بر تریستورهایی (SCR) مجهز شده‌اند که بطرز صحیح به طرف هادی حرکت کرده و هدایت شده‌اند تا تحریک را به میدان ماشین سنکرون برسانند. تریستورهای هر شاخه براساس اندازه ولتاژ ثانویه TRE در حالت بی‌باری

و اندازه جریان اسمی مبدل طراحی شده‌اند. به علاوه اینمی کامل آن با بکارگیری ضریب‌های ابعاد کلی در انتخاب تیریستور مشخص می‌گردد که با کمترین سایز محاسبه شده مقایسه می‌شود.

## فیوزها

برای محافظت از تیریتورهای پل در مواردی که اشکال داخلی یا اتصال کوتاه بین فیوزهای  $dc$  ایجاد شده باشد فیوزها بکار می‌روند. فیوزها برای به کارگیری در افزایش جریان القاء شده به وسیله یک اتصال کوتاه سه فاز در اتصال‌های ترمینال محرک توصیه نمی‌شوند. آنها به صورت سری در روی فازهای ورودی پل تیریستور به هم متصل شده‌اند.

## مدارهای اسنابر (Snubbers)

در هر تیریتور یا هر شاخه پل یک مدار اسنابر ثابت و یک مدار اسنابر متحرک به صورت موازی وجود دارد. اولی (اسنابر ثابت) شامل یک فیلتر  $RC$  ( مقاومت خازن) می‌باشد که برای حفاظت تیریتور از افزایش ولتاژی که ممکن است به هنگام تغییر وضعیت کلید اتفاق افتاد طراحی شده است. دومی (اسنابر متحرک) برای موقعی ضروری است که جریان تحریک منشعب شده در مدار کروبار (Crow bar) از طریق مقاومت تخلیه بکار رفته بین ترمینال‌های مبدل  $dc$  یک ولتاژ دائم عبور کند که می‌تواند اندازه‌های درستی را بگیرد.

(KV) اندازه‌های اهمی مورد درخواست توسط دو رزیتور سری شده بدست می‌آید تا جهت

مشخص نمودن اتصال کوتاه یکی از تریتورهای مدار ضرب اطمینان دوبل داشته باشد.

### اجزای سیستم تحریک

سیستم تحریک از دو قسمت کاملاً مشخص و مجزا تشکیل شده است.

- بخش قدرت که جریان تحریک را به سیم‌پیچهای رتور میرساند و مستقیماً به شافت  
ژنراتور با کلید اتصال بسته شده است.

- بخش کنترل که ستینگ مقادیر الکتریکی مشخص شده را تضمین می‌کند.

بخش قدرت متشکل از ترانسفورماتور تحریک یک سوکننده‌های تیریستور (مبدل) کلید  
میدان تحریک و مقاومت تخلیه میدان.

طراحی ترانسفورماتور به گونه‌ای است که پاسخ کارایی سیستم تحریک را داشته باشد و در  
محاسبات مسایل گرمایی و نشستی سیم‌پیچ در نظر گرفته شود و از نظر مکانیکی ساختمان  
آن با مشخصه‌های واحد مطابقت نماید.

بخش کنترل طراحی شده تا ولتاژ استاتور را تنظیم کند و وقتی به شبکه وصل شد قدرت  
راکتیو متغیر را کنترل کند با داشتن زمان پاسخ مناسب و سریع برای مشکلات و نگه داشتن  
ژنراتور در وضعیت پایدار.

## بخش قدرت

### پل تریستور

پل تریستور مداری است به شکل پل سه فاز غیر جهت دار و تماماً کنترل شده که برای مبدل انرژی در نظر گرفته شده هر شاخه پل بر تریستورهایی (SCR) مجهز شده اند که بطرز صحیح به طرف هادی حرکت کرده و هدایت شده اند تا تحریک را به میدان ماشین سنکرون برسانند. تریستورهای هر شاخه براساس اندازه ولتاژ ثانویه  $TRE$  در حالت بی باری و اندازه جریان اسمی مبدل طراحی شده اند. به علاوه اینمی کامل آن با بکارگیری ضریب های ابعاد کلی در انتخاب تریستور مشخص می گردد که با کمترین سایز محاسبه شده مقایسه می شود.

### فیوزها

برای محافظت از تریستورهای پل در مواردی که اشکال داخلی یا اتصال کوتاه بین فیوزهای  $dc$  ایجاد شده باشد فیوزها بکار می روند. فیوزها برای به کارگیری در افزایش جریان القاء شده به وسیله یک اتصال کوتاه سه فاز در اتصال های ترمینال محرک توصیه نمی شوند. آنها به صورت سری در روی فازهای ورودی پل تریستور به هم متصل شده اند.

### مدارهای اسنابر (Snubbers)

در هر تیریستور با هر شاخه پل یک مدار اسنابر ثابت و یک مدار اسنابر متحرک به صورت موازی وجود دارد. اولی (اسنابر ثابت) شامل یک فیلتر  $RC$  ( مقاومت خازن ) می باشد که برای حفاظت تیریستور از افزایش ولتاژی که ممکن است به هنگام تغییر وضعیت کلید اتفاق افتاد طراحی شده است. دومی (اسنابر متحرک) برای موقعی ضروری است که جریان تحریک منشعب شده در مدار کروبار (Crow bar) از طریق مقاومت تخلیه بکار رفته بین ترمینالهای مبدل  $dc$  یک ولتاژ دائم عبور کند که می تواند اندازه های درستی را بگیرد.

( اندازه های اهمی مورد درخواست توسط دو رزیتور سری شده بدست می آید تا جهت مشخص نمودن اتصال کوتاه یکی از تیریستورهای مدار ضرب اطمینان دوبل داشته باشد.

مقاومت بدون اسنابر خود به واسطه افزایش ولتاژ ممکن است باعث اتصال کوتاه شود اما به هر حال خطاباید کنترل شود و به وسیله فیوز محدود گردد و درون کویل های قدرت مستهلك شود.

### سیستم خنک کننده

برای جریان های اسمی بالاتر از ۲۰۰۰۸ در مبدل و برای موارد استفاده از محیط هایی با شرایط آب و هوایی بد و گرم سیستم خنک کننده باید تهويه خارجی (سیستم سرد کنندگی خارجی) همراه باشد. فضای بخش داخلی تابلو قدرت طوری طراحی شده که با جریان هوای جابجا شده تداخل و مانع ایجاد نمی کند. به وسیله فن هایی که در زیر پانل های

مبدل‌ها قرار گرفته‌اند انرژی حرارتی تولید شده را از طریق مسیرهای جریان هوای گرم مکش می‌نماید. فیلترهای گیرنده گرد و خاک روی ورودی هوا جاسازی شده‌اند که عموما در قسمت پایین سطح جانبی پانل‌های قدرت گذاشته می‌شوند.

### *Crow bar*

این دستگاه متشكل است از دو تیریستور با اتصال غیرموازی که به صورت سری به یک مقاومت تخلیه متصل شده‌اند. کروبار مثبت (CBP) قطع سریع میدان تحریک ماشین را تضمین می‌نماید و به عنوان یک محافظ برای بهره‌برداری مداوم با افزایش ولتاژهای مستقیم عمل می‌کند. در حالی که کروبار منفی (CBN) با جریان گردشی جریان‌های با پلاریته مثبت و منفی در هنگام خطاهای ماشین یا خطابه عنوان یک محافظ برای افزایش ولتاژهای معکوس عمل می‌کند. دو تیریستور که حتماً سایزبندی شده‌اند از طریق منفذ کروبار پل سیم‌پیچ تحریک در برابر افزایش ولتاژ محافظت می‌گردند. حتی در موارد سوختن مدار نیز محافظت می‌شوند. علاوه بر این در شرایط بیشترین جریان تحریک که در اثر اتصال کوتاه سه فاز از ترمینالش بوجود آمده بی‌برق نمودن ماشین تضمین شده است. اشتغال تریستور کروبار به طرق ذیل انجام می‌گیرد:

- افزایش ولتاژهای  $dc$  با پلاریته مثبت و منفی باعث شکست دیود و در نتیجه اشتغال تریستور می‌شود.

- کنترل مکرر پالس‌های الکتریکی متوالی توسط سیستم کنترل در آستانه شکست دیود باعث سوخت تیریستور کروبار می‌شود.

پالس‌های الکتریکی متوالی برای کروبار سوخته به وسیله نرم‌افزار کنترل دیجیتالی تولید می‌گردد. مقاومت تخلیه  $Rd$  دارای یک اندازه است بدین صورت که وقتی بیشترین جریان تحریک از داخل آن می‌گذرد در ترمینال‌هایش مطابق با سقف منفی تعیین شده باعث افت ولتاژ می‌شود.

### مقاومت تخلیه

مقاومت تخلیه  $Rd$  به صورت سری به تیریستورهای مدار کروبار متصل شده است. و دارای یک اندازه است بدین صورت که وقتی بیشترین جریان تحریک از داخل آن می‌گذرد در ترمینال‌هایش مطابق با سقف منفی تعیین شده ولتاژ کاهش یافته را افزایش می‌دهد. میزان انرژی حرارتی در زمان اتصال کوتاه سه فاز به هنگام راه‌اندازی ترمینال‌های ماشین در وضعیت بیشترین جریان تحریک باید با قطع سریع برق هماهنگ باشد.

### حافظت‌های مبدل

#### اطلاعات کلی

- حافظت‌های بخش قدرت سیستم تحریک را در برابر خطراتی که برای خود سیستم یا برای بهره‌برداری‌های ماشین پیش می‌آید محافظت می‌نمایند.

- مقدار مرجع جریان اسمی مبدل می‌باشد. (IN)

## قطع فیوزها

قطع فیوزها حفاظتی است در برابر عیوب داخلی پا. (به جز موضع اتصال گوتاه انشعابی).

در فیوزها یک میکروسوئیچ قرار دارد که به هنگام خطا (قطع فیوز) کنتاکت بسته می‌دهد و به وسیله رله کنترل سیگنال خطا را ارسال می‌دارد.

## حفظه ای در برابر حداکثر جریان لحظه‌ای

حفاظتی است در برابر افزایش جریانات سخت DC. سیگنال جریان تحریک مستقیماً از شافت روی  $+V_{dc}$  کشیده شده بدین صورت که از طریق یک ترانسدیوسر بطور نرم‌مال سیگنال جریان نامی ارسال می‌شود. وقتی که حداقل چهار برابر جریان نامی  $(4 \times IN)$  از طریق ترانسدیوسر ارسال شود توسط کارت‌های الکترونیکی رله حفاظت عمل می‌کند.

## حفظه ای در برابر افزایش جریان با تاخیر زمان

افزایش جریان به علت وضعیت غیرعادی درجه حرارت مبدل به هنگام بهره‌برداری با مدت طولانی توسط رله با در نظر گرفتن زمان حفاظت می‌شود. سیگنال تحریک از شافت روی  $+V_{dc}$  مستقیماً کشیده شده از طریق یک ترانسدیوسر سیگنال جریان نامی ارسال شده نشان داده می‌شود. کارت‌های الکترونیکی کنترل رله به صورت دیجیتال طراحی شده‌اند به

صورتی که  $1.25$  جریان نامی از مبدل کشیده شود پس از مدت زمان سی ثانیه مدار توسط حفاظت قطع خواهد شد.

## حفظ برای جریان نامتعادل

حفظی است در برابر عیوب داخلی مبدل وقتی که جریان متناوب نمی تواند بطور صحیح و مساوی بین شاخه های پل تقسیم شود این نوع حفاظت عمل می کند. سیگنال های جریان فازهای  $T$  و  $R$  از کویل های قدرت ورودی و از طریق ترانسفورموتور جریان کشیده شده اند مطابق با جریان نامی با در نظر گرفتن مقاومت مصرف آنها در حالت نرمال با هم مطابقت دارند. اندازه جریان فاز  $S$  به وسیله سخت افزار حفاظت که شامل کارت های الکترونیکی (Proco) پزو کو است دوباره ساخته می شود.

## بخش کنترل توصیف کلی

هر چیزی که در تحریک کننده و در ماشین سنکرون برای سیستم تحریک خارجی گنجانده نشده اما از نظر الکتریکی به آنها متصل است در نظر گرفته شده است.

دستگاه کنترل دیجیتال (تنظیم کننده و تغییر دهنده فاز) بهره برداری های پیش بینی شده توسط نرم افزار را براساس اطلاعاتی که از سیستم خارجی می گیرد انجام می دهد سیگنال های لاجیک ورودی را دریافت می کند و مقادیر عددی را به صورت دیجیتال در می آورد

سیگنال‌های لاجیک خروجی را ارائه می‌دهد اندازه‌ها را از دیجیتال به عدد برمی‌گرداند و پالس‌های آتش را برای هر تیریستور بخش قدرت تغییر می‌دهد. رله‌ها قسمت‌های اصلی لاجیک کنترل می‌باشند که مشخصات ساختمانی و الکتریکی آنها بستگی به واحدی دارد که به آن منظور اختصاص یافته است. کنترل‌ها و یا که توسط جریانات لاجیک کنترل صورت می‌گیرند باید از نظر الکتریکی باهم تطابق داشته باشند تا اطمینان حاصل از قابلیت تطابق با مدار رله بدست آید و از طریق رله‌ها یا دستگاه‌های اپتوکوپتر عمل جداسازی انجام می‌شود. اعداد مشابهی که از سیستم الکتریکی خارجی به طرف تابلو بیرون می‌آیند (ماشین و رله) را نمی‌توان به عنوان اندازه‌های خیلی دقیقی در نظر گرفت اما اهمیت زیادی دارند و ضروری است که از طریق کنترل از هم مجزا شوند.

وقتی مقادیر متناوب ترانسفورمатор با ولتاژ پایین ثانویه بکار می‌روند پیوسته مقادیر به وسیله شانت‌ها کشیده می‌شوند و از طریق ترانسدیوسر نشان داده می‌شوند. در ماشین سنکرون کنترل تحریک به وسیله تنظیم کننده و تغییر فاز انجام می‌شود که برنامه‌هاییش از طریق نرم افزاری با برنامه‌ریزی پیشرفتی زبان‌ها ارائه می‌شود و از تکنولوژی دیجیتال با یک مایکرو کامپیوتر به عنوان نگه‌دارنده سخت‌افزار استفاده می‌کنند. تنظیم کننده و تغییر دهنده فاز با سه کارت الکترونیکی تکمیل می‌گردد:

- کارت مایکرو کنترلر (کنترلر کننده کوچک) CONDEE
- کارت افزایش I/O DAUXEA
- کارت تولید پالس‌ها DPSE<sub>x</sub>

### کارت مایکرو کنترلر (کنترل کننده کوچ) CONDEE

کارت کاندی (CONDEE) بیشترین تعداد قسمت‌ها را دارد. به منظور معمول نگهداشت ابعاد این کارت با تکنولوژی مسطح ساخته شده است از طریق سه کابل مسطح با کارت‌های دیگر به هم متصل می‌شوند کابل مسطح دیگری کارت را به ترمینال تشخیص دهنده عیوب متصل می‌کند (LCD). مدار مجتمع (INTEL 80C 196 KC) واحدهای حافظه (EP ROM) جایی که نرمافزار کنترل می‌شود و EEP ROM سینیگ و پارامترهای اختصاصی واحد خاصی را ثبت می‌کند) برخی مدارات مشترک خطی و لاجیک حفاظت و مدار واجدآگ (نوعی حفاظت ارتباطی) Watchdog همگی به روی کاندی (CONDEE) در مایکرو کنترلر می‌باشند. کنترل‌های واجدآگ (حفاظت ارتباطی) به وسیله پرسه حلقه (Loop) انجام می‌گیرند. روی کارت CONDEE یک سری روزنه (Part) وجود دارد که باعث اتصال انتخابی به یک مانیتور (PC) می‌شود تا عیوب تشخیص داده شوند و سیستم خصوصی گردد.

### کارت افزایش DAUXEA I/O

کارت DAUXEA می‌تواند مقادیر آنالوگ و دیجیتال I/O کارت CONDEE را به صورت زیاد افزایش دهد ۱۲ بایت ADC و ۱۲ بایت DAC نمونه‌گیری و نگهداری می‌شوند مدارهای I/O را ایزولیت نوری می‌کند و انتقال ولتاژ تحریک به روی واحد صورت می‌پذیرد. تجهیزات سخت افزار با یک مدار واجدآگ و خروجی‌های خاص با ضریب ایمنی بالا تکمیل می‌گردند. از طریق کابل مسطح از کارت DPSEx و سیگنال‌های کنترل از طریق

کابل‌های مسطح دیگری که به کارت *CPU CONDEE* متصل شده‌اند ورودی‌ها را بدست می‌آورد. سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال *I/O* توسط یک کابل اضافی حمل می‌شوند و به وسیله وایر شو و پیچ به صورت محکم به ترمینال بسته می‌شوند.

ماشین سنکرون *Vrs* و *Vst* ولتاژها را ذخیره می‌کند سیگنال‌های آنالوگ جریانات *Ir* و *It* نمونه‌برداری می‌شوند نگه داشته می‌شوند و سپس بعد از پردازش توسط *CPII* فیدبک، ولتاژ *VM* جریان *IM* قدرت اکتیو *PM* و قدرت راکتیو *QM* بر طبق تغییر شکل آنها براساس الگوریتم توسط *ADC* خوانده می‌شوند تا بدست آیند بطور پریودک از ولتاژ موثر اندازه‌گیری می‌شوند و متعاقباً فرکانس ماشین سنکرون بدست می‌آید. یک مدار خاص اتصال یافته به تایمری که قابل برنامه‌ریزی است این امکان را می‌دهد تا بدون در نظر گرفتن تاخیرات در زمان واکنش اندازه‌گیری صحیحی از اندازه‌های دقیق ولتاژ تحریک بدست آید. روی تابلویی که از کارت‌های الکترونیکی تشکیل شده پالس‌های متوالی فرامین مدار کروبار نیز تولید می‌شود.

### کارت تولید پالس *DPSEEx*

دو نوع سخت افزار مشابه مدار چاپی وجود دارد: *DPSEB* و *DPSEA*. تنها تفاوت بین این دو وجود ترانسفور موتورهای پالس است برای جداسازی گالوئیک که به عنوان گیت‌هایی برای تیریستورهای پل مبدل بکار می‌رond. *DPSEA* پیشنهاد استاندارد است برای ماشین‌های بدون ذغال یا تحریک ماشین‌هایی با قدرت پایین. *DPSEB* پیشنهاد استاندارد است برای

تحریک ماشین‌های سنکرون با رینگ‌های لغزشی.  $DPSEEx$  ولتاژ تغذیه را در  $+5V$  (حالت سوئیچ) و  $-15V$  تولید می‌کند و آنها را از طریق ورودی  $Vdc$   $-24/+$  بدست می‌آورند. سه سیگنال سنکرون برای راه اندازی تیریستورها فیدبک جریان تحریک و ولتاژ‌های تغذیه از طریق کابل مسطح به  $Cpu CONDEE$  آورده شده‌اند. سطح و اندازه گیری فیدبک ولتاژ تحریک به کارت  $DAUXEA$  فرستاده می‌شود از آنجا پالس‌های متوالی بوجود می‌آیند تقویت می‌شوند و به ترمینال ترانسفورموتورهای پالس خارجی جهت اتصال به مدار کروبار برده خواهند شد. پالس‌های متوالی که زیاد شده‌اند باعث سیگنال آتش تیریستور می‌شوند و توسط کارت  $Cpu CONDEE$  دریافت می‌گردند. کارت الکترونیکی نسبت به افزایش جریان محافظت می‌شوند. و همچنین ولتاژ تغذیه  $Vdc$   $-24/+$  حفاظت می‌شود.

عناصر ذیل قسمت مکمل کنترل دیجیتالی می‌باشند:

- $SPDIO$ : کارت الکترونیکی که افزایش  $I/O$  مدارات لاجیک را باعث می‌شود.
- $XZI48B$ : کارت تقویت پالس‌ها

این کارت شش مرحله تقویت  $MOSFET$  دارد برای کنترل مستقیم ترانسفورموتورهای پالس‌ها که به گیت‌های تیریستورها اتصال داده شده‌اند.

ترمینال  $LCD$ : ترمینال  $LCD$  برای سیستم و به منظور تشخیص اشتباہات (خطاها) به کار می‌رود. ترمینال  $LCD$  قسمت مکمل سخت افزار کارت کنترل است که می‌تواند از طریق یک کابل مخصوص در روی جلوی نگهدارنده نزدیک سیگنال‌های دیگر قرار بگیرد.

## آتش کردن تیریستور

هر تیریستور وقتی که بین آند و کاتد تابع ولتاژ پلاریزه مستقیم باشد در وضعیت هدایت قرار دارد و وقتی که جریان از داخل آن عبور می‌کند از پالس مثبت بکار رفته برای الکترود گیت منشعب می‌شود و به کمترین اندازه پایدار *Latching* می‌رسد زمانی که ولتاژ *Vak* تغییر علامت می‌دهد (تغییر پلاریته) وضعیت هدایت بطور اتوماتیک متوقف می‌شود. پالس‌هایی که به هدایت تیریستورها فرمان می‌دهند برای حرکت الکترونیک‌های دیجیتال تولید می‌گردند. پالس‌ها از یک مرحله *MOSFET* تقویت می‌شوند و بعد به منظور استفاده برای حرکت الکترونیک‌های قدرت فیلتر می‌شوند. هر بار که سیگنال آتش هر دور تیریستور باعث هدایت می‌شود باید این عمل در پریود زمانی  $6.6 \text{ m sec}$  صورت پذیرد. (با سه فاز اصلی با فرکانس معادل با  $50 \text{ هرتز}$   $20 \text{ m sec}$  مدت تطابق یافته است و  $20 \text{ m sec}/3 = 6.6 \text{ m sec}$  زمان هدایت دو *SCR* بکار رفته است) برای یک مرحله آن شامل افزایش ناگهانی پالس‌های جریان پالس‌های ( $20\mu\text{sec}$ ) تکرار شده هر  $40 \mu\text{sec}$  استفاده از افزایش ناگهانی پالس‌های جریان پایدار (*Latching*) مطمئناً به صورت ناپیوسته (بدون اتصال) است اما در مورد بارهای هادی احتمال سویچینگ تیریستور افزایش می‌یابد و ابعاد مکانیکی ترانسفورموتورهای پالس کاهش می‌یابد ترانسفورموتورها نسبت تبدیل یک یک دارند و جداسازی گالونیک بین مدارات الکترونیکی قدرت و مدارات کنترل را مشخص می‌کنند. مدار پالس شامل یک مقاومت است به صورت موازی با یک خازن تغییر دهنده فاز می‌توانند هدایت هریک از ۶ شاخه پل را انجام دهد. از آنجا که یک دوره ولتاژ سنکرون با  $360^\circ$  درجه الکتریکی مطابقت

می‌کند زمان شروع از یک لحظه معین هر  $360^\circ = 6^\circ$  یک اتصال شاخه بوجود می‌آید که بسته به توالی فاز تفاوت خواهد داشت.

### ساختار نرم‌افزار

سیستم کنترل دیجیتال از نوع تک پردازنده است در آن فقط یک واحد تخصصی وجود دارد که کارهای متفاوتی را از طریق قطع کردن با اولویت‌های مختلف و بطور همزمان به عنوان ساعت سیستم انجام می‌دهد. هر برنامه توسط یک بخش مقدماتی سخت افزار و متغیرها مشخص می‌گردد و فقط یک بار در قدرت سیستم به وسیله یک حلقه نامحدود بالا می‌رود. حلقه در کل متشکل است از یک بخش که اکتساب داده‌ها را نشان می‌دهد (ورودی) بخش دوم که پردازش داده‌ها را نشان می‌دهد و سومین بخش که تولید داده‌های خروجی را نشان می‌دهد. (خروجی) داده‌های ورودی می‌توانند مقادیر باشند از تابلو و از واحد (رله لا جیک) وضعیت سویچ‌ها اندازه‌های آنالوگ مقادیر الکتریکی) کنترل‌ها و اندازه‌های عددی که توسط اپراتور مشخص شده‌اند. زمان بکار رفته توسط واحد پردازش برای به اتمام رساندن یک حلقه آموزشی عامل مهمی است برای ارزیابی کار کرد سیستم تنظیم.

در سیستم‌های چند کاره بسیاری از حلقه آموزش‌ها بر طبق اولویت‌هایشان می‌توانند سریع‌تر یا کمتر باشند. کد قابل اجرای برنامه در قسمت *EP ROM* به حافظه سپرده می‌شود و بطور

اتوماتیک جای می‌گیرد و وقتی کاری به ماشین ارسال می‌شود شروع به کار می‌کند.

(استارت می‌شود)

## وظایف و نقش تنظیم کننده

علاوه بر تنظیم ولتاژ استاتور با ارائه پارامترهای کنترل شده اصلی داخل  $AVRk$  با وظایف

ذیل تکمیل می‌گردد:

- به عنوان جبران جریان راکتیو بکار می‌رود تا راکتانس خارجی ترانسفورموتورهای هم

گروه را جبران نماید یا با راکتیو را میان ژنراتورهای مختلف شبکه که با هم پارالل هستند

تقسیم کند.

- حد شار (ولت / هرتز) برای اجتناب از اثراتی که ممکن است افزایش شار مغناطیس بر

ترانسفورموتورهای هم گروه و استاتور ماشین سنکرون باعث شود.

- سیگنال‌های تشییت کننده (PCS) یک فیدبک قدرت اکتیو و فرکانس برای تصحیح

نوسانات الکترومکانیکی استفاده می‌گردد.

- محدوده افزایش تحریک (OEL) از افزایش انرژی حرارتی در سیم‌پیچ‌های میدان

تحریک اجتناب می‌نماید و جریان تحریک را در محدوده تعیین شده کنترل می‌نماید.

- افزایش جریان تحریک به علت افزایش بار (OL) افزایش جریان تحریک در ماشین به

صورت موقت بدون اینکه حرارت اضافی در سیم‌پیچ‌های میدان تحریک بوجود آید.

- محدوده زیر تحریک  $k$  ( $UEL$ ) ژنراتور را از کمترین میزان جریان تحریک مورد نیاز برای

نگهداشتن در حالت سنکرون مطابق با منحنی قابلیت بارگیری از ژنراتور حافظت می نماید.

( $PFR$ ) (ضریب قدرت). ( $COS\varphi$  -

- محاسبه درجه حرارت رتور.

کالیبراتور روی ولتاژ مرجع داخلی ماشین عمل می کند ( $Vref$ ) با تنظیم کمترین و بیشترین حد

اندازه های مقادیر صحیح در شرایط ذیل:

- فرامین بالا از پایین ( $up/down$ ) که توسط اپراتور داده می شود.

- تا قدرت ری اکتیو بطور اتوماتیک به قدرت بالای صفر رسانده شود. (کنترل صفر قدرت راکتیو).

- تا ولتاژ ماشین سنکرون بطور اتوماتیک با سطح ولتاژ خط هماهنگ شود. (کنترل تطبیق ولتاژ ماشین و شبکه).

تنظیم کننده می تواند به حالت اتوماتیک عمل کند برای مثال در حلقه بسته (تنظیم نرمال) یا می تواند در حالت دستی عمل کند در حلقه باز (برای ساختن ولتاژ طولانی مدت تدریجی برای نصب یا برای تعمیرات سیستم تحریک)

با سوئیچ کردن مولد های بهره برداری از مود اتوماتیک تا مود دستی و یا بالعکس می تواند در هر لحظه و بدون مراقبت خاصی توسط اپراتور انجام پذیرد. (نقش متعادل کردن).

با تنظیم کردن پارامترها اندازه های محدود مخصوص می شوند که می توانند از طریق داده های ماشین بدست آیند (منحنی های قابلیت منحنی های  $V$ ). مقایسه آنها با اندازه هایی که

بطور معمول توسط سیستم اندازه‌گیری می‌شوند به وسیله نرم‌افزار انجام می‌گیرد تا وجود تابع را معین کند.

## کنترل مضاعف

کنترل با کanal دوبل کار کرد مطمئن کانال‌های تنظیم را به میزان زیادی عرضه می‌دارد و در صورت خرابی یکی از کانال‌های تنظیم کار کردن کانال دیگر را تضمین می‌کند. دو سیستم مساوی کنترل دیجیتال (سخت‌افزار و نرم‌افزار) وجود دارد که مدارات اندازه‌گیری و دارات آتش کردن تیریستور آنها از هم مجزا است. به هنگام بهره‌برداری فقط یکی از کانال‌ها اکتیو است (در وضعیت تنظیم است) و تیریستور مبدل را حرکت می‌دهد کانال دیگر (یعنی کanal) Standby بطور اتوماتیک کانال اکتیو را میزان می‌کند و آماده کنترل ماشین می‌باشد به هنگام سویچینگ یک کانال تغییرات ولتاژ استاتور از  $+/-1\%$  تجاوز نمی‌کند به دنبال درخواست اپراتور و نیز از  $+/-5\%$  فراتر نمی‌رود در نتیجه خطای ماشین یا خط. وضعیت کنترل‌های رله  $R_{43}$  با دو حالت پایدار تعیین می‌کند که کدام کانال در وضعیت تنظیم در حال کار است (اکتیو باشد) و کدام کانال در وضعیت Standby است که با ارسال اطلاعاتی از نرم‌افزار تنظیم به ماشینی و با قطع هدایت جریان و خطوط الکتریکی فرمان به کانال در حال تنظیم این کار (تعیین کانال اکتیو و کانال Standby) صورت می‌گیرد.

در کنترل با کanal دوبل هریک از کanal های کنترل سیگنال های آنالوگ یکسانی از ماشین می گیرند و نیز فرامین لاجیک یکسانی از واحد دریافت می کنند. علاوه بر آن هر فرمانی برای آتش کردن تیریستور از تغییر دهنده فاز دیجیتالی خودش ارسال می شود.

### **بهره برداری از تجهیزات ماشین**

#### **اطلاعات کلی**

شرایط بهره برداری صحیح از ماشین آلات در ذیل نشان داده شده است.

#### **بهره برداری در مود اتوماتیک**

اگر ماشین ها به صورت اتوماتیک کار می کنند (سیتینگ حلقه بسعه ولتاژ ماشین) شرایط ذیل باید برقرار باشد:

- تحریک کننده در شرایط کار کردن باشد و در وضعیت تریپ قرار نگیرد.
- سلکتور در وضعیت تنظیم کننده اتوماتیک بطور صحیح قرار بگیرد.

در شرایط نرمال رفتن از حالت بهره برداری دستی به بهره برداری اتوماتیک و یا بالعکس می تواند بطور متفاوت اتفاق افتد در هنگام تحریک یا زمان غیر تحریک بدون هیچ گونه تدابیر خاصی از جانب اپراتور.

## شرایط راهاندازی تحریک

برای شروع تحریک شرایط ذیل باید وجود داشته باشد:

- وجود کارت های الکترونیکی P24 و A24 تغذیه کننده های داخلی
- در دسترس بودن تنظیم کننده دیجیتالی (در فرکانس ثابت روی نشان دهنده دیجیتالی در تابلو محلی بهره برداری با علائم چشمک زدن نشان داده می شود).
- ژنراتور در حال راهاندازی باشد.
- هیچ گونه فرامین تریپ الکتریکی و مانع استارت وجود نداشته باشد.
- فرامین قطع تحریک فعال نباشد.
- بعد از اینکه فرمان تحریک اولیه ولتاژ حالت سنکرون داده شد.
- چراغ (LED) کارت کنترل CONDEE روشن (ON) می شود.

## شرایط قطع تحریک

برای بی برق کردن ماشین سنکرون سوئیچ 52G باید باز شود عملیات بی برق کردن ماشین می تواند با فرامین تریپ انجام گیرد تا ماشین از خطاهای احتمالی محافظت شود.

- شرایط مورد نیاز برای پارالل کردن اصلی
- در شرایط ذیل اتصال سوئیچ 52G پارالل اتفاق می افتد:
  - ماشین بی برق شود.
  - بهره برداری با حالت اتوماتیک انجام شود.

- سیگنال آنالوگ ولتاژ شبکه ظاهر شود.

- ولتاژ ماشین به سطح ولتاژ شبکه برسد و اختلاف فاز در آنها در حد مجاز باشد.

وقتی که سطح ولتاژ ماشین به سطح ولتاژ شبکه برسد (برای مثال فرامین تنظیم کننده برای ولتاژ قبل ارسال شده باشد) سیستم کنترل با ارسال کنتاکت وصل کلید 52G را فراهم می نماید.

### شرایط مورد نیاز برای کنترل پارالل

با پارالل کردن ماشین سنکرون به شبکه سیگنال‌های ثبیت کننده و مرکب محدوده بالا و زیر تحریک برای کنترل ولتاژ استاتور فعال می باشند.

#### خطار:

بهره‌برداری با حالت دستی برای راهاندازی اولیه سیستم و به هنگام تعمیرات توصیه می شود جهت رساندن ولتاژ از صفر به اندازه ولتاژ تعیین شده (اسمی) در روش دستی ضروری است که بهره‌برداری با احتیاط صورت گیرد.

### بهره‌برداری از راه دور

با قراردادن سلکتور فرمان بر روی *REMOTE* سیگنال‌های لاجیک به ترمینال تابلوی مورد نظر می‌رسد در این حال فرامین محلی بطور اتوماتیک غیرفعال می شوند.

## مشخصات ترانسفورماتور تحریک

نوع	$AN$
قدرت اسمی	$1150 \text{ KVA}$
نسبت تبدیل ترانسفورماتور	$6.6/0.48 \text{ KV}$
اتصال سیم پیچ (گروه برداری)	$Y d 11$
تغیرات ولتاژ (در حالت بی‌باری)	$+/-2 \times 2.5\%$
ولتاژ اتصال کوتاه ( $Vcc$ )	$8\%$

فهرست

- مقدمه

- اصول بهره‌برداری

- راهاندازی سیستم‌های الکتریکی

- بخش استارتر (راهانداز) ثابت

- حفاظت‌ها

- مراتب بهره‌برداری

- مشخصات ترانسفورموتورهای استارتر ثابت

## سیستم راهانداز

### مقدمه

با در نظر گرفتن مشکلات متعدد مربوط به راهاندازی واحدهای مجازی کرمان سیستم راهاندازی با یک توربین گاز با ژنراتور سنکرون مربوطه طراحی شده است. در این حالت هر ژنراتور به عنوان یک موتور سنکرون عمل می‌کند اندازه‌های مدوله از تغذیه پارامترهای سیمپیچ استاتور بدست می‌آید. سیمپیچ رتور با جریان مستقیم به وسیله سیستم تحریک نرمال تغذیه می‌شود.

### سیستم الکتریکی راهانداز

به منظور شروع بهره‌برداری از واحدها از یک سیستم الکتریکی (باس بار) استفاده می‌شود که برای همه واحدها مشترک است. در زمان راهاندازی واحدها باس بار مشترک به سیمپیچ استاتور همه ژنراتورها متصل می‌شود. باس بار مشترک راهانداز که با شماره *OMBJ03* مشخص شده بدون تمايز می‌تواند به ترانسفور موتورهای راهانداز شماره *OMBJ01* و *OMBJ02* وصل شوند هر دو از باس بارهای 6.6 کیلو ولت سیستم کمکی‌های الکتریک گرفته شده‌اند. بین ترانسفور موتورهای مذکور و باس بار راهانداز مبدل‌های فرکانس ثابت (SFC) برای تنظیم ضروری فرکانس و ولتاژ ژنراتورها قرار گرفته‌اند. به هنگام شروع بهره‌برداری سیمپیچ استاتور ژنراتور با فرکانس و ولتاژی که تدریجاً رو به افزایش می‌رود

تغذیه می شود یعنی به دنبال یک برنامه از پیش تعیین شده از سرعت دورانی یا حالت ساکن

به سرعتی مناسب برای به راه انداختن پروسه سوخت توربین می رسد.

باس بار راه اندازی به گونه ای طراحی شده است که در یک زمان فقط امکان راه اندازی یک

واحد وجود دارد.

## اصول بهره برداری

اصول بهره برداری راه اندازی این سیستم که شامل قسمت های اصلی ذیل می باشد:

- یک مبدل ثابت که با حرف  $K$  نشان داده شده قدرت را با ولتاژ ثابت و فرکانس  $a.c.$  از

شبکه تغذیه دریافت می کند برای تغذیه بعدی به مدار واسطه  $d.c.$ .

- یک مدار میانی  $d.c.$  شامل ضریب القایی مسطح که با حرف  $L$  نشان داده شده.

- یک مبدل ثابت که با حرف  $K$  نشان داده شده قدرت را از مدار میانی  $d.c.$  دریافت می کند

برای انتقال به فازها، ولتاژ متغیر و جریان متناسب به ماشین سنکرون (با حروف  $MS$  نمایش

داده شده است).

- سیستم تحریک ماشین سنکرون با حروف  $SE$  نمایش داده شده است.

در شکل سه اصول بهره برداری سیستم مشابه با ذکر جزئیات نشان داده شده است.

بخش استارتر (راه انداز) ثابت

استارتر ثابت متشکل از چهار نوع  $SFU 1016$  است که شامل موارد ذیل است.

- تجهیزات اندازه گیری واحدهای کنترل سیگنال های و آلام ها.

- مدارات قدرت

- مدارات کمکی

- مدارات کنترل

### تجهیزات اندازه‌گیری

تجهیزات اندازه‌گیری روی پایه صفحه کنترل قرار گرفته‌اند و شامل موارد ذیل می‌باشند:

PV01 ولتاژ خط

PA02 جریان DC

PA02 جریان تحریک

PV02 ولتاژ ماشین

PF01 فیدبک سرعت

### واحدهای کنترل

واحد کنترل ذیل روی درب قسمت‌های شماره ۱۴ واقع شده: (Fig 10)

(=NO3-SB01) دکمه فشار ری ست حفاظت

(=NO3-SB02) دکمه فشار اضطراری

واحد کنترل ذیل در قسمت جلوی صفحه کنترل واقع شده:

(-RP01) سرعت تمیز کردن (مرجع)

سرعت و کیوم (مرجع) (-RP02)

## سیگنال‌ها و آلارم‌ها

سیگنال‌ها آلارم‌ها و تریپ‌ها در یک باکس (HS01) بسته شده‌اند و در صفحه کنترل قرار گرفته‌اند و به وسیله سیستم PLC کنترل می‌شوند. علاوه بر سیگنال‌های جمع شده در باکس یک سری از سیگنال‌ها در روی کارت‌های کنترل فراهم آمده‌اند این سیگنال‌ها از طریق پنجره روشن که روی درب تابلو است قابل دیدن می‌باشند.

## مدارات قدرت

قسمت‌های اصلی قدرت استارتر از موارد ذیل تشکیل شده‌اند:

تیریستورهای قدرت (=H02-GF02) (=G01-GF01)

راکتور صاف کننده اتصال DC (=H01-LL01)

تیریستورهای قدرت (=G01-GF01) (=H02-GF02)

یک سو کننده‌ها و پل‌های اینورتر در دو بخش مجزا قرار گرفته‌اند.

هر بخش شامل سه طبقه است در روی ۴ سطح که از پیش توسط کارخانه شارژ شده و به هم متصل شده‌اند. این طبقه‌ها داخل یک ساختار فولادی جای گرفته‌اند که برای آسان بیرون کشیدن از داخل تابلو روی چهار چرخ نصب شده‌اند.

هر تیریستور توسط یک مدار  $R-C$  (استابر) در موقع افزایش ولتاژ محافظت می‌شود.

(جلوگیری از افزایش ولتاژ)

گروه‌های  $R-C$  و ترانسفورمаторهای پالس (که برای تقویت کردن سیگنال‌های جرقه تیریستورها به کار می‌روند) روی نگه دارنده‌های عایقی مونتاژ شده‌اند و در جلوی طبقات قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب یک ساختار متراکم بدست آمده است به علاوه گیره‌ها که از پیش طبقات را شارژ کرده‌اند شرایط را مهیا می‌کنند تا در صورت خطا تیریستور روی نقطه جایگزین شود بطوری که طبقات از هم دی‌مونتاژ نشوند و جهت تعویض به کارخانه فرستاده شوند. نوع سیستم خنک کنندگی از نوع سیستم تهویه اجباری است و در بخش بالایی مرکز ناحیه شماره ۱۲ قرار گرفته است.

### راکتور صاف کننده اتصال DC ( $=H01-LL01$ )

راکتور حالت‌های موجی جریان را در محدوده جریان مدار میانی کاهش می‌دهد و معمولاً از هسته آهنی که توسط هوا خنک می‌شود ساخته شده است. در قسمت شماره ۱۱ قرار گرفته است. و به یک سنسور برای اندازه‌گیری بیشترین درجه حرارت مجهز شده است.

## مدارات کمکی

منظور از مدارات کمکی کلیه مدارات و تجهیزاتی است که با مدارات قدرت و کنترل با یکدیگر به روی تابلو مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

آنها از مداراتی تشکیل شده‌اند که با ولتاژهای  $110V\ d.c.$  و  $220V\ a.c.$  و  $24V\ d.c.$  تغذیه می‌شوند و به مدارهای ذیل تقسیم می‌شوند:

- مدارات *PLC* و لاجیک رله

- کارت‌های مشترک

- ترانسیدیوسرهای

## مدارات *PLC*

تمام سیگنال‌های ورودی و خروجی تابلو توسط یک رله و بطور گالوینیک از هم جدا می‌شوند.

منطق (لاجیک) بهره‌برداری از یک کنترل کننده قابل برنامه‌ریزی طراحی شده که سیگنال‌های دریافتی از میدان تحریک را هدایت و کنترل می‌کنند.

واحدهای محیطی کنترل کننده که با کنترل سطح مشترک دارند با مبدل  $24V\ d.c.$  ولتاژ تغذیه می‌شوند و در قسمت جلویی ناحیه شماره 14 قرار گرفته‌اند.

واحدهای محیطی کنترل کننده که با میدان تحریک در سطح متقابل قرار گرفته‌اند با ولتاژ  $24V\ d.c.$  تغذیه می‌شوند و در قسمت عقب ناحیه شماره 14 واقع شده‌اند.

مدارات تغذیه برای کلیه سرویس‌های کمکی و منطق در قسمت عقب ناحیه شماره ۱۴ قرار گرفته‌اند.

### کارت‌های مشترک

این کارت‌ها تمامی سیگنال‌های خارجی را اتصال و هماهنگ می‌نمایند که برای کنترل ضروری می‌باشند. کارت‌های مشترک با ولتاژ  $24V\text{ d.c.}$  تغذیه می‌شوند و به سه گروه ذیل

تقسیم می‌شوند:

- کارت‌های سیگنال‌های دیجیتال

- کارت‌های سیگنال آنالوگ

- کارت‌های انتقال پالس برای آتش‌کردن تیریستور

تمامی کارت‌ها با محافظه ابریشمی پوشش داده شده‌اند و با برچسب لحیم کاری شده به روی مدار چاپی مشخص شده‌اند. کارت‌های دارای قسمت‌هایی هستند که روی جامپرها یا قسمت‌های بالاتر مونتاژ شده‌اند این قسمت‌ها برای واحد مشخص شده می‌باشند. اندازه‌های قسمت‌های مونتاژ شده در موقعیت جامپرها یا نواحی بالا روی صفحه‌های نمودارهای تنظیم گزارش شده است. (صفحه Z)

آنها در جلوی ناحیه شماره ۱۴ واقع شده‌اند.

## کارت‌های سیگنال دیجیتالی

کارت‌هایی که سیگنال‌های تغییر وضعیت کنترل و سیگنال‌های تغییر وضعیت میدان تحریک را هدایت می‌کنند متعلق به این گروه می‌باشند. اتصال بین کارت‌ها و سیگنال‌های کنترل از طریق یک کابل چند رشته با شیلد محافظ صورت می‌گیرد که با پین‌های هادی ۲۵ یا ۳۷ عددی مشخص شده‌اند.

هر کابل به وسیله یک کد (بر چسب) که در طرفین انتهایی کابل گذاشته شده شناسایی می‌شود. از طرف دیگر اتصال با میدان تحریک توسط پیچ با ترمینال صورت گرفته است.

کارت‌های ذیل استفاده می‌شوند:

### کارت خروجی ۱۶ رقمی

131QED40000B×16DIA  
(= V05 – A×05)

این کارت سیگنال‌های تغییر وضعیت میدان تحریک را دریافت می‌کند و آنها را به واحد کنترل می‌رساند.

### کارت خروجی ۱۶ رقمی

131QE 40000B×16DIAcard  
(= V06 – A×06)

این کارت سیگنال‌های تغییر وضعیت میدان تحریک را دریافت می‌کند و به واحد کنترل می‌رساند.

### کارت دیجیتال خروجی ۸ و ورودی ۸ رقمی

131QE40000B×IOSFACard  
(= V07 – A×07)

این کارت عملکرد ذکر شده دو کارت بالا را انجام می‌دهد.

## کارت‌های سینگال آنالوگ

کارت‌هایی که خروجی و ورودی میدان تحریک را هدایت و کنترل می‌کنند متعلق به این گروه هستند. همچنین روی این کارت‌ها اتصال به وسیله یک کابل بافته شده چند رشته صورت می‌گیرد که با کنکتور (اتصال دهنده) با تعداد ۱۵ پین مشخص می‌گردد. هر کابل به وسیله یک کد که در طرفین انتهایی آن گذاشته شده شناسایی می‌شود. از طرف دیگر اتصال با میدان تحریک به وسیله پیچ با ترمینال‌های فیبرنوری صورت می‌گیرد.

کارت‌های ذیل استفاده می‌شوند:

کارت ۲۶۴۵۴۳۰۱-XTAV01 کارت خروجی آنالوگ ورودی آنالوگ ۵/کارت

2 (=V03-AX03)

این کارت سینگال‌های تغییر وضعیت توسط (=V04-AX04)

TV و TA را که روی مدارهای قدرت قرار

گرفته‌اند دریافت می‌کند و به کنترل ارسال

می‌دارد.

کارت‌های انتقال پالس آتش

کارت ۲۶۰۷۵۰-XTRFOA کارت کنترل الکتریکی تغییر وضعیت

(=V01-AX01)

برای آتش کردن تیریستور را دریافت

(=V02-AX02)

می‌کند و آنها را به کارت دریافت که در

ناحیه کم ولتاژ قرار گرفته‌اند ارسال می‌دارد.

## ترانسدیوسرهای

کلیه این قسمت‌ها در ناحیه ولتاژ و متوسط قرار گرفته‌اند و در ترانسدیوسرهای جریان (TA) و ترانسدیوسرهای ولتاژ (TV) تقسیم می‌شوند:

ترانسدیوسرهای جریان همگی ترانسفورموتورهای اندازه‌گیری می‌باشند و روی هر مبدل سمت باس بار مونتاژ شده‌اند. آنها در پشت ناحیه شماره ۱۳-۱۱ جای داده شده‌اند. سیگنال‌های جریان اندازه‌گیری شده که یک بار پردازش شده‌اند از طریق کارت‌های مشترک که در ناحیه مجاور قرار گرفته‌اند به کنترل فرستاده می‌شوند.

ترانسدیوسرهای ولتاژ از نوع ترانسفورموتورهای اندازه‌گیری مغناطیس می‌باشند دو قطب عایق‌بندی شده بین فازها قرار گرفته و در پشت ناحیه شماره ۱۲ مونتاژ شده‌اند. نمایان ساختن اندازه ولتاژ بین فازهای  $T$  و  $R$  که بطور مناسب تبدیل شده‌اند به وسیله کارت‌های مشترک که در جلوی ناحیه شماره ۱۴ جای داده شده‌اند به کنترل فرستاده می‌شوند.

## مدارات کنترل

### اطلاعات کلی

مدارات کنترلی الکترونیکی روی یک قالب ساختاری دوار قرار گرفته‌اند به ترتیب ذیل:

1. تجهیزات اندازه‌گیری رک (پایه) و واحد سیگنال‌ها / آلارم‌ها (-HS01)
2. پانل میمیک نشان دهنده کنورتر (مبدل)

### ۳ ° کارت‌های کنترل (Rack)

کارت‌ها با محافظه ابریشمی پوشش داده شده‌اند بر چسب و برچسب مشخص کننده خارجی در جلو مستقیماً روی مدار چاپی لحیم شده سرکابلهای سوئیچ‌ها و دکمه‌ها در جلوی کارت به ترتیب قرار گرفته‌اند و همیشه از بالا به پایین شماره‌بندی می‌شوند. کارت‌ها ممکن است دارای قسمت‌هایی باشند که روی ساکت (Socket) یا نواحی بالاتر (Turrets) مونتاژ شده‌اند این قسمت‌ها برای واحد حالت مشخص پیدا می‌کنند و ارزش آنها در نمودارهای تابعی ورقه‌های ستینگ نشان داده شده است.

#### (ورقه‌های Z)

وظایف کارت‌های کنترل و نمودار اتصال داخلی

وظایف اصلی ذیل را به عهده دارد:

- مبدل فرکانس ثابت با تغییر فاز در سمت شبکه

- تغییر فرکانس مبدل با تغییر فاز در سمت ماشین

- تنظیم کننده سرعت با تنظیم جریان داخلی حلقة

- کنترل زاویه مبدل، تغییر فرکانس

- حفاظت‌ها

- لاجیک بهره‌برداری

- سطح مشترک مبدل (تولید پالس جرقه تیریستورها، بدست آوردن سیگنال‌های TV و TA)

- سطح مشترک میدان (PLC)

- سطح مشترک مصرف کننده و تشخیص عیوب

## حافظت‌ها - اطلاعات کلی

حافظت‌ها می‌توانند به موارد ذیل تقسیم شوند:

- حفاظت‌هایی که از طریق مدارات سخت‌افزاری انجام می‌شوند.

- حفاظت‌هایی که از طریق نرم‌افزاری انجام می‌شوند.

همه حفاظت‌ها ذخیره می‌شوند با سیگنال‌های تریپ یک حفاظت پالس‌های جرقه مبدل با

نهایت تاخیر تولید می‌شوند (با خاموش کردن پالس‌های متوالی به یکباره جریان صفر

می‌شود) و کلیه سمت شبکه باز (قطع) می‌گردد.

تمام حفاظت‌های نرم‌افزاری از طریق پارامترها قابل ارائه نیستند.

## حافظت‌های سخت‌افزار

- کمترین جریان تحریک

- بیشترین جریان تحریک

- مبدل  $CT$  - متصل کننده‌های کارت

- بیشترین جریان پل با فرکانس ثابت

- بیشترین جریان پل با فرکانس متغیر

اختلاف جریان بین پلهای یک سو کننده - اینورتر ( $I'dc < I''dc$ )

اختلاف جریان بین پل‌های یک سوکنده - اینورتر ( $I''dc < I'dc$ )

بیشترین ولتاژ ماشین

حافظت‌های داخلی تابلو:

۱) از لاجیک به رله

- دکمه فشار اضطراری در محل

- تغذیه PLC

- تغذیه کنترل

۲) از لاجیک: PLC

- بیشترین درجه حرارت راکتانس

- قطع تغذیه فن‌ها

- فن مبدل کثیف نباشد

- فن راکتور کثیف نباشد

- سنکرون شدن بی موقع

حافظت‌های خارجی تابلو:

۱) از لاجیک به رله دکمه فشار اضطراری

۲) از لاجیک PLC درجه حرارت خروجی ترانسفورماتور

- مدار واچداگ (نوعی حفاظت ارتباطی)

- مدار واچداگ RREGOA

حافظت‌های نرم‌افزار

کمترین ولتاژ شبکه

بیشترین ولتاژ شبکه

بیشترین سرعت

بیشترین زمان پیکاپ

خطای نوشتاری *EEP ROM*

قطع کanal ارتباطی *I/O*

خطای مسیر سیکل

خطای ضربه سنکرون

خارج شدن فرکانس از حد مجاز (تولرانس)

عدم قطع سنکرون (*IR2*)

حافظت واچداگ اندازه جریان صفر در حرکات ضربه‌ای

حافظت واچداگ اندازه جریان صفر در کلید زنی نرمال

مورد استفاده نبودن مدار قطع (خطا در مدار قطع)

خطا در باس (روی کanal باس (*I/O*))

## مراقب بهره برداری

ترتیب رهاندازی واحد به شکل ذیل تقسیم‌بندی شده است:

- استارت (استارت خارجی)

- تمیز کردن

- وکیوم کردن

- توالی و ترتیب تریپ

استارت

استارت (استارت خارجی یا استارت واحد)

*DCS* به *SFC* آماده‌سازی مبدل فرکانس ثابت *SFC* از

*DCS* به *SEE* میدان در حالت تحریک نیست از

*SFC* به *DCS* استارت خارجی یا استارت واحد از

*DCS* به *SFC* استارت خارجی یا استارت واحد انتخاب شد از

*SFC* به *DCS* آماده کردن از

*DCS* به کلیدها توسط *SFC* از *MBJ01GS002, MBJ01GS001* اتصال

*DCS* به *SFC* اتصال صورت گرفت (آماده شد) از

*SFC* به *DCS* روشن کردن مبدل فرکانس ثابت از

*DCS* به کلیدها توسط *SFC* از *MKC01GS003, MBJ01GS001* اتصال

*DCS* به *SFC* مبدل فرکانس ثابت روشن است (*ON*) از

$70\% rpm$	در $SFC$	به $DCS$	خاموش کردن مبدل فرکانس ثابت از $DCS$ توسط
$DCS$	به $SFC$	باز کردن $MBJ01GS001, 002, 004, MKC01GS003$ از کلید توسط	
$DCS$	به $SFC$	$SFC$ خاموش است ( $off$ ) از	
$95\% rpm$ در $SEE$	به $SFC$	روشن کردن سیستم تحریک از	
$DCS$	به $SEE$	اتصال $MKC01GS003$ از کلیدها توسط	
$DCS$	به $SEE$	ولتاژ خط هماهنگ شده است از	
تمیز کردن ( <i>Cleaning</i> )			
$DCS$	به $SFC$	آماده کردن مبدل فرکانس ثابت از	
$DCS$	به $SEE$	میدان در حالت تحریک نیست از	
$SFC$	به $DCS$	تمیز کردن از	
$DCS$	به $SFC$	سیستم تمیز کردن روشن است ( $ON$ ) از	
$SFC$	به $DCS$	آماده کردن از	
$DCS$	به $SFC$	اتصال $MBJ01GS002, MBJ01GS004$ از کلیدها توسط	
$DCS$	به $SFC$	اتصال صورت گرفت (آماده شد) از	
$SFC$	به $DCS$	روشن کردن مبدل فرکانس ثابت از	
$DCS$	به $SFC$	اتصال $MKC01GS003, MBJ01GS001$ از کلیدها توسط	

<i>DCS</i>	به <i>SFC</i>	مبدل فرکانس ثابت روشن است. ( <i>ON</i> ) از
در تمیز کردن <i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	خاموش کردن مبدل فرکانس ثابت ( <i>off</i> ) از
وکیوم کردن ( <i>Purging</i> )		
<i>DCS</i>	به <i>SFC</i>	آماده کردن مبدل فرکانس ثابت از
<i>DCS</i>	به <i>SEE</i>	میدان در حالت تحریک نباشد از
<i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	وکیوم کردن از
<i>DCS</i>	به <i>SFC</i>	سیستم وکیوم روشن است. ( <i>ON</i> ) از
<i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	آماده کردن از
<i>DCS</i>	به <i>SFC</i> کلیدها توسط	اتصال از <i>MBJ01GS009, MBJ01GS002</i>
<i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	اتصال انجام شد(آمده شد) از
<i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	روشن کردن <i>SFC</i> از
<i>DCS</i>	به <i>SFC</i> کلیدها توسط	اتصال از <i>MBJ01GS001, MKC01GS003</i>
<i>DCS</i>	به <i>SFC</i>	روشن است ( <i>ON</i> ) از <i>SFC</i>
در وکیوم <i>SFC</i>	به <i>DCS</i>	خاموش کردن <i>SFC</i> استارت خارجی از

ترتیب مراحل تریپ (استارت خارجی یا استارت واحد)

ترتیب مراحل تریپ

<i>SEE</i>	به <i>DCS</i>	کاهش قدرت راکتیو تا نزدیکی صفر از
<i>DCDS</i>	به <i>SEE</i>	قدرت راکتیو به صفر رسیده است از
<i>SEE</i>	به <i>DCS</i>	قطع سیستم تحریک ( <i>off</i> ) از
<i>MKC01GS003</i>	به <i>SEE</i>	باز کردن <i>MKC01GS003</i> از
		توسط <i>DCS</i>

مشخصات ترانسفورماتورهای راهانداز ثابت

*TESAR* کارخانه سازنده

*AN* نوع

*2.100 KVA* قدرت اسمی

*6.6+/-2\times2.5\%3KV* نسبت تبدیل

*Dym 11* اتصال سیم پیچ (گروه بردار)

5% ولتاژ اتصال کوتاه (*VCC*)

*35 Hz* فرکانس قطع اتصال

فهرست

- مقدمه

- توصیف کلی

- قسمتهای اصلی سیستم الکتریک واحد

قسمتهای اصلی سیستم الکتریک نیروگاه

سطح ولتاژ  $230 KV$  (یا  $400 KV$ )

سطح ولتاژ  $15.750 KV$

سطح ولتاژ  $6.6 KV$

سطح ولتاژ  $400 V$

سطح ولتاژ  $220 V d.c$

سطح ولتاژ  $220 V a.c$

تجهیزات الکتریکی و مواد (متربال)

ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ یا (*Step Up*)

کلید ژنراتور

ترانسفورماتور واحد

باس داکت با سطح ولتاژ  $15.750 KV$

تجهیزات توربین و ژنراتور

سوئیچ گیر فشار متوسط ( $MW$ )

ترانسفورموتور کمکی ( $MV/LV$ )

سوئیچ گیر فشار ضعیف ( $MV/LV$ )

سوئیچ گیر فشار ضعیف ( $LV$ )

سیستم  $D.C.$  و اینورتر ( $UPS$ )

تجهیزات دیزل ژنراتور اضطراری

سیستم زمین

حافظتهای ژنراتور و ترانسفورماتورها، سیستم سنکرون و اندازه گیری

سیستم حافظتهای ژنراتور و ترانسفورماتور

سیستم سنکرون

سیستم اندازه گیری ژنراتور

## سیستم الکتریکی

### ۱- مقدمه

نیروگاه رجایی از ۴ واحد مشابه تشکیل شده است، واحدها از نظر تولید قدرت و مشخصات فنی قسمتها و اتصالات الکتریکی یکسان هستند. هر ژنراتور به توربین گازی خودش متصل شده و در حالت جدا از شبکه راه اندازی می شود. هر واحد مستقل از واحدهای دیگر است و بخش کمی از انرژی الکتریکی تولید شده برای تغذیه سرویسهای کمکی استفاده می شود و قسمت عمده آن، شبکه  $HV$  را تغذیه می کند.

یک سیستم باس بار مشترک از طریق اتصالات متقابل بین سیستمهای  $MV$  واحدها جهت بهبود پیوستگی و انعطاف پذیری واحدها را حین بهره برداری تشکیل شده است، و سیستم راه انداز واحدها و سرویسهای کمکی مشترک را تغذیه مینماید. همچنین سه واحد دیزل ژنراتور بمنظور تغذیه سرویسهای کمکی ضروری در شرایط اضطراری فراهم آمده است.

## توصیف کلی

(ANSANKLO DOC 0208-A-1vvc-U-002) MP-KRG- همانطور که در نقشه شماره ۰۰EE-02-EEG-002 نشان داده شده هر ژنراتور توربین گاز از طریق کلید ژنراتور به ترانسفورموتور افزاینده ولتاژ (STEP UPT) مربوط به خود متصل شده است و مستقیماً ترانسفورماتور واحد را تغذیه می کند. اتصال بوسیله باس بارهای ایزوله با سطح ولتاژ ۱۵.۷۵۰

انجام میگیرد. ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ LV (XBAT 01) (STEP UP) از طریق سیم

هوایی و کلید H.V. به خط فشار قوی متصل شده است.

این نوع طراحی، امکان میدهد وقتی ژنراتور از سرویس خارج است (کلید ژنراتور باز است) مصارف کمکی، مصارف مشترک و واحد از شبکه تغذیه شوند.

ترانسفورماتور واحد (XBBT01)، سوئیچ گیر 6.6KV را بوسیله کلید (XBBT01) تغذیه میکند

سوئیچ گیر 6.6 KV موارد ذیل را تغذیه میکند:

- ترانسفورماتور کمکی واحد (6.6/0.4 KV) را بوسیله کلید (XBFT 01)

سوئیچ گیر مصارف مشترک را بوسیله کلید (XBBE05)

ترانسفورماتور کمکی واحد از طریق کلید مربوط به خود (XBFT01/GT002) سوئیچ گیر

V 400 مرکزی واحد را تغذیه می کند. سوئیچ گیر (BFE) 400 V (PC)، تابلو کنترل

موتورهای واحد (MCC) را تغذیه می کند. سوئیچ گیر مصارف مشترک 6.6 KV میتواند به

سوئیچ گیر 6.6 هر واحد متصل شود بوسیله کابلهای مناسب و کلیدهای مربوط به خود

بمنظور تغذیه مصارف کمکی مشترک از هر واحد سوئیچ گیر مصارف مشترک 6.6 KV از

طریق کلیدهای مربوط به خود ترانسفورماتور (10BFT 01/02) مورد استفاده سیستم راهانداز

واحدها را تغذیه می کند.

سوئیچ گیر مشترک 6.6 KV از دو بخش معادل تشکیل شده با مصارف یکسان که بطور

نرمال بوسیله کلید Tie از هم جدا شده‌اند. تغذیه مصارف ضروری و مشترک V 400 در

شرایط اضطراری از طریق اتصالات الکتریکی به تابلو دیزل ژنراتور صورت میگیرد.  
(همانطور که توضیح داده شد).

### قسمتهای اصلی سیستم الکتریک واحد

ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ  $15.750/245 KV, 200 MVA$  با مشخصات  $(XBAT01)$  با مشخصات

- کلید ژنراتور با ولتاژ  $15.750 KV$

- ژنراتور با مشخصات  $15.750KV, 200MVA, (GT)$

- ترانسفورماتور  $(XBBT01)$  که سوئیچ گیر  $6.6KV$  را تغذیه میکند و دارای این مشخصات میباشد.

- سوئیچ گیر  $6.6KV$  واحد  $(XBBE)$

- ترانسفورماتور تحریک  $(XMKC01)$ ، با مشخصات  $6.6/048KV, 1150 KVA$

- سوئیچ گیر  $400V$  واحد  $(XBFE)$

- شارژرهای  $220 V$   $(XBL T10)$

- بانک باتری  $220 V$   $(XBTA 10)$

- تابلو توزیع  $220 V d.c.$   $(XBUB)$

- اینورتر  $220 V$  برای تغذیه نرمال تابلوهای توزیع  $C.A$  بسیار ضروری  $(XBRU 11)$

- تابلوهای توزیع  $a.c$  بسیار ضروری  $220V$   $(XBRA/B)$

- ترانسفورماتور (BMT 01) با مشخصات ۴۰۰/۲۲۰ V, 20 KVA برای رساندن ولتاژ a.c.

ضروری از شبکه با سوئیچ ثابت (کلید استاتیک)

- ترانسفورماتور (XBL T01) با مشخصات 20 KVA برای تغذیه سیستم روشنایی ۴۰۰/۲۳۰ V

### قسمتهای اصلی سیستم الکتریک مشترک

- سوئیچ گیر مصارف مشترک (10BBE01) 6.6 KV

این بخش از سوئیچ گیر میتواند از سوئیچ گیرهای 6.6 KV واحدهای شمار ۱ و ۲ و ۳ از

طریق کلیدهای مربوطه تغذیه شود.

ترانسفروماتورهای 910MBJ01/02 با قدرت 2100 KVA که سوئیچ گیر 10MBJ03 را تغذیه

می‌کند در شرایط راهاندازی و بهره‌برداری از توربین گاز از طریق مبدل‌های فرکانس ثابت

بکار گرفته میشوند.

- ترانسفورماتورهای کمکی مشترک (10BFT01/02) با مشخصات KV 6.6/04, 500 KVA

- سوئیچ گیرهای مشترک (10BFE/10BFF) 400 V

این سوئیچ گیر از دو بخش تشکیل شده که بطور نرمال بوسیله کلید (GS001/GT002) باس

تای (bus-Tie) از هم جدا میشوند. (مطابق با سوئیچ گیرهای مشترک (6.6 KV

- شارژر باتری (10BTL 10) 220 V

- بانک باتری (10BTA 10) 220 V

- تابلو توزیع (10BUB) 220 d.c

اینورتر V 220 (10BRU 10) برای تغذیه نرمال تابلوهای توزیع a.c ضروری

- ترانسفورماتور (10BMT01) با مشخصات 20 KVA و 400/220V برای رساندن ولتاژ a.c

ضروری از شبکه با سوئیچ ثابت (کلید استاتیک)

- ترانسفورماتور (10BLT 01) 100 KVA برای تغذیه سیستم روشنایی V 400/230

- بار 15 KVA برای سیستم اطفاء حریق واحد

### قسمتهای اساسی دیزل ژنراتور

- دیزل ژنراتور (10XJ01) با مشخصات 420 V, 350 KVA

- کلید ژنراتور (GS001)

- تابلوی توزیع (10BHA) برای تغذیه اضطراری تابلوی 400V واحد شماره ۱ و ۲

(AABFE/12BFE) بوسیله کلیدهای مربوطه

- دیزل ژنراتور (10XJ02) با مشخصات 420V, 350 KVA

- کلید ژنراتور (5S001)

- تابلوی توزیع (10BHB) برای تغذیه اضطراری قسمتهای ذیل بوسیله کلیدهای مربوطه:

- واحدهای شماره ۲ و ۳ تابلوی 400 V (13BFE/14BFE)

- شارژر باتریهای 220 V (10BTL 10) از سیستمهای الکتریک مشترک

- ترانسفورماتور (10 BL T02) با قدرت 25 KVA برای سیستم روشنایی اضطراری V 400/230

- دیزل ژنراتور (10xJO3) 420 v, 350 KVA,

- کلید ژنراتور (GS001 -

- تابلوی توزیع (10BHC) برای تغذیه اضطراری تابلوی V 400 واحدهای شماره ۵ و ۶

(15BFE/16BFE)، بوسیله کلیدهای مربوطه

## ملاحظات

تابلوهای توزیع اضطراری (10BHA/B/C) میتوانند بوسیله کلیدهای سنکرون بهم دیگر متصل میشوند.

## طبقه‌بندی و عملکرد سیستم‌های الکتریک نیروگاه

### مقدمه

سیستمهای الکتریک نیروگاه رجایی، با سطوح متفاوت ولتاژ بهره‌برداری میشوند، این ولتاژهای متفاوت به قدرت الکتریکی منتقل شده و عملکردهای بکار رفته بوسیله هر سیستم بستگی دارند.

لیست ذیل شامل سیستمهای الکتریکی مختلفی است که مطابق عملکرد و ولتاژ مورد استفاده تعیین شده‌اند:

سطح ولتاژ 230KV (یا 400 KV

این سطح از ولتاژ که به ولتاژ ثانویه بهره‌برداری بستگی دارد، به شبکه  $230 KV$  (یا  $400$ ) متصل می‌شود و از طریق تولید شده توسط نیروگاه (واحدها) ارسال می‌گردد. از طریق ترانسفورماتورهای اصلی متصل به شبکه، به هنگام راه‌اندازی واحدها یا در شرایط خارج بودن واحدها (تریپ)، ترانسفورماتور واحدها تغذیه می‌شوند و توسط این ترانسفورماتورها مصارف کمکی تغذیه می‌شوند.

### سطح ولتاژ $15.750 KV$

در این سطح از ولتاژ انرژی الکتریکی توسط هر ژنراتور تولید می‌شود. بخش کمی از انرژی الکتریکی تولید شده برای تغذیه مصارف داخلی واحد بوسیله ترانسفورماتورهای واحد به کار می‌رود در حالیکه بخش عده آن بوسیله ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ (*STEP-UP*) به شبکه  $230 KV$  یا ( $400 KV$ ) ارسال می‌گردد.

### سطح ولتاژ $6.6 KV$

این سطح از ولتاژ که به سطح ولتاژ مورد بهره‌برداری فشار متوسط واحدها و باس بار مشترک بستگی دارد برای تغذیه قابل توجهی از مصارف کمکی بکار می‌رود(*بالای 200KW*) از باس بارهای ذکر شده در بالا، تغذیه بارهای فشار ضعیف ترانسفورماتورهای کمکی واحد (*MV/LV*) صورت می‌گیرد.

### سطح ولتاژ 400 V

این سطح از ولتاژ به سطح ولتاژ تغذیه بیشترین مصارف کمکی و مشترک واحدها بستگی دارد که بوسیله سوئیچ گیر قدرت مرکزی (P.C) و تابلو کنترل مرکزی موتورها (MCC) گرفته شده است. در سطح ولتاژ مشابه، انرژی الکتریکی نیز بوسیله دیزل ژنراتورهای اضطراری تولید میشود تا تغذیه مصارف ضروری را در شرایط قطع تغذیه نرمال، فراهم نماید.

### سطح ولتاژ 220 V d.c

این سطح از ولتاژ، سطح سیستمهای ولتاژ مستقیم واحد (و مشترک) میباشد، که بدلیل عملکردهای مشخص و تغذیه مصارف در شرایط اضطراری بوسیله بانک باطری تعیین شده، لازم و ضروری میباشد.

### سطح ولتاژ 220 V a.c

این سطح از ولتاژ، متعلق به باس بارهای مصارف ضروری است که تغذیه آنها تحت هر شرایطی بوسیله اینورترها و باطری (UPS) صورت میگیرد.

## تجهیزات الکتریکی و متریالها (مواد)

### توضیح کلی

تجهیزات الکتریکی با در نظر گرفتن عایق در محدوده مجاز درجه حرارت مطابق با استاندارد  $IEC$  در ماکریم درجه حرارت محیط طراحی و انتخاب شده‌اند.

تجهیزات الکتریکی در برابر عوامل محیطی مثل رطوبت، گرد و خاک و درجه حرارت محیط با ویژگی‌های مناسبی تعیین شده‌اند.

دو ویژگی قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری بعنوان معیار ساخت و طراحی تجهیزات الکتریکی نیروگاه در نظر گرفته شده‌اند.

### ترانسفورماتور را فراینده ولتاژ (15,750,245 KV (XBAT01)

ترانسفورماتور را از نوع روغنی با دو سیم پیچ می‌باشد، با سه فاز، پنجاه هرتز که به تپ چنجر قابل تعویض تپ زیر بار (ON LOAD TAP- CHANGER) و سیستم خنک کننده اجباری روغن و هوایی مجهز شده است.

ترانسفورماتور بوسیله هادیهای هوایی به خط قوی (H.V) منتقل شده است. ترانسفورماتور در محوطه بیرون، روی یک تکیه گاه نصب شده، یک گودال در زیر ترانسفورماتور بمنظور جمع آوری روغن در موارد نشتی یا شکسته شدن محفظه ترانسفورماتور ساخته شده است.

سه عدد برق‌گیر از نوع اکسید روی (Zno)، با مشخصات (یا  $V_{cov} = 190 KV$  (315 KV) با مشخصات (یا  $H.V$ ) ترانسفورماتور مونتاژ شده‌اند. کلاس 3 نزدیک ترمینال فشار قوی (H.V) ترانسفورماتور مونتاژ شده‌اند.

## مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور:

### هسته

ترانسفورماتور از ورقه‌های نازک کریستالی جهت دار ساخته شده است با ورقه فولاد سیلیکون با نفوذپذیری بالا بدون پلیسه. هر ورقه از هر دو طرف با مواد عایقی پایدار در درجه حرارت بالا پوشش داده شده است. بعد از سوار شدن ورقه‌ها رویهم، هسته بوسیله یک کلمپ در یک ساختار فلزی محکم بسته شده است.

یوغهای بالا و پائین بوسیله میله‌ها یا صفحه‌های متصل به استراکچر فلزی، محکم شده‌اند، تا از انحراف و خارج شدن از فرم ورقه‌ها که در اثر فشار و ضربات حمل و نقل یا اتصال کوتاه بوجود می‌آید، جلوگیری کنند. در داخل هسته‌های بزرگ کانالهایی برای عبور روغن فراهم آمده تا سیستم خنک کنندگی موثرتر باشد و از نقاط داغ اجتناب شود.

### سیم‌پیچها

سیم‌پیچها از هادیهای مس الکترونیکی درست شده‌اند که با کاغذ محکم سلولز خالص عایق‌بندی شده‌اند و دارای مقاومت دی‌الکتریک (عایق) یکنواخت و بالایی می‌باشند. ترتیب قرار گرفتن سیم‌پیچها بصورت هم مرکز است و مواد عایق آن از کلاس A می‌باشد. (IEC 76-2).

به ترتیب قرار گرفتن سیلندرها، مسدود کننده‌ها و فاصله‌گذارها توجه خاصی داده شده تا سیستم خنک کننده موثرتر باشد، از نقاط داغ اجتناب شود و مشخصات عایق مورد نیاز تضمین گردد.

نقشه صفر اتصال ستاره سیم پیچ فشار قوی (H.V) بطور محکم و ثابت به سیستم زمین متصل شده است.

### پوسته فلزی

پوسته به شکل زنگ است (BELL SHAPE) و طراحی شده است به منظور:

- جلوگیری از نفوذ آب و حباب هوا بداخل محفظه ترانسفورماتور

- قابل حمل بودن ترانسفورماتور با کشتنی

- امکان جریان آسان گازهای احتمالی ایجاد شده از هسته و سیم پیچ در شرایط بهره‌برداری

به طرف کنسرواتور

- امکان استقرار و بیرون کشیدن آن از روی تکیه‌گاه

### بوشینگ

ترمینالهای فشار ضعیف و فشار قوی ترانسفومارتور از نوع بوشینگ هستند.

ترمینالهای فشار قوی، چهارتا هستند. سه ترمینال برای اتصال فازها و چهارمین ترمینال برای

اتصال نقطه صفر. بوشینگهای فشار قوی از نوع خازنی با حجم کم روغن می‌باشند و اتصال

به خط هوایی را ممکن می‌سازند. بوشینگ‌های فشار ضعیف سه تا هستند و هر سه از نوع چینی جامد می‌باشند و اتصال بین ترانسفورماتور و باس داکت فازها را ممکن می‌سازد.

## کولرهای

یک گروه از کولرهای هوای روغن که از نوع رادیاتوری می‌باشند بر روی محفظه ترانسفومارتور مونتاژ شده‌اند. هر رادیاتور به فن الکتریکی و پمپ الکتریکی برای گردش اجباری روغن، و والوهای درین و مسدود کننده مجهز شده است. ترتیب قرار گرفتن کولرهای و تجهیزات کمکی مربوط به آنها به گونه‌ای است که بدون دمونتاز نمودن انتقال آنها امکان پذیر باشد.

## تپ چنجر (*Tap Changer*)

تپ چنجر برای تغییر دادن نسبت ولتاژ ترانسفورماتور از طریق سیم پیچ فشار قوی بکار می‌رود. تپ چنجر مشکل است از کلید دایورتر (برگردان) و تپ سلکتور که در زیر آن مونتاژ شده است. کلید دایورتر (برگردان) در محفظه روغن تپ چنجر نصب شده است و به کنسرواتور مربوط به خود مرتبط است. تپ چنجر از طریق قسمت بالا به پوسته ترانسفورماتور متصل شده است.

### اطلاعات فنی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ (STEP- UP)

$OFAF$ در 40 درجه سانتیگراد (185 MVA) در 50 درجه سانتیگراد 50 هرتز در حالت بی‌باری (یا 420 KV 15/750/425 KV در حالت بی‌باری)	نوع
$IEC 76$ یا 420 KV 245 KV بر طبق استاندارد $17.5 KV$ 2 عدد $Ynd 11$ $+10\% \text{ به } -10\%$ 2	قدرت اسمی
$IEC 76$ زمین شده است $13\%$ $^{\circ}C 65$ $^{\circ}C 60$ $380 Va.c$ $220 V a.c$ $220 V d.c$	فرکانس
$LV$ $(LV)$ $Y$ $10\%$ $^{\circ}C 40$ $^{\circ}C 40$ $^{\circ}C 65$ $^{\circ}C 60$ $380 Va.c$ $220 V a.c$ $220 V d.c$	بالاترین ولتاژ بهره‌برداری
$-$ سیم‌پیچ فشار قوی $-$ سیم‌پیچ فشار ضعیف $-$ سیم‌پیچها $-$ اتصال سیم‌پیچ (گروه‌برداری) $-$ محدوده تغییرات تپ چنجر (زیر بار) $-$ تعداد تپ $-$ استاندارد بکار رفته $-$ نقطه صفر ستاره سیم‌پیچ فشار قوی $-$ درصد ولتاژ اتصال کوتاه (VCC) $-$ حداکثر افزایش درجه حرارت مجاز با درجه حرارت محیط $^{\circ}C 40$ $-$ سیم‌پیچها $-$ روغن $-$ سطح ولتاژ اسمی برای تجهیزات کمکی: $-$ موتورها $-$ هیترها $-$ آلارم‌ها و حفاظت‌ها	نسبت ولتاژ

تجهیزات اصلی ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ (STEP UP) عبارتند از:

- تانک کنسرواتور (ذخیره) با غشایی برای جدا کردن روغن از هوا
- رله بوخهلتس برای ترانسفورماتور و برای تپ چنجر
- دستگاه والو اطمینان فشار
- گیج اندازه سطح روغن با کنتاکتهای آلام و تریپ
- آشکار سازهای درجه حرارت هسته (ترمورزیستور)
- آشکار سازهای درجه حرارت روغن (ترمورزیستور)
- لیمیت سوئیچ حرارتی برای کنترل سیستم خنک کننده
- هیترهای رطوبت گیر
- کنترل الکتریکی و حفاظت برای تجهیزات کمکی

### **کلید ژنراتور GCB**

کلیدهای ژنراتور که در واحد توربین گاز رجایی نصب شده‌اند دارای سه پل کلیدهای گازی می‌باشند، گاز مورد استفاده سولفور هگزافلوراید ( $SF_6$ ) می‌باشد که بعنوان عایق و خاموش کننده جرقه کلید بکار می‌رود.

هر کلید در سیستم باس داکت‌ها بین ژنراتور و ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ (STEP UP) و ترانسفورماتور واحد جای داده شده است. بنابراین ژنراتور را از شبکه و از سیستم مصارف داخلی جدا می‌کند و امکان برقرار شدن ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ را از شبکه در هنگام

راه اندازی واحدها و یا تریپ واحدها بوجود می‌آورد. کلید ژنراتور سنکرون سیستم با شبکه و قطع مدار در جریان نامی و جریانات اتصال کوتاه را ممکن می‌سازد. استفاده از کلیدهای  $SF6$  بدليل نیاز به انتقال مانگزیم قدرت تولید شده به شبکه و همچنین توان قطع کلید با  $SF6$  مزیت خاموش نمودن رضایت بخش قطع قوس کلید می‌باشد.  $SF6$  گازی است با چنین خواصی:

- مزایای چنین گازی با دیگر سیالهای دی الکتریکی (روغن، هوای فشرده و ...) که برای قطع جریان بکار می‌روند مقایسه شده است و عبارتست از:
  - بالاتر بودن مقاومت دی الکتریک
  - استفاده در درجه حرارت‌های پائین
  - قابل اشتعال نبودن
  - کم صدایتر بودن

مشخصات کلیدهای  $SF6$  مشابه کلیدهای کم روغن می‌باشد.

موقعیت A) کلید بسته است، فشار  $SF6$  در داخل یا خارج پیستون یکسان است.

موقعیت C,B) کلید باز است، به هنگام شروع باز شدن کنتاکت، پیستون، گازی را که از طریق یک نازل با فشار زیاد بر روی قوس دمیده شده متراکم می‌کند. با دمیدن گاز قوس قطع و مسیر خنک می‌شود. در هنگام باز کردن فاز، قوس الکتریکی بر عمل قطع تاثیر می‌گذارد.

زیرا درجه حرارت و فشار گاز تابعی از شدت قوس می‌باشد اتصالات بین عناصر قطع و دستگاههای کنترل از نوع مکانیکی می‌باشد.

سه پل کلید، مکانیزم عملکرد کلید و تابلو کنترل محلی، بر روی یک استراکچر مشترک مونتاژ شده‌اند. سه محفظه قطع بطور مکانیکی متصل هستند و توسط یک دستگاه کنترل هیدرولیک به حرکت در می‌آیند، در صورتیکه برای سیتم کنترل، کلید به دو کویل برای قطع و یک کویل برای بستن مجهز شده است. سه محفظه قطع به یک کنترل کننده فشار گاز  $SF_6$  جداگانه مجهز شده‌اند. یک کنتاکت نشان خواهد داد که چه وقت نیاز به تزریق دوباره گاز به پل می‌باشد.

دو کنتاکت اضافه بطور جداگانه که هریک به مدار تریپ متصل شده‌اند اجازه نخواهد داد که تریپ کلید صورت بگیرد وقتی که افت فشار گاز به سطحی برسد که مانع از باز کردن صحیح کلید شود. فشار روغن مورد بهره‌برداری توسط یک موتور پمپ بطور اتوماتیک نگهداری می‌شود.

مکانیزم عملکرد کلید قفل می‌شود اگر فشار روغن برای یک عملکرد کامل باز - بسته - باز کافی نباشد.

### مشخصات تکنیکی کلید ژنراتور

ولتاژ مرجع برای نصب	$17.5 KV$
مقاومت عایق با سطح ولتاژ در فرکانس نامی	$38 KV$
سطح ولتاژ ضربه	$95 KV$
جریان اسمی ( $IN$ )	$8200 A$ در $40^{\circ}C$
ظرفیت قطع جریان	$80 KA$
جریان اتصال کوتاه در مدت یک ثانیه	$80 KA$
ظرفیت عبور جریان	$200 KA$
مکانیزم	دستگاه بهره‌برداری هیدرولیک فنری

ترانسفورماتور متشکل است از دو سیم پیچ غوطه‌ور در روغن، سه فاز، ۵۰ هرتز، با سیم خنک کننده طبیعی هوا و روغن (ONAN).

ترانسفورماتور به یک دستگاه تپ چنجر مجهز است که در تانک ترانسفورماتور و در همان میزان روغن ترانسفورماتور جای گرفته است. زمانی که ترانسفورماتور بی‌برق است تپ چنجر میتواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مشخصات قسمتهای اصلی ترانسفورماتور عبارتند از:

#### هسته

ترانسفورماتور از ورقه‌های فولاد جهت دار با کیفیت بالا ساخته شده و با وارینش مناسب عایق‌بندی شده تا از تلفات جریان گردابی جلوگیری نماید. ساختمان هسته مغناطی از نوع ستون می‌باشد و هسته به صورتی مونتاژ شده و قرار گرفته است که حداقل لرزش را داشته باشد و در نتیجه کمترین صدا تولید شود، شدت فشار مغناطیسی زیر نقطه اشباع است.

#### سیم پیچها

سیم‌پیچهای ترانسفورماتور از مس الکتروولیت ساخته شده‌اند. کویلهای با عایق وارینش پوشانده شده‌اند و سیستم مونتاژ آنها براساس استقامت و پایداری موثر در شرایط اتصال کوتاه طراحی شده است. بیشترین افزایش درجه حرارت در سیم‌پیچها از ۶۵ درجه سانتیگراد نباید تجاوز کند (در شرایط کار کرد طراحی شده)

## محفظه فلزی

محفظه از نوع ورقه فولادی جوشکاری شده است برای آببندی کردن روغن گرم داخل محفظه و دارای والوهایی برای پر کردن و تخلیه روغن محفظه و همچنین تانک کنسرواتور می باشد.

## بوشینگ، عایق کننده‌ها، نگهدارنده‌ها

تمام بوشینگها از نوع چینی می باشند.

ترمینالهای فشار قوی سه عدد می باشند و برای اتصال به باس داکت مناسب می باشند. ترمینالهای فشار ضعیف ۴ عدد می باشند، سه ترمینال برای اتصال فازها و چهارمین ترمینال برای اتصال نقطه صفر می باشد. اتصال بین ترمینال ترانسفورماتور و سیستم باس بار  $KV$  ۶.۶ از طریق کابل انجام میگیرد.

## مشخصات تکنیکی ترانسفورماتور واحد

نوع سیستم خنک کننده *ONAN*

ظرفیت اسمی *6.5 MVA*

فرکانس *50 هرتز*

نسبت ولتاژ *15.750 \pm 2 \times 2.5\% 6.9kv*

اتصال سیم پیچ (گروه برداری)  
Dyn 11

محدودیت تغییرات تپ (ولتاژ)  
 $+ - 2 \times 2.5\%$

استاندارد بکار رفته  
IEC 76

## مشخصات کلی

باس داکتها مورد استفاده در نیروگاه بمنظور حفاظت الکتریکی و مکانیکی از باس بارهای 15.750KV بکار رفته‌اند. باس داکت از نوع ایزوله می‌باشند. بدین معنی که هر کنداکتور فاز بصورت منفرد طراحی شده است، پوسته فلزی غیر مغناطیسی از کنداکتور مجاور خود بوسیله شکاف هوا جدا شده است.

کنداکتورها، سیلندرهایی هستند که از آلمونیوم خالص درست شده‌اند و بوسیله مقره‌های عایقی با مشخصات بالای مکانیکی و الکتریکی در یک حالت شعاعی نگهداشته شده‌اند. پوسته باس داکت که معمولاً آلمونیومی هستند) از نوع پوسته می‌باشد مستقیماً بطور الکتریکی بسته شده است بدون هیچ دستگاه محدود کننده جریان.

پوسته‌های باس داکت از قسمت انتهای بطور الکتریکی به یکدیگر اتصال داده شده‌اند و زمین شده‌اند (معمولًاً فقط از یک نقطه به سیستم زمین وصل شده‌اند) این نوع طراحی، عبور جریانات القا شده را در هر پوسته با شدت جریان یک فاز کنداکتور (90-98%) ممکن می‌سازد، البته در جهت معکوس.

این نوع طراحی باعث کاهش شار خارجی پوسته تا حدود 95% میشود هم در شرایط نرمال

و هم در شرایط خطا، بنابراین:

- تاثیرات القایی جریانات را از بین میبرد مثل تاثیرات گرمایی و تلفات در نزدیک

قسمتهايی مثل سازههای فلزی، کابلها، لولهها

- رفع فشار بین کنداکتورهای فازهای مجاور و کاهش نیروی اجباری در خمشها و دیگر

قسمتهايی گستته. همراه با طراحی جوشکاری کامل پوسته و کنداکتورها، این نوع باس

دراحت مزایای دیگری نیز عرضه میدارد از قبیل:

- احتمال ساپورت نبودن فواصل بین پایهها که ناشی از گشت آور مانند سیلندری شکل

میباشد، پوسته آلومینیوم جوشکاری شده بنظر میرسد.

- امکان اتصال دو فاز غیرممکن میشود.

- کاهش امکان اتصال فاز به زمین و غیرممکن بودن انتقال خطا به فازهای دیگر

- امکان دستیابی آسانتر پرسنل به باس بارها بدلیل مستقر بودن قسمتهايی قابل دسترس به روی

زمین و میزان بسیار کم ولتاژ القا شده روی پوسته

- اتصالات فلکسیبل پوسته باس دراحت بکار میروند برای:

- عایق نمودن فلز پوسته باس دراحت در نقاط اتصال به نگهدارندهها

- میرا نمودن لرزشهاي حاصل از ژنراتور و ترانسفورماتور در باس دراحت

## تجهیزات واحد توربین گاز (GT)

واحد کنترل و الکتریکی توربین گاز شامل تجهیزات ذیل است.

- تابلو توزیع  $MV$

- ترانسفورماتور کمکی  $MV/LV$

- تابلوی توزیع  $LV$

- سیستم  $D.C.$  و تغذیه اینورتر

## تابلوی توزیع $MV$

### توضیح کلی

برای هر واحد توربین گاز یک تابلو توزیع  $KV (XBBE) 6.6$  در نظر گرفته شده و یک

سوئیچ گیر  $MV$  مشترک برای شش واحد توربین گاز  $(10BBE01-02)$  طراحی شده است.

مشخصات فنی و اصلی قسمتهای مختلف عبارتند از:

## تابلوی توزیع

- ولتاژ اسمی

$7.2 KV$

- مقاومت عایق با سطح ولتاژ در فرکانس نامی

$20 KV_{eff}$

- مقاومت عایق در مقابل ولتاژ ضربه

$60 KV_{peak}$

50 هرتز

- فرکانس نامی

$800 A$

- جریان بس داکت نامی

- جریان اتصال کوتاه در مدت یک ثانیه  
 $31.5 \text{ KA/I Sec}$

- حداکثر جریان اتصال کوتاه  
 $80 \text{ KA}$

- ولتاژ کنترل  
 $220 \text{ V d.c.}$

- درجه حفاظت  
 $IP 40$

### کلید

- نوع  
 $SF6$

- ولتاژ نامی  
 $7.2 \text{ KV}$

- مقاومت عایق با سطح ولتاژ در فرکانس نامی  
 $20 \text{ KV eff}$

- مقاومت عایق در مقابل ولتاژ ضربه  
 $60 \text{ KV peak}$

- جریان نامی  
 $800 \text{ A}$

- جریان اتصال کوتاه در مدت یک ثانیه  
 $31.5 \text{ KA/ I Sec}$

- ظرفیت عبور جریان  
 $80 \text{ KA}$

- سطح ولتاژ موتور کلید  
 $220 \text{ V d.c.}$

### کنتاکتور

برای (پروژه استاندارد مورد استفاده قرار نمیگیرند)

<i>SF6</i>	- نوع
7.2 KV	- ولتاژ نامی
20 KV <i>eff.</i>	- مقاومت عایق با سطح ولتاژ در فرکانس نامی
60 KV <i>peak</i>	- مقاومت عایق در مقابل ولتاژ ضربه
400 A	- جریان نامی
8 KA/ 1 Sec	- جریان اتصال کوتاه در مدت یک ثانیه
4 KA	- ظرفیت عبور جریان اتصال کوتاه
3.2 KV	- ظرفیت قطع جریان اتصال کوتاه

### کلید اتصال به زمین (فیدرهای موتوری و ترانسفورماتورها)

7.2 KV	- ولتاژ نامی
31.5 KA/1Sec	- جریان اتصال کوتاه در مدت زمان یک ثانیه

### مشخصات ساخت و طراحی

سوئچ گیر از نوع پوشش فلزی (*Metal Clad*) میباشد و مت Shank است از واحدهای پیش ساخته که بصورت پیوسته مونتاژ و بهم متصل شده‌اند، بطوریکه استراکچر محکمی را بوجود میآورند و برای جابجایی و بلند کردن تابلوها قلابی (چشمی) در بالا تابلوها نصب شده است.

سازه فولادی از یک استراکچر فلزی محکم که تغییر فرم پیدا نمی کند و قابل تنظیم است، تشکیل شده و در بردارنده قسمتهای فولادی است که به همه طرف، بالا و پائین، توسط صفحه های فلزی بسته شده اند.

کلید کلیدهای تابلوها، کنترلورها، ترانسفورماتورهای ولتاژ، حفاظت و تجهیزات اندازه گیری سوئیچ گیر به روی درب های لولدار و هندل و قفل کننده ها سوار شده اند.

### تفکیک تجهیزات

بدلا لیل اینمنی، قسمتهای عمودی تجهیزات بوسیله دیافراگم های فولادی در تابلوهایی تقسیم بندی شده اند تا قسمتهای اصلی تجهیزات را از هم تفکیک کند. (درجه IP 20 حفاظت)

این قسمتها برای موارد ذیل فراهم آمده اند:

- قسمت باس بار

- قسمت اتصالات کابلها

- کلید / قسمتهای هادی (کنترلور)

### سیستم ایمنی و مسدود کندها (اینترلاک ها)

بهره برداری های همه مصارف نرمال از بیرون پانل قابل انجام میباشند. همه دربها به کلید و قفل مناسب، دسته و کلید قابل جابجا یی مجهز هستند.

قفل کننده‌های (اینترلاکهای) الکتریکی و مکانیکی برای ایمن کردن بهره‌برداری و تعمیرات فراهم آمده‌اند.

تمام کشوها به دستگاههای قفل کننده مکانیکی مجهز شده‌اند برای اجتناب از جا زدن کشوها، و یا بیرون کشیدن کشوها در هنگامی که کلید در وضعیت سرویس است. وضعیتها م مختلف کلید کشویی / یا کنتاکتور عبارتند از: وضعیت سرویس، وضعیت تست، وضعیت خارج کردن کلید (جداسازی)، وضعیتها ذکر شده در بخش خارجی تابلو وضوح قابل مشاهده می‌باشند.

### ترکیب فیدرهای نمونه‌ای سوئیچ‌گیر

خط ورودی از ترانسفورماتور واحد و خط ورودی از تابلوهای مشترک:

n1 - کلید سه پل 630 A

n3 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل 630/1 A

مشخصات توان (15 VA/ 5P 10 (burden))

n3 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل 630/1 A

مشخصات توان (15VA/ 5 P15 (burden) فقط برای ورودی)

n3 - ترانسفورماتورهای ولتاژ تک فاز عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل

6900: v3/100:v3 با فیوزهای حفاظت روی سیم پیچ اولیه (فقط برای ورودی)

n1 - رله حفاظت جریان زیاد سه فاز با مشخصات (5IN)(50/51) فقط برای ورودی)

رله حفاظت جریان زیاد خط ورودی مجهز به تایمری است که تا افت جریان راه اندازی از عملکرد رله جلوگیری نماید.

n1 - آمپر متر a.c بهمراه سلکتور سوئیچ و ترانسdiyosr جهت اندازه گیری

n1 - ولت متر a.c بهمراه سلکتور سوئیچ و ترانسdiyosr برای اندازه گیری (ترانسdiyosr فقط ورودی)

n1 - ترانسdiyosr برای اندازه گیری قدرت اکتیو ( فقط برای ورودی )

n1 - ترانسdiyosr برای اندازه گیری قدرت راکتیو ( فقط برای ورودی )

n1 - مجموعه دستگاههای کنترل، سیگنال دهنده، اینترلاک و مدارات آلام بهمراه و ایرینگ

## تابلوی اندازه گیری

n3 - ترانسفورماتورهای ولتاژ تک فاز عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل

v3/100:v3/100:v3/100:v3 با فیوزهای حفاظتی بر روی سیم پیچ اولیه

n1 - ولت متر a.c بهمراه سلکتور سوئیچ و ترانسdiyosr برای اندازه گیری

n1 - رله قطع ولتاژ تک فاز (27) برای آشکاسازی نبود ولتاژ روی بارهای مربوطه

n1 - مجموعه دستگاههای کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده ( اینترلاک ) و مدارات آلام بهمراه و ایرینگ

n1 - حفاظت اتصال زمین باس بار (59N)

فیدر تابلو ترانسفورماتور کمکی ( $Pn > 1250 \text{ KVA}$ )

n1 - یک کلید سه پل 630A

n3 - ترانسفورماتورهای جریان، عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل 630/1A با توان و

کلاس 15VA/5P 10

n1 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل 630/1 A با توان و

کلاس 10 VA, 0.5

n1 - رله حفاظتی جریان زیاد سه فاز (50/51;51N)

n1 - آمپر متر a.c و ترانسدیوسر برای اندازه گیری

n1 - مجموعه دستگاههای کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده (اینترلاک) و مدارات آلام

به همراه و اینینگ

فیدر تابلو ترانسفورماتور کمکی ( $Pn < 1250 \text{ KVA}$ ) (برای سیکل باز عملی نمی باشد).

n1 - کنتاکتور 400A سه پل با فیوز

n3 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل 1/A، با کلاس و

توان 15 VA/5P10

n1 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل  $I/A$  با کلاس و

توان  $10 \text{ VA. } 0.5$

n1 - رله حفاظتی جریان زیادی سه فاز ( $50/51N$ )

n1 - آمپر متر  $a.c$  و ترانسدیوسر برای اندازه گیری

n1 - مجموعه دستگاههای کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده (اینترلاک)، و مدارات

آلارم بهمراه و ایرینگ

**فیدر موتوری (Pn[2000KW])** (برای سیکل باز عملی نمی باشد).

n1 - کنتاکتور  $A\ 400A$  سه پل با فیوز

n3 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل  $I//A$  با کلاس و

توان  $15VA/5P\ 10$

n1 - ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل  $I/A$  با کلاس و

توان  $10VA/0.5$

n1 - رله حفاظتی موتور سه فاز با عملکردهای ذیل

- حفاظت در برابر بار زیادی (*overload*) (49)

- حفاظت در برابر توالی منفی (46)

- حفاظت در برابر اتصال زمین ( $51N$ )

- حفاظت در زمان قفل شدن روتور (*locked Rotor*)

n1 - آمپر متر  $a.c$  و ترانس دیوسر برای اندازه گیری

n1 - مجموعه دستگاه های کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده (اینترلاک) و مدارات آلام

به مرآه وایرینگ

فیدرموتوری (Pn. 2000 KW) (برای سیکل باز عملی نمی باشد)

n1 - کلید 630A سه پل

n3 - ترانسفورماتور های جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل I/A با کلاس و

توان 15VA/0.5

n1 - ترانسفورماتور های جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل I/A با کلاس و توان

10VA/0.5

n1 - رله حفاظتی موتور سه فاز با عملکردهای ذیل:

- حفاظت در برابر بار زیادی (49)

- حفاظت در برابر توالی منفی (46)

- حفاظت در برابر اتصال زمین (51N)

- حفاظت در زمان قفل کردن رتور (51R)

- حفاظت در برابر اتصال کوتاه (50)

n - آمپر متر ترانس دیوسر برای اندازه گیری

n<sup>1</sup> - مجموعه دستگاه های کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده و مدارات آلام به مرآه

وایرینگ

### فیدر ذخیره (SPARE) برای تابلوی مصارف مشترک

no1- سکسیونر سه پل (قطع کننده مدار) روی ارابه متحرک مونتاژ شده است.

no1- ترانسفورماتورهای جریان عایق شده با رزین اپوکسی با نسبت تبدیل  $I/A$  با کلاس و

توان  $10 \text{ VA}/0.5$

no1- آمپر متر  $a.c$  و ترانسدیوسر برای اندازه گیری

no1- مجموعه دستگاههای سیگنال دهنده بهمراه و ایرینگ

ترانسفورماتور کمکی  $(XBFT01) MV/LV$

### مشخصات کلی

یک ترانسفورماتور کمکی  $1600 \text{ kva}$  برای هر واحد توربین گاز با مشخصات فنی ذیل در نظر گرفته شده است.

### نوع و مقادیر

نوع ترانسفورماتور	۳ فاز / پوشش با رزین
-------------------	----------------------

کلاس عایق	$F$
-----------	-----

سیم پیچها	آلومینیوم
-----------	-----------

نوع سیستم خنک کننده	$(N)$ طبیعی
---------------------	-------------

طراحی برای درجه حرارت محیط	$^{\circ}\text{C} 40$
----------------------------	-----------------------

بر طبق استاندارد IEC	درجه حرارت
50 هرتز	فرکانس
Dyn5	گرو برداری
6.6/0.42 kv	ولتاژ بی باری (تپ اصلی)
-+2×2.5%	اندازه تغییرات ولتاژ توسط تپ چنچر
1600 KVA	بار مداوم با خنک کننده
مستقیم	نقطه صفر روی سیم پیچهای ثانویه
داخلی	عایق
7.2/1.1 KV	کلاس عایق
20/3 KV	تست ولتاژ اعمال شد

### هسته

هسته ترانسفورماتور از فولاد جهت دار با دانه با کیفیت بالا ساخته شده است. هسته ورقه ورقه شده و هر ورقه با وارینش مناسب عایق بندی شده تا از تلفات جریان گردابی جلوگیری نماید. براساس طراحی سطح صدای مغناطیسی در پائین ترین حد نگهداشته شده است.

## سیم پیچها

سیم پیچ فشار قوی (H.V) از نوارهای آلومینیومی که با تیپ شیشه‌ای عایق‌بندی شده‌اند تشکیل شده این مجموعه و کیوم شده با رزین اپوکسی دار پوشش داده شده سیم پیچ فشار ضعیف (LV) و کیوم شده میتواند به مواد حل شونده بدون وارینش آغشته گردد. کلاس عایق از نوع F میباشد.

## اتصالات

در سمت فشار قوی، اتصالات جداکننده مناسبی جهت دریافت اتصال دهنده‌های زانویی از نوع سریع (fast type) فراهم آمده است.

در سمت فشار ضعیف (فاز + نوتراال) ترمینالهای قلع انود شده مناسبی برای اتصال به بار مسی سوئیچ گیر فراهم آمده است.

## متعلقات

- متصل کننده‌های زمین روی قسمت پائینی هسته از پیچ‌هایی به قطر حداقل 12 mm بسته شده‌اند.

- اتصالات روی سیم پیچ فشار قوی (H.V) برای تنظیم ولتاژ در حالت قطع ترانس (off load) در پنج وضعیت  $+2.5\%$  -

## تابلوی توزیع $LV$

### مشخصات کلی

- یک تابلوی توزیع  $400V$  برای واحد توربین گاز (XBFE) با سیستم قدرت مرکزی ( $PC$ ) و مرکز کنترل موتوری ( $MCC$ )

- یک تابلوی ( $D/G$ ) دیزل ژنراتور برای هر سایت

مشخصات اصلی تکنیکی قسمتهای مختلف عبارتند از:

## تابلوی توزیع

ولتاژ مورد بهره‌برداری	$0.400 KV$
فرکانس اسمی	50 هرتز
کلاس عایق	$660 V$
تحمل جریان اتصال کوتاه	$50 KV$
جریان اسمی بار اصلی	2500- 1600- 1000 A
جریان اسمی بار بار فرعی	250- 400- 630 A
تست ولتاژ در 50 هرتز برای 60 ثانیه	$2.0 KV$
درجه حفاظت	IP 40

### کلیدها

#### نوع ساخت

کشویی (متحرک) (ACB)

- فیدر ورودی

ثبت برای مونتاژ در واحد کشویی

- فیدر خروجی موتوری

اتصال پرینز

- فیدر خروجی توزیع

#### نوع

کلید هوایی

- خط ورودی و باس تای (BUS-TIE)

کلید کمپکت

- فیدر خروجی یا اتصال دهنده دستی

### مشخصات الکتریکی

400 V

- ولتاژ اسمی

2.0 KV

- تست ولتاژ در ۵۰ هرتز

### مقادیر و کمکی

ACB

MCCB

2500- 1250- 630A

- جریان اسمی خط ورودی

مطابق جریان اسمی بار

- جریان اسمی فیدر خروجی

50 KA	50KA	- ظرفیت قطع کلید
100%	50%	- قطع اسمی جریان سرویس و کارایی کلید
90 KA	-	- جریان اتصال کوتاه مجاز در مدت زمان یک ثانیه
105 KA	105 KA	- ظرفیت عبور جریان اتصال کوتاه ( <i>ICM</i> )
220 V d.c		- مدار کمکی (تغذیه کنترل) برای فیدرهای ورودی، مدارات داخلی و فیدرهای موتوری
		( $Pn > 110KW$ )
220 V a.c		- مدار کمکی (تغذیه کنترل) برای فیدر موتوری

### مشخصات ساخت و طراحی

- سوئیچ گیر در کارخانه ساخته و مونتاژ شده است، برای نصب در محیط سرپوشیده و براساس نمودار تک خطی طراحی شده است.
- هر ستون، از واحد مجاور خود به قرار ذیل تفکیک شده است.
- ناحیه باس بار اصلی و فرعی
  - ناحیه کابل بیرونی
  - ناحیه تجهیزات، که به قسمتهای جدا از هم تقسیم شده است.

باس بار اصلی و فرعی از مس درست شده‌اند.

سطح اتصال و کنتاکت با نقره آبکاری مناسبی شده‌اند (نقره انود هستند).

طرفین پانل‌های بار به زمین متصل شده است.

علاوه بر این قسمت بندی کردن آن موجب می‌شود:

- دسترسی کامل به قسمت خالی برداشته شده از کشو امکان پذیر باشد بدون ریسک

برخوردهای اتفاقی با بارهای زنده. (برقدار)

- کابل کشی و اتصال به برقدار برای کم کردن ریسک برخورد با قسمت هادی ولتاژ

درجه حفاظت IP20 می‌باشد.

### تجهیزات ایمنی و مسدود کننده‌ها (اینترلاک‌ها)

کشوها، تشکیل شده‌اند از قابلهای فلزی با کنتاکتهای دو شاخته‌ای ورودی و خروجی برای

مدارات قدرت مدارات کنترل کمکی ورودی و خروجی بوسیله دستگاه دو شاخه‌ای به

دسته‌ها بصورت مکانیکی متصل شده‌اند.

وضعیتها ذیل برای کشوها فراهم می‌شوند.

وضعیت سرویس (SERVICE) اتصالات مدارهای کنترل و قدرت برقرار می‌باشد.

وضعیت تست (TEST) مدار تغذیه قدرت قطع میگردد ولی مدارهای کنترلی وصل می‌باشند.

وضعیت قع کامل (DISCONNECTED) مدارات قدرت و کنترل قطع میگردند. در این

وضعیت کشو در داخل قسمت کشو قسمت باقی می‌ماند.

مسدود کننده‌های (اینترلاک‌های) ایمنی برای شرایط ذیل فراهم می‌گردد:

- در صورتیکه کلید وصل است، باز کردن درب کشو امکان‌پذیر نمی‌باشد:

- در صورتیکه کلید در وضعیت وصل باشد، مانع از بیرون کشیدن کشو می‌شود.

کلیدهای اتوماتیک هوایی

- کلیدهای اتوماتیک هوایی استفاده می‌شوند برای خط ورودی از ترانسفورماتورهای

MV/LV، از تابلو دیزل ژنراتور (D/G) و برای موتورهای با قدرت بیشتر از 110KW برای

کلیدهای باس تای (BUS-TIE) زمانی کنترل الکتریکی مورد نیاز است.

- کلیدهای هوایی از نوع DRAW- OUT (بیرون کشیده) می‌باشند.

- کلیدها با رله‌های حفاظتی از نوع ثابت مجهر هستند.

- کلیدها به دستگاههای حفاظتی از نوع ثابت مجهر هستند.

- کلیدها به دستگاههای قابل شارژ توسط موتور الکتریکی مجهر هستند، این دستگاهها

انرژی را در خود ذخیره می‌کنند و برای کنترل الکتریکی و دستی مناسب می‌باشند.

### کلیدهای کمپکت

بعنوان یک قانون کلی، کلیدهای کمپکت برای فیدرهای موتوری (بهمراه کنتاکتورهای

قدرت) و برای فیدرهای توزیع بکار گرفته می‌شوند.

کلیدهای قالب فشردهای دارند، درون محفظه عایقی قرار گرفته‌اند با هرم کنترل برای بهره برداری به روش دستی.

کلیدهای کمپکت به رله‌های حفاظت حرارتی و مغناطیسی یا فقط به رله حفاظت مغناطیسی مجهز می‌باشد.

### اجزاء فیدر نمونه‌ای (*TYPICAL*) تابلو

خط ورودی (از ترانسفورماتورهای  $MV/LV$  یا از تابلو  $D/G$ ) یا تابلوهای رابط  $In=2500$  یک عدد کلید سه پل اتوماتیک هوایی متحرک (*with drawable*) با جریان نامی

$1250, 630 A$

یک عدد رله حفاظت جریان زیاد مستقر جایگاه ثابت کلید (به مراد  $C.T$  مربوطه) با تنظیمات ستینگ ذیل:

زمان کوتاه: زمان + جریان

زمان طولانی: زمان + جریان

با نسبت تبدیل  $C.T / I.A ...$  برای اندازه‌گیری

مقیاس آمپر متر  $0-In A$  و ترانسدیوسر برای اندازه‌گیری

یک مجموعه از دستگاههای کنترل، سیگنال دهنده، مسدود کننده و وایرینگ

## قابلیت اندازه‌گیری باس بارها

- سه عدد ترانسفورماتور ولتاژ ( $PT$ ) یا نسبت تبدیل  $V3/1001$   $V3:420$  برای اندازه‌گیری
- سه عدد فیوز با کنتاکتهای مذاب برای علامت دهی. (ارسال سیگنال)
- یک عدد کلید مینیاتوری سه پل با کنتاکتهای کمکی
- یک عدد ولت‌متر  $0.500V$  با کلید سلکتور فاز و ترانسندیوسر برای اندازه‌گیری
- یک عدد رله حفاظت قطع ولتاژ، تغیه  $d.c$  با کنتاکتهای کمکی (حداقل ۲ عدد)
- یک مجموعه از لامپ‌ها، کلیدهای کنترل، رله کمکی برای سیگنال دهنده‌های کنترل و مسدود کننده‌ها (اینترلاکها)
- فیدر توزیع
- یک کلید سه پل کمپکت، با اتصال دو شاختهای با کنتاکتهای کمکی و کنتاکتهای تریپ وسایل کمکی و برچسب‌ها

## فیدر موتوری (قابلیت برگشت ندارد)

- یک کلید سه پل کمپکت با کنتاکتهای کمکی (۲ عدد) کنتاکت تریپ
- یک کنتاکتور سه پل  $AC$  با تغذیه کمکی با دو کنتاکت کمکی
- یک رله حرارتی با یک کنتاکت کمکی
- یک آمپر متر ( فقط برای موتورهای با قدرت بالاتر از  $75 KW$  )

- یک مجموعه از لامپ‌ها، دکمه فشار، رله‌های کمکی برای کنترل سیگنال دهنده و مسدود کننده (اینترلاک)

### فیدر موتوری (با قابلیت برگشت)

- یک عدد کلید سه پل کمپکت با جریان نامی با کنتاکتهای کمکی ( ۲ عدد) و کنتاکت

تریپ

- دو عدد کنتاکتور سه پل که با هم اینترلاک مکانیکی دارند با کنتاکتهای کمکی

- یک مجموعه از لامپ‌ها، دکمه فشار، رله‌های کمکی برای کنترل سیگنال دهنده و مسدود کننده (اینترلاک)

- سیستم D.C و اینورتر (UPS)

### توضیح کلی

برای هر واحد توربین گاز، تغذیه سیستمهای D.C و اینورتر بشرح ذیل است:

(a) یک سیستم 220 V d.c که متشکل است از:

- یک یکسوکننده (XBTL 10) 180 A

- یک بانک باطربی از نوع سربی با ظرفیت نامی ۲۵۰ آمپر ساعت (XBTA 10)

- یک تابلوی توزیع (XUB) d.c

(b) یک سیستم 220 V a.c که متشکل است از:

- یک اینورتر با قدرت  $(XBRU11) 10 KVA$

- یک ترانسفورماتور  $(XBMT 01)$  با سوئیچ ثابت با قدرت  $20 KVA$

- یک تابلوی توزیع  $(XBRA/B) a.c$

### مشخصات فنی اصلی

شارژر باطری  $220 V$

- نوع

$400V-+10\%$

- ولتاژ ورودی

$50 Hz-+50\%$

- فرکانس

- ولتاژ خروجی:

$2.20-2.35V/CELL$

- شرایط  $FLOATING$  ولتاژ هرسل

$2.30-2.40V/CELL$

- شرایط  $BOOST$  ولتاژ هرسل

$-+1\%$

- تثیت ولتاژ در وضعیت ثابت

با نوسات صفر تا صد درصد

$2\%$

- حداقل موج خروجی  $(OUT PUT RIPPLE)$

بدون باطری

$180 A$

- بیشترین جریان خروجی

$IP 30$

- درجه حفاظت تابلو

**باطری 220 V**

*PLANTE*

- نوع

*250 Ah*

- ظرفیت دشارژ نام در مدت زمان ده ساعت

*103*

- تعداد سل

*2.23 V/CELL*

- ولتاژ شارژ *FLOATING* هر سل

*2.34 V/CELL*

- ولتاژ شارژ *BOOST* هر سل

*50 A*

- جریان شارژ نامی

*1 h*

- زمان دشارژ

*1.8 V/CELL*

- ولتاژ هر سل پس از یک ساعت تخلیه

اینورتر

- نوع ترانزیستور تک فاز

*220 V-+15%*

- ولتاژ ورودی

*220 V-+2%*

- ولتاژ خروجی

*50 HZ -+0.5%*

- فرکانس

*10 KVA*

- قدرت خروجی

*0.8*

- ضریب قدرت

*150% برای ده ثانیه*

- افزایش بار (*OVER LOAD*)

- ثبیت ولتاژ خروجی روی وضعیت ثابت با نوسانات  $+10\%$ -

بار بالای صد درصد

- ثبیت فرکانس  $0.5\%$

- درجه حفاظت تابلو  $IP 30$

- نوع سیستم خنک کننده اجباری

### مشخصات کلی طراحی

یکسو کننده  $V 220$  برای تغذیه موارد ذیل طراحی شده:

بارهای  $d.c$  سوئیچ گیر مربوطه در شرایط بهره برداری نرمال واحد بعلاوه جریان مورد نیاز

شارژ (*BOOST*) باطربهای مربوطه (تقریباً ده تا پانزده درصد ظرفیت ده ساعت باطربهای)

یا:

یکی از مصارف اضطراری  $d.c$  (برای اهداف تست) سوئیچ گیرهای مربوطه با باطربی در

وضعیت بهره برداری *floating*

یا:

تغذیه مصارف  $c.d$  دو واحد در بهره برداری نرمال (با اتصالات سوئیچ گیرها) بعلاوه جریان

مورد نیاز شارژ (*boost*) یک بانک باطربی

بانک باطری V 220 بگونه‌ای طراحی شده تا برای یک ساعت، بار اضشاری مربوط به سوئیچ‌گیر خود را در موارد ذیل تغذیه کند (یا برای نیم ساعت بارهای اضطراری مربوط به دو واحد توربین گاز)

- موتورهای اضطراری

- حفاظت‌های الکتریکی و سیستمهای کنترل

- اینورتر

حداکثر ولتاژ شارژ باطری در شرایط boost از 1.15 p.u. فراتر نخواهد رفت.

حداقل ولتاژ باطری 85% ولتاژ نامی در ترمینال بانک باطری می‌باشد.

## مشخصات ساخت و بهره‌برداری

### یکسوکننده

یکسوکننده در یک تابلو با همه تجهیزات کنترل و حفاظت قرار گرفته است.

یکسوکننده در برگیرنده کلیدهای ورودی با دستگاههای حفاظتی، ترانسفورماتور، فیوزها،

یکسوسازهای تیریستور و تجهیزات کنترل می‌باشد.

علاوه بر این دستگاههای محدود کننده جریان و ولتاژ را با وسایل تنظیم کننده، تنظیم کننده

ولتاژ، فیدرهای خروجی به باطربیها و به تابلوهای توزیع d.c را نیز شامل می‌شود. مطمئناً قطع

یکسوکننده بر بانک باطری و تابلوی مربوطه تاثیری نخواهد گذاشت.

شارژ باطری به یک دستگاه *change-over* جهت بهره‌برداری اتوماتیک و دستی مجهز شده است برای شارژ *float* و شارژ *boost* باطربها.

پروسه شارژ بوسیله یک جریان ولتاژ ثابت صورت می‌گیرد.

مشخصه ولتاژ ثابت با یک رنج مناسب قابل تنظیم است.

تحت هر شرایطی ولتاژ در باس بارهای اصلی توزیع  $1.15 \text{ p.u.}$  از حداقل میزان شارژ  $d.c$  از  $0.85 \text{ p.u.}$  در شرایط نباید بیشتر شود. یا زمانی که فقط توسط باطری تغذیه شده، کمتر از  $0.85 \text{ p.u.}$  در شرایط تخلیه محاسبه شده از باطری نمی‌شود. بر طبق شرایط مذکور دستگاه کنترل ولتاژ طراحی می‌گردد.

زمان شارژ مجدد باطری بعد از رسیدن به سطح  $1.80 \text{ v/cell}$  با ظرفیت کامل از ده ساعت بیشتر نشود. اگر در تغذیه  $a.c$  خطایی اتفاق افتد، بطور اتوماتیک دوباره شارژ خواهد شد.

ترانسفوماتور تغذیه از نوع خشک است ولتاژ اولیه  $v 400$  می‌باشد و تغییرات تپ در حالت قطع ترانس در سیم پیچهای اولیه صورت می‌گیرد. ریپل (*ripple*) ولتاژ خروجی یکسوکننده نباید از  $(r.m.s.) 2.p.c.$  بیشتر شود در ولتاژ نامی بودن باطری، علاوه بر اینها هر تابلوی

یکسوکننده شامل دستگاههای اندازه‌گیری و کنترل ذیل می‌باشد:

- یک آمپر متر  $a.c.$

- یک ولت متر  $a.c.$

- یک آمپر متر  $d.c.$  برای یکسوکننده و جریان باطری  $(+/-)$

- یک ولتر متر  $d.c.$  برای هر بار و باطری

- یک سلکتور سوئیچ اتوماتیک / دستی برای ولتاژ مرجع

- یک تنظیم کننده ولتاژ مرجع برای هر شارژ *float* و شارژ *boost*

- لامپ‌های سیگنال برای اعلام آلام

- یک دستگاه حفاظت اتصال زمین *d.c.*

- یک دستگاه نشان دهنده ولتاژ خروجی یکسو کننده

- مجموعه دستگاههای کنترل مورد نیاز برای انجام روش‌های بهره‌برداری تعیین شده کلیه

آلارم‌ها بطور جداگانه در محل نشان داده می‌شوند.

آلارم‌های گروه برای اتاق کنترل ارسال می‌گردند.

## باطری

باتری از نوع *plante* برای بهره‌برداری رضایت بخش در شرایط سایت مناسب می‌باشد.

هر سل در یک پلاستیک شفاف مخصوص قرار گرفته، و خازن جاذب با یک کاور

آب‌بندی شده تهیه شده است. روی کاور در پوشی قرار دارد که از طریق آن اندازه‌گیری

دانسیته الکتروولیت و همچنین تخلیه گازها به هوای آزاد بدون ایجاد اشکال صورت می‌گیرد.

وقتی در پوش بسته است خروج اسپری اسیدی و تبخیر به حداقل میرسد.

سل‌های منفرد تشکیل شده‌اند از: ردیفهایی که روی فرم‌های نگهدارنده) رنگ آمیزی شده

(با رنگ مقاوم در برابر اسید) قرار گرفته‌اند و تخته‌های چوبی که در برابر خوردگی مقاوم

هستند. اتصالات خارجی هر سل دارای مارک پلارتیه مشخصی میباشد و همه قسمتهای اتصال و مونتاژ از مواد مقاوم در برابر خوردگی تشکیل شده‌اند.

## اینورتر

تغذیه بارهای ضروری a.c. بوسیله اینورتر تک فاز صورت میگیرد. اینورتر به سیستم 220 V a.c. متصل است.

اینورتر عملاً دستگاهی است از نوع ترانزیستور که قدرت را از یک منبع d.c. جذب می‌کند و خروجی مشخص a.c را برای تغذیه بار تولید میکند.

در مواردیکه خروجی اینورتر قطع می‌شود، باز بطور اتوماتیک بر روی منبع کمکی منتقل میشود از طریق سوئیچ ثابت

تا مدامی که فرکانس منبع کمکی در یک تولرانس مشخص شده (اندازه نمونه‌ای P.I.5%) قرار دارد، فرکانس اینورتر همواره با منبع کمکی در حالت سنکرون می‌باشد.

یک کلید بای پاس دستی by-pass نیز فراهم آمده است.

در ورودی اینورتر یک عدد کلید بهمراه فیلترهایی برای محدود کردن ریپل روی باطری قرار گرفته است.

نوع سیستم خنک کردن اینورتر از نوع اجباری میباشد و فن‌ها از اینورتر تغذیه می‌شوند و تمهیدات اضافی نیز در نظر گرفته شده است.

وسایل و دستگاههای کنترل ذیل بر روی محفظه اینورتر فراهم آمده‌اند:

- ولت متر در سمت  $c.d$ .

- ولت متر و آمپر متر در سمت  $a.c$ .

- فرکانس متر خروجی

- روش انتخاب دستی / اتوماتیک

- سیگنال راهاندازی

- سیگنال توقف

- تست لامپ

همه آلارمهای منفرد در محل مشخص شده‌اند و آلارم‌های گروه نیز به اتاق کنترل ارسال می‌گردد.

### سوئیچ ثابت (*static switch*)

سوئیچ ثابت کنترل لاجیک از دو کارت تشکیل شده است.

- کارت قدرت، که ولتاژ‌های ثبیت شده را برای مدارات فرمان لاجیک ارسال میدارد و ولتاژ‌های ورودی را کنترل می‌کند.

- کارت لاجیک تغییر دهنده (*change-over*) که وضعیت‌های دو منبع شبکه اینورتر را کنترل می‌کند با دادن اولویت به منبع اینورتر و گذاشتن شبکه در حالت *stand-by* (منبع کمکی) این کارت، توالی لاجیک برای برگشت دستی یا اتوماتیک را بعد از تغییر دادن از شبکه به اینورتر فراهم می‌نماید.

## پانل های 220 V d.c و توزیع a.c ضروری 220 V

پانل های توزیع 220 V d.c از نوع تابلوی فیکس، مجهز شده‌اند به کلید کمپکت برای خط ورودی و به کید مینیاتوری MCB برای فیدرهای خروجی پانل توزیع a.c ضروری 220 V مجهز شده به کلیدهای کمپکت برای خط ورودی و باس تای (bus-tie) و به کلید مینیاتوری (MCB) برای فیدرهای خروجی سوئیچ گیر از نوع فیکس می‌باشد.

مشخصات اصلی پانل‌ها عبارتند از:

- ولتاژ مرجع برای عایق 500 V
- جریان قطع کلید 5 KA

## دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری

### اهداف

سیستم دیزل ژنراتور متشکل از سه دستگاه دیزل ژنراتور با ظرفیت  $3 \times 350$  KVA می‌باشد و برای تغذیه حیاتی و اضطراری مصارف در زمان قطع تغذیه نرمال a.c فراهم آمده است.

## مشخصات فنی اصلی موتور دیزل

بهره‌برداری از موتور شارژ توربین با هوا سیکل چهار زمانه

قدرت خالص خروجی بطور پیوسته  $247\text{ KW}$

تعداد سیلندرها  $6$

سرعت  $1500 rpm$

سیستم تزریق (ارسال جریان) مستقیم

گاورنر (تنظیم کننده) سرعت کلاس  $A1$

روش راه اندازی الکتریکی با باطری

### مشخصات فنی اصلی ژنراتور A.C.

نوع سه فاز بدون ذغال

ولتاژ  $400\text{ V}$

قدرت خروجی  $350\text{ KVA}$

ضریب قدرت  $0.8$

تعداد قطب‌ها  $4$

کلاس عایق  $F$

کلاس افزایش درجه حرارت  $B$  (*Temperature Rise*)

درجه حفاظت  $IP 23$

اتصال سیم پیچ ستاره با نقطه صفر قابل دسترس

## مشخصات عملکردی

دستگاه دیزل ژنراتور بطور نرمال در وضعیت بهره‌برداری نیست اما برای سرویس دهی آماده می‌باشد. در مواردی که خطای قدرت در باس بار فشار ضعیف مربوطه پیش می‌آید، دیزل ژنراتور به طور اتوماتیک یا دستی راهاندازی می‌شود.

دیزل ژنراتورها فقط به طریق دستی متوقف می‌شوند.

دیزل ژنراتورها قادر هستند بدون منبع قدرت خارجی راهاندازی شوند، به استثناء تغذیه الکتریکی داده شده از طریق سیستم *d.c.* نیروگاه که برای مدارات کمکی مورد نیاز می‌باشد. (یا از طریق باطری)

افت ولتاژ در ترمینال موتورها به هنگام راهاندازی در بدترین شرایط، کمتر از ییست درصد از ولتاژ نامی ( $Vn$ ) می‌باشد، نقطه صفر سیم پیچ ژنراتور زمین نشده است. تجهیزاتی که به وسیله دیزل ژنراتورها تغذیه می‌شوند اساساً عبارتند از:

سیستم روشنایی *a.c.* اضطراری

و شارژر باطری *UPS*

موتور ترینینگ گیر توربین و جکینگ پمپ روغن دستگاه دیزل ژنراتور می‌تواند ۱۱۰٪ قدرت اسمی خود را در مدت زمان یک ساعت در یک پریود دوازده ساعته با ولتاژ و فرکانس نامی سرویس دهد.

سرعت نامی دیزل ژنراتور (*D/G*)  $1500RPM$ , می‌باشد، پس از بارگیری یک دفعه به میزان ۵۰٪ بار نامی در شرایطی که دیزل ژنراتور بی‌بار و در حالت دور نامی می‌باشد نباید دور

بیش تر از 10% کاهش یابد. دیزل ژنراتور (D/G) راهاندازی را تحت شرایط توقف موتور دیزل انجام می‌دهد با عملیات پیش گرم و سیستم روغن کاری اولیه در مدت زمان کمتر از 20 ثانیه راهاندازی می‌شود. نمودارهای کنترل لاجیک مربوط به راهاندازی و توقف دیزل ژنراتور، کلیدهای مربوطه بسته و باز و بریکرهای باس بارهای کمکی و نقشه‌های ذیل نشان داده شده است:

(MP- KRG- 23ED- 02- EGO- 002 (Ansaldo Doc. 0208A-1-VV-U-322)

### مشخصات ساخت

ساخت موتور مطابق استاندارد است، با احتراق داخلی، چهار زمانه، با فشار زیاد پا شش مستقیم با پمپ تزریق و پاشش جداگانه روی هر سیلندر ژنراتور از نوع سه فاز سنکرون می‌باشد، با تهویه خود به خود با هوای خنک سیستم تحریک از نوع بدون ذغال است با تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک از نوع ثابت که روی پانل محلی قرار گرفته است.

اتصال بین موتور دیزل و ژنراتور به صورت مستقیم است و از نوع فلکسیبل می‌باشد. پانل‌های کنترل الکتریکی و حفاظت مجهز به هیتر جهت گرفتن رطوبت هستند و درجه حفاظت پانل‌ها براساس IP 31 طراحی شده است.

در جلوی پانل، تجهیزات اندازه‌گیری، کنترل محلی، دستگاه‌های سینیگ و سیگنال‌های آلام مونتاژ شده‌اند. پانل به واحدهای ذیل تقسیم شده است:

(a) سیستم حفاظت و کنترل دیزل (موتور)

(b) سیستم حفاظت و کنترل ژنراتور

۲ موتور دیزل

موتور دیزل به سیستم‌های کمکی ذیل مجهز شده است:

- سیستم تزریق سوخت

- سیستم روغن کاری

### سیستم خنک کننده رادیاتور (مدار بسته)

سیستم راهانداز با موتور d.c، به همراه باطری با قابلیت سه بار استارت متوالی.

سیستم اگزوژن به همراه فلنچ‌ها و فیلتر خفه کن صدا، اتصالات فلکسیبل و ترمومتر.

ژنراتور A.C

سیستم تحریکی بدون ذغال در قسمت انتهایی با پل یک یک سوکننده دوار مونتاژ شده

است و دارای یک تنظیم کننده ولتاژ اتوماتیک می‌باشد که در پانل کنترل قرار گرفته است.

تنظیم کننده ولتاژ، تغذیه قدرت به سیستم تحریک را کنترل می‌کند بطوری که ولتاژ نامی

در ترمینال‌های ژنراتور بدست آید.

افت ولتاژ در شرایط پایدار از بی‌بار تا بار کامل (با تغییرات سرعت بین 2- و 5%+) و با رنج

ضریب قدرت پس فاز (0.8) به  $\pm 1.5\%$  محدود می‌شود.

ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ برای تغذیه حفاظت‌های ژنراتور و اندازه‌گیری فراهم آمده‌اند.

### کنترل و مانیتورینگ (نشان دهنده‌ها)

فانکشن‌های روی پانل محلی فراهم آمده‌اند:

- استارت اتوماتیک با سه بار متوالی

- استارت و توقف به صورت دستی توسط تجهیزات نصب شده روی پانل محلی یا توقف از

اتاق کنترل

- سلکتور سوئیچ راهاندازی اتوماتیک و دستی

- تسهیلات سنکرون دستی محل به منظور تست

- توقف اضطراری دستی به وسیله دکمه فشار نصب شده در جلوی پانل کنترل محلی

(Emergency Stop)

- توقف اضطراری دستی (از اتاق کنترل) ژنراتور با سلکتور سوئیچ به صورت اتوماتیک یا

دستی

- پس از فرمان سیگنال توقف، دیزل ژنراتور بمدت 180 ثانیه بدون بار جهت بهبود سیستم

خنک کننده دوران میکند.

- سیگنال از راه دور جهت راهاندازی دیزل ژنراتور

- ارسال سیگنال ولتاژ به نقاط دور

- سیگنال‌های آلام و خطا بطور مجزا برای سیستم‌های پیش گرم کردن اتوماتیک و روغن کاری اتوماتیک در نظر گرفته شده است.

- سینگنال‌ها در پانل محلی و پانل اتاق کنترل می‌باشند.

حافظت‌های دیزل / ژنراتور

(MP-KRG-23ED-02-EG0-001-Ansaldo Doc. n° 208-A-I-VVC-U-008) (نقشه شماره

- خطأ در سیکل راه‌اندازی

- فشار کم روغن

- درجه حرارت بالای آب (توقف بعد از 180 ثانیه)

- سرعت زیاد (Over Speed)

- سطح پایین سوخت

- حفاظت‌های الکتریکی، توسط رله قفل کننده (Lock-out) (86)

- معکوس شدن جهت قدرت اکتیو 32

- جریان زیاد تحت فشار ولتاژ (51V)

- ولتاژ کم، ولتاژ زیاد (27/59)

- رله اتصال زمین (59 N)

تجهیزات الکتریکی ژنراتور (نشان دهنده‌ها)

- یک ولت‌متر (با سلکتور سه فاز)

- سه آمپر‌متر، برای هر فاز یکی

- یک فرکانس متر

- یک وات متر

- یک وارمتر

- یک مبدل اندازه‌گیری جریان ( $4-20 Ma$ ) (ترانسdiyosr)

- یک رله جریان زیاد سه فاز

- یک رله اتصال زمین (*Restricted*)

- یک رله *Reverse Power* (برای حفاظت بر گشت قدرت)

- یک رله چک سنکرون

- یک مجموعه از اینستروست سنکرون ( $2V, 2F, 0V$ )

مخزن سوخت

یک مخزن سوخت برای بهره‌برداری هشت ساعته به همراه موارد ذیل فراهم آمده است:

- کلمپ‌های نگهدارنده

- لیمیت سوئیچ برای نشان دادن سطح پایین روغن

- نشان دهنده سطح

- درین، هواگیری، اتصالات ورودی و خروجی

- پمپ دستی

- پمپ انتقال سوخت با محرک موتوری

- سوئیچ سطح (*Level Switch*)

## سیستم اتصال زمین

سیستم اتصال زمین تشکیل شده از:

- شبکه اصلی سیستم زمین برای مستهلک نمودن جریان خطأ و متعادل کردن ولتاژ دارای مقاومت کمتر از 0.3 اهم می باشد.
- سیستم زمین فرعی برای اتصال به شبکه اصلی سیستم زمین جهت زمین کردن تجهیزات به کار می رود.

## ۳ شبکه اصلی سیستم زمین برای نیروگاه

سیستم شبکه زمین متشکل از دو سیستم زیر زمین *Under Ground* و شبکه انشعابات بالای زمین *Above Ground* جهت زمین نمودن تجهیزات مختلف و استرکچرها می باشد.

تمامی اتصالات کنداکتورها به صورت روی هم *Over Lap* در مقاطع برخورد و به هنگام اتصال به میله زمین از سیستم شبکه اصلی انجام می گیرند. (به صورت جوش احتراقی *Thermo-Welding*) و فقط اتصالاتی که در پیت زمین قرار می گیرند به منظور باز و بسته کردن برای تست از نوع پیچ و مهره می باشند.

کنداکتورهای سیستم زمین از نوع مسی هستند و همچنین سیستم زمین براساس استاندارد IEEE 80 طراحی می شود.

## شبکه فرعی سیستم زمین

این سیستم متشکل است از اتصالات بین سیستم اتصال زمین اصلی و تجهیزات الکتریکی از قبیل: سوئیچ‌گیرها، ترانسفورماتورها، پانل‌ها، سینی‌های کابل، باس داکت و غیره. هر جا که ضروری باشد، صفحه‌های اتصال زمین به شبکه اصلی سیستم زمین متصل شده و از طریق این صفحات اتصالاتی جهت زمین نمودن تجهیزات صورت می‌گیرد.

## حافظت‌های ژنراتور و ترانسفورماتورها، سنکرون شدن و سیستم اندازه‌گیری

### توضیح کلی

عملکرد اولیه سیستم حفاظت، مجزا کردن قسمت‌های معیوب سیستم می‌باشد به صورت ثبت وقایع از بهره‌برداری غیرنرم و خطا، تا آنجا که سرعت قابل اطمینان و انتخاب صحیح بدست آید.

سیستم‌های حفاظتی نیروگاه، با در نظر گرفتن قابلیت انتخاب با ولتاژ فشار قوی، ژنراتور، ترانسفورماتور واحد، ولتاژ فشار متوسط و حفاظت‌های سیستم تحریک ژنراتور طراحی و تنظیم شده‌اند. رله‌های حفاظت، کلاس ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، بر طبق استاندارد بین‌المللی IEC می‌باشند.

حفاظت‌های الکتریکی از نوع ثابت می‌باشند و یا براساس میکرو پروسسor طراحی شده‌اند. رله on/off و رله شاخص (یا مشابه آن) از طریق کن tact‌های دوبل و برای نشان دادن

عملکردهای خارجی آلام محل (به عنوان مثال: تریپ از رله‌های مونتاژ شده بر ترانسفورماتور) استفاده می‌شوند.

تغذیه d.c. همه رله‌های حفاظتی به وسیله کن tact کمکی کلید کوچک مربوطه که آلام‌ها را فراهم می‌کند، کنترل و مانیتور می‌شود.

رله‌های نظارت آلام‌های تاخیری، مستقل و جداگانه را برای هر رله ناظر مشخص خواهد کرد و همچنین آلام‌های محلی و راه دور را برای موارد قطع تغذیه d.c. یا قطع موارد تریپ در نظر گرفته است.

نشان دهنده‌ها می‌توانند نوع خطا را روی هر حفاظت مشخص کنند حتی در شرایطی که بیش از یک خطا وجود داشته باشد.

حفظات‌های ژنراتور و ترانسفورماتورها

## حفظات‌های ژنراتور

- حفاظت در شرایط زیر امپدانس 21
- حفاظت برگشت قدرت (در دو مرحله) 32
- حفاظت قطع سیستم تحریک (در دو مرحله) 40
- حفاظت تولید منفی فاز (در دو مرحله) 46
- حفاظت جریان زیاد (فرکانس پایین) 51
- حفاظت اتصال زمین (رله ولتاژی) 59 N

59/27	- حفاظت ولتاژ زیاد / و ولتاژ کم
59	- حفاظت ولتاژ زیاد (فرکانس پایین)
59/81	- حفاظت شار زیاد
60	- حفاظت نامتعادلی
64 R	- حفاظت اتصال زمین رتور
64 S2	- حفاظت اتصال زمین استاتور (90%)
64 S1	- حفاظت اتصال زمین استاتور (100%)
80	- حفاظت خطای تغذیه D.C
56	- حفاظت قطع سنکرون
81	- حفاظت فرکانس
87 G	- حفاظت دیفرنسیال ژنراتور
51 N	- حفاظت اتصال زمین (رله جریانی)
87 N	- حفاظت دیفرنسیال محدود ( <i>Restricted</i> )
87 U	- حفاظت دیفرنسیال کلی ( <i>Overall</i> )
64 3	- حفاظت اتصال زمین (SFC) D.C
حافظت‌های ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ ( <i>Step-up</i> )	
51 N	- حفاظت اتصال زمین
87 N	- حفاظت اتصال زمین محدود

87 U	- حفاظت دیفرنسیال کلی
97	- حفاظت ازدیاد فشار روغن
96	- حفاظت بوخهلتس
260	- حفاظت حرارتی
26 W	- حفاظت حرارتی
96 OLTC	- حفاظت بوخهلتس تپ چنجر
	حفاظت‌های ترانسفورماتور واحد
87 UT	- حفاظت دیفرنسیال
50/51 Ut	- حفاظت جریان زیاد
50/51 N/UT	- حفاظت اتصال زمین
87 u	- حفاظت دیفرنسیال کلی
96 Ut	- حفاظت بوخهلتس
26 W/Ut	- حفاظت حرارتی
260 Ut	- حفاظت حرارتی
97 Ut	- حفاظت ازدیاد فشار روغن
99 Q/Ut	- حفاظت سطح روغن

#### ۴ سیستم سنکرون شدن

یک دستگاه پارالل الکترونیکی برای سنکرون کردن ژنراتور و شبکه از طریق کلید ژنراتور (GCB) و یا از طریق کلید پست فشار قوی فراهم آمده است. بطور کلی کلید ژنراتور (GCB) یا کلید فشار قوی (HV) به وسیله دستگاه اتوماتیک سنکرون خواهد شد ولی سنکرون دستی هم امکان پذیر خواهد بود. یک دستگاه پارالل الکترونیکی برای هر واحد فراهم آمده و مشخصات تجهیزات آن به قرار ذیل می باشد:

زمان عملکرد قابل کنترل بطور مداوم در محدوده ۰.۰۵ به ۰.۵ ثانیه.

- انتخاب زمان عملکرد به صورت اتوماتیک

- حداقل لغزش برای اتصال گیت، قابل تنظیم ۰.۱-۱%

- حداقل اختلاف ولتاژ برای اتصال گیت قابل تنظیم  $2.20\% \text{ of } Vn$

به منظور بالا بردن سطح ایمنی، در سنکرون کردن دستی چک سنکرون نیز فراهم آمده است.

#### ۵ سیستم اندازه گیری ژنراتور

مقادیر الکتریکی از طریق ترانسدیوسرهای  $mA$  ۴-۲۰ بdst می آیند.

ترانسدیوسرهای روی قسمت های مناسبی از پانل های فلزی مونتاژ شده اند و دستگاه های اندازه گیری قدرت ( $Wh/VA Rh$ ) به همراه آنها نصب شده اند. فانکشن های اندازه گیری ذیل برای هر ژنراتور فراهم آمده است.

- جریان ژنراتور ( $R-Y-B$ )

- ولتاژ ژنراتور ( $R-Y-B$ )

- قدرت اکتیو ژنراتور

- قدرت راکتیو ژنراتور

- ضریب قدرت ژنراتور

- فرکانس ژنراتور

- جریان میدان ژنراتور

- قدرت اکتیو مصارف داخلی واحد

- قدرت راکتیو مصارف داخلی واحد

- انرژی اکتیو ژنراتور

- انرژی راکتیو ژنراتور

- جریان تحریک

- ولتاژ تحریک

تجهیزات نشان دهنده (آشکار ساز) به روی پانل سوئیچ گیر مونتاژ شده‌اند.

این تجهیزات از کلاس 1.5 می‌باشند، کنتورهای اکتیو و راکتیو از نوع ثابت هستند و کلاس

آنها به ترتیب 1 و 0.5 می‌باشد.

## شرح کلی:

نیروگاه شهید رجایی دارای چهار واحد بخار با خروجی ( $4 \times 250\text{ mw}$ )، شش واحد گازی با قدرت خروجی ( $6 \times 123\text{ mw}$ ) میباشد که هر دو واحد گازی یک واحد سیکل ترکیب به قدرت  $100\text{ mw}$  را راه میاندازند یعنی مجموعاً سه واحد سیکل ترکیبی وجود دارد.

خروجی هریک از چهار واحد بخار (واحد دارای چهار ژنراتور میباشد) به یک ترانس میرود (که نسبت تبدیل این ترانس  $19/6\text{ kv}/400\text{ kv}$  و ظرفیت آن  $312/5\text{ MVA}$  است). مجموعاً ۴ ترانس یک پست کلیدی  $KV$  را تغذیه میکنند.

شینه‌بندی این پست از نوع  $1/5$  کلیدی بوده و دارای  $19$  فیدر میباشد که  $4$  فیدر مربوط ترانسهای قدرت،  $2$  فیدر مربوط به ترانسهای تغذیه داخلی و  $7$  فیدر مربوط به تغذیه خطوط (زیاران، سیکل ترکیبی گیلان، تبریز، سیکل ترکیبی شهید رجایی و رود شور) میباشد.  $(6$  فیدر مربوط به طرح آینده فاز  $2$  بخار)

این پست کلاً شامل  $13$ ،  $BA2$  (بی) میباشد که هر بی به  $3$  سکتور تقسیم میشود. بی‌ها و سکتورها در شکل صفحه بعد که شامل دیاگرام تک خطی پست است با رنگ سبز مشخص شده‌اند. شکل  $206$  موقعیت پست  $400 KV$  شهید رجایی را نسبت به پستهای اطراف نشان می‌دهد.

تقسیم‌بندی بی‌ها به شرح زیر میباشد:

- ۱: مربوط به خروجی واحد بخار شماره  $1$  و فیدر خط رودشور
- ۲: مربوط به ترانس تغذیه  $SSI$  و فیدر خط سیکل ترکیبی شهید رجایی شماره  $2$

۳: مربوط به خروجی واحد بخار شماره ۲ و فیدر خط سیکل ترکیبی شهید رجایی *bay*

شماره ۱

۴: مربوط به خروجی واحد بخار شماره ۳ *bay*

۵: مربوط به ترانس تغذیه SS2 و مد *bay*

۶: مربوط به خروجی واحد بخار شماره ۴ *bay*

۷: برای اندازه گیری *bay*

۸ و ۹: برداشته شده اند *bay*

۱۰: مربوط به فیدر خط تبریز *bay*

۱۱: مربوط به فیدر خط سیکل ترکیبی گیلان *bay*

۱۲: مربوط به فیدر خط زیاران شماره ۲ *bay*

۱۳: مربوط به فیدر خط زیاران شماره ۱ *bay*





## اجزاء پست به ترتیب طرز قرار گرفتن:

### ۱- برقگیر *Lightning arrester*

برقگیرهای موجود در این پست همگی از نوع  $ZnO$  می‌باشند که وظیفه آنها جلوگیری از آسیب‌رسانی صاعقه و همچنین دفع اضافه ولتاژهای روی خطوط و باس بارها می‌باشد.

اشکال صفحات بعدی، مشخصه‌های جریان، ولتاژ و زمان و همچنین ابعاد این برقگیرها که همگی از نوع  $B$  شرکت سازنده آنها هستند را نشان می‌دهند.

محل نصب برقگیرها ابتدای فیدرها و همچنین ابتداء، وسط و انتهای باس بارهای بالا و پایین است.





## ۲- سکسیونر:

همانطور که می‌دانیم سکسیونر وسیله‌ایست که به منظور ایزوله کردن خطوط برق و همچنین زمین کردن آنها (به منظور تعمیرات) بکار رفته و قابلیت قطع شدن زیربار را دارد نمی‌باشد.

در این پست در مجموع ۴ تیپ مختلف سکسیونر وجود دارد که به ترتیب معرفی می‌گردند:  
تیپ A: این سکسیونر فاقد تیغه زمین بوده و محل نصب آن روی فیدرهای واحد و استیشن می‌باشد.

تیپ B و C: این دو تیپ سکسیونر در دو طرف بویلر (کلید) نصب می‌شوند با این تفاوت که تیپ B از طرف نری (قسمت شیپوری) زمین می‌شود ولی تیپ C از طرف مادگی زمین می‌شود (یعنی این دو سکسیونر دارای تیغه زمین بوده) تیغه زمین B در طرف شیپوری یا نری و تیغه زمین نوع C در طرف مادگی می‌باشد.







سکسیونر تیپ D: این سکسیونر نیز دارای تیغه زمین می‌باشد با این تفاوت که این تیغه زمین دارای محفظه قطع SF6 است و همچنین به منظور پشتیبانی این تیغه زمین از یک تیغه کمکی استفاده می‌شود. محل نصب این سکسیونر سر خطوط می‌باشد (سکسیونر سر خط) شکل صفحه ۲۱۵ سکسیونر و ساختمان آنرا نشان می‌دهد.

مکانیزم عملکرد سکسیونرهای این پست از نوع دستی و موتوری بوده که این موتور یک موتور ac سه فاز می‌باشد. این سکسیونرها هم از محل و هم از اتاق فرمان قابل باز و بسته شدن هستند.

صفحات ۲۱۶، ۲۱۷ و ۲۱۸ مراحل بسته شدن یک سکسیونر را نشان می‌دهد.









### ۳- کلید قدرت (بریکر یا دیزنکتور):

کلیدهای قدرت موجود در پست  $KV\ 400$  شهید رجایی از نوع  $SF6$  هستند یعنی قطع و وصل کنتاکتها در گاز  $SF6$  انجام می‌شود. مکانیزم قطع و وصل شدن کنتاکتها این کلیدها پنوماتیکی است یعنی بوسیله هوای تحت فشار  $(18\ bar)$  باز و بسته می‌شوند. ضمناً این کلیدها از نوع  $V$  شکل می‌باشند.

همانطور که می‌دانیم دیزنکتور وسیله ایست که دارای قابلیت قطع و وصل جریان الکتریکی بوده و در صورت لزوم می‌تواند خطوط را برقدار، یا بی‌برق کند.

صفحات ۲۲۰، ۲۲۱ و ۲۲۲، ۲۲۳ ساختمان کلی، محفظه قطع قوس و کنتاکتها ثابت و متحرک کلید قدرت را نشان می‌دهد. مشخصات کامل کلیدهای این پست در صفحه ۲۳۷ موجود می‌باشد.









#### ۴- *CT* ها یا ترانسفوماتورهای جریان:

ترانسفوماتورهای جریان در این پست از نوع هسته پایین بوده و همگی دارای پنج هسته *core* می‌باشند. محل *CT* ها در دیاگرام تک خطی صفحه ۲۰۵ نشان داده شده است. علت اینکه در دو طرف هر فیدر *CT* نصب می‌کنند اینست که *CT* ها جمع یا تفاضل جریان‌های ورودی به فیدر یا بطور کلی جریان عبوری از فیدر را ببینند.

*CT* ها به دو منظور استفاده می‌شوند یکی کم کردن جریان برای دستگاه‌های اندازه‌گیری؛ زیرا این دستگاه‌ها قادر به قرائت جریان‌های زیاد نیستند و دیگری کم کردن جریان برای عبور از رله‌های حفاظتی به منظور تشخیص *fault* در مدار، همانطور که می‌دانید اولیه *CT* با مدار سری می‌شود و ثانویه آن ممکن است دارای چندین سر باشد که ثانویه‌ها در این نوع *CT* دارای ۵ سر می‌باشند که استفاده از هر دو سر مختلف یک نسبت تبدیل متفاوت ایجاد می‌کند. صفحات ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، شکل، ابعاد، دیاگرام سیم‌بندی و صفحه مشخصات *CT* را نشان می‌دهد.







## ۵- ترانس ولتاژ خازنی C.V.T

چون سطح ولتاژ در این پست بالاست از ترانس ولتاژ خازنی استفاده می‌کنند. بطور کلی استفاده از C.V.T به دو منظور انجام می‌شود یکی مقاصد حفاظتی و دیگری مقاصد اندازه‌گیری محل نصب این ترانسفورماتورها روی دیاگرام تک خطی صفحه ۲۰۵ مشخص شده است.

در این پست دو تیپ ترانس ولتاژ خازنی موجود است یکی بنام CPTa 420/4.4 و دیگری بنام CPTa 420/7 صفحات ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴ تصویر، ابعاد کلی و اندازه‌های اجزاء مختلف، جدول ابعاد و وزنهای اجزاء دو تیپ دیاگرام شماتیک و صفحه مشخصات دو تیپ را نشان می‌دهد.















## ۶- راکتور

در این پست یک راکتور روی فیدر مربوط به تبریز وجود دارد که پیوسته در مدار می‌باشد.

همانطور که می‌دانیم راکتور مصرف کننده توان راکتیو می‌باشد و باعث کاهش ولتاژ

می‌شود.

اطلاعات کامل در زمینه مشخصات ترانسهازی قدرت، ترانسهازی تغذیه، توربین ژنراتورها، بریکرها،  $CT$  و  $CVT$ ‌ها، موجگیرها و راکتور موجود در نیروگاه در صفحه ۲۳۷ آورده شده است.

لازم به ذکر است که گروهبرداری ترانسهازی قدرت ۱۱، توان خروجی ۳۱۲.۵ مگا ولت آمپر و سیستم خنک کنندگی آنها  $ONAN$  بوده که اگر جریان کشیده شده از ۳۹۲ آمپر بیشتر شود به طور اتوماتیک به  $OFAF$  تبدیل می‌شود. در ضمن این ترانسها دارای تپ چنجر بوده که دارای ۲۶ تپ می‌باشد. ترانسهازی تغذیه از نوع سه سیم پیچه با نسبت  $400^{kv} / 6.9^{kv} / 11^{kv}$  تبدیل می‌باشند.







## سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست:

اساس سیستم حفاظتی و اندازه‌گیری پست بر مبنای آرایش  $CT$  ها و  $CVT$  های پست و چگونگی سربندی آنهاست. برای نمونه برداری از جریان، از دو  $CT$  در دو طرف فیدر بدین ترتیب استفاده می‌شود که هسته‌های همنام به همدیگر وصل شده و هر دو هسته (با وصل شدن به یکدیگر) یک نمونه جریان را به یک وسیله مشخص منتقل می‌کنند.

در مورد  $CVT$  ها نیز یک نمونه ولتاژ از سر مشخص شده  $CVT$  گرفته می‌شود و به وسیله اندازه‌گیری مورد نظر یا وسیله حفاظتی مشخص می‌رسانند.

نمونه‌های ولتاژ و جریان ابتدا به مارشالینگ ماکس و سپس به مارشالینگ کسپوسک هر قسمت انتقال می‌یابند.

رله‌های مورد استفاده در این پست عموماً از نوع دیجیتالی بوده و از حفاظتها یی از قبیل *diffrential, distance, under voltag, over current* و ... استفاده شده است. صفحات ۲۴۱ تا ۲۴۷ نقشه کامل دیاگرام تک خطی مربوط به Bay 11 و شیوه استقرار دستگاههای حفاظتی و اندازه‌گیری و همچنین دیاگرام سرخطی مربوط به سکتور شماره ۱ (C 111) را نشان می‌دهد.















**بی برق و برقدار کردن یک فیدر**

**برقدار کردن یک فیدر:**

برای برقدار کردن یک فیدر پس از صدور فرمان توسط دیسپاچینگ ابتدا سکسیونرهای زمین که بمنظور ایجاد ایمنی بسته شده بودند باز می‌شوند. سپس سکسیونرهای اطراف بریکرها و همچنین سکسیونرهای خط بسته می‌شوند البته باید توجه داشت که هر سکسیونر با سکسیونر زمین خود اینترلاک دارد یعنی با بسته شدن سکسیونر خط تیغه ارت یا سکسیونر زمین آن باز می‌شود. پس از بسته شدن سکسیونرها با صدور فرمان از دیسپاچینگ بریکرها را می‌بندیم.

**بی برق کردن فیدر:**

با صدور فرمان دیسپاچینگ بریکرها باز می‌شوند. سپس سکسیونرهای خط را باز کرده و سکسیونرهای زمین بسته می‌شوند.

## ترانسفورماتورهای نیروگاه شهید رجایی

سه نوع ترانس قدرت در نیروگاه وجود دارد که عبارتند از:

### ۱- ترانس ژنراتور

این ترانس مابین ژنراتور و پست وصل می‌گردد ترانسی است که ولتاژ ژنراتور را تا ولتاژ خطوط انتقال بالا می‌برد یعنی ولتاژ  $19$  کیلوولت ژنراتور را به ولتاژ  $400$  کیلو ولت خط انتقال تبدیل می‌کند ظرفیت آن ترانس تقریباً با ظرفیت ژنراتور مربوطه برابر است این ژنراتور دو نوع سیستم خنک کنندگی *ONAN* و *OFAF* دارد.

### ۲- ترانس واحد (*unit*)

این ترانس مابین ژنراتور و شین واحد وصل می‌شود و ولتاژ ژنراتور را به  $9/6$  کیلوولت برای مصارف داخلی روی شین کاهش می‌دهد و بعنوان یک ترانس کمکی برای بس استیشن می‌باشد ظرفیت این ترانس معمولاً  $6$  تا  $10$  درصد مقدار ظرفیت نامی ترانس ژنراتور می‌باشد و سیستم خنک کننده آن *ONAN* می‌باشد.

### ۳- ترانس استیشن (*Station*):

این ترانس مابین پست اصلی و شین استیشن و شین توربین گازی نصب می‌شود. (البته از قسمت شین توربین گازی هنوز استفاده نشده) این ترانس ولتاژ ژنراتور را به  $6/9KV$  یا

مواقع راهاندازی نیروگاه اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد ظرفیت آن برابر ظرفیت بار کل یک واحد به اضافه ظرفیت بارهای کمکی مشترک می‌باشد و سیستم خنک کنندگی به دو صورت *OFAF/ONAN* می‌باشد.

### ظرفیت خروجی سوم

15% (43mva(hv-lv)) 13.8MVA(onan)

11% (43mva(HV-Tv)) 23 MVA(ofaf)

ولتاژ نامی (HV)

حداکثر دمای روغن 400Kv+40Kv

100 C در دمای محیط ٤٠ 60.9KV ولتاژ نامی (LV)

اجزای تشکیل دهنده یک ترانس قدرت

radiator رادیاتور tank تانک

temometr هسته core ترمومتر

oil gauge سیم پیچی coil گیج روغن

buch holz rellag کسررواتور anservator رله بوخهلتز

boshing تپ چنجر زیر بار on load- tap بوشینگ

### سیم پیچی ترانسهای قدرت

ترانس دارای دو سیم پیچ اولیه و ثانویه می باشد سیم پیچ رولی از سیم مسی است با ولتاژ

اولیه در داخل هسته بوسیله سیم پیچ اولیه بوجود می آید و این شار در ثانویه ولتاژ ایجاد

می نماید.

## رله و حفاظت

تقریباً تمام تاسیسات الکتریکی دارای سیستم حفاظت هستند و هیچ قسمی از سیستم قدرت بدون حفاظت نباید باشد. انتخاب حفاظت بستگی به جنبه‌های مختلفی از قبیل نوع و مشخصات وسیله حفاظت شونده، اهمیت آن محل وضعیتهای غیرعادی احتمالی هزینه و غیره دارد بین ژنراتور مصرف کننده و تجهیزات الکتریکی مشخصات مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها احتیاج به محافظت مناسب دارند رله‌های حفاظتی وضعیتهای غیرعادی در سیستم را حس کرده و فرمان لازم و قطع آن قسمت از تجهیزات صدمه دیده را می‌دهند رله‌ها باید وضعیت عادی و غیرعادی را از هم تشخیص دهند هر کجا که وضعیت غیرعادی اتفاق می‌افتد رله مربوطه عمل می‌کند در نتیجه مدار فرمان قطع را صادر می‌کند.

عملکرد رله‌های حفاظتی به شرح زیر است

۱- بصفا در آوردن آلام یا بستن مدار قطع در دزنکتور جهت قطع قسمتهای آسیب دیده سیستم از بقیه اجزاء سیستم که علت آن می‌تواند بار زیاد، ولتاژ کم، افزایش درجه حرارت بار نامتعادل برگشت توان به ژنراتور فرکانس کم، ارتفاع کوتاه و غیره باشد.

۲- جدا کردن قسمی از سیستم که با شرایط غیرمعمول کار می‌کند بطوریکه از اشکلات بعدی جدا شود مثل حفاظت اضافه بار یک ماشین که آن را در مقابل نقص عایقی حفاظت می‌کند.

۳- جدا کردن سریع قسمت آسیب دیده بطوریکه صدمه به قسمت آسیب دیده حداقل باشد.

برای مثال در ماشین در هنگام آسیب الکتریکی اگر بعد از اشکال در سیم‌بندی آن، سریع قطع شود ممکن است که فقط قسمت کوچکی از سیم‌بندی آن نیاز به ترمیم داشته باشد در حالیکه اگر اشکال باقی بماند تمام سیم‌بندی می‌سوزد.

### حافظت شین

با اینکه طول شین نسبت به طول سیمهای انتقال انرژی خیلی کوچک است با اینهمه تعداد خطاهای شین نسبت به طول وسعت آن بسیار بیشتر از تعداد خطاهای ناشی در سیمهای انتقال خطوط انرژی می‌باشد.

اتصال کوتاه در شین بیشتر در اثر فرمان غلط یا در اثر اشتباه متصلی اتاق فرمان بوجود می‌آید شین‌های که در مسیر انتقال انرژی قرار دارند (شین تبدیل گاههای بزرگ) عموماً توسط رله شبکه حفاظت می‌شوند زیرا در هر اتصالی روی شین در حکم اتصال در سیم انتقال انرژی است که توسط رله ریستنس یا حتی رله جریان زیاد قطع خواهد شد این شین بعلت اینکه در مسیر انتقال انرژی قرار دارد دارای چنان درجه‌بندی زمانی می‌باشد که تاخیر در قطع آنها در حدود ۰.۸-۱ ثانیه بیشتر بطور نخواهد انجامید.

شین‌های نیروگاهها که ژنراتور روی آن کار می‌کند اغلب دارای زمان قطع خیلی بیشتر و طولانی‌تر می‌باشد در ثانی جریان اتصال زمین و اتصال کوتاه در این شینها نیز به مراتب از بقیه نقاط شبکه بیشتر است در ضمن اگر شین در چندین نقطه مشترک توسط چند سیم انرژی رسان تغذیه شود در موقع اتصال کوتاه شدن شین تمام سیمهای کوتاه مشترکاً جریان

اتصال کوتاه را از خود عبور می‌دهند در این صورت اگر جریان اتصال کوتاه را به تعداد سیمهای جریان رسان تقسیم کنیم حالتی پیش می‌آید که با وجود زیاد بودن جریان اتصال کوتاه جریان بعضی از سیمهای آنقدر بالا می‌رود که رله حفاظت آن سیم را از شبکه جدا می‌کند لذا قطع رله‌ها یکی پس از دیگری انجام می‌شود و در نتیجه زمان تاثیر رله‌ها با هم جمع شده و مدت مديدة شبکه روی اتصال کوتاه کار می‌کند.

سوماً به سود نیروگاه است که هر چه زودتر شین صدمه دیده از شبکه قطع گردد بخصوص در شبکه‌هایی که با رله‌های قدیمی که زمان قطع آنها نسبت به رله‌های مدرن طولانی‌تر است مجهز می‌باشند از این جهت حفاظت ویژه شین که اتصال کوتاه را در زمان بسیار کوتاه قطع کند لازمه هر شبکه مدرن امروزی می‌باشد.

## ۲- حفاظت زمین نقطه صفر در طرف فشار قوی

این حفاظت شامل یک رله اضافه جریان نقطه خنثی معکوس زمانی است که اگر سیم زمین بیش از حد استاندارد خود جریان داشته باشد مثلاً بار به صورت قابل توجه نامتعادل باشد این رله عمل می‌کند این رله که حفاظت earth fault نیز نامیده می‌شود در موقع عملکرد فقط بریکر ژنراتور را باز می‌کند.

## سیستم مخابراتی PLC

### سیستمهای مخابراتی PLC در پستها و بررسی موج گیرها

الف - تله موج (line Trap) و کاربرد آن در سیستم مخابراتی PLC در پستها:

تله موج یا لاین تراپ یا فیلتر مخصوص ۵۰ هرتز شامل یک خازن و سلف مناسب بصورت پارالل می‌باشد که به ازای فرکانس کریر حالت رزونانس یا تشیدید در آن روی داده و مقاومت آن بین نهایت می‌گردد و سیگنال با فرکانس ۵۰ هرتز برای از آن عبور نموده و مطلقاً مقاومتی را در مقابل آن نشان نمی‌دهد، (با حداقل تضعیف) لاین تراپ بطور سری با خط فشار قوی قرار گرفته و بین نقطه اتصال ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (C.V.T) و نقطه ورودی کابل یا خط هوایی به پست فشار قوی قرار دارد و از نظر فیزیکی روی ترانسفورماتور ولتاژ خازنی بشکل استوانه نصب می‌گردد. با رسیدن سیگنال فرکانس بالا یا سیگنال کاریر یا P.L.C (30KHz-500KHz) به نقطه B این سیگنال در دو جهت مطابق فلش حرکت می‌کند در حالیکه تنها حرکت این سیگنال بسمت انتهای دیگر خط فشار قوی ایستگاه بعدی و یا به داخل C.V.T جهت انتقال به تجهیزات P.L.C موردنظر می‌باشد. لذا از حرکت سیگنال کریر به سمت داخل پست می‌باشد جلوگیری شود که این وظیفه را لاین تراپ بعده داشته و جلوی عبور فرکانس‌های کاریر به داخل ایستگاه را می‌گیرد. (با حداقل تضعیف)

قطعات لاین تراپ می‌بایستی مقاوم بوده و بتوانند ولتاژ و جریان‌های مربوطه را که از آن عبور می‌کنند تحمل نمایند.

## ب - سیستمهای مخابراتی در خطوط فشار قوی (*Power Line Carrier*)

سیستمهای مخابراتی که در پست‌های فشار قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:

۱- سیستمهای ماکروویو

۲- سیستمهای تلفنی و بی‌سیم

۳- سیستمهای *P.L.C*

۴- ارتباط دو سیم یا خطوط کمکی *Pilot*

در این قسمت سیستمهای *P.L.C* را مورد بحث قرار می‌دهیم

*P.L.C* یک وسیله مخابراتی است که از طریق خطوط فشار قوی سیگنالها را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می‌کند و فقط در جاهایی می‌تواند نصب گردد که خطوط فشار قوی وجود داشته باشد.

پهنهای باند در سیستم  $4KHz$  *P.L.C* استاندارد و یا  $2/5KHz$  می‌باشد.

### موارد استفاده *P.L.C*:

#### الف - ارتباط صحبتی

عنوان یک کانال صحبت در سطح بسیار زیادی استفاده می‌شود. چه عنوان ارتباط نقطه به نقطه و چه با استفاده از یک مرکز تلفن که می‌تواند یک شبکه تلفنی خصوصی بوجود آورد و پهنهای باند برای صحبت معمولاً  $300 Hz$  تا  $2400 Hz$  می‌باشد که برای صحبت‌های معمولی بین افراد کافی است و بقیه پهنهای باند برای کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(نظریه تله مترینگ، پروتکشن و غیره)

### ب - انتقال اطلاعات DATA

اطلاعات مورد نیاز برای مبادله بدو صورت می‌تواند باشد یکی به صورت مقادیر آنالوگ یا پیوسته مثل مقدار تولید نیروگاه بر حسب  $MW$ ، ولتاژ خروجی بر حسب  $KV$ ، و مقدار قدرت راکتیو بر حسب  $MVAR$  و دیگری بصورت حالت‌های سوئیچ‌ها و دزنکتورها که به آنها مقادیر ناپیوسته یا دیجیتال گفته می‌شود و می‌تواند گویای حالت باز یا بسته بودن یک سوئیچ را برساند و بعضی اوقات ممکن است اطلاعات منتقله بصورت فرمان با کنترل از راه دور باشد یعنی مثلاً از مرکز کنترل بخواهند مقدار تولیدی یک واحد را که یک کیلومتر از آنجا فاصله دارد کم یا زیاد کنند و یا یک سوئیچ مشخصی را باز کرده و یا بینندند. البته این کارها بوسیله کامپیوتر و سیستمهای پیچیده دیگری انجام می‌گیرد و سیستم P.L.C فقط به عنوان یک کانال ارتباط وسیله انتقال آنها را به نقطه دیگر فراهم می‌کند.

### ج - حفاظت خطوط و دستگاهها

برای حفاظت شبکه‌های فشار قوی و دستگاههای مربوطه در مقابل حوادث و یا ارسال فرمان‌های حفاظتی و جدا کردن یک نقطه از شبکه از یک نقطه دیگر و یا برای قطع یک خط انتقال بطور همزمان از دو طرف خط از سیستمهای P.L.C برای انتقال سیگنالهای حفاظت و فرمان با حداکثر سرعت و اطمینان تا هر فاصله‌ای استفاده می‌گردد و بعنوان سیستم ارتباطی دستگاههای حفاظتی بکار می‌رود.

نوع مدولاسیون در سیستم‌های  $P.L.C$  اکثر  $S.S.B$  که نوع خاصی از مدولاسیون دامنه می‌باشد بکار می‌رود ضمناً در بعضی موارد نیز از مدولاسیون  $(amplitud modulation)$  استفاده می‌گردد.

### قسمت‌های مختلف سیستم $P.L.C$

- ۱- دستگاه مرکزی  $P.L.C$  شامل المانها و مدارات الکتریکی و منابع تغذیه
- ۲- دستگاه  $U$  یا واحد تطبیق امپدانس (*Line matching unit*)
- ۳- دستگاه  $C.V.T$  (*Coupling capacitor voltage Transformer*)
- ۴- دستگاه  $L.T$  یا تله فرکانس‌های بیشتر از  $100 Hz$  (*Line Trap*)

### اصول کار دستگاه مرکزی $P.L.C$

دستگاه مرکزی  $P.L.C$  تشکیل شده از یک فرستنده - یک گیرنده - نوسانساز - آمپلی فایر قدرت (*Power amplifier*)

#### الف - سیستم فرستنده

سیگنال صوتی یا  $L.F$  (*Low Frequency*) با باند صفر تا  $400$  هرتز یا سیگنالهای پروتکشن یا تله مترینگ پس از دو طبقه مدولاسیون و تقویت‌های لازم ناشی از افت در فیلترها و مدارهای دیگر به طبقه تقویت قدرت رفته و آماده ارسال روی خط می‌گردد.

## ب - سیستم گیرنده

در سیستم گیرنده بر عکس سیستم فرستنده عمل می‌گردد و دو طبقه دمدو لاسیون داریم

### محدوده فرکانس P.L.C

این محدوده در حالت مناسب آن برای سیستم P.L.C معمولاً بین ۳۰۰۰۰ هرتز تا ۵۰۰۰۰ هرتز و گاهی تا  $1 MHz$  می‌رسد.

### سیستمهای کوپلاژ و مسیر انتقال سیگنال در سیستم P.L.C

(Coupling Systems and Transmission Path)

برای انتقال سیگنالهای مخابراتی روی خطوط قوی از طریق P.L.C به سه قسمت جداگانه نیازمندیم

۱- ترمینالهای P.L.C (فرستنده و گیرنده)

۲- سیستم کوپلاژ

۳- خطوط فشار قوی

قسمت اول قبل از شرح داده شد و حال به توضیح دو قسمت دیگر می‌پردازیم.

برای اتصال ترمینالهای P.L.C روی خطوط فشار قوی با توجه به ولتاژ بسیار زیاد خطوط انتقال مهمترین مسئله ایزوله کردن دستگاه مخابراتی از این ولتاژ بسیار زیاد می‌باشد و ضمناً جهت داشتن راندمان بهتر تطبیق امپدانس خطوط با دستگاه مخابراتی لازم است در عین حال

دستگاه  $P.L.C$  باید از سیستم فشار قوی و فرکانس  $50\text{ Hz}$  آن و ضربه‌های ناشی از

سوئیچینگ و رعد و برق و اضافه ولتاژهای گذرا و غیره ایزووله باشد.

برای این منظور از سیستم‌های کوپلاژ استفاده می‌گردد که اساساً از

می‌شوند:

۱- لاین تراپ یا تله‌موج (*Wave Trap or Line Trap*)

۲- خازن کوپلاژ (ترانسفورماتور ولتاژ خازنی)

(*Coupling capacitor or coupling cap voltage Transformer*)

۳- دستگاه کوپلاژ با خط یا تطبیق امپدانس خط با دستگاه  $P.L.C$  یا ( $L.M.U$ )<sup>۱</sup>

### ۱- خازن کوپلاژ (*C.V.T*)

ابتدا سیگنال کاریر را با موج فرکانس  $50$  هرتز مقایسه می‌کنیم و می‌دانیم که در ترانسفورماتور ولتاژ خازنی از تعدادی خازن سری جهت کاهش ولتاژ استفاده می‌کنیم (از  $5$  عدد تا  $10$  عدد)

اگر در طول مقره فشار قوی واقع بین فاز و زمین ولتاژ را اندازه‌گیری کنیم این ولتاژ در طول مقره کاهش می‌یابد این کاهش ولتاژ به علت ضخامت مقره که شرایط خازنی را دارا گردیده‌اند روی می‌دهد.

$$z = \frac{1}{cw^2} = \frac{1}{4\pi^2 cf^2}$$

---

<sup>۱</sup>. Line matching unit

ترانسفورماتور ولتاژ خازنی در ابتدای خط و در هنگام ورود خط به پست قرار دارد (قبل از اولین سکسیونر ورودی به پست) و دستگاه  $P.L.C$  را از ولتاژ بسیار زیاد خط ایزووله می‌کند و باید در مقابل ولتاژهای مربوط کاملاً مقاوم باشد.

## ۲- دستگاه کوپلاژ با خط انتقال یا ( $L.M.U$ )

(*Line matching unit*)

این دستگاه بین خازن کوپلاژ و سیستم  $P.L.C$  قرار دارد و از سه قسمت اصلی تشکیل یافته است:

الف - ترانسفورماتور تطبیق *Matching Trans*

ب - برق‌گیر *Lightning arrester*

ج - درین کویل *Drain coil*

ترانسفورماتور تطبیق جهت جداساختن دستگاه  $P.L.C$  از سیستم فشار قوی و حفاظت آن در مقابل جرقه‌ها و ضربات ناشی از سویچینگ و خطاهای احتمالی و همچنین تطبیق امپدانس

دستگاه  $P.L.C$  با خط فشار قوی جهت راندمان بهتر سیستم تعییه می‌شود وظیفه برق‌گیر حفاظت دستگاه در مقابل جرقه‌ها (رعد و برق و ضربات ناشی از سویچینگ و عوامل جوی) می‌باشد و درین کویل اساساً از یک مدار رزونانس تشکیل شده و وظیفه آن اتصال کوتاه کردن باقی مانده برق فشار قوی به زمین است که از طبقات ایزولاژیون عبور کرده و ایجاد

می‌نماید بنابراین باید فرکانس برق شهر ۵۰ هرتز را به راحتی از خود عبور دهد و در مقابل فرکانس‌های بالا (امواج یا اطلاعات مربوط به  $P.L.C$ ) به شدت از خود مقاومت نشان دهد.

### روشهای مختلف اتصال سیستم $P.L.C$ به خطوط فشار قوی:

#### ۱- روش فاز به زمین (استفاده از یک فاز و زمین)

در این روش دستگاه  $P.L.C$  به یک فاز و زمین وصل می‌شود و در نتیجه فقط به یک خازن کوپلазر و یک لاین تراپ و یک  $L.M.U$  نیاز است بنابراین از نظر اقتصادی ارزان تمام می‌شود ولی مقدار تضعیف و نویز آن نسبت به روش فاز به فاز که بعداً شرح داده می‌شود بیشتر است و همچنین در موارد پیش آمدن عیوب در خط انتقال اطمینان کمتری دارد.

#### ۲- روش فاز به فاز:

در این روش دستگاه  $P.L.C$  به دو فاز متصل می‌شود و در نتیجه سیستمهای کوپلازر مورد نیاز تقریباً دو برابر می‌شود و بنابراین مخارج آن نیز حدوداً دو برابر می‌گردد این روش در ازای گران بودن مزایایی نسبت به روش قبل دارد بشرح زیر:

- الف) تضعیف کمتر خط
- ب) اطمینان بیشتر در مقابل عیوب خط
- ج) القاء انرژی به فاز دیگر کمتر است
- د) نویز آن نسبت به روش قبل کمتر است.

### ۳- روش کوپلاژ به دو فاز از دو خط هم مسیر:

این روش زمانی است که دو خط فشار قوی موازی بر روی یک دکل مشترک دو نقطه را بهم وصل می‌کنند. (دکل دو مداره)

در این حالت  $P.L.C$  را به یک فاز از هر خط وصل می‌کنند که معادل روش فاز به فاز یک خط می‌باشد و یا می‌توان به دو فاز از هر خط وصل نمود در نوع اخیر حتی اگر یک خط کاملاً از مدار خارج شده یا زمین گردد ارتباط برقرار خواهد بود.

### ۴- روش اتصال دستگاه $P.L.C$ به هر سه فاز:

که دارای کیفیت بهتری بوده و به علت مخارج زیاد در موارد خیلی حساس و در مورد خطوط با ولتاژ خیلی زیاد ( $E.H.V$ ) و طولانی بکار می‌رود.

۵- روش استفاده از سیستم زمین بالای دکل وقتی که سیستم زمین به دکل اتصال نداشته باشد، که دارای کیفیت خوبی نیست.

## سیستمهای کنترل، نظارت و حفاظت

### ۱- سیستم *FGC* یا "سیستم کنترل ترتیبی":

*P/B* سیستم *FGC* عبارتست از یک سیستم کنترل منطقی که قادر است با فشار دادن یک (پوشش باتون)، بویلر یا توربوزنراتور را بطور اتوماتیک راهاندازی یا متوقف نماید و در کلیه مراحل، هماهنگ با سیستمهای کنترل *S*, *B.H.S* و *U.C.S* می‌باشد.

این سیستم علاوه بر این قادر است که وظیفه حفاظت از توربین یا بویلر یا ژنراتور را نیز

بر عهده بگیرد. سیستمهای کنترل ترتیبی دارای دوساختار می‌باشند که عبارتند از:

۱) ساختار غیرمت مرکز: این سیستم کنترل دارای ساختاری گروه به گروه می‌باشد به عبارت دیگر هر دسته از تجهیزات می‌توانند کاملاً مجزا از دسته دیگر مورد بهره‌برداری واقع شوند.

۲) ساختار سلسله مراتبی: که هر دسته از تجهیزات حداقل از دو سطح فرمان دریافت می‌کنند. در این نوع سیستم کنترلی *FGC* به سه سطح "Drive" و "group" و "Gai de" تقسیم شده و یک ساختمان یا ترتیب کنترلی بطريق سلسله مراتب را شکل می‌دهد. سطح

"Main group" و "Sub group" تقسیم می‌شود.

عملیات گوناگونی که باید توسط درایوها انجام شود بین گروههای اجرایی (*Group*) تقسیم شده و این گروهها تماماً توسط برنامه *Guide* هماهنگ و هدایت می‌شوند.

با وجود این همانطور که گفته شد، هر گروه در صورت نیاز بطور مجزا و مستقل نیز می‌تواند عمل کند که این عمل باعث سودمندی و کارایی بیشتر سیستم می‌شود.

## رؤس برنامه FGC بویلر:

سیستم کنترلی ترتیبی بویلر دارای ساختاری غیرمت مرکز و گروه به گروه می‌باشد و هر دسته از تجهیزات، مجزا از گروههای دیگر می‌توانند بهره‌برداری شوند لذا سطح Guide برای F.G.C (دارای وظایف اساسی زیر FGC) بویلر تعریف نمی‌شود. سیستم کنترل ترتیبی بویلر است:

۱) **تغذیه سوخت (B01)** که در سطح group (گروه)، خود به سه زیر گروه تقسیم

نمی‌شود که عبارتند از:

(a) تغذیه گاز  
(b) تغذیه مازوت  
(c) تغذیه گازوئیل

هر کدام از زیر گروههای فوق، در سطح درایو (Draive)، عملیات گوناگونی را انجام می‌دهند به عنوان مثال زیر گروه تغذیه مازوت، عملیاتی چون گرم‌سازی مازوت، صدور فرمانهای مناسب به B.H.S جهت انجام تست نشتی سوخت و غیره را انجام می‌دهد.

۲) **تغذیه آب (B02)** که این group در موقع لازم، هریک از پمپهای تغذیه B.F.P را در سرویس قرار می‌دهد.

۳) **برقراری سیستم دود و هوا (BO<sub>3</sub>)** که این گروه هم در صورت نیاز با توجه به شرایط بهره‌برداری، هریک از تجهیزات G.R.F و GAH, F.D.F را از مدار خارج یا در مدار قرار می‌دهد.

۴) **اعمال کنترل بر روی والوهای بویلر** که وظیفه کنترل والوهای درین (Drain) و هم چنین استاپ (Stop) والوهای بویلر را بر عهده دارد (BO<sub>4</sub>)

۵) برقراری سیستم بخار کمکی که این گروه وظيفة اعمال کنترل اتوماتیک بر روی

والوهای ایزوله کننده بخار کمکی به هدر بخار کمکی و بخار اتمایزینگ و والو ارتباطی بین

هدر استیشن (Station) با هدر واحد را بر عهده دارد. ( $BO_5$ )

۶) اعمال کنترل بر روی درین قانکهای  $(BO_4)$   $S.A.H$

۷) حفاظت بویلر که عمدۀ وظایف حفاظتی بویلر به شرح زیر می‌باشد:

#### حفاظتهای بویلر:

۱-  $P/B$  امر جنسی<sup>۱</sup> بویلر تریپ که در موقع اضطراری استفاده می‌شود.

۲- تریپ هر دو  $F.D.F$

۳- پائین بودن سطح (آب) درام و همچنین بالا بودن بیش از حد سطح درام ( $-200, +175\text{mm}$ )

۴- بالا بودن بیش از حد فشار کوره  $H.D$   $790\text{mm}$

۵- بسته شدن ناگهانی کلیه *shut off* والوهای مشعلها و هم چنین تریپ والوهای سوخت

۶- عدم وجود شعله در داخل کوره، همچنین حالتها بحرانی برای وضعیت مشعلها

۷- با ثبات نبودن و ناپایداری وضعیت تغذیه سوخت

۸- عملکرد حفاظت ریهیت

۹- تریپ هر دو  $G.A.H$

۱۰- نرمال نبودن برق  $UCS$  و نیز افت فشار هوای اینسترومانت (*instrument*)

<sup>۱</sup>. پرش باتون اضطراری (که باعث تریپ بویلر در حالتها خاص می‌شود)

۱۱- عدم تعادل در نسبت کل سوخت به هوا (زیاد شدن نسبت کل سوخت به هوا) ۱۵٪

۱۲- بالا بودن فشار هدر گاز

۱۳- تریپ هر دو  $C.W.P$  یا پائین بودن خلاء کندانسور که از موارد حفاظتی توربین نیز می‌باشد.

هریک از موارد فوق سبب فعال شدن رله  $HFT^1$  بویلر شده و باعث تریپ بویلر و در حقیقت حفاظت بویلر می‌گردد.

### - حفاظتهاي توربین:

سیستمهای حفاظتی متعددی، مراقبت از کارکرد مطمئن کلیه قسمتهای توربوسیکل را به عهده دارند و در اثر هرگونه شرایط غیرقابل کنترل، موجب تریپ توربین می‌شوند. این حفاظتها و محدوده عملکرد آنها به اختصار به شرح زیر است:

۱) لرزش بیش از حد یاتاقانها  $mm / ۰.۲۵۰$  (۲۵۰ میکرون)

۲) بالا بودن دمای فلز یاتاقانهای توربین  $113^\circ C$

۳) بالا بودن مقدار اختلاف انبساط پوسته و روتور

۴) کم بودن خلاء کندانسور  $mm Hg / ۳۴۰$

۵) بسته بودن بریکر خروجی ژنراتور و غیرعادی بودن وضعیت والوهای  $T.V$  و  $R.S.V$

۶) بسته بودن بریکر خروجی ژنراتور و در وضعیت  $NO LOAD$  بودن گاورنر والوها

<sup>1</sup>. سیگنال  $(Master Fuel Trip: HF) HFT$

۷) *HFT* یا تریپ سوخت اصلی بویلر (تریپ بویلر) (*Haster fure Trip*)

۸) بالا بودن دمای اگر است توربین  $120 LP^{\circ}C$

۹) پائین بودن فشار روغن روغنکاری یاتاقانها  $0.4 \frac{kg}{cm^2}$

۱۰) بالا بودن فشار روغن تراست بیرینگ در اثر سایش یاتاقنهای تراست

۱۱) بالا بودن سرعت توربین  $10.9\%$  و  $11.1\%$  دورنامی

۱۲) بالا بودن سطح کندانسور

۱۳) شدن ژنراتور *lock out*

علاوه بر حفاظتهاهای فوق که منجر به تریپ توربین می‌شوند. حفاظتهاهای دیگری نیز وجود دارند که در شرایط غیرعادی و اضطراری زیر، عملیاتی انجام می‌دهند تا از بروز حوادث و خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

### الف) افت بار الکتریکی

در اثر کاهش ناگهانی بار، انرژی بخار حبس شده باعث افزایش دور روتور خواهد شد، مقدار شتاب این افزایش دور، تابعی از مقدار بار کم شده در واحد زمان است. در چنین موقعي دو سیستم وارد عمل می‌شوند، یکی *LDA* یا (*Load Drop anticipator*) و دیگری گاورنر کمکی یا (*AUX Gav*) که هر دو با بستن سریع گاورنینگ والوها و *ICV*ها بطور موقت از *Over Speed* شدن توربین جلوگیری می‌کنند.

LDA در صورتی عمل می کند که بار واحد بیشتر از ۶۰٪ بوده و به کمتر از ۲۰٪ افت کند.

با عمل کردن LDA، سولنوئید والوهایی که در مسیر درین روغن کنترل والوهای مذکور

قرار دارند باز شده و با درین روغن باعث بسته شدن والوهای GV و ICV می شوند.

گاورنر کمکی در شرایطی عمل می کند که در اثر افت مقدار زیادی بار، سرعت روتور با

شتایی تقریباً برابر با  $75 \text{ kg/cm}^2$  زیاد شود، در اینصورت گاورنر کمکی، روغن کنترل

والوهای GV و ICV را درین می دهد. با بسته شدن والوهای فوق، و روی بخار به توربین قطع

و در نتیجه توربین کاهش می یابد. وقتی دور توربین به مقدار عادی برگشت، کنترل دور یا

بار توربین مجدداً به گاورنر اصلی سپرده می شود.

چنانچه ژنراتور از شبکه جدا شده و توربوژنراتور در وضعیت House load قرار گیرد، در

صورتیکه امکان داشته باشد باید مجدداً واحد را سنکرون کرد و بار را افزایش داد. اگر

اینکار در عرض ۱۵ دقیقه صورت بگیرد می توان بار توربوژنراتور را سریعاً زیاد کرد و به

مقدار قبلی برگرداند. اما اگر تأخیر در سنکرون کردن بیشتر بطول بیانجامد. باید بار را

بتدربیج زیاد کرد. از بهره برداری از توربین در شرایط house load به مدت طولانی باید

اجتناب شود چون باعث سرد شدن روتور و وارد آمدن تنشهای حرارتی شدید به روتور

می گردد.

## ب) قطع کلی برق واحد (Black out)

در این وضعیت کم هم توربوژنراتور تریپ کرده و همچنین تغذیه داخلی واحد (از شبکه) قطع می‌باشد، تمامی دستگاهها و تجهیزات جانبی مثل فیدپمپها خاموش می‌شوند. پمپ روغن کمکی (A.O.P) نیز در سرویس نخواهد آمد. دو دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری، بطور اتوماتیک استارت می‌شوند و برق AC برای برخی از دستگاههای مهم برقرار می‌گردد. چنانچه پمپ روغن ترنینگ گیر (T.O.P) نیز در سرویس نماید باید پمپ روغن اضطراری (E.O.P) را که از باطربهای واحد تغذیه می‌شوند استارت کرده و خلاء کندانسور را از بین برد تا دور توربین سریعاً کم شود، چون باطربهای مذکور فقط چند ساعت می‌توانند انرژی لازم برای تجهیزات اضطراری را تأمین کند، لذا باید هر چه سریعتر توربین را به وضعیت مطمئن رسانید، قبل از اینکه انرژی باطربهای تمام شود.

## "Burner Management System" B.M.S -۲

### «سیستم مدیریت مشعلها»

این سیستم دارای سیستم‌های کنترل و ایترلاک‌های مناسبی در جهت حفاظت بویلر نسبت به پیشامدهای غیرایمن می‌باشد. این سیستم از زمان قبل از به مدار آمدن مشعلها و نیز در هنگام به مدار آوردن و حتی بعد از آن، نظارت و کنترل لازمه را به عمل می‌آورد تا در موقع اضطراری، عملکرد مناسبی انجام دهد. این سیستم دارای دو سطح کنترل بالامرتبه و پائین مرتبه می‌باشد.

- وظایف سطح کنترلی بالا مرتبه:

۱- ساخت برخی از سیگنالهای تریپ بویلر

۲- انجام پرژکوره

۳- انجام لیک تست

۴- ایجاد تعادل فشار هوا بین کوره و *wind box*

۵- صدور فرمان اتوماتیک جهت به مدار آوردن مشعلها

۶- انتخاب نوع سوخت

۷- تعویض سوخت

- وظایف سطح کنترلی پائین مرتبه

۱- کنترل نحوه به مدار آوردن یا از مدار خارج شدن یک جفت مشعل اگنایتور

۲- کنترل نحوه به مدار آوردن یا از مدار خارج شدن یک جفت مشعل اصلی (*Main BNR*)

در ادامه برخی از وظایف فوق مفصلأً تشریح خواهد شد.

### پرژ کوره ولیک تست

اولین گام در روشن کردن بویلر، پرژ کوره است و به عبارت دیگر اساسی‌ترین اینترلاک

برای روشن کردن بویلر می‌باشد. وظیفه پرژ، تخلیه کوره از گازهای قابل احتراق است که

این عمل توسط هوا صورت می‌گیرد و وظیفه دوم آن انجام تست نشتی است تا بدین ترتیب

عدم وجود لیک (نشتی: leak) در والوها و مشعلها و سایر تجهیزات موجود بر روی سوخت‌های سنگین، گازوئیل و گاز معلوم شود.

### - شرایط پرژ

- ۱- رله *MFT* (*MASTER FULETRIP*) *HFT* ریست و غیرفعال شده باشد.
- ۲- تمام شارژ والو (گاز، گازوئیل، مازوت) بسته باشند.
- ۳- تمام *shut off valve* مشعلها و اگنایتورها بسته باشند.
- ۴- تمام تریپ والوها بسته باشند.
- ۵- سیستم آتش‌نشانی مشعلها در مدار باشد.
- ۶- کلیه شعله‌بینها<sup>۱</sup> عدم وجود شعله را در کوره نشان دهند.
- ۷- برق *B.H.S* نرمال باشد.
- ۸- هوای اینسترومانت فشار کافی داشته باشد (بالای  $5 \text{ kg/cm}^2$ )
- ۹- جفت *F.D.F* ها و *G.A.H* در سرویس باشند.
- ۱۰- جفت *G.R.F* سیموله و *ON* باشند.
- ۱۱- جفت *Stop* ها باز باشند.

---

<sup>۱</sup>. Flame Detector

لازم به توضیح است که اگر پرژ توسط یک  $G.A.H$  صورت می‌گیرد باید پوش باتون  $PASS$  را روی پانل  $BHS$  فشار داد. وقتی که تمام شرایط فوق مهیا شد. لامپ روی پانل روشن خواهد شد: با فراهم شدن شرایط و فشار دادن پوش باتون  $PERHITE$  عمل پرژ شروع می‌شود. در اینصورت لامپ  $PERHITE$  خاموش شده و لامپ  $START$  چشمک خواهد شد. حال اگر شرایط زیر مهیا باشد عمل پرژ به مدت ۵ دقیقه ادامه خواهد یافت. این شرایط عبارتند از:

الف - فلوی هوای ورودی بیش از ۲۵٪ حداکثر ظرفیت نامی باشد.  
ب - کلیه  $Air Register$  باز باشند. (با فراهم شدن شرایط پرژ و فشار دادن پوش با توان  $START$ , فرمانی جهت باز کردن  $A/R$ ها صادر خواهد شد. برای پرژگیری حداقل باید ۱۶ عدد  $A/R$  باز باشد)

لازم به ذکر است که همزمان با انجام پرژ، عمل لیک تست مسیر اگناتیورها و تمام سوختها انجام می‌شود. لذا قبل از شروع پرژگیری باید مسیرهای فوق آماده و لاین آپ شده باشند. بمدت ۵ دقیقه هوا بداخل کوره دمیده می‌شود و سنسوری مقدار  $CO$  داخل کوره را می‌سنجد و اگر مقدار آن کمتر از  $I^{RPH} \%$  بود، لامپ پرژ کامپلت (*complete*) روشن خواهد شد. البته قبل از کامل شدن عمل پرژ، عدم لیک سوختها معین گردیده و رله  $HFT$  بطور اتوماتیک  $RESET$  می‌شود.

نکته: اگر بهنگام عمل پرژ (۵ دقیقه) یکی از شرایط فوق از بین برود و یا مقدار  $CO$  موجود در گاز خروجی بیشتر از  $1\%$ <sup>۱</sup> باشد. در این حال، لامپ *INPROG* خاموش شده و لامپ *PURGE FAILURE* روشن خواهد شد. در این شرایط باید شرط را دوباره مهیا کرده بطوریکه لامپ *PERHIT* مجدداً روشن شود و با فشار دادن دوباره پوش باتون *START* پرژ، عمل پرژ را برای زمان ۵ دقیقه دیگر شروع نمود.

#### - لیک تست اگناتیور:

با فراهم شدن شرایط پرژ و نرمال شدن فشار گاز ( $I \sim 1.5 \frac{kg}{cm^2}$ ) و با فشار دادن پوش باتون *START* پرژ، عمل لیک تست اگناتیور بصورت *AUTO* شروع خواهد شد و در اینحال لامپ *START* لیک تست روشن می گردد. لازم به ذکر است که عمل لیک تست بصورت دستی نیز می تواند انجام گیرد که این عمل با فشار دادن پوش باتون استارت صورت می گیرد.

#### - مراحل (Sequence) لیک تست

۱- والو ونت هدر بسته می شود.

۲- تریپ والو لیک تست والو اگناتیور باز می گردد.

۳- اگر فشار بعد از تریپ والو بیش از  $1\text{ kg/cm}^2$  و به مدت  $60^{\text{s}}$  حفظ شود. لیک تست والو و تریپ والو همزمان بسته می‌شوند. حال اگر شرایط زیر به مدت بیش از ۳ دقیقه پا بر جا باشد، لیک تست کامل شده و لامپ *complete* روشن می‌شود. این شرایط عبارتند از:

الف - فشار ورودی تریپ والو نرمال باشد (بیش از  $1/5\text{ bar}$ )

ب - شات آف والوهای اگنایتور بسته باشند. (تریپ والو و لیک تست والونیز بسته باشند)

ج - اختلاف فشار بین هدر اگنایتور و هدر لیک تست نرمال باشد یعنی بزرگتر از  $2/0^{\text{mbar}}$  مثبت و کمتر از  $0/2^{\text{mbar}}$  منفی باشد.

لازم به توضیح است که اگر اختلاف فشار بیش از  $0/2^{\text{mbar}}$  مثبت باشد نشانگر آنست که تریپ والو هدر اگنایتور نشستی دارد و اگر کمتر از  $0/2^{\text{mbar}}$  منفی باشد مبین اینست که هدر و یا شات اف والو اگنایتور نشستی دارد.

اگر یکی از شرایط زیر به هنگام لیک تست اگنایتور بوجود آید، در اینجا لات لامپ

START خاموش شده و *LIT FAILURE* روشن خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

۱- یکی از شرایط سه گانه جهت کامل شدن لیک تست از بین برود.

۲- والو ونت هدر اگنایتورها در عرض ۱۵ ثانیه بعد از اینکه فرمان بستن صادر شد، بسته نگردد.

۳- تریپ والو اگنایتورها در عرض ۱۵ ثانیه بعد از اینکه فرمان باز شدن صادر شد، باز نکند.

۴- تریپ والو اگنایتورها و لیک تست والو بعد از صدور فرمان بستن، نتوانند بینندن.

### لیک تست گازوئیل:

از آنجاییکه در اوایل راهاندازی معمولاً از سوخت گازوئیل (مشعهای A و D) استفاده میشود و لذا پس از آمادهسازی این مسیر و برقراری شرایط پرژ و همچنین مهیا شدن شرایط زیر، با فشار دادن پوشش باتون استارت پرژ، عمل لیک تست گازوئیل بصورت AUTO شروع خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

۱- حداقل یک پمپ سوخت گازوئیل روشن باشد.

۲- فشار خروجی پمپ نرمال باشند. (بیش از  $13/5 \text{ kg/cm}^2$ )

۳- دمای گازوئیل نرمال باشد (بیش از  $0^\circ\text{C}$ )

### - مراحل لیک تست:

۱- والو شارژ والو لیک تست بمدت ۳۰ ثانیه باز مینمایند و سپس همزمان بسته میشوند.

۲- پس از بسته شدن شارژ والو و لیک تست والو، فرمانی به  $P.C.V$  صادر شده و فشار

خروجی پمپ را به  $20 \text{ kg/cm}^2$  میرساند. حال اگر شرایط زیر به مدت ۶۰ ثانیه برقرار باشد.

لیک تست کامل خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

الف - روشن بودن پمپ

ب - فشار خروجی پمپ بیش از  $13 \text{ kg/cm}^2$

ج - تمام شات آف والوهای گازوئیل، شارژ والو و لیک تست والو بسته باشد.

د - اختلاف فشار بین هدر گازوئیل و هدر لیک تست نرمال باشد. ( $\pm 3$ )

حال اگر یکی از شرایط زیر به هنگام لیک تست بوجود آید، در اینصورت لامپ استارت

خاموش و *G.O. LIT FAILURE* روشن خواهد شد. این شرایط عبارتند از:

۱- یکی از شرایط لازمه لیک تست در عرض ۶۰ ثانیه از بین برود.

۲- شارژ والو و لیک تست والو، ۵ ثانیه بعد از اینکه فرمان بستن به آنها اعمال شد نتوانند بینندند.

لازم به توضیح است که لیک تست مازوت و گاز مانند موارد فوق است که از تشریح آنها خودداری می‌کنیم. پس از اینکه لیک تست سوخت اگنایتورها بطور *AUTO* و با موفقیت انجام شد و سیگنال *PUR/COMP* بوجود آمد، تریپ والو اگنایتورها بطور اتوماتیک باز خواهد شد. باز شدن این والو، اولین قدم در روشن‌سازی بویلر یعنی روشن کردن اگنایتورهاست.

## ۲-۲ مشعل سوخت گاز (*Main Gas Burner*)

تعداد ۲۰ عدد مشعل گازی وجود دارد که بصورت جفتی کنترل می‌شوند. سیستم مشعل

گازی دارای تجهیزات زیر می‌باشد:

(a) یک عدد اگنایتور

(b) دو عدد شعله بین

(c) دو عدد والو که تغذیه سوخت گازی را کنترل می‌نماید.

(d) دو عدد سولنوئید والو که کنترل هوای اینسترومانت به محرکها را به عهده دارند.

### شرایط روشن شدن مشعل گاز:

۱- شرایط روشن شدن اگنایتورها مهیا باشد.

۲- تریپ والو گاز باز باشد.

۳- فشار گاز نرمال باشد (بیش از  $0.9 \text{ kg/cm}^2$ )

۴- هیچ مشعلی در حال روشن شدن نباشد.

۵- والوونت گاز باز و یا حداقل یک جفت مشعل گازی روشن باشد.

۶- اتمیزه کننده مشعل سوخت گاز بسته باشد. (شات آف والو مشعل)

وقتی که تمام شرایط فوق مهیا گشت، لامپ PERMITE روشن خواهد شد. حال با فشار

دادن P/B (LIGHT OFF) و یا صدور فرمان از BES به شرط انتخاب سوخت گاز (در این

حالت AUTO ، GAS BES می باشد)، مشعل گازی به ترتیب زیر روشن خواهد شد:

### مراحل روشن شدن مشعل سوخت گازی:

۱- اگنایتور روشن می شود.

۲- شات آف والوها باز می شوند و والوونت مشعل بسته می شود.

۳- ۵ ثانیه بعد از صدور فرمان باز شدن شات آف والو، فرمانی برای باز کردن A/R صادر

خواهد شد. در اینحال در اثر تماس شعله اگنایتور با سوخت مشعل، مشعل روشن خواهد

شد.

۴- ۳۰ ثانیه بعد از باز کردن شات آف والو و روشن شدن مشعل یا لامپ *MAIN BNR* روشن

خواهد شد. در این زمان، فرمان خاموش شدن اگنایتورها صادر می‌شود.<sup>۱</sup>

سیگنالهایی که منجر به خاموش شدن مشعل سوخت گاز می‌شوند:

در صورت ایجاد سیگنالهای زیر با مشعل بطور اتوماتیک تریپ خواهد کرد. این سیگنالها

عبارتند از:

۱- رله *HFT* عمل نماید.

۲- تریپ والو سوخت گاز بسته شود.

۳- *P/B* شات دان از اتاق فرمان و یا از محل مشعلها فشار داده شود.

۴- بهنگام روشن سازی مشعل، اگنایتور خاموش شود.

۵- پس از اتمام روشن سازی مشعل، شعله مشعل از بین برود.

۶- خاموش شدن مشعل از طریق *GAS BES* صادر شود.

۷- هنگام روشن شدن مشعل، شات آف والو مشعل یا *A/R* حرکت غیرعادی داشته باشد.

وقتی که یکی از سیگنالهای فوق بوجود آمد، لامپ *Main BNR shut Down* روشن شده و

مشعل به ترتیب زیر خاموش خواهد شد:

(a) شات آف والو مشعل بسته می‌گردد.

(b) والو ونت باز خواهد شد.

(c) بسته خواهد شد.

<sup>۱</sup>. نکته: در اکثر مواقع سوخت گاز اگنایتور را بر روی مد شات دان قرار می‌دهند.

## وضعیت‌های غیرعادی:

### الف - هنگام روشن‌سازی مشعل:

این شرایط بصورتی ترتیب یافته‌اند که هنگام ایجاد آنها، عمل روشن‌سازی مشعل متوقف خواهد شد، لذا باید با مهیا کردن دوباره آن شرایط، مجدداً اقدام به روشن‌سازی مشعل نمود. در صورت ایجاد این شرایط، شات‌آف والو مشعل نیز بسته می‌گردد. این شرایط عبارتند از:

۱- اگنایتور مشعل روشن نشود.

۲- ۲۰ ثانیه بعد از اینکه فرمان باز شدن شات‌آف والو صادر گردید این والو باز نکند.

۳- ۲۰ ثانیه بعد از اینکه فرمان باز شدن  $A/R$  والو صادر گردید  $A/R$  باز نکند.

### ب - زمان روشن بودن مشعل:

۱- شات‌آف والو مشعل در حالت باز خود نباشد.

۲- اگر شعله مشعل تشخیص داده نشود.

۳- اگر مشعل روشن باشد حرکت غیرعادی  $A/R$  موجب تریپ مشعل نخواهد شد و فقط آلام بوجود آید.

وقتی که یکی از سیگنالهای فوق بوجود آید، شات‌آف والو مشعل بسته شده و مشعل بطور خاموش خاهد شد.  $Auto$

**ج - بهنگام خاموش سازی مشعل:**

۱- ۱۵ ثانیه بعد از اینکه فرمان بسته شدن شات آف والو صادر شد. این شیر نبندد.

۲- ۲۰ ثانیه بعد از اینکه فرمان بسته شدن  $A/R$  والو صادر شد.  $A/R$  نبندد.

وقتی که یکی از شرایط فوق بوجود آید، آلام *MAIN BNR ABNORMAL* ظاهر خواهد

شد.

### ۳-۲ سیستم کنترل IDLE A/R (wind Box) کنترل فشار هوا بین کوره و

مقدار فلوی هوای احتراق تا ۲۵٪ بار بویلر، روی ۲۵٪ کل هوای کنترل می‌شود. (به عنوان مثال اگر بار بویلر ۱۰٪ باشد باز مقدار فلوی هوای ۲۵٪ خواهد بود). در چنین شرایطی اگر تعداد کمی مشعل روشن باشد، در اینصورت در گلوگاه مشعل روشن، سرعت هوای زیاد خواهد بود و این مسئله باعث خواهد شد که یک احتراق غیر پایدار بوجود آید چرا که بقیه A/Rها بسته می‌باشند.

سیستم کنترل IDLE A/R اختلاف فشار بین کوره wind Box را کنترل می‌نماید. با این عمل، سرعت را در گلوگاه مشعل کنترل می‌نماید.

#### - شرایط IDLE A/R شدن (Auto) on

۱- وقتی که H.F.T ریست شود.

۲- فلوی سوخت کمتر از ۲۵٪ باشد.

#### عملکرد IDLE A/R:

دو نقطه تنظیم (Set Point) برای مشعلهای سوخت مازوت و گازوئیل تعییه شده است که عبارتند از:

- سوخت گازوئیل: اگر اختلاف فشار کمتر از  $40 \text{ mm H}_2\text{O}$  باشد، A/R بسته می‌شود.

اگر اختلاف فشار بیشتر از  $70 \text{ mmH}_2\text{O}$  باز می‌شود.

- سوخت مازوت: اگر اختلاف فشار کمتر از  $80 \text{ mmH}_2\text{O}$  باشد،  $A/R$  بسته می‌شود.

اگر اختلاف فشار بیشتر از  $110 \text{ mmH}_2\text{O}$  باشد،  $A/R$  باز می‌شود.

۲۰ ثانیه بعد از اینکه اختلاف فشار به مقدار کمتر از *Set Point* مربوطه برسد، سیستم *IDLE*

مشعلی را انتخاب کرده و فرمان بستن به  $A/R$  می‌دهد و اگر اختلاف فشار به بیش از

مقدار تنظیم شده برسد،  $A/R$  باز خواهد کرد.

نکته: اگر جفت مشعل انتخاب شده در شرایط زیر باشد در اینصورت مشعل بعدی انتخاب

می‌گردد:

۱-  $A/R$  مربوط به دو مشعل بسته شود و یا بسته نشده باشد.

۲- بعد از اینکه فرمان بسته شدن به  $A/R$  داده شد پنج دقیقه بعد از آن  $A/R$  بسته نشده باشد.

لازم به توضیح است که این سیستم دارای دو مد

می‌باشد. در مد *MANUAL*, باز و بسته شدن  $A/R$  ها توسط *P/B* های *OPEN* و *close* و

بصورت دستی توسط اپراتور صورت می‌گیرد. در این مد *IDLE A/R* در حالت *OFF*

می‌باشد. در مد *AOUT/STAND BY* سیستم *IDLE A/R* در حالت *ON* قرار دارد و زمانیکه

بویلر کمتر از ۲۵٪ کل بار است در حالت *AUTO* و بیشتر از ۲۵٪ بار در حالت *STAND BY*

است. به عبارت دیگر، مقدار فلوی هوای احتراق تا ۲۵٪ بار بویلر، بصورت *AUTO* و روی

۲۵٪ کل هوا کنترل می‌شود.

## ۲-۴ انتخاب سوخت (*FUEL SELECTION*)

همانطور که می‌دانیم تمام مشعلها به استثناء ردیف A و D که می‌توانند با سوخت گازوئیل نیز روشن شوند قادرند هم با سوخت گاز و هم با سوخت سنگین (مازوت) روشن شوند. در این بخش نحوه انتخاب یک سوخت معین برای هر مشعل را توضیح می‌دهیم.

تجهیزات موجود برای انتخاب سوخت گاز و سوخت سنگین عبارتند از:

- ۱- ۳ عدد والو که بوسیله سیلندرهای پنوماتیکی باز و بسته می‌شوند و عمل انتخاب سوخت گاز و یا مازوت را به عهده دارند.
- ۲- یک تعداد سولنوئید والو که عمل کنترل هوای تغذیه به محرکها را بر عهده دارند.
- ۳- پوش باتونهای انتخاب سوختهای ذکر شده برای هر جفت مشعل بر روی پانل مشعلها نصب گردیده تا بدین ترتیب، انتخاب یکی از سه سوخت فوق برای هر مشعل میسر گردد.

### - شرایط لازم برای انتخاب سوخت:

وقتی که تمام شرایط زیر مهیا باشد انتخاب سوخت برای یک مشعل میسر می‌گردد

- ۱- شات آف مشعل بسته باشد
  - ۲- مشعل در سیکل روشن شدن نباشد.
  - ۳- مشعل اصلی در حال پرژ شدن نباشد و یا پرژ آن بلوکه نباشد.
  - ۴- مشعل در حالت (*Remote*) باشد و این عمل در محل صورت می‌گیرد.
- با مهیا شدن شرایط فوق و فشار دادن P/B، سوخت موردنظر انتخاب می‌گردد.

## ۲-۵ تغییر سوخت (*FUEL CHANGE*):

سیستم تغییر سوخت زمانی عمل می‌کند که در تغذیه سوخت مصرفی نیروگاه، شرایط غیرعادی پیش آید. در این مبحث، تغییر سوخت را در زمانی که در تغذیه سوخت گاز شرایط غیرعادی بوجود می‌آید، توضیح می‌دهیم. تحت اثر دو وضعیت، تغییر سوخت یک مشعل انجام می‌گیرد که عبارتند از:

۱- وضعیت غیرعادی در سیستم سوخت‌رسانی به این مفهوم که در سیستم ذکر شده، عیوب بوجود آید.

۲- افت بسیار زیاد فشار گاز در ورودی *STOP VALVE* گاز

### - شرایط تغییر سوخت:

۱- وقتی *MODE* تغییر سوخت در حالت *AUTO* باشد

۲- حداقل شات آف والو یک مشعل گاز باز باشد.

۳- شرایط روشن شدن مشعل سوخت مازوت مهیا باشد.

۴- سیستم سوخت اگنایتور از طریق کپسولهای گاز برقرار باشد.

با مهیا شدن شرایط فوق، اولین فرمان تغییر سوخت به مشعل  $C_1$  داده می‌شود و اگر این مشعل در حالت گازی باشد، تغییر سوخت داده و سیگنالهای بعدی به مشعل بعدی منتقل خواهد شد. ترتیب تغییر سوخت بصورت زیر می‌باشد:

- (a) شات آف والو سوخت گاز بسته می شود. (مشعل گاز خاموش می گردد) و انتخاب سوخت بطور Auto از گاز به مازوت تبدیل می گردد.
- (b) مشعل سوخت مایع بصورت Auto روشن می شود به شرط اینکه شرایط مهیا باشد.
- (c) بعد از اینکه مشعل انتخاب شده در حالت سوخت مایع (مازوت) قرار گرفت، مشعل بعدی اقدام به تعویض می کند.

زمانیکه یکی از شرایط زیر رخ دهد، سیگنال تغییر سوخت از یک مشعل به مشعل بعدی باز پس می شود. این شرایط عبارتند از:

- ۱- اگر مشعل در حالت سوخت مایع و یا خاموش باشد (مشعل خاموش باشد آنرا روشن نمی نماید)
- ۲- بهنگام خاموش سازی مشعل سوخت گاز، شرایط غیرعادی پیش آید.
- ۳- بهنگام روشن سازی مشعل سوخت مایع، شرایط غیرعادی پیش آید.
- ۴- مشعل سوخت مایع شرایط روشن شدن را دارا نباشد.

هنگامیکه شرایط زیر به هنگام تغییر سوخت مهیا نباشد، یا بار واحد کاهش پیدا می کند یا اینکه در نهایت در این زمان، بویلر تریپ می کند. این شرایط عبارتند از:

- ۱- گرم سازی سوخت مازوت کامل شده باشد و سوخت مازوت از طریق والو برگشت در حال گردش نباشد.
- ۲- بهنگام تغییر سوخت، فشار گاز باید به اندازه ای باشد که بتواند بار موجود بویلر حفظ شود به عبارت دیگر اگر فشار گاز خیلی سریع افت نماید امکان تغییر سوخت وجود ندارد.

## اطلاعات فنی

### بویلر

نوع جریان طبیعی، یک مخزنی با *Natural Circulation- Single drum reheat type*

گرم کن مجدد

۸۴۰  $T/H$

ظرفیت خروجی

فشار بخار:

۱۶۰  $KG/CM^2$

درام

۱۴۶  $Kg/CM^2$

سوپر هیتر  $^3$

درجة حرارت بخار:

$346^{\circ}C$

درام

$541^{\circ}C$

خروجی سوپر هیتر  $^3$

(گاز)  $355^{\circ}C$  (مازوت)  $356^{\circ}C$

ورودی رهیت

$541^{\circ}C$

خروجی رهیت

۸۴۰  $T/H$

فلوی بخار:

(سوخت گاز)  $751/210 T/H$  و

فلوی بخار رهیت

(سوخت مازوت)  $747$

با سوخت گاز  $247/7$

دمای آب ورودی به اکونومایزر

با سوخت گاز  $12/8$ %

هوای موجود در دود

صرف مفید برق تجهیزات کمکی در ۱۰۰٪ بار بویلر

۳۸۳۰ KW

سوخت گاز

۴۲۸۰ KW

سوخت مازوت

هوای لازم برای احتراق:

۲×۴۶۹۹۲۰ KG/H

گاز طبیعی

۲×۴۵۷۳۶۰ KG/H

مازوٽ

گاز طبیعی ۹۵/۴ مازوت ۹۴/۹٪

راندمان

۱۳۰ °C

درجہ حرارت دود خروجی بویلر

### تجهیزات احتراق

الف) گاز طبیعی

۲۰

تعداد مشعلها

MAX ۳۲۵۰ Kg/H

ظرفیت هر مشعل

MAX/MAN ۴/۱۶ Kg/Cm<sup>2</sup>

فشار گاز

ب) مازوت

۳۲۰۰ KG/H

ماکریم ظرفیت در هر مشعل

۹۰ °C

حرارت مازوت در مشعلها

۴/۵ تا ۲۱ Kg/Cm<sup>2</sup>

فشار مازوت در مشعلها

۵۰ °C در دمای MAX ۴۲۰ CST

وسکوزیته مازوت

۹۵۲/۸ KG/M2

وزن مخصوص

فن‌های دمنده هوا:

CENTRIFUGAL

نوع

عدد ۲

تعداد برای هر بویلر

۵۱۱۸۳۰ NM3/H

ظرفیت طراحی هر فن

۱۱۳۵ MMW

فشار استاتیک طراحی شده

۹۸۵ RPM

سرعت

۲۷۳۰ KW

قدرت اسمی موتور

CARBON STEEL

جنس پره‌های فن

فن‌های سیر کولاسیون دود

CENTRIFUGAL

نوع

۸۵۰/۸۹۰ NM3/H

ظرفیت طراحی شده

۴۰۵ MMW

فشار استاتیک طراحی شده

۹۸۵ RPM

سرعت

۲۴۰ KW

قدرت اسمی موتور

CARBON STEEL

جنس پره‌های فن

پیش گرمکن‌های هوا

LJUNGSTROM

نوع

تعداد برای هر بویلر (۲۰ × ۵۰٪)

مازوت	گاز طبیعی	
۳۶۷°C	۳۶۵ °C	درجة حرارت ورودی دود
۱۵۰ °C	۱۳۰ °C	درجة حرارت خروجی دود
۳۲۵°C	۳۲۰ °C	درجة حرارت خروجی هوا
		اکنومایزر
۲۴۷/۴°C	۲۴۷/۷°C	درجة حرارت ورودی آب
۲۷۵ °C	۲۸۰ °C	درجة حرارت خروجی آب
SA178 C		جنس لوله‌ها
SA106 C		جنس هدر
۲۱۹۰ M2		سطح تبادل گرمائی
۱۶۵/۴KG/M2		فشار لوله‌ها
۱۶۲ KG/M2		
		دram
۳۴۶°C		درجة حرارت خروجی
۱۷۲ KG/CM2		فشار طراحی
۱۶۷۵ mm		قطر داخلی
۱۳۲/۱۴۲ mm		ضخامت

۱۱۵ TON

وزن درام

SA ۳۰۲ C

جنس

سوپر هیترها

سوپر هیتر ۱

۳۴۸°C

درجة حرارت ورودی

۳۹۴/۳۸۱ °C

درجة حرارت خروجي

۲۸۵۰ M2

سطح تبادل گرمائي

SA ۱۰۶C

جنس هدر (ورودي و خروجي)

۴۵ MM

قطر خارجي لوله ها

۴۳ MM

قطر داخلی لوله ها

۱۵۹ KG/M2

فشار ورودي

سوپر هیتر ۲

Cas/ Oil

۳۷۱/۳۸۱ °C

درجة حرارت ورودي

۴۵۵°C

درجة حرارت خروجي

۵۵۰m2

سطح تبادل گرمائي

SA ۱۰۶ C

جنس هدر

SA335p12 خروجي

۳۸/۱ MM

قطر خارجی لوله ها

۲۷/۱ MM

قطر داخلی لوله ها

سوپر هیتر ۳

۴۲۵°C

درجة حرارت ورودی

۵۴۱°C

درجة حرارت خروجي

۱۰۴۰ M $\ddot{v}$

سطح تبادل گرمائی

SA335P22, SA335P12

جنس هدر (ورودی و خروجي)

۳۸/۱

قطر خارجی لوله ها

۲۸/۱

قطر داخلی لوله ها

۱۴۶ KG/CM $\ddot{v}$

فشار خروجي

۸۴۰ T/H

ظرفیت

رهیت

رهیت ۱

۳۵۶°C

درجة حرارت ورودی بخار

۳۷۵°C

درجة حرارت خروجي بخار

۳۸/۸ KG/CM $\ddot{v}$

فشار ورودی

فشار خروجي

۷۹۶۰ M $\ddot{v}$

سطح تبادل گرمائی

۳۱/۱

قطر داخل لوله ها

۳۸/۱

قطر خارجی لوله ها

(SA 335-p22)

جنس هدر (ورودی و خروجی)

۷۵۱/۲۱۰ T/H

ظرفیت

## رهیت ۲

۳۷۵°C

درجة حرارت ورودی بخار

۵۴۱°C

درجة حرارت خروجی بخار

فشار ورودی

۳۷/۱ Kg/Cm²

فشار خروجی

۷۴۰ M²

سطح تبادل گرمائی

۳۱/۱

قطر داخل لوله ها

۳۸/۱

قطر خارجی لوله ها

(SA 335-p22)

جنس هدر (ورودی و خروجی)

۷۵۱/۲۱۰ T/H

ظرفیت

## سوت بلورها

*LONG RETRACTABLE*

نوع و تعداد سوت بلورهای:

*LONG RETRACTABLE* عدد ۸

رهیت ها

*LONG RETRACTABLE* عدد ۴

سوپر هیترها

<i>LONG RETRACTABLE</i> ۴ عدد	اکونومایزر
<i>SWING</i> ۲ عدد	ایر هیتر
۴۸۰۰ KG/H	مصرف کل بخار
۱۶ KG/CM²	فشار بخار و رودی بلورها
۹۰ MIN	زمان هر سیکل بکار گیری
%۹۵/۴	گاز طبیعی
	توربین
عکس العمل	نوع
۲۵۰۰۰ KW	قدرت
(Gas firing) ۵۵۵۹۲۱ KG/H	فلوی بخار خروجی
(Gas ۰۰/۱۹۶۷ KG/CM² ABS firing)	فشار بخار خروجی
(Gas firing) ۵۹۳/۵ KCAL/KG	انتالپی بخار خروجی
(Gas firing) ۵۱۱/۵×۰/۶ CAL/H	بار حرارتی خالص
(Gas firing) ۳۰ °C	درجہ حرارت محیط
(Gas firing) ۱۴۰ kg/cm²	فشار زندہ
(Gas firing) ۵۳۸ °C	درجہ حرارت بخار زندہ
(Gas firing) ۷۷۳۴۴۲ Kg/H	فلوی بخار زندہ

$43/3 \text{ Kg/cm}^2$	فشار بخار هیت (Gas firing)
$538^\circ\text{C}$	درجة حرارت بخار رهیت (Gas firing)
$693604 \text{ Kg/H}$	فلوی بخار رهیت (Gas firing)
$3000 \text{ PRM}$	سرعت نرمال (Gas firing)
$26300 \text{ M}^3/\text{H}$	فلوی نرمال کندانسیت کندانسور پاششی (برج خشک)
$0/1967 \text{ KG/CM}^2abs$	فشار بخار درجه حرارت ورودی بخار
$59/3^\circ\text{C}$	درجه حرارت آب خنک کن ورودی در $100$ درصد بار $48^\circ\text{C}$
$30^\circ\text{C}$	درجه حرارت طراحی (هوای) پمپهای گردشی آب خنک کن $C.W.P$
$2 \times 50\%$	تعداد
$1850 \text{ KW}$	قدرت
$4/8 M$	فشار در ورودی پمپ
$23/5 M$	هد پمپ
$3/7 M/S$	فلو
$4 \times 810$ متر مکعب	ظرفیت تانک ذخیره کندانسیت

۵۰ درجه سانتيگراد	درجة حرارت طراحی
۱ آتمسفر	فشار طراحی
	پالیشينگ پلنت
۲ × ۵۰٪	تعداد طراحی
	ميزان جريان كندانسيت:
۵۵ متر مكعب در ساعت	مينيمم
۳۴۰ متر مكعب در ساعت	حداكثر
	افت فشار (حداكثر)
۳۴۰ متر مكعب در ساعت	ظرفيت تصفيه
۲۱ روز	زمان كاركرد مجاز
۷۰ درجه سانتيگراد	درجة حرارت طراحی
۱۱ کيلو گرم بر سانتيمتر مربع	فشار طراحی
	танک ذخیره دبراتور
۱۹۱ $M^3$	حجم ناخالص
۱۴۰ $M^3$	ظرفيت طراحی شده
۷/۱ $Kg/Cm^2$	فشار بهره برداري
۹ $Kg/Cm^2$	فشار طراحی برای تانک
۱۸۰ °C	درجة حرارت طراحی شده برای تانک

پمپهای تغذیه بویلر

۳× ۶۰٪ تعداد

۵۱۰ TON/H فلو (نرمال)

۱۷۷ Kg/Cm<sup>2</sup> فشار

۱۵۰ TON/H حداقل فلو

۲۳۲ Kg/Cm<sup>2</sup> فشار طراحی شده

۱۹۵°C حرارت طراحی شده

۴ ترانسفورماتورهای اصلی قدرت

ترانسفورماتور ژنراتور

۳۱۲/۵ MVA تعداد (هر واحد یکی)

۴۲۰/۱۹ Kv توان ترانس

$\lambda/\Delta$  ولتاژ (کیلوولت)

YNd11 اتصال فازها

ONAN/OFAF گروه برداری

۹۹/۷۲٪ نوع خنک کن

بلی راندمان نرمال

۲۳۷/۳ TON تپ چنجر قابل تغییر زیر بار

وزن کل

## ترانس‌های واحد

۴

تعداد (هر واحد یکی)

۲۵ MVA

توان (خنک کن طبیعی)

۱۹/۶/۶ Kv

ولتاژ (کیلوولت)

$\Delta \rightarrow \lambda$

اتصال فاز

Dyn ۱

گروهبرداری

ONAN

نوع خنک کن

۹۹/۳۸٪.

راندمان

بلی

تپ چنجر (غیرقابل تغییر) زیربار

۲۹/۲۰ TON

وزن کل

## ترانس ایستگاه

۲

تعداد

۲۵/۸/۲۵۸/۱۲ MVA

توان (خنک کن طبیعی و مداوم)

۴۳/۴۳/۲۳ MVA

توان (خنک کن طبیعی برای ۱۰ دقیقه)

۴۳/۴۳/۲۳MVA

توان (خنک کن فورس)

۴۰۰/۶/۶/۱۱ KV

ولتاژ (کیلوولت)

اتصال فاز

*YnynOd11*

گروهبرداری

ONAN/OFAF

۹۹/۴۴٪

بلی

۹۰ TON

نوع خنک کن

راندمان

تپ چنجر قابل تغییر زیر بار

وزن کل

### کلیدهای فشار قوی

SF6

۶/۶ کیلوولت

۱۳۵۰ - ۱۲۵۰ - ۶۳۰

۴۰ کیلوآمپر

نوع

ولتاژ

جريان

ظرفیت قطع

### سیستم‌های کمکی

سیستم آب خنک کن کمکی

پمپهای سیر کولاسیون

سیکل خنک کن روغن

۳

تعداد

۹۴۰ M3/hr

دبی خروجی نامی

۳۵ m

هد پمپ

۱۳۰ KW

قدرت

## سیکل خنک کن هیدروژن

۳

تعداد

۶۱۰  $M^3/hr$

دبی نامی

۳۴  $m$

هد پمپ

۹۷  $Kw$

قدرت

## برج خنک کن

### سیستم خنک کن روغن

۱۰

تعدادسل

۴۶/۸  $^{\circ}C$

درجة حرارت آب ورودی

۴۲  $^{\circ}C$

درجة حرارت آب خروجی

### سیستم خنک کن هیدروژن

۸

تعداد سل

۴۴/۸  $^{\circ}C$

درجة حرارت آب ورودی

۴۰  $^{\circ}C$

درجة حرارت آب خروجی

## کولرهای واسطه

### سیستم خنک کن هیدروژن

$5300 \times 10^3 Kcal/h$

بار حرارتی

۱۱۰۰  $m^3/hr$

فلو

سیستم خنک کن روغن

تعداد

۸۱۱۶/۴ × ۱۰۳ Kcal/h بار حرارتی

۱۴۹۷/۴ m³/hr فلو

بویلر کمکی

۴۰ TON/hr ظرفیت خروجی

۱۶ Kg/Cm² g فشار بخار

۲۱۸ °C حرارت بخار

% ۸۶/۶ راندمان (گاز طبیعی)

% ۸۵/۸ راندمان (مازوت)

۳۰۰ °C درجه حرارت دود (گاز طبیعی)

۳۱۰ °C درجه حرارت دود (مازوت)

تصفیه خانه

تعداد خط

۲۳۰ مترمکعب در ساعت ظرفیت

تعویض یونی نوع

۵۰۰۰ × ۶۰۰۰ مترمکعب و ۴۰۰۰ مترمکعب استخراج ذخیره آب خام

تانک ۵۰ مترمکعبی هوائی مخزن ذخیره آب آشامیدنی

انتقال و ذخیره سوخت

تخليه و ذخیره گازوئیل

پمپ‌های تخليه

٢ دستگاه تعداد

افقی - سانتریفیوز نوع

١/٢ کیلوگرم بر سانتیمترمربع فشار

٣٥ مترمکعب در ساعت ظرفیت

١ کیلووات توان مورد نیاز پمپ

٤٠٠ ولت ولتاژ

قانک ذخیره

٢ دستگاه برای هشت واحد تعداد

١٣٥٠ مترمکعب ظرفیت

١/١ تن در ساعت فلوی بخار گرمکن

١٣/٧٢٠ متر قطر

6 mm-Roof/ 8mm shell & ضخامت ماکزیمم - مینیمم

*Bottom*

ST44-2 جنس

## تخلیه و ذخیره مازوت

### پمپهای تخلیه

۳	تعداد
SCREW	نوع
۸/۷ کیلوگرم بر سانتیمترمربع	فشار کار کرد
۲۰۰ متر مکعب برساعت	ظرفیت
۳/۵ متر	هد مجاز در قسمت مکنده پمپ
۴۸ کیلووات	قدرت مورد نیاز پمپ
۱۴۵۰ دور در دقیقه	سرعت
۴۰۰	ولتاژ
۱۱۵ کیلووات	توان موتور
استاندارد API 650	タンکهای ذخیره مازوت

۴	تعداد
۳۳۰۰۰ متر مکعب	ظرفیت
۵۵ متر	قطر
۱۱ تن در ساعت	فلوی بخار گرمکن تانک
۸ کیلوگرم بر سانتیمترمربع	فشار بخار گرمکن تانک
۶/۲۳ میلیمتر	ضخامت ماکریم - مینم

FE42. C, FE52.C

جنس

### پمپهای انتقال

تعداد	۴+۴ [Stand by]
فشار کار کرد	۷/۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
ظرفیت	۸۰ متر مکعب در ساعت
حد مجاز در مکنده پمپ	۲/۵ متر
توان مورد نیاز	۲۲ KW
ولتاژ	۴۰۰ V

### پمپهای انتقال و تانک گازوئیل

پمپهای انتقال
تعداد
نوع
فشار کار کرد
ظرفیت
حد مجاز در مکنده پمپ
سرعت
ولتاژ
توان موتور

تانکهای روزانه گازوئیل (بویلر اصلی)

۱	تعداد
۲۵۰ مترمکعب	ظرفیت
۵۰۰ کیلوگرم در ساعت	فلوی بخار گرمکن
۱۵ کیلوگرم بر سانتیمترمربع	فشار بخار گرمکن
۲۰۰ درجه گرمکن	درجه حرارت بخار گرمکن
۶/۷۶ متر	قطر
۵ میلیمتر	ضخامت
FE42.C	جنس
۴+۴ [Stand by]	پمپهای فشار قوى
	تعداد
Screw	نوع
۷۵ مترمکعب در ساعت	ظرفیت
۱۸۵ کیلووات	توان موتور
۱۴۸۰ دور در دقیقه	سرعت
۳۴ کیلوگرم بر سانتیمترمربع	هد
	چاههای عمیق
۷ حلقة	تعداد

فلوی پمپ	از ۷۵ تا ۲۴۰ مترمکعب در ساعت
نوع پمپ	<i>Submersible</i>
تعداد مراحل پمپ	از ۴ تا ۷ طبقه
قطر لوله	۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر
عمق چاه	۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
سطح آب از سطح زمین	۶۵ متر
عمق آب	۳۴ تا ۶۸ متر
هد پمپ	۹۵ متر تا ۱۳۱ متر آب
منیم فلو	۱۰۰ تا ۲۲۰ مترمکعب در ساعت
بار در محور پمپ	۱۱۹/۶۵ تا ۲۸/۹۲