

سیستم های برق (سازی پاک های برهه)

برداشت نفت

فرستنده:

محمد احمدی

<u>فهرست مطالب</u>
<u>عنوان</u>
<u>صفحه</u>
1 مقدمه
9 ساختار موتورهای دیزل و طرز کار آن
14 دیزل ژنراتور چیست؟
16 مشخصات فنی دیزل ژنراتورها
20 ژنراتورهای اضطراری و دائمی کار
22 سیستم سوخت رسانی دیزل
30 سیستم سوخت رسانی الکترونیک دیزل
مزایای ()
..... آنها
33 توربوشارژهای VGT
37 شرایط نصب دیزل ژنراتورها
39 راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتورها
43 دیزل ژنراتورهای ساخت شرکت پرکینز
44 ژنراتورهای الکتریکی، ژنراتور برق
48 تاریخچه ژنراتور سنکرون
63 ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون
..... امکانات فنی NT-SPTM 71

سیستم	فني	امکانات	NT-MTNT72
سنکرون			
74.....	مزایای میکرو کنترولرها نسبت به مدارهای منطقی		
77.....	چک لیست و نکات مهم در نصب کنترولرها		
79.....	سنولوییدها		
82.....	سنسور القابی و کاربرد آن سنسور پیک آپ		
84.....	تنظیم گاورنر الکترونیک آنالوگ بر روی دیزل		
85.....	چند دستگاه اندازه گیری		
90.....	فیوزها و انواع آن		
95.....	کنتاکتورها و کاربرد آنها در تابلوی دیزل ژنراتور		
103.....	تابلوی برق دیزل ژنراتور و اجزای آن		
108.....	طراحی تهیه‌ی تابلوی چنج آور		
125.....	پارالل کردن ژنراتور سنکرون با شبکه		
عیب های سیستم و دستگاه ها			
136.....	الکتریکی		
144.....	جدول ضریب وزنی و تنوع سیم مس و آلومینیوم		

مقدمه

امروزه جهت بهره برداری از چاهای نفت و تداوم سرویس استخراج و همچنین کنترل چاه های نفت و اطلاع از حوادث و رویدادهای سر چاه ها لازم به استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی میباشد.



این تجهیزات شامل پمپ های مواد شیمیایی، روشنایی و تجهیزات کنترل، ثبت و ارسال داده ها (اتاق فار) و

مخابرات میباشد که همه نیاز به انرژی الکتریکی دارند و چون اکثر چاه های نفت در نقاط دور از شهرها و روستاها و بطور کلی دور از دسترس شبکه برق سراسری میباشند جهت تامین نیروی الکتریکی میباشد از یک سیستم دیزلی استفاده کرد تا بتوان بهره برداری را با موفقیت انجام داد.



>>> اتاق فار

البته در چاه های قدیمی تر بدون استفاده از نیروی برق بهره برداری انجام میشد که دارای راندمان پایینی بود. مثلا اگر در سیستم ول کنترول (کنترول چاه) خطایی رخ میداد که منجر به شات داون چاه میشد سیستم مرکزی بهره برداری بعد از ساعت ها در صورت افت فشار بیش از حد متوجه خروج چاه از سرویس میشدند که مفید بهره برداری نیست.



در سیستم برق رسانی چاه های بھرہ برداری برق اتاق فار (کنترول، ثبت و ارسال الکترونیکی) و همچنین برق شات داون اضطراری از همه‌ی سیستم مهمتر است که معمولاً ارای یک سیستم یو پی اس یا برق اضطراری که بصورت تک فاز یا سه فاز است جهت تداوم سرویس استفاده میکنند.



(شکل یو پی اس)



(باتری روم)

سیستم فار: سیستم فار به این صورت است که اطلاعات را در واحد حافظه ذخیره و بصورت اینترنتی یا دستی مبادله میکند. همچنین سیستم کنترل مرکزی برق دیزل و یو پی اس و باتری روم و تابلوی روشنایی سایت در آن قرار دارد که جهت خنک سازی تجهیزات از کولر های گازی استفاده میشود.



هر ول سایت دارای دو اپراتور در روز و دو اپراور در شب میباشد که کار نگه داری و بازرسی ساعت به ساعت

ساعت از دیزل ژنراتور اتاق فار و دمای کولرها و نوشتن گیج های فشار و نظارت بر کار پمپ مواد شیمیایی را بر عهده دارند.



تلفن یک رسانه‌ی مهم بعد از رادیو بی‌سیم به شمار می‌رود که هیچوقت نباید مسدود یا قطع شود. برق مورد نیاز تلفن نیز از دیزل ژنراتور اخذ می‌شود (از تلفن بی‌سیم استفاده می‌شود)

اتاق اپراتور‌ها دارای کولر، بخاری می‌باشد که کلیه‌ی این تجهیزات از دیزل ژنراتر انرژی می‌گیرند.

اپراتورها بصورت دوره‌ای به تعویض روغن دیزل ژنراتور و چک کردن تجهیزات آن می‌پردازند و برای این کار معمولاً ژنراتور را برای دو تا سه ساعت خاموش می‌کنند. در این زمان تامین انرژی به عهده سیستم برق اضطراری یا یو پی اس می‌باشد. عمر تامین انرژی یو پی اس معمولاً هشت تا دوازده ساعت می‌باشد. البته در بعضی از موارد از دو ژنراتور بصورت جایگزین استفاده می‌شود که بصورت دوره‌ای با هم جابجا می‌شوند.

در سیستم های پیشرفته سیستم برق اتاق فار ارای کلید حفاظت جان، آذیر خطر و لوازم تهویه جهت خنک کردن سیستم کنترول و مخابرات درون اتاق میباشد. حال در ادامه پروژه به بررسی بیشتر موتور دیزل و ژنراتور و قطعات آن میپردازیم.







ساختار موتورهای دیزل

دیزل

کلمه دیزل نام یک مخترع آلمانی به نام دکتر رودلف دیزل است که در سال 1892 نوع خاصی از موتورهای احتراق داخلی را به ثبت رساند، به احترام این مخترع اینگونه موتورها را موتورهای دیزل می‌نامند.

دید کلی دیزل

موتورهای دیزل ، به انوع گستردۀ ای از موتورها گفته می‌شود که بدون نیاز به یک جرقه الکتریکی می‌توانند ماده سوختنی را شعله‌ور سازند. در این موتورها برای شعله‌ور ساختن سوخت از حرارت‌های بالا استفاده می‌شود. به این شکل که ابتدا دمای اتاقک احتراق را بسیار بالا می‌برند و پس از اینکه دما به اندازه کافی بالا رفت ماده سوختنی را با هوا مخلوط می‌کنند همانگونه که می‌دانید برای سوزاندن یک ماده سوختی به دو عامل حرارت و اکسیژن نیاز است. اکسیژن از طریق مجاری ورودی موتور وارد محفظه سیلندر می‌شود و سپس بوسیله پیستون فشرده می‌گردد. این فشردگی آنچنان زیاد است که باعث ایجاد حرارت بسیار بالا می‌گردد. سپس عامل سوم یعنی ماده سوختنی به گرما و اکسیژن افزوده می‌شود که در نتیجه آن سوخت شعله‌ور می‌شود.

تاریخچه دیزل

در سال 1890 میلادی آکرود آستوارت حق امتیاز ساخت موتوری را دریافت کرد که در آن هوای خالص در سیلندر موتور متراکم می‌گردید و سپس (به منظور جلوگیری از اشتعال پیشرس) سوخت به داخل هوای متراکم شده تزریق می‌شد، این موتورهای با فشار پایین

بودند. و برای مشتعل ساختن سوخت تزریق شده از یک لامپ الکتریکی و یا روش‌های دیگر در خارج از سیلندر استفاده می‌شد.

در سال 1892 دکتر رودلف دیزل آلمانی حق امتیاز موتور طراحی شده‌ای را به ثبت رساند که در آن اشتعال ماده سوختنی، بلافاصله بعد از تزریق سوخت به داخل سیلندر انجام می‌گرفت. این اشتعال عامل حرارت زیادی بود که در اثر تراکم زیاد هوا بوجود می‌آمد. وی ابتدا دوست داشت که موتور وی پودر زغال سنگ را بسوزاند ولی به سرعت به نفت روی آورد و نتایج قابل توجهی گرفت.

طی سالهای متمادی پس از اختراع موتور دیزل، از این نوع موتور عمدتاً و منحصراً در کارهای درجا و سنگین از قبیل تولید برق، تلمبه کردن آب، راندن قایقهای مسافری و باری و همچنین برای تولید قدرت جهت رفع بعضی از نیازهای کارخانجات استفاده می‌شد. این موتورها سنگین، کم سرعت، دارای یک یا چند سیلندر و از نوع دوزمانه یا چهارزمانه بودند. پیشرفت بیشتر موتورهای دیزل، تا توسعه سیستم‌های پیشرفته تزریق سوخت در دهه 1930 طول کشید. در این سالها رابت بوش تولید انبوه پمپ‌های سوختپاش خود را آغاز کرد. توسعه پمپ‌های سوختپاش (پمپ‌های انرژکتور) با توسعه موتورهای کوچکی که برای استفاده در خودروها مناسب بودند متعادل شد. موتورهای دیزل سبکتری که سرعتشان نیز بالا بود در

سال 1925 به بازار عرضه شدند. با آنکه پیشرفت در ساخت این موتورها کند بود. اما در سال 1930 موتورهای دیزل قابل اطمینان که به خوبی طراحی شده بودند و چند سیلندر و سریع نیز بودند به بازار عرضه شد. این پیشرفت تا پایان جنگ جهانی دوم برای مدتی کند بود. لیکن از آن تاریخ تا کنون طراحی و تولید این موتورها به طریقی پیشرفت نموده است که امروزه استفاده گسترده و فراگیر از موتورهای دیزل را شاهد هستیم.

تقسیمات

موتورهای دیزل نیز مانند سایر موتورهای احتراق داخلی بر مبناهای مختلف قابل طبقه‌بندی هستند. مثلاً می‌توان موتورهای دیزل را بر حسب مقدار دفعات احتراق در هر دور گردش‌میل لنگ به موتورهای دیزل دو زمانه و یا موتورهای دیزل چهارزمانه تقسیم‌بندی نموده و یا بر حسب قدرت تولیدی که به شکل اسب بخار بیان می‌گردد. یا بر حسب تعداد سیلندر و یا شکل قرارگیری سیلندرها که بر این اساس به دو نوع موتورهای خطی و موتورهای V یا خورجینی تقسیم بندی می‌کردند و ...

ساختمان

ساختار موتورهای دیزل نه تنها در سیستم تغذیه و تنظیم سوخت با موتورهای اشتعال جرقه‌ای تفاوت می‌کند. بنابراین ساختارهای بسیار مشابهی میان این موتورها وجود دارد و تنها تفاوت ساختمانی آنها

قطعات زیر است که در موتورهای دیزل وجود دارد و در سایر موتورهای احتراق داخلی وجود ندارد.

- پمپ انژکتور دیزل : وظیفه تنظیم میزان سوخت و تامین فشار لازم جهت پاشش سوخت را به عهده دارد.

- انژکتورها دیزل : باعث پودر شدن سوخت و گازبندی اتاقک احتراق می‌شوند.

- فیلترهای سوخت دیزل : باعث جداسازی مواد اضافی و خارجی از سوخت می‌شوند.

- لوله‌های انتقال سوخت دیزل : می‌بایست غیرقابل اشبع بوده و در برابر فشار پایداری نمایند.

- توربوشارژر دیزل : باعث افزایش هوای ورودی به سیلندر می‌شوند.

طرزکار

همانگونه که اشاره شد موتورهای دیزل بر اساس نحوه کارکردن به دو دسته موتورهای 4 زمانه و 2 زمانه تقسیم می‌شوند. لیکن در هر دوی این موتورها چهار عمل اصلی انجام می‌گردد که عبارتند از مکش یا تنفس - تراکم - انفجار و تخلیه اما بر حسب نوع موتورها ممکن است این مراحل مجزا و یا بصورت توأم انجام گیرند.

سیکل موتورهای دیزل چهارزمانه

:	تنفس	زمان
---	------	------

پیستون از بالاترین مکان خود (نقطه مرگ بالا) به طرف

پایین‌ترین مکان خود در سیلندر (نقطه مرگ پایین) حرکت می‌کند در این زمان سوپاپ تخلیه بسته است و سوپاپ هوا باز است. با پایین آمدن پیستون یک خلا نسبی در سیلندر ایجاد می‌شود و هوای خالص از طریق مجرای سوپاپ هوا وارد سیلندر می‌گردد. در انتهای این زمان سوپاپ هوا بسته شده و هوای خالص در سیلندر حبس می‌گردد.

: زمان تراکم

پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا (تا نقطه مرگ بالا (حرکت می‌کند و در حالیکه هر سوپاپ بسته‌اند (سوپاپ هوا و سوپاپ تخلیه (هوای داخل سیلندر متراکم می‌گردد و نسبت تراکم به ۱۵ تا ۲۰ برابر می‌رسد. فشار داخل سیلندر تا حدود ۴۰ اتمسفر بالا می‌رود و بر اثر این تراکم زیاد حرارت هوا داخل سیلندر به شدت افزایش یافته و به حدود ۶۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد.

: زمان قدرت

در انتهای زمان تراکم در حالیکه هر دو سوپاپ همچنان بسته‌اند و پیستون به نقطه مرگ بالا می‌رسد مقداری سوخت روغنی (گازوئیل) به درون هوا فشرده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می‌شود و ذرات سوخت در اثر این درجه حرارت زیاد محترق می‌گردند. پس از خاتمه تزریق سوخت عمل سوختن تا حدود ۱۳/۲ از زمان قدرت ادامه پیدا می‌کند.

فشار زیاد گازهای منبسط شده (به علت احتراق) پیستون را به طرف پایین و تا نقطه مرگ پایین می‌راند. حرکت

پیستون از طریق شاتون به میلنگ منتقل می‌شود و موجب گردش میلنگ می‌گردد. در این مرحله حرارت گازهای مشتعل شده به 2000 درجه سانتیگراد می‌رسد و فشار داخل سیلندر تا حدود 180 اتمسفر افزایش می‌یابد.

زمان تخلیه :

با رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین در مرحله قدرت، سوپاپ تخلیه باز می‌شود و به گازهای سوخته تحت فشار اولیه اجازه می‌دهد سیلندر را ترک کند. پس پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا حرکت می‌کند و تمام گازهای سوخته را بیرون از سیلندر می‌راند. در پایان پیستون یکبار دیگر به طرف پایین حرکت می‌کند و با شروع زمان تنفس سیکل جدید آغاز می‌گردد.

سیکل موتور دوزمانه دیزل

در این نوع موتورهای دوزمانه سوپاپ تنفس هوای تازه، نظیر آنچه در موتورهای چهارزمانه ذکر شد وجود ندارد. و به جای آن در فاصله معینی از سه سیلندر، مراهاهایی در بدنه سیلندر تعبیه شده است. که پیستون در قسمتی از مسیر خود جلوی آنها را می‌بندد، اصول کار این موتورها در دوزمان است، که در واقع در هر دور چرخش میلنگ اتفاق می‌افتد.

زمان اول :

پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا و تا نقطه مرگ بالا حرکت می‌کند. در این زمان پیستون پس از عبور از جلو مجاری تنفس هوای تازه را تاحد معینی متراکم می‌سازد. در طول این زمان سوپاپ تخلیه که در قسمت

فوقانی سیلندر و در داخل سه سیلندر قرار دارد کماکان بسته مانده است.

زمان دوم:

در انتهای زمان اول مقداری سوخت روغنی (گازوئیل) به صورت پودرشده به درون هوای متراکم شده و داغ موجود در محفظه احتراق پاشیده می‌شود و ذرات سوخت محترق می‌گردد. فشار زیاد گازهای محترق شده پیستون را به طرف پایین می‌راند پیستون در مسیر حرکت روبه پایین خود جلو مجاری تنفس هوای تازه را باز می‌کند. در این موقع هوای تازه به شدت وارد سیلندر می‌گردد. در همین حال سوپاپ تخلیه نیز باز می‌گردد و گازهای حاصل از احتراق بوسیله هوای تازه از سیلندر خارج می‌گردند. پس از رسیدن پیستون به نقطه مرگ پایین سیکل جدیدی آغاز می‌شود.

دیزل ژنراتور چیست

1-موتور ژنراتور چیست؟

دستگاهی است که به منظور تولید برق در مقیاس صنعتی بکار می‌رود و در حالت کلی از دو قسمت محرک موتور مکانیکی و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) تشکیل شده است. سوخت مورد استفاده در موتور مکانیکی در اثر احتراق و یک سری پروسه‌ها به انرژی دورانی تبدیل می‌شود. این انرژی دورانی توسط کوپلینگ به قسمت ژنراتور انتقال می‌یابد و نهایتاً این انرژی دورانی به انرژی الکتریکی(برق) تبدیل می‌شود.

2- موتور ژنراتور در چه مواردی استفاده می شود؟
در مناطقی که برق شهر در دسترس نیست یا استفاده از آن مقرن به صرفه نیست و یا در مواردی که نیاز به برق اضطراری باشد. به عنوان مثال در موارد زیر برای تامین مصارف اضطراری و اینمی باید نیروی برق به کمک مولد هایی که معمولاً نیروی محرک آنها معمولاً موتور ژنراتور است در محل تولید شود:

* ساختمان های مسکونی بیش از 4 طبقه از کف زمین و آسانسور مجهز به

* ساختمان های عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران ناپذیری را ایجاد کند.

* بیمارستان ها و مرکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت

بزرگ های سردهخانه*

صنعتی مرکز*

* هر نوع ساختمان دیگری به تشخیص مقامات ذیصلاح

3- طبقه بندی موتور ژنراتور ها از لحاظ سوخت مصرفی به چه صورت می باشد؟ به سه دسته تقسیم می شوند:

آ. موتور ژنراتور های گازوئیل سوز (diesel gensets).

ب. موتور ژنراتور های گازسوز (Gas gensets).

ج. موتور ژنراتور های دوگانه سوز (dual fuel gensets).

4- چه واحدی برای بیان توان چنین دستگاههایی استفاده می شود؟

در حالت کلی از KVA (Kilo Volt Amper) استفاده می شود ،
اما بیان آن بر حسب KW (Kilo Watt) نیز مرسوم است.

5- رابطه KW و KVA بین چیست؟

$$KVA \times 1.5 = Amper$$

$$KVA \times 0.8 = KW$$

6- نحوه کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه به چه صورت است؟

کنترل و نظارت بر عملکرد دستگاه از طریق تابلو فرمان صورت می گیرد. تابلو فرمان به دو صورت موجود است: تابلو فرمان دستی (Manual Commander) و تابلو فرمان برد دار، که در نوع اول پارامترها به صورت آنالوگ و در نوع دوم پارامترها به صورت دیجیتال قابل مشاهده و تنظیم هستند.

7- تقسیم بندی دستگاه از لحاظ سیستم خنک کاری به چه صورت می باشد؟

موتور مکانیکی به دو صورت آب خنک و هوای خنک موجود است.

8- کوپله چیست؟

کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است. در این مبحث قسمت محرک موتور مکانیکی و قسمت متحرک آلترناتور (ژنراتور) می باشد. ساخت مورد استفاده در موتور مکانیکی در اثر احتراق و یک سری پروسه ها به انرژی دورانی تبدیل می شود. این انرژی دورانی توسط کوپلینگ به قسمت

ژنراتور انتقال می یابد و نهایتاً این انرژی دورانی به انرژی الکتریکی (برق) تبدیل می شود. پروسه اتصال موتور مکانیکی (engine) به ژنراتور (alternator) و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات جانبی به منظور فعالیت این وسیله (موتور ژنراتور) کوپله کاری نامیده می شود.



مشخصات فنی دیزل ژنراتور

دیزل بایستی قادر به کار در شرایط زیر باشد

1- اضافه بار

2- ارتفاع

3- درجه حرارت محیط

4- رطوبت نسبی

5- سرعت (حد اکثر)

نکته: سیستم استارت دیزل ژنراتور بایستی از طریق باطری تامین شود.

مشخصات فنی تابلوی کنترل اتوماتیک دیزل ژنراتور

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)

در صورت قطع برق شبکه مراحل زیر می بایستی بطور اتوماتیک انجام شود:

1- کلید اتوماتیک شبکه باز شود.

2- دیزل استارت شود و در صورتی که دیزل روشن نشود، عمل استارت سه بار با فاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار و اگر دیزل روشن نشد، فرمان قطع استارت همراه با آلام صادر گردد.

3- پس از روشن شدن دیزل ژنراتور و ثبیت ولتاژ و فرکانس ژنراتور به مقدار نامی خود، کلید اتوماتیک ژنراتور وصل شده و تغذیه بار مصرفی توسط ژنراتور صورت گیرد.

4- پس از وصل مجدد برق شبکه و گذشت زمان ثبیت، تغذیه بار بطور اتوماتیک از ژنراتور قطع و توسط شبکه تامین گردد.

5- پس از قطع تغذیه بار مصرفی از ژنراتور، دیزل مدت معینی را بصورت بدون بار کار کرده تا خنک شود، سپس برای عملیات بعدی به حالت آماده کار باقی می ماند.. نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

- 1-ناظارت و حفاظت دیزل در برابر کاهش فشار روغن
- 2-ناظارت و حفاظت دیزل در برابر افزایش درجه حرارت آب خنک کننده (High Temperature)
- 3-ناظارت و حفاظت دیزل در برابر دور غیر مجاز (OVER SPEED)
- 4-ناظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل
- 5-ناظارت بر ولتاژ و شارژ باطری
- 6-ناظارت و کنترل بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه (FUEL LOW LEVEL)
- 7-ناظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و حفاظت در مقابل (OVER & UNDER VOLTAGE)
- 8-ناظارت و حفاظت ژنراتور در مقابل (OVER & UNDER VOLTAGE)
- 9-حفاظت ژنراتور در مقابل اضافه بار (OVER LOAD) و اتصال کوتاه (SHORTCIRCUIT) توسط کلید اتوماتیک.
- 10-حفاظت ژنراتور به کمک رله PTC در مقابل افزایش بیش از حد درجه حرارت سیم پیچها
- 11-حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیر مجاز فرکانس ژنراتور می بایستی توسط رله های حفاظتی در برابر خطاهای زیر حفاظت شود:
- 1-جریان زیاد (OVER CURRENT)

2- نشت زمین (EARTH FAULT)

3- توان معکوس (REVERSE POWER)

نیروی برق ایمنی

در صورتی که قطع برق برای افراد خطر ایجاد کند لازم است نیروی برق ایمنی که عملکرد آنها آنی بوده و پس از قطع برق فوراً روشن می‌شوند تامین گردد.

نیروی برق ایمنی مکمل برق اضطراری می‌باشد.

در موارد زیر لازم است نیروی برق ایمنی تامین گردد.

1- سالنهای و تالارهای با بیش از 20 نفر ظرفیت، بالای درهای خروجی و در راهروهای خروجی منتهی به فضای آزاد.

2- روشنایی چراغها مخصوص عمل و کلیه لوازم مخصوص استمرار حیات و نظایر آن.

3- در کلیه مواردی که به هر علت ناشی از قطع برق، ممکن است ایمنی افراد را به خطر اندازد.

چراغ‌های اضطراری (Emergency Lighting) مجهز به باتری خشک و باتری شارژ بوده و پس از قطع برق بصورت آنی روشن می‌شوند. و پس از وصل برق خاموش شده و باتری آن شارژ می‌شود.

باتریها

در صورت عدم امکان تامین بقیه تجهیزات خاص توسط شبکه سراسری و یا ژنراتور، توان مصرفی اینگونه وسایل می‌باشد توسط باتری تامین گردد.

باتری ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1-باتری خشک (nickel cadmium)

2-باتری اسیدی

با گذشت زمان باتریهای خشک جایگزین باتری های نوع اسیدی شده است.

همچنین باتریها یا بصورت مستقیم (سری یا موازی) به تجهیزات متصل شده و یا توسط تجهیزات الکترونیکی (اینورتر، رکتیفایر) سطوح ولتاژ مختلف DC یا AC ایجاد شده و سپس جهت تغذیه مورد استفاده قرار می گیرند.
بارزترین کاربرد باتریها در منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) می باشند.

اجزا منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) بصورت زیر است:

باتری یا باتری ها

باتری شارژر

اینورتر (یا یکسوساز)

Bypass ترانسفورماتور

کلید تبدیل Changeover

در نوع UPS نقش کلید تبدیل را ایفا نموده و برق را از ورودی به خروجی منتقل می کند و فقط روی آن رگولاتور انجام می دهد. و هنگام قطع برق ورودی، فوراً (در کمتر از 20 میلی ثانیه) باتری را متصل نموده و برق خروجی توسط باتری تامین می شود.

در نوع توان خروجی توسط باطری تامین می شود و برق ورودی فقط نقش شارژر باطری ها را بعده دارد. بنابراین از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است.

در نوع UPS مواردی استفاده می شود که وقفه، مجاز نمی باشد. ولی در اکثر کاربردها به علت اینکه تجهیزات، تاخیر 20 میلی ثانیه را حس نمی کند از نوع UPS که قیمت کمتری دارد استفاده می شود

ژنراتورها اضطراری و دائم کار

ژنراتور جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز به صورت محلی و در مقیاس کوچکتر مورد استفاده قرار می گیرد

ژنراتورها به دو صورت ، طراحی و ساخته می شوند:

دائم کار (Prime)

اضطراری (Emergency)

در اماکنی که بدلیل دوری از خطوط سراسری برق یا بدلیل اقتصادی ، امکان استفاده از شبکه برق سراسری وجود نداشته باشد از ژنراتورهای دائم کار استفاده می شود.

از ژنراتورهای اضطراری هنگام قطع شبکه برق سراسری جهت تامین برق مورد نیاز تجهیزات و اماکنی که قطع برق ممکن است خسارت جانی و مالی ایجاد کند استفاده می شود.

در موارد یزد برای تامین مصارف اضطراری و ایمنی باید نیروی برق به کمک مولداتی که معمولاً نیروی محرک آنها موتورهای دیزل است در محل تولید شود:

ساختمانهای مسکونی بیش از 4 طبقه از کف زمانی و مجهز به آسانسور

ساختمانهای عمومی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که قطع برق ممکن است خطر یا خسارت جبران ناپذیری را ایجاد کند.

بیمارستانها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت

سردخانه های بزرگ

مراکز صنعتی

هر نوع ساختمان دیگری به تشخیص مقامات ذیصلاح نکته:

راه اندازی دیزل ممکن است بصورت دستی، خودکار، با وقفه کوتاه یا بدون وقفه باشد.

مواردی که بایستی علاوه بر ملاحظات فنی جهت انتخاب ژنراتور رعایت گردد.

1- استقرار در نزدیکی بار

2- افت ولتاژ

3- شرایط راه اندازی

4- نحوه ایجاد ارتباط با سیستم نیروی اصلی

5- انتخاب سرعت

6- افت توان مولد اولیه

7- تامین هوا برای مصرف مولد

8- خنک کردن

اتاق ژنراتور بایستی در محلی ساخته شود که از نظر لرزش، سر و صدا، و دود کنترل شده باشد و همچنین امکان حمل و نقل پیش بینی گردد.

سیستم سوخت رسانی دیزل

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل وظایفی به شرح زیر دارد:

*رساندن موتور تمیز سوخت

*تنظیموکنترل مقدار سوختی که به موتور می‌رسد

*زمان بندی سوخت پاشی، به طوری که احتراق در بهترین لحظه از چرخه کارمoto رانجام می‌شود

*پاشیدن، پودر کردن و توزیع سوخت در محفظه احتراق

*کنترل موتور

سیستم سوخت رسانی موتور دیزل را در بخش‌های زیر شرح می‌دهیم:

1. لوله هایی گازوئیل

2. باک

3. پمپ گازوئیل

4. فیلتر گازوئیل

5. پمپ پاش سوخت

6. سوخت پاشها

7. گازوئیل

8. محفظه احتراق

1. لوله های گازوئیل :

در موتور دیزل لوله های گازوئیل سوخت را با فشارهای مختلف انتقال می دهند. سوختی که از باک خارج می شود، تا رسیدن به پمپ گازوئیل، بسته به محل قرار گرفتن باک، تحت فشار گرانش(ثقل) یا مکش است. اگر فاصله باک تا پمپ گازوئیل زیاد باشد، سوخت تحت فشار منفی، یا در معرض مکش است. سوختی که در لوله بین پمپ گازوئیل و پمپ سوخت پاش جریان دارد تحت فشار متوسط 170 kpa (تا 170 kpa) یا 240 psi (تا 240 psi) است. فشار سوخت در لوله هایی که به سوخت پاشها منتهی می شوند بسیار زیاد است (تا 35 Mpa یا 35000 psi). سوخت در لوله برگشت گازوئیل تحت فشار نیست. لوله های گازوئیل را باید با احتیاط باز و بسته کردن صدمه نبینند، زیرا هر نوع آسیب دیدگی این لوله ها ممکن است سبب گرفتگی مسیر سوخت رسانی می شود. در صورتی که بخواهید لوله ای را باز کنید، یا اتصالی ر رکه نشتبه دارد سفت کنید فباید دقیق کنید که لوله نتابد یا چین نخورد. طول همه لوله هایی که گازوئیل را از پمپ سوخت پاش به سوخت پاشها می رسانند، برابر است.

2. باک

طراح موتور اندازه باک را طوری تعیین می کند که بتواند سوخت کافی را برای کار موتور برای مدتی معقول را در خود جای دهد، بدون آنکه نیازی به سوخت

گيري مجدد داشته باشد . باك گازوئيل را مي توان
تقریباً به هر شکلی ساخت.

3. پمپ گازوئيل

در موتور هاي ديزل مدرن ، گازوئيل معمولاً به وسیله سوخت رسانی که موتور آن را به خطر می اندازد و صافی گازوئيل هم دارد، در سیستم سوخت رسانی به حرکت در می آید . در بعضی از پمپ های گازوئيل ، اهرمي برای پر کردن پمپ و هوای گیری نیز در نظر گرفته شده است که با دست کار می کند.

بعضی از سازندگان از پمپ دندۀ ای جابه جایی مثبت به عنوان پمپ گازوئيل استفاده می کنند.

4. فیلتر گازوئيل

سوخت موتور ديزل حتماً باید از فیلتر بگذرد . این سوخت ها معمولاً نا خالصی دارند و بعضی از قطعات پمپ های سوخت پاش چنان دقیق ساخته شده اند که ذرات بسیار ریز هم به آنها اسیب می رسانند . بر آورد نشان می دهد که حتی وجود پنج گرم ذرات ساینده ریزی حتی پنج میکرون ، می تواند به پمپ سوخت پاش صدمه بزند.

فیلتر گازوئيل معمولاً سه مرحله ای است. فیلتر اول ، که می تواند صافی هم باشد ، که در باک یا در پمپ گازوئيل قرار دارد و طوری طراحی شده که ذرات درشت را بگیرد.

فیلتر بعدی ، که گاهی فیلتر اولیه نامیده می شود ، بیشتر ذرات دیز را می گیرد. فیلتر ثانویه یا

نهایی، ذرات بسیار ریز را می گیرد. فیلتر های اولیه و ثانویه را می توان در یک محفظه، یا در محفظه های دارد.

قرار جدأگانه

هم فیلتر اولیه و هم فیلتر ثانویه، به تدریج، دچار گرفتگی می شود؛ در این حالت موتور با قدرت کمتری کار می کند. بعضی از موتورها نشانگری دارند که فشار سوخت را نشان می دهد. در صورت گرفتگی فیلترها، عقربه این نشانگر از وضعیت عادی (KPa200(psi30)، جابه جا می شود و وضعیت غیر عادی گستره (KPa1600(psi23) را نشان می دهد. اگر موتور دیزل چنین نشانگر یا درجه داشته باشد، علت کاهش قدرت موتور را به متصلی نشان دهد.

بعضی از فیلترها آبگیر دارند. آب ورسوبات سنگین در این محفظه جمع می شوند تا بتوان آنها را تخلیه کرد. فیلترهای دیگر یک وسیله جدا کننده آب دارند که در از فیلتر مستقل است.

فیلتر گازوئیل را دو بخش زیر شرح می دهیم :

الف. آرایش فیلترها

ب. انواع فیلترها

الف. آرایش فیلترها

فیلترها را می توان به یکی از دو صورت متوالی یا موازی نصب کرد.

آرایش متوالی: فیلتر اول (صفی) و فیلتر های اولیه و ثانویه را معمولاً به صورت متوالی به هم متصل می کنند. بعضی از فیلترها آبگیر و مجرای تخلیه دارند.

آرایش موازی: در سیستم موازی، بخشی از سوت از یک فیلتر عبور می کند و بقیه سوت از فیلتر دیگر آرایش متوالی از آرایش هر فیلتر می تواند ذراتی را که از فیلتر قبلی عبور کرده اند، از گازوئیل جدا کند. اما فیلتر هایی که آرایش موازی اند دارند می توانند مقدار بیشتری گازوئیل را، در زمانی کوتاهتر، صاف کنند.

فیلتر

ب. انواع فیلترها به پنج روش گازوئیل را صاف می کنند: ذره گیری، جذب، جذب سطحی، جذب-جذب سطحی، وجود کردن آب. ذره گیری:

فرایندی مکانیکی است. یک صافی (از نوعی که در لوله گازوئیل نصب می شود) ذراتی را که به سبب بزرگی نمی توانند از آن عبور کند، به دام می اندازد. جذب:

فرایندی است که در آن فیلتر (پارچه ای، نخی، نمدی یا سلولوزی) ذرات جامد ورطوبت را به خود جذب می کند. سطحی:

فرایندی است که در آن مولکول های مایع یا گاز به سطح ذرات جامدی که با آنها تماس برقرار می کنند، می چسبند.

سطحی: جذب-جذب

فرایندی است که در آن از فیلترهایی استفاده می شود که هر دو عمل فوق را انجام می دهند. آب: جد اکننده

های

سطوح وسیع متخلل دارند و معمولاً از پارچه یا کاغذ مخصوص ساخته می شوند. کار آنها کاهش سرعت جریان سوخت است، به طوری که قطره های ریز آب فرصت به هم چسبیدن و ته نشین شدن پیدا کنند.

5. پمپ پاش:
 پمپ سوخت پاش یا پمپ انژکتور موتور دیزل با دقت بسیار زیاد ساخته می شوند تا بتواند زمان پاشیدن و مقدار سوخت را به دقت تنظیم کند. شرایط کاری پمپ سوخت پاش به ترتیب زیر است:
 * مقدار سوختی که پاشیده می شود بین 2000 را (تحت بار کامل) تا 100000 را (هنگام کار با دور آرام) حجم جابه جایی سیلندر تغییر می کند.
 * اگر موتور با دور 1000 rpm، یعنی 1000 دور در دقیقه، کار کند، عمل سوخت پاشی باید در 300 ثانیه انجام شود، و شروع سوخت پاشی نباید به مدتی بیش از زمان لازم برای یک درجه چرخش میل لنگ به تعویق بیفتد. انجام این کار مستلزم داشتن دقت زمانی حدود 1.600 ثانیه است.

* فشار ممکن گازوئیل است از (3000 psi) بیشتر شود تا (20000 psi) هم برسد.
 * شافتهای سر پمپ و سیلندرهای پمپ سوخت پاش باید دو به دو باهم جفت شوند تا لقی یا خلاصی بین آنها از 0.0025 میلیمتر (0.10000 اینچ) کمتر باشد. شافتها و سیلندرها را باید با هم عوض کرد، یعنی اگر شافت یا سیلندر خراب شود، باید هم شافت را عوض کرد و هم

سیلندر را . بیشتر پمپ های سوخت پاش مدرن از نوع پمپ سوخت پاش خطی هستند . این پمپ ها بر اساس مکانیسم بادامک و سوزن کار می کنند . شکل بادامک، از طریق کنترل میزان بالابری سوزن، مقدار سوخت، واز طریق کنترل زمان بالابری سوزن، زمان سوخت پاشی، واز طریق سرعت بالابری سوزن، آهنگ سوخت پاشی را تنظیم می کند . پمپ سوخت پاش و سوخت پاشها را با چهار شیوه با هم کنند:

تلفیق می

*پمپ منفرد

*پمپ مرکب (یونیت سوخت پاش یا تلمبه فارسونکا)

*پمپ ردیفی

*پمپ آسیابی

پمپ منفرد: غالبا روی موتورهای دیزل زمینی بزرگ، وبعضاً از موتورهای متوسط، نصب می شود . هر سیلندر این نوع موتورها یک پمپ خاص خود را دارد تا سوخت را به سوخت پاش آن سیلندر برساند.

پمپ مرکب(یونیت سوخت پاش): در واقع هم پمپ است و هم سوخت پاش . یونیت سوخت پاش زمان پاشیدن سوخت، و مقدرا سوخت پاشیده شده را تنظیم میکند، فشار سوخت را افزایش می دهد و آن را پودرمی کند و به داخل محفظه احتراق می پاشد.

پمپ ردیفی: شبیه پمپ مرکب است، با این تفاوت که سوخت پاش های

آن جدا هستند، اما پمپ‌ها در یک محفظه قرار دارند.

آسیابی: پمپ

سوخت را بین همه سیلندرها؛ به ترتیب احتراق، تقسیم می‌کند. این نوع پمپ روی موتورهای متوسط و کوچک مدرن شود.

و دور نصب بالا می

6. سوخت پاشها:

تا اینجا آموختیم که مقدار سوختی که به مotor دیزل می‌رسد و تنظیم زمانی آن تاثیر بسزایی در افزایش قدرت مotor و کاهش مصرف سوخت آن دارد. نکته دیگری که به همین اندازه اهمیت دارد آن است که سوخت باید در محفظه احتراق پاشیده شود تا به طور کامل بسوزد و مotor دود نکند. بنابراین وظیفه سوخت پاش یا انژکتور پاشیدن یا پودر کردن سوخت و توزیع آن ین

محفظه احتراق است.

سوخت پاشها بر دونوع اندباز و بسته.

سوخت پاش باز پاش:

سوپاپ ندارد، در نتیجه شروع و پایان سوخت پاشی را پمپ کنترل می‌کند. یکی از محدودیتهاي این نوع سوخت پاش این است که سوخت از آن چکه می‌کند و سبب احتراق زود هنگام و تلف شدن سوخت می‌شود.

سوخت پاش بسته:

سوپاپی فنرسوار دارد. این نوع سوپاپ خود به دو دسته تقسیم می‌شود: توبازشو و بیرون باز شو در سوخت پاش‌های تو باز شو، در هنگام سوخت پاشی، سوزن از محفظه احتراق دور می‌شود. سوخت پاشهای تو باز

شو به دو شکل زبانه اي و چند سوراخي ساخته مي شوند.
سوخت پاش هاي بيرون باز شو از نوع زبانه اي هستند

سوخت پاشها رمي توان بر اساس نوع دهانه نيز به دو دسته تقسيم کرد: چند سوراخه، وزبانه اي . سوخت پاش چند سوراخه تا هشت سوراخ در دهانه خود دارد و معمولاً روی محفظه احتراق باز یا موتورهای با سوخت پاشی مستقیم نصب می شود. سوخت پاش زبانه اي فقط یک سوراخ دارد و روی موتورهایی نصب می شود که محفظه احتراق دارند.

سيستم سوخت پاشي ، برای رساندن سوخت مایع به محفظه احتراق ، کارهای زیر را انجام می دهد :

سوخت	مقدار	گيري	*اندازه
پاشي	سوخت	زمان	*تنظيم
پاشي	سوخت	وپایان	*شروع
پاشي	سوخت	آهنگ	*تنظيم
سوخت	کردن		*پودر
سوخت			*توزيع

7. گازوئيل

گازوئيل نيز مانند بنزين يكي از فرآورده هاي تقطير نفت خام است. در نتيجه تقطير نفت خام فرآورده هاي مختلفي حاصل مي شود، از بنزين هوابيما با عدد اوكتان بالا ، تا قير که در راه سازي و عايق کاري بامها به کار مي رود. در حدود 36% فرآورده هاي حاصل از تقطير نفت خام را گازوئيل تشکيل مي دهد.

در بعضی از کشورها انواع مختلف گازوئیل را برای مصارف مختلف، مثلاً در موتور خودرو، یا در موتور خانه کشته‌ی، یا مخصوص فصل سرما وغیره تولید می‌کنند. بعضی از اصطلاحات مربوط به گازوئیل و خواص آن به شرح زیر است: ارزش گرمایی، عدد ستان، نقطه ابری شدن، نقطه اشتغال، نقطه ریزش، ویسکوزیته، فرازیت، وزن مخصوص، پسمانده کربنی، مقدار گوگرد، اکسید، مقدار خاکستر، وزن مخصوص احتراق

8. محفظه

محفظه احتراق و طرح آن نقش مهمی در اختلاط‌سخت و هوادارد. ساخت و ها باید خوب با هم مخلوط شوند تا موتور با بازده مناسب کار کند. طرح محفظه احتراق معمولاً تابع شرایطی است که از موتور انتظار می‌رود. بعضی از عامل‌هایی که در طرح محفظه احتراق تاثیرمی‌گذارند به شرح زیر است:

* دور موتور به وزن

* دود نامطلوب و بوهای

* صدای احتراق ناشی از

* توانایی سخت پاشهای برای کار کردن به مدت طولانی، بدون سرویس نگهداری

* مشخصه سوخت های

* کار با دور های مختلف

در موتور دیزل پس از هوای وارد محفظه احتراق شد، سوخت به داخل محفظه پاشیده می‌شود. پیش از کامل شدن احتراق، هوای و سوخت باید کاملاً با هم مخلوط شوند

برای کمک به انجام این عمل، موتور های دیزل را طوری طراحی می کنند یعنی سبب ایجاد حرکت چرخشی شدید هوا در این محفظه شوند. دو روش ایجاد تلاطم اندز:

عبارت

هوا *چرخش

پیستون با هوا *فسردن
چهار نوع محفظه احتراق، که ممکن است با هم به کار اندز: عبارت شوند گرفته

باز احتراق *محفظه

تلاطمی احتراق *محفظه

اولیه احتراق *محفظه

*محفظه احتراق با سلول انرژی

سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی موتور دیزل

دست یافتن به عملکرد نرم موتورهای رفت و برگشتی با پاشش مستقیم سوخت، با دشواریهایی همراه است. برای برطرف کردن این مشکل، پاشش غیر مستقیم سوخت بطور گستردۀ استفاده شود.

در موتورهای با پاشش غیرمستقیم سوخت در یک محفظه احتراق اولیه یا محفظه گردابی طراحی شده در سر سیلندر، که در امتداد محفظه احتراق اصلی است، پاشیده شود.

موتورهای پاشش غیر مستقیم سوخت دارای بازده کمتری نسبت به موتورها با پاشش مستقیم سوخت می باشند، و از طرفی به مرحله پیش گرمایش بیشتری در استارت سرد موتور دارند.

نياز

اخیراً با استفاده از سیستم‌های الکترونیکی کنترل موتور دیزل استفاده از موتورهای پاشش مستقیم افزایش یافته است.

انواع سیستم‌های سوخت رسانی پیشرفته موتورهای دیزل (CUMMINS PT کامینز) 1-سیستم سوخت رسانی و احدي 2-سیستم انژکتوری یک 3-سیستم سوخت رسانی Common Rail 4-پمپ انژکتور ردیفی با کنترل الکترونیکی PE

اساس کار سیستم سوخت رسانی PT بر پایه تغییرات فشار زمان (TIME) استوار (PRESSURE) و 1-سیستم سوخت رسانی (PT کومینز)

مفهوم تغییرات فشار و زمان عبارتست از: تغییرات فشار مربوط به سوخت تحويلي به انژکتورها تغییرات زمان مربوط به زمان ورود سوخت به انژکتور هر دو عامل فشار و زمان تعیین کننده مقدار سوخت ارسالی است. موتور به مدار

در این مدار، پمپ فشار ضعیف سوخت را از باک کشیده و پس از فیلتر کردن به انژکتورها می‌رساند، در انژکتور سوخت توسط پلانچر، نیروی اسبک، میل تاپیت و میل بادامک تحت فشار قرار گرفته و با فشار زیاد به سیلندر تزریق می‌شود.

اجزا
• تانک سوخت
• پمپ دنده ای
• سیستم سوخت رسانی: PT

• گا ورنر

گاز

• دریچه

کن

قطع

• شیر

• انژکتورها

کن

قطع

شیر

PT

سیستم

انژکتور

واحدی

یک

انژکتوري

سیستم

این سیستم در دو صورت مکانیکی و الکترونیکی وجود دارد. نوع مکانیکی آن در موتورهای دیزل دیترویت که در دیزل ژنراتورها لکوموتیوها راه آهن به کار رفته است. نوع الکترونیکی آن در خودروهای دیزل سنگین است.

است. رفته کار به Actorz

نوع الکترونیکی دو خود شامل دو نوع

UPS (Unitpump system)-1

UIS (Unit injector system)-2

سیستم انژکتوري یک واحدی شامل بخش های زیر است: بخش اول: تهیه و تحويل سوخت (بخش کم فشار)

بخش دوم: فشار بخش بالا

بخش سوم: کنترل الکترونیکی دیزل EDC با سنسورها، عملگرها

بخش چهارم: تجهیزات جانبی (مانند توربو شارژ و بازخورانی هوای خروجی موتور)

بسته به نوع کاربرد و مدل خودرو ممکن است بعضی از اجزا نداشته باشد.

مراحل کنترل تهیه سوخت موتور در سیستم انژکتور یک

واحدی

فصل اول :بخش تامین سوخت شامل قسمتهاي زير است

باک	يا	سوخت	-مخزن
اولييه			-فیلتر
سوخت			-پمپ
فشار	کنترل		-سوپاپ
ECU	کن		-خنک
سوخت	کن		-خنک
(سوخت(باک		مخزن

*مخزن سوخت : سوخت را ذخیره مي کند که آن باید ضد خوردگی بوده و باید در دو برابر فشارکاری و حداقل 3bar بیش از فشار کاری آب بندی شود.

فیلتر سوخت دیزل:

*وظیفه آن کاهش ناخالصی سوخت از ذرات معلق می باشد.

پاسخ :سیستم های سوخت رسانی الکترونیکی موتور دیزل

VGT توربو شارژهای

VGT توربو شارژهای (wastgate)

نحوه عملکرد آن نیز مانند توربوشارژ های دیگر است با این تفاوت که چگونگی کنترل مقدار هوای ورودی به موتور بطور خودکار تنظیم میشود .

در ورودی پوسته توربین یک مجموعه از پره وجود دارد . این پره ها طی اتصالاتی به هم و به یک میله و کپسول کنترل متصل شده اند . کپسول کنترل همانند

توربو شارژرهای wastgate به مانیفلد هوای متصل شده است. کنترل کپسول یا توسط فشار مستقیم هوای یا به طریقه الکتریکی (ECU) صورت می‌گیرد.

چگونگی کار:

هنگام بالابودن دور موتور و فشار داخل مانیفلد هوای کپسول هوای تحریک شده و میله کنترل را به جلو می‌راند. تحریک میله کنترل سبب چرخش پره‌های روی پوسته توربین می‌شود. در این حالت پره‌ها روی زاویه برخورد گازهای خروجی به پره‌های توربین تاثیر می‌گذارد. قرار گیری و تغییر زاویه برخورد گازها به توربین باعث می‌شود تا دور توربین کاهش یافته و در نتیجه هوای تحویلی توسط کمپرسور به موتور محدود شود.

با کاهش دور موتور و پایین آمدن فشار داخل مانیفلد، پیستون در داخل کپسول به واسطه نبود فشار زیاد پشت آن به عقب بر می‌گردد. بازگشت پیستون موجب تغییر حالت پره‌ها می‌شود. در این حالت زاویه برخورد گازهای خروجی به پره توربین به گونه‌ای است که دور آنرا بالا ببرد.

تغییر حالت پره‌ها در فشارهای مختلف هوای ورودی باعث ثابت نگه داشتن فشار هوای تحویلی توسط کمپرسور می‌شود. به طوری کلی هدف از استفاده از توربو شارژرهای Wastgate و VGT عبارتند از:

۲- افزایش حداقل میزان گشتاور موتور در دورهای پایین

۳- کاهش میزان تولید NOدر موتور) رساندن موتور به استانداردهای آلایندگی از نظر تولید NO)

۴- افزایش و واکنش آنی و بالای موتور نسبت به بار

۵- بهبود عملکرد بهتر موتور در ارتفاعات بالا

۶- استفاده از کمپرسور با نسبت فشار بالا

۷- کاهش سرعت توربو شارژر و در نتیجه کم شدن استهلاک آن

توربو شارژرهای دو مرحله ای

در این طرح دو توربو شارژر جداگانه ای در موتور قرار می گیرد . توربو شارژر اولیه ، توربو فشار پایین نام دارد و وظیفه دمش و تامین هوا به توربو شارژر اصلی یا فشار بالا دارد . توربو شارژر اصلی یا فشار بالا وظیفه اصلی خود یعنی تامین هوای اضافی به موتور را اجرا می کند .

به طور کلی از این سیستم در موتور های بزرگ و پر قدرت استفاده میشود . مزیت این توربو شارژرها این است که یک هوای اضافی تر برای توربو شارژر اصلی تامین می شود و ظرفیت و راندمان این توربو شارژر بالا خواهد رفت .

یکی دیگر از مزیت های این سیستم بالا رفتن سرعت آنی توربو شارژر اصلی یا کاهش توربولگ آن است، چرا که کمپرسور توربو شارژر همیشه دارای یک فشار هوا در

طرف مکشی خود است و به دلیل سایز و اندازه بزرگ چرخ توربین و کمپرسور(که دارای یک اینرسی لختی در مقابل چرخش آنی است)، اینرسی لختی یا به اصطلاح توربولگ آن پایین می آید.

مزایای توربو شارژرها

1- افزایش قدرت موتور

با افزایش مقدار ورود هوا به داخل سیلندرها و در نتیجه افزایش مقدار اکسیژن، احتراق کامل تر و قدرتمندی تری رخ می دهد که باعث بالابردن قدرت نامی موتور می شود. مقدار افزایش قدرت در موتور های توربو شارژر دار نسبت به موتورهای معمولی حدود 40 الی 50 اسب بخار است، که نسبت به ساختمان موتور و نوع توربو شارژر متفاوت است.

البته با توجه داشت که در موتورهای مجهز به توربو شارژر مقدار تراکم و نیز درجه حرارت زمان تراکم بالاتر از موتورهای معمولی است به همین دلیل قطعات و مصالح به کار رفته در این موتور ها دارای مقاومت بیشتری نسبت به موتور های مشابه بدون توربو شارژر هستند. همچنین ساختمان مانیفلد ها و سیستم سوخت رسانی این موتور ها متفاوت است.

2- کاهش دود و گاز های آلاینده

توربو شارژر با تامین مقدار هوای کافی در داخل سیلندر، باعث بوجود آمدن یک احتراق کامل می شود. در

صورت کافی بودن هوا (اکسیژن) تمام مولکول های سوخت با مولکول های اکسیژن ترکیب شده و واکنش می دهند و تمام سوخت تزریق شده خواهد سوخت. نتیجه این امر کاکش دود(کربن های سوخته) و گازهای آلاینده CO به (علت کمبود اکسیژن) از موتور است. تشکیل NO در موتورهای توربو دار افزایش دمای داخل محفظه احتراق ، در توربو شارژرهای VGT و wastgate اصلاح شده است.

3- کاکش مصرف سوخت

وجود توربو شارژر باعث افزایش قدرت می گردد پس در موتور های توربو شارژردار با مقدار سوخت کمتر(دور کمتر موتور) می توان قدرت بهینه را حاصل کرد . در نتیجه این امر مقدار مصرف سوخت اضافه برای تامین قدرت بالاتر حذف می شود و مصرف سوخت کاکش می یابد .

4- کاکش صدای موتور

با افزایش مقدار هوا در مرحله تراکم ، درجه حرارت هوای متراکم شده افزایش یافته و با تزریق سوخت به داخل آن با کمترین مقدار زمان تاخیر احتراق ، منفجر می شود. در نتیجه کاکش تاخیر احتراق ، صدای موتور تا حدود زیادی کاکش می یابد . پس توربو شارژر با ایجاد افزایش فشار در هوای ورودی و پرخوران کردن موتور و تامین هوای اضافی باعث کاکش تاخیر احتراق و در نتیجه صدای موتور می شود . به همین دلیل موتور های توربو شارژر دارای صدای کم و نرم تری نسبت به موتورهای معمولی هستند .

5- کاہش وزن و سایز موتور

یک موتور معمولی برای آنکه قدرت خروجی مساوی با یک موتور توربو شارژر دار مشابه را فرهم کند، نتیجتاً باید دارای ساختمانی بزرگ‌تر باشد چرا که موتور توربو شارژردار با همین اندازه دارای تقریباً 50 اسب بخار، قدرت بیشتر است پس در موتورهای توربو شارژر دار نسبت توان وزنی موتور کمتر است.

6- جبران افت قدرت موتور در ارتفاعات

مقدار فشار هوا در کنار یا سطح دریا 1 atm اتمسفر یا $8/761\text{ mmHg}$ میلیمتر جیوه است. با بالا رفتن از سطح دریا به تدریج از فشار و مقدار هوا کاسته می‌شود. این موضوع بدین معنی است که در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا مقدار هوای کمتری نسبت به سطح دریا وجود دارد.

در موتورهای احتراقی با مکش پیستون در کورس مکش، هوا وارد سیلندر می‌شود، حال اگر مقدار فشار هوا در منطقه ای زیاد باشد سطح (دریا) هنگام مکش پیستون هوای بیشتری وارد سیلندر می‌شود. اما در مناطقی که فشار هوا کمتر است (بالاتر از سطح دریا) مقدار هوای ورودی به سیلندر کمتر می‌شود، چرا که در این مناطق هوای دارای فشار کمتری است. به همین دلیل موتورهای با مکش طبیعی در ارتفاعات بالاتر از سطح دریا هوای کمتری تنفس می‌کنند که نتیجه آن افت راندمان حجمی و قدرت موتور است.

با استفاده از توربو شارژر در موتور این نقصیه جبران می شود. موتور دارای توربو شارژر هنگامی که در مناطقی که دارای فشار هوای زیادی ایت کار می کند، مقدار هوای اضافه را برای موتور تامین می کنند. با کاهش فشار هوای (کار در مناطق بالاتر از سطح دریا) مقدار فشار روی طرف مکشی کمپرسور توربو شارژر کاسته شده و در نتیجه محور شارژر سریع تر دوران می کند. نتیجه این امر مکش و تامین هوای بیشتر به موتور است و باعث می شود مقدار هوای تحویلی به موتور در این مناطق کاهش نیافته و قدرات موتور دچار افت قدرت نگردد.

شرایط نصب دیزل ژنراتور

الف. محل نصب دیزل ژنراتور

پارامتر مکان دیزل ژنراتور اولین و مهمترین اقدام در نصب دیزل ژنراتور است.

فضای باز یا فضای بسته¹-

وجود سیستم تهویه²-

قابلیت دسترسی آسان با فرض بر نکات ایمنی و امنیتی³-

امکان سنجی از لحاظ نگهداری دیزل ژنراتور به صورت دائم یا موقت در مکان نصب⁴-

شما می توانید با رعایت این موارد بیشترین میزان امنیت و ایمنی را برای خود حاصل نمایید.

پارامتر های انتخاب صحیح در نصب دیزل ژنراتور در مکان مورد نظر می باشد
ب. دسترسی ساده و ایمن

در حالت کلی، نحوه دسترسی به دیزل ژنراتور جهت تعمیر و نگهداری ، دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

همواره سعی شود دسترسی به دیزل ژنراتور را بسیار راحت و ایمن و همچنین با امنیت بالا طراحی کنید به این دلیل که در صورت وجود موارد اضطراری ، به راحتی به دیزل ژنراتور دسترسی داشته باشید و موارد ایمنی و امنیت نیز، جزء لاینفک این موضوع محسوب می شود.

ج. کاوش صدای حاصل از دیزل ژنراتور
کارکردن یک دیزل ژنراتور همواره با آلودگی صوتی همراه می شود از این رو ، وجود یک کانال پای کاور دیزل برای کاوش صدای حاصل از دیزل ژنراتور بسیار مناسب می باشد.

د. تهویه ی دیزل ژنراتور
کنترل سیستم تهویه، یکی از مهم ترین مسائل مربوط به نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور می باشد.

سیستم تهویه از دو نظر حائز اهمیت است:
خروج گازی های سمی که در حین کار کردن از دیزل ژنراتور خارج می شود⁻¹

²- بهینه سازی سیستم خنک کننده دیزل ژنراتور کاوش دما موتور دیزل ژنراتور که باعث افزایش طول عمر

دیزل ژنراتور می شود . اقلام تهویه کمکی عمدتاً شامل فن خنک کننده رادیاتور، لوله های اگزوز ، هوا را به خارج هدایت نموده و موتور ژنراتور خنک می گردد .

مهمترین نکات ایمنی در راه اندازی یک دیزل ژنراتور عبارت است از :

1. از ریخته شدن سوخت بروی بدنه دیزل ژنراتور شدیداً جلوگیری نمایید .
2. اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی را همواره کنترل نمایید .

(در صورت عدم توجه بر روز آتشسوزی در دیزل ژنراتور و انفجار در مرد و تو ر ژنراتور بنزینی را خواهد شد)

3. از عدم وجود الکتریسته ساکن در تانک مطمئن شوید .
4. از قرار گرفتن مواد اشتعال زا در کنار دیزل ژنراتور جلوگیری نمایید .
5. از میزان توان خروجی موتور دیزل اطمینان حاصل نمایید که در صورت افزایش دور موتور دیزلی باعث سوخته شدن ژنراتور دیزلی می شود .



راهنمای رفع عیب دیزل ژنراتور

موتور روشن نمیشود یا بسختی روشن میشود

قبل ام وارد زیر را بررسی کنید الف - لوله های سوت
گرفتگی دارد - سوت در باک موجود نیست


ردیف	معایب و محل احتمالی	راهنمای رفع عیب
1	<p>- لوله ها را بررسی کرده و موتور روشن نمی شود یا به در صورت لزوم آن ها را سختی روشن میشود</p> <p>با فشار هوا با سیم نازک قبل ام وارد زیر را بررسی کنید</p> <p>پاک کنید</p> <p>الف - لوله های سوت گرفتگی دارد</p> <p>مدار را هوا گیری کنید</p> <p>در باک را باز کرده عمل سوت رسانی را امتحان کنید</p> <p>در لوله های فشار ضعیف هوا وجود دارد</p> <p>فیلتر را سرویس کنید . المتن معیوب را تعویض کنید</p> <p>ه - فیلتر سوت بسته شده است</p> <p>سوپاپ های پمپ یا فنر انو - پمپ اولیه کار نمی کند</p> <p>را کنترل کنید</p>	
2	<p>اگر با بستن پیچ ها لقی موتور می کوبد</p> <p>گرفته نشود آنها را تعویض الف - لقی یاتاقانهای اصلی نمایید</p> <p>ب - گژن پین سائیده شده است</p> <p>تعویض کنید</p> <p>ج - رینگ ها شکسته اند</p> <p>تعویض کنید</p> <p>د - کف پیستون را دوده گرفته است</p> <p>تمیز کنید</p> <p>در صورت معیوب بودن آنها را تعویض نمایید</p> <p>ه - تایپیت ها خوب کار نمی کنند</p> <p>واتر پمپ را کنترل یا تسمه کنید</p> <p>پروانه را سفت کنید</p> <p>و - موتور خیلی گرم است</p> <p>فشار روغن را کنترل و مدار روغن کاری خوب انجام نمی کنید</p> <p>روغن را سرویس کنید</p> <p>با ریختن نفت چسبندگی را برطرف نمایید</p> <p>ج - سوپاپ ها سفت هستند</p>	
3	<p>دود خروجی سیاه رنگ است</p> <p>پمپ را تنظیم کنید</p> <p>الف - سوت زیاد است</p> <p>ان را سرویس کنید</p> <p>ب - فیلتر با لوله را روی موتور کثیف است</p> <p>پمپ را کنترل کنید</p> <p>ج - زمان تزریق سوت ریتارد سر کج تنظیم کنید</p>	

		-سوپاپ ها را در حالت گرم تنظیم کنید -اب بندی کرده و لقی انها را میزان کنید -انژکتورها را سرویس کنید -کربن گیری شود
4		-رینگ های پیستون فرسوده بوده و موتور نیاز به تعمیر اساسی دارد الف-موتور روغن سوزی دارد ب-از راه راهنمای سوپاپ ها لاستیک های ابندی راهنمای روغن می سوزاند سوپاپ ها را بررسی کنید
5		-انها را سرویس و تنظیم کنید الف -انژکتورها معیوب اند محل عیب را از رینگ ها با سوپاپ ها پیدا کنید و آن را مرمت کنید
6		-اندازه ای اب را کامل تنظیم موتور زیاد گرم می کند الف-مقدار اب موتور کم است محور پمپ را تنظیم نموده و ب-پمپ اب خوب عمل نمی کند تسمه پروانه را سفت نماید و آن را در صورت سیلندرها برابر نیست ج-مقدار سوخت تزریق شده در فرسودگی تعویض کنید پمپ را تنظیم کنید د -ترموستات خوب عمل نمی کند آن را تعویض نماید ه -واشر سرسیلندر اب بندی نمی کند آن را تعویض نماید آن را سرویس کنید و-رادیاتور گرفتگی دارد
7		-روغن کاری اسبک ها را موتور نامنظم کار می کند الف-اسبک ها خوب کار نمی کند سوپاپ های ان خراب است و کند ب-پمپ اولیه خوب کار نمی کند آن را در مدار وجود دارد

	<p>-ان را با روغن روان کنید</p> <p>-ان را ابتدا با نفت و سپس دمحور رگلاتور گیر می کند</p> <p>ه-محور رگلاتور لقی زیادی دارد</p> <p>و-فنرهاي رگلاتور شکسته است</p> <p>-بازی بیش از اندازه زلحظه ی تزریق صحیح نیست</p> <p>ح-دور ارام منظم نیست</p>	<p>ج-شانه گاز گیر می کند</p> <p>با روغن روان کنید</p> <p>-ان را تعویض کنید</p> <p>-ان را تعویض کنید</p> <p>کوپلینگ کنترل و برطرف شود</p> <p>-دور ارام را با پیچ تنظیم میزان کنید</p>
--	---	--



اجزای اصلی



- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| ۱ - موتور | ۴ - تنظیم کننده ولتاژ | ۷ - هارزr باطری |
| ۲ - آلترناتور | ۵ - سیستم سردسازی و اگزوز | ۸ - پنل کنترل |
| ۳ - سیستم سوخت | ۶ - سیستم روغنکاری | ۹ - چارچوب اصلی |



دیزل های ساخت شرکت پرکینز

دیزل ژنراتورهای پرکینز

شرکت پرکینز دارای محصولات متنوعی می باشد از انجایی که دیزل ژنراتور ها باید دارای شرایط خاصی باشد مقدار دور مقدار قدرت و توان خروجی دیزل و سیستم سوخت رسانی با دیگر محصولات متفاوت می باشد رنج تولید شده محصولات پرکینز به شرح ذیل می باشد ژنراتورهای کوپله شده براساس سلیقه مشتری و توان مالی متغیر می باشد و در بحث قیمت گذاری تاثیر بسزایی دارد

استامفورد لوری سومر مکالته ژنراتور های کوپله شده
بروی این دستگاه می باشد

PERKINS

دیزل های ساخت شرکت پرکینز

403C,40315G,404C,1103G-

1104,1106C,1004TAG,1006TAG

,2006T,2506,3012TAG,3008TAG

ژنراتور الکتریکی ژنراتور برق

فارادی

در سال 1831-1832 مایکل فارادی کشف کرد که بین دو سر یک هادی الکتریکی که بصورت عمود بر یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند، اختلاف پتانسیلی ایجاد می‌شود. او اولین ژنراتور الکترومغناطیسی را بر اساس این اثر ساخت که از یک صفحه مسی دوار بین قطب‌های یک آهنربای نعل اسبی تشکیل شده بود. این وسیله یک جریان مستقیم کوچک را تولید می‌کرد.

دینامو

دینامو اولین ژنراتور الکتریکی ژنراتور برق قادر به تولید برق برای صنعت بود و کماکان مهمترین ژنراتور مورد استفاده در قرن بیست و یکم است. دینامو از اصول الکترومغناطیس برای تبدیل چرخش مکانیکی به یک جریان الکتریکی متناوب، استفاده می‌کند. اولین دینامو بر اساس اصول فارادی در سال 1832 توسط هیپولیت پیکسی که یک سازنده تجهیزات بود، ساخته

شد . این وسیله دارای یک آهنربای دائم بود که توسط یک هندل گردانده می شد . آهنربای چرخنده بگونه ای قرار داده می شد که یک تکه آهن که با سیم پوشانده شده بود ، از قطبهاي شمال و جنوب آن عبور می کرد . پیکسی کشف کرد که آهنربای چرخنده ، هر بار که یک قطبش از سیم پیچ عبور می کند ، تولید یک پالس جریان در سیم می کند . به علاوه قطبهاي شمال و جنوب آهنربا جريانها را در جهتهای مختلف القا می کنند . پیکسی توانست با اضافه کردن یک کموتاتور جریان متناوب تولیدی به این روش را به جریان مستقیم تبدیل کند .

دیناموی گرام

به هر حال هر دوی این طرحها دارای مشکل یکسانی بودند : آنها پرشهای جریانی القا می کردند که از هیچ چیز پیروی نمی کرد . یک دانشمند ایتالیایی به نام آنتونیو پاسینوتی این مسئله را با جایگزینی سیم پیچ چرخنده توسط یک سیم پیچ حلقه ای که او با سیم پیچی یک حلقه آهنه درست کرده بود ، حل کرد . این بدان معنی بود که آهنربا همواره از بخشی سیم پیچ عبور می کرد که این مسئله موجب یکنواختی جریان خروجی می شد . زنوب گرام چند سال بعد در حین طراحی اولین نیروگاه تجاری در پاریس در دهه 1870م ، این طرح را دوباره ابداع کرد . طراحی وی با نام دینامی گرام معروف است . نسخه های مختلف و تغییرات زیادی از آن هنگام تا کنون در این طراحی بوجود آمده است ، اما ایده اصلی چرخش یک حلقه بی پایان از سیم ، کماکان

قلب تمامی دیناموهای پیشرفته باقی ماند.

مفاهیم

دانستن این مطلب مهم است که ژنراتور تولید جریان الکتریکی می‌کند و نه بار الکتریکی که در سیمهای سیم پیچی اش وجود دارد. این تا حدودی شبیه یک پمپ آب است که ایجاد یک جریان آب می‌کند اما خود آب را ایجاد نمی‌کند. ژنراتورهای الکتریکی دیگری هم وجود دارند، اما بر اساس دیگر پدیده‌های الکتریکی نظیر: پیزو الکتریسته و هیدرو دینامیک مغناطیسی، ساختار یک دینامو شبیه یک موتور الکتریکی است و تمام انواع عمومی دیناموها می‌توانند مانند موتورها کار کنند. همچنین تمامی انواع عمومی موتورهای الکتریکی می‌توانند مانند یک ژنراتور کار کنند

چگونه دیزل ژنراتور کار می کند؟

دیزل و ژنراتور

ژنراتورها وسیله ای مفید هستند که نیروی الکتریسیته و برق تولید می‌کنند و از قطع فعالیت های روزانه یا اختلال در عملیات کاری پیشگیری می‌کنند. ژنراتورها در شکل های فیزیکی و الکتریکی برای کاربردهای مختلف در دسترس هستند. در بخش های بعدی، نگاهی به چگونگی عملکردها، اجزای اصلی ژنراتور و چگونگی اینکه ژنراتور به عنوان منبع ثانویه نیروی الکتریکی در کاربردهای مسکونی و صنعتی عمل می‌کنند خواهیم داشت.

چگونه ژنراتور کار می کند؟

ژنراتور وسیله ای است که انرژی مکانیکی به دست آمده از منبع بیرونی را به انرژی الکتریکی بعنوان خروجی تبدیل می کند . این مهم است که درک کنیم که ژنراتور واقعاً انرژی الکتریکی خلق نمی کند . در عوض ، با استفاده از انرژی مکانیکی عرضه شده و با ایجاد حرکت و تولید بار الکتریکی در سیم سیم پیچ ها در مدار الکتریکی ، برق را به عنوان خروجی سیستم تولید خواهد کرد . این جریان ، شارژ الکتریکی جریان الکتریکی عرضه شده توسط ژنراتور است . مکانیسم ژنراتور را می توان با درک کار پمپ آب فهمید که باعث جریان آب می شود اما واقعاً آبی ایجاد نمی کند و فقط آب جریان می یابد .

کار ژنراتورهای مدرن امروز بر مبنای القای الکترومغناطیس کشف شده توسط مایکل فارادی در سال ۱۸۳۱ می باشد . فارادی کشف کرد که جریان بالای بار الکتریکی می تواند توسط حرکت رسانای الکتریکی مانند سیمی که شامل بار الکتریکی در میدان مغناطیسی است القا شود . این حرکت تفاوت ولتاژی را بین دو انتهای سیم یا رسانای الکتریکی ایجاد می کند که در عوض باعث می شود بار الکتریکی جریان بیابد و جریان الکتریکی تولید شود .

اجزای اصلی ژنراتور

اجزای اصلی ژنراتور الکتریکی به صورت زیر تقسیم بندی می شود :

2. (دستگاه تولید برق متناوب (آلترناتور)

3. سیستم سوخت

4. تنظیم کننده ولتاژ

5. سیستم سردسازی و اگزوز

6. سیستم روغنکاری

7. شارژر باطری

8. پنل کنترل

9. چارچوب اصلی

اجزای اصلی یک ژنراتور

موتور: موتور منبع انرژی مکانیکی ورودی به ژنراتور است . اندازه موتور بطور مستقیم متناسب با حد اکثر انرژی خروجی دارد که ژنراتور می تواند تامین کند . چندین عامل وجود دارد که لازم است تا در ذهن داشته باشید تا موتور ژنراتور را ارزیابی کنید . تولید کننده موتور باید برای به دست آوردن کامل خصوصیات کارکرد موتور و برنامه های نگهداری مشاوره بدهد .

الف. نوع سوخت مصرفی موتورهای ژنراتور با انواع مختلفی سوخت مانند دیزل ، گازوییل ، پروپان (در فرم گازی یا مایع) ، یا گاز طبیعی موجود هستند . موتورهای کوچکتر معمولاً با گازوییل کار می کنند در حالی که موتورهای بزرگتر با دیزل ، پروپان مایع ، پروپان گازی یا گاز طبیعی کار می کنند . بعضی موتورها می

توانند همچنین هم با سوخت گازی هم با گازوییل کار کنند و در حالت کارکرد دوگانه سوز باشند.

ب. موتورهایی با دریچه های سقفی (OHV) در برابر موتورهایی بدون OHV- موتورهای OHV از موتورهای دیگر در دریچه های ورودی و خروجی موتور متفاوت اند که در بالای سیلندر موتور قرار گرفته اند. موتورهای OHV چندین مزیت نسبت به موتورهای دیگر دارند:

طراحی جمع و جور فشرده

مکانیسم ساده تر عملکرد

دوام

راحتی کار با آن برای کاربر

سر و صدای کم در طی کار

میزان تولید کمتر دود

البته موتورهای OHV نسبت به موتورهای دیگر گران تر هم هستند.

ج. قالب آهنی (CIS) در سیلندر موتور CIS - لنتی در سیلندر موتور است. همین امر ساییدگی و پارگی را کاهش می دهد و دوام موتور را تضمین می کند. اکثر موتورهای OHV با CIS تجهیز شده اند اما ضروری است تا این ویژگی را در موتور ژنراتور بررسی کنید. CIS ویژگی گرانی نیست اما اگر نیاز است تا از ژنراتور برای دوره های طولانی استفاده کنید بطور ویژه ای نقش مهمی در دوام موتور بازی می کند.

تاریخچه ژنراتورهای سنکرون

ژنراتور سنکرون تاریخچه‌ای بیش از صد سال دارد. اولین تحولات ژنراتور سنکرون در دهه 1880 رخ داد. در نمونه‌های اولیه مانند ماشین جریان مستقیم، روی آرمیچر گردان یک یا دو جفت سیم‌پیچ وجود داشت که انتهای آنها به حلقه‌های لغزان متصل می‌شد و قطب‌های ثابت روی استاتور، میدان تحریک را تامین

می‌کردند. به این طرح اصطلاحاً قطب خارجی می‌گفتند. در سالهای بعد نمونه دیگری که در آن محل قرار گرفتند میدان و آرمیچر جابجا شده بود مورد توجه قرار گرفت. این نمونه که شکل اولیه ژنراتور سنکرون بود، تحت عنوان ژنراتور قطب داخلی شناخته و جایگاه مناسبی در صنعت برق پیدا کرد. شکلهای مختلفی از قطب‌های مغناطیسی و سیم‌پیچهای میدان روی رتور استفاده شد، درحالی که سیم‌پیچی استاتور، تکفاز یا سه‌فاز بود. محققان بزودی دریافتند که حالت بهینه از ترکیب سه جریان متناوب با اختلاف فاز نسبت به هم بدست می‌آید. استاتور از سه جفت سیم‌پیچ تشکیل شده بود که در یک طرف به نقطه اتصال ستاره و در طرف دیگر به خط انتقال متصل بودند.

در واقع ایده ماشین جریان متناوب سه فاز، مرهون‌تلاشهای دانشمندان بر جسته‌ای مانند نیکولا تسلا، گالیلئو فراریس، چارلز برادرلی، دبرو ولسکی، هاسلواندر بود.

هاسلواندر اولین ژنراتور سنکرون سه فاز را در سال 1887 ساخت که توانی در حدود 8/2 کیلووات را در سرعت 960 دور بر دقیقه (فرکانس 32 هرتز) تولید می‌کرد. این ماشین دارای آرمیچر سه فاز ثابت و رتور سیم‌پیچی شده چهار قطبی بود که میدان تحریک لازم را تامین می‌کرد. این ژنراتور برای تامین بارهای محلی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در سال 1891 برای اولین بار ترکیب ژنراتور و خط بلند انتقال به منظور تامین بارهای دور دست با موفقیت تست شد. انرژی الکتریکی تولیدی این ژنراتور توسط یک خط انتقال سه فاز از لافن به نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت در فاصله 175 کیلومتری منتقل می‌شد. ولتاژ فاز به فاز 95 ولت، جریان فاز 1400 آمپر و فرکانس نامی 40 هرتز بود. رتور این ژنراتور که برای سرعت 150 دور بر دقیقه طراحی شده بود، 32 قطب داشت. قطر آن 1752 میلیمتر و طول موثر آن 380 میلیمتر بود. جریان تحریک توسط یک ماشین جریان مستقیم تامین می‌شد. استاتور آن 96 شیار داشت که در هرشیار یک میله مسی به قطر 29 میلیمتر قرار می‌گرفت. از آنجا که اثر پوستی تا آن زمان‌شناخته نشده بود، سیم‌پیچی استاتور متشكل از یک میله برای هر قطب /فاز بود. بازدهاین ژنراتور 5/96% بود که در مقایسه با تکنولوژی آن زمان بسیار عالی می‌نمود. طراحیو ساخت این ژنراتور را چارلز براون انجام داد. در آغاز، اکثر ژنراتورهای سنکرونبرای اتصال به

توربینهای آبی طراحی می‌شدند، اما بعد از ساخت توربینهای بخارقدرتمند، نیاز به توربوژنراتورهای سازگار با سرعت بالا احساس شد. در پاسخ به این نیاز اولین توربورتور در یکی از زمینه‌های مهم در بحث ژنراتورهای سنکرن، سیستم‌عایقی است. مواد عایقی اولیه مورد استفاده مواد طبیعی مانند فیبرها، سلولز، ابریشم، کتان، پشم و دیگر الیاف طبیعی بودند. همچنین رزینهای طبیعی بدست آمده از گیاهان و ترکیبات نفت خام برای ساخت مواد عایقی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در سال 1908 تحقیقات روی عایقهای مصنوعی توسط دکتر بایکلنڈ آغاز شد. در طول جنگ جهانی اولیرزین‌های آسفالتی که بیتومن نامیده می‌شدند، برای اولین بار همراه با قطعات میکاجهت عایق شیار در سیم‌پیچهای استاتور توربوژنراتورها مورد استفاده قرار گرفتند. این قطعات در هر دو طرف، با کاغذ سلولز مرغوب احاطه می‌شدند. در این روش سیم‌پیچهای استاتور ابتدا با نوارهای سلولز و سپس با دو لایه نوار کتان پوشیده می‌شدند. سیم‌پیچها در محفظه‌ای حرارت می‌دیدند و سپس تحت خلا قرار می‌گرفتند. بعد از چند ساعت عایق خشک و متخلخل حاصل می‌شد. سپس تحت خلا، حجم زیادی از قیر داغ روی سیم‌پیچها ریخته می‌شد. در ادامه محفظه با گاز نیتروژن خشک با فشار 550 کیلوپاسکال پر و پس از چند ساعت گاز نیتروژن تخلیه و سیم‌پیچها در دمای محیط خنک و سفتمی‌شدند. این فرآیند وی پی‌آی نامیده می‌شد.

در اواخر دهه 1940 کمپانی جنرال الکتریک به منظور بهبود سیستم عایق سیم‌پیچی استاتور ترکیبات اپوکسی را برگزید. در نتیجه این تحقیقات، یک سیستم به اصطلاح رزین ریچ عرضه شد که در آن رزین در نوارها و یا وارنیش مورد استفاده بین لایه‌ها قرار می‌گرفت.

در دهه‌های 1940 تا 1960 همراه با افزایش ظرفیت ژنراتورها و در نتیجه افزایش استرسهای حرارتی، تعداد خطاهای عایقی به طرز چشمگیری افزایش یافت. پس از بررسی مشخص شد علت اکثر این خطاهای بروز پدیده جدا شدن نوار یا ترک خوردن آن است. این پدیده به علت انبساط و انقباض ناهمانگ هادی مسی و هسته آهنی به وجود می‌آمد. برای حل این مشکل بعد از جنگ جهانی دوم محققان شرکت وستینگهاوس کار آزمایشگاهی را بر روی پلی‌استرها جدید آغاز کرد و سیستمی با نام تجاری ترملاستیک عرضه کردند.

نسل بعدی عایقها که در نیمه اول دهه 1950 مورد استفاده قرار گرفتند، کاغذهای فایبرگلاس بودند. در ادامه در سال 1955 یک نوع عایق مقاوم در برابر تخلیه جزئی از ترکیب 50 درصد رشته‌های فایبرگلاس و 50 درصد رشته‌های PET بدست آمد که روی هادی پوشانده PET می‌شد و سپس با حرارت دادن در کوره‌های مخصوص، می‌شد و روی فایبرگلاس را می‌پوشاند. این عایق بسته ذوب شده و روی فایبرگلاس را می‌پوشاند. این عایق بسته به نیاز به صورتیک یا چند لایه مورد استفاده قرار می‌گرفت. عایق مذکور با نام عمومی پلی‌گلاس و نام تجاری داگلاس شد.

دارد بازار

مهمترین استرسهای وارد بر عایق استرسهای حرارتیاست. بنابراین سیستم‌های عایقی همواره در ارتباط تنگاتنگ با سیستم‌های خنکسازیبوده‌اند. خنکسازی در ژنراتورهای اولیه توسط هوای انجام می‌گرفت. بهترین نتیجه بدستآمده با این روش خنکسازی یک ژنراتور MVA200 با سرعت 1800 rpm بود که در سال 1932 در منطقه بروکلین نیویورک نصب شد. اما با افزایش ظرفیت ژنراتورها نیاز به سیستم خنکسازی موثرتری احساس شد. ایده خنکسازی با هیدروژن اولین بار در سال 1915 توسط مکس شولر مطرح شد. تلاش او برای ساخت چنین سیستمی از 1928 آغاز و در سال 1936 با ساخت اولین نمونه با سرعت 3600 rpm به نتیجه رسید. در سال 1937 جنرال الکتریک اولین توربوجنراتور تجاری خنک شونده با هیدروژن را روانه بازار کرد. این تکنولوژی در اروپا بعد از سال 1945 رایج شد. در دهه‌های 1950 و 1960 روش‌های مختلف خنکسازی مستقیم مانند خنکسازی سیم‌پیچ استاتور با گاز، روغن و آب پا به عرصه ظهور گذاشتند. آنچه که در اواسط دهه 1960 غالب ژنراتورهای بزرگ با آب خنک می‌شدند. ظهور تکنولوژی خنکسازی مستقیم موجب افزایش ظرفیت ژنراتورها به میزان MVA1500 شد.

یکی از تحولات برجسته‌ای که در دهه 1960 به وقوع پیوست تولید اولین ماده ابررسانای تجاری یعنی نیوبیوم - تیتانیوم بود که در دهه‌های بعدی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

تحولات دهه 1970

در این دهه تحول مهمی در فرآیند عایق کاری ژنراتور رخ داد. قبل از سال 1975 اغلب عایقها را توسط رزینهای محلول در ترکیبات آلی فرار اشباع می‌کردند. در این فرآیند، ترکیبات مذکور تبخیر و در جو منتشر می‌شد. با توجه به وضع قوانین زیست محیطی و آغاز نهضت سبز در اوایل دهه 1970، محدودیتهای شدیدی بر میزان انتشار این مواد اعمال شد که حذف آنها را از این فرآیند در پی داشت. در نتیجه استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در تولید و تعمیر ماشینهای الکتریکی مورد توجه قرار گرفت. استفاده از رزینهای با پایه آبی یکی از اولین پیشنهاداتی بود که مطرح شد، اما یکراحت حل جامعتر که امروزه نیز مرسوم است، کاربرد چسبهای جامد بود. در همین راستاتولید نوارهای میکائی رزین ریچ بدون حلال نیز توسعه یافت. از دیگر پیشرفتهای مهماین دهه ظهور ژنراتورهای ابررسانا بود. یک ماشین ابررسانا عموماً از یک سیم‌پیچ‌میدان ابررسانا و یک سیم‌پیچ آرمیچر مسی تشکیل شده است. هسته رتور عموماً آهنینیست، چرا که آهن به دلیل شدت بالای میدان تولیدی توسط سیم‌پیچی میدان اشباumi شود. فقط در یوغ استاتور از آهن مغناطیسی استفاده می‌شود تا به عنوان شیلد و همچنین منتقل کننده شار بین قطبها عمل کند. عدم استفاده از آهن، موجب کاهش راکتانس سنکرون (به حدود 3/0-5/0pu) می‌شود. موجب پایداری این ماشینها شده که طبعاً موجب پایداری

دینامیکیبهرتر میشود .همانطور که اشاره شد، اولین ماده ابررسانای تجاری نیوبیوم -تیتانیومبود که تا دمای 5 درجه کلوین خاصیت ابررسانایی داشت. البته در دهه های بعد پیشرفتاین صنعت به معرفی مواد ابررسانایی با دمای عملکرد 110 درجه کلوین انجامید. برای ناساس مواد ابررسانا را به دو گروه دما پایین مانند نیوبیوم -تیتانیوم و دما بالامانند -BSCCO- تقسیم میکنند .از اوایل دهه 1970 تحقیقات بر روی ژنراتورهای ابررسانا با استفاده از هادیهای دما پایین آغاز شد .در این دهه کمپانی وستینگها و تحقیقات برای ساخت یک نمونه دوقطبی را با استفاده هادیهای دما پایین آغاز کرد .نتیجه هاین پروژه ساخت و تست یک ژنراتور MVA5 در سال 1972 بود. در سال 1970 کمپانی جنرال الکتریک ساخت یک ژنراتور ابررسانا را با استفاده از هادیهای دما پایین، با هدف نصب در شبکه آغاز کرد. ساخت و تست این ژنراتور MVA20 در سال 1979 به پایان رسید .در این ماشین از روش طراحی هسته هوایی بهره گرفته شده بود و سیم پیچ میدان آن توسط هلیم مایع خنک میشد .این ژنراتور، بزرگترین ژنراتور ابررسانای تست شده تا آن زمان (1979) بود.

در سال 1979 وستینگهاوس و اپری ساختیک ژنراتور ابررسانای MVA300 را آغاز کردند .این پروژه در سال 1983 به علت شرایط بازار جهانی با توافق طرفین لغو

شد.

در همین زمینه کمپانی زیمنس ساخت ژنراتورهای دماپایین را در اوایل دهه 1970 شروع کرد. در این مدت یک نمونه رتور و یک نمونه استاتور با هسته آهنی برای ژنراتور 850 MVA با سرعت rpm 3000 ساخته شد، اما به دلیل مشکلاتی تست عملکرد واقعی آن انجام نشد.

در این دهه آلتوم نیز طراحی یک رتور ابررسانا برای یک توربو ژنراتور سنکرون را آغاز کرد. این رتور در یک ماشین بهکار MW 250 رفت.

با توجه به اهمیت خنکسازی در کارکرد مناسب ژنراتورهای ابررسانا، همگامبا توسعه این صنعت، طرحهای خنکسازی جدیدی ارایه شد. در 1977 اقای لاسکاریس یکسیستم خنکسازی دوفاز (مایع - گاز) برای ژنراتورهای ابررسانا ارایه کرد. در این طرح بخشی از سیم پیچ در هلیم مایع قرار میگرفت و با جوشش هلیم در دمای 4/2 کلوین خنکمی شد. جداسازی مایع از گاز توسط نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش رتور صورت میگرفت.

جمع‌بندی تحولات دهه 1970

با بررسی مقالات IEEE این دهه (28 مقاله) در موضوعات مختلف مرتبط با ژنراتور سنکرون به نتایج زیر می‌رسیم:

شایان ذکر است بررسی کل مقالات در دهه‌های مختلف نشان می‌دهد که زمینه‌های اصلی مورد توجه طرحهای بدون جاروبک، سیستمهای خنکسازی، سیستمهای تحریک، روش‌های

عددی، سیستم عایقی، ملاحظات مکانیکی، ژنراتور آهنربای دائم، پاورفرمر و ژنراتورهای ابررسانا بوده‌اند. تمرکز اکثر تحقیقات بر روی کاربرد مواد ابررسانا در ژنراتورها بوده است.

استفاده از روش‌های کامپیوترا برای تحلیل و طراحی ماشینهای الکتریکی آغاز شد.

1. حل‌ها از سیستمهای عایق کاری حذف شدند و تکنولوژی رزین ریچ بدون حلال ارایه شد.

تحولات دهه 1980

در این دهه نیز همچون دهه‌های گذشته سیستمهای عایقی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی بوده است. در این دهه آلس том یک فرمول جدید اپوکسی بدونحلال کلاس F در ترکیب با گلاس فابریک و نوع خاصی از کاغذ میکا با نام تجاریدورتناکس را ارایه داد. این سیستم عایق کاری دارای استحکام مکانیکی بیشتر، استقامات‌عایقی بالاتر، تلفات دی‌الکتریک پایینتر و مقاومت حرارتی کمتری نسبت به نمونه‌های قبلی بود.

در ادامه کار بر روی پروژه‌های ابررسانا، در سال 1988 سازمان توسعه‌تکنولوژی صنعتی و انرژی‌های نوژاپن پروژه ملی 12 ساله سوپر جی‌ام را آغاز کرد. کهنتیجه آن در دهه‌های بعدی به ثمر رسید. سیستمهای خنکسازی ژنراتورهای ابررسانا هنوز در حال پیشرفت بودند. در این زمینه می‌توان به ارایه طرح سیستم خنکسازی تحفشار توسط انسٹیتو جایری ژاپن

اشاره کرد . این طرح که در سال 1985 ارایه شد دارای یکمبدل حرارتی پیشرفته و یک مایع‌ساز هلیم با ظرفیت 350 لیتر برابر ثانیه بود.

در اینقطع شاهد تحقیقاتی در زمینه مواد آهنربای دائم بودیم . استفاده از آهنرباها ینژودیمیوم - آهن - بورون در این ده تحول عظیمی در ساخت ماشینهای آهنربای دائم ایجادکرد . مهمترین خصوصیت آهنرباها نژودیمیوم - آهن - بورون انرژی مغناطیسی (BH_{max}) بالایانه است که سبب می شود قیمت هر واحد انرژی مغناطیسی کاهش یابد . علاوه بر این ، انرژیزیاد تولیدی امکان به کارگیری آهنرباها کوچکتر را نیز فراهم می کند ، بنابرایناندازه سایر اجزا ماشین از قبیل قطعات آهن و سیم پیچی نیز کاهش می یابد و در نتیجه ممکن است هزینه کل کمتر شود . شایان ذکر است حجم بالایی از تحقیقات انجام شده اینده در زمینه ژراتورهای بدون جاروبک و خودتحریکه برای کاربردهای خاص بوده که بهعلت عمومیت نیافتن در صنعت ژراتورهای نیروگاهی از شرح آنها صرفنظر می شود .

جمع‌بندی تحولات دهه 1980

با بررسی مقالات IEEE این دهه (41 مقاله) در موضوعات مختلف مرتبط با ژراتور سنکرون به نتایج زیر می‌رسیم :

1. تمرکز موضوعی مقالات در شکل نشان داده شده است .

2. روشهای قبلی عایق کاری به منظور کاهش مقاومت حرارتی عایق بهبود یافت.

3. مطالعات وسیعی روی ژنراتورهای سنکرون بدونجا روبک بدون تحریک صورت گرفت.

4. فعالیت روی پروژه‌های ژنراتورهای ابررسانای آغاز شده در دهه قبل ادامه یافت.

5. سیستم‌های خنکسازی جدیدی برای ژنراتورهای ابررسانا ارایه شد.

6. روش اجزای محدود در طراحی و تحلیل ژنراتورهای سنکرون خصوصاً ژنراتورهای آهنربایدائم به شکل گستردۀ ای مورد استفاده قرار گرفت.

هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوع طراحی ژنراتور سنکرون است. به این منظور، بررسی مقالات منتشر شده در IEEE که با این موضوع مرتبط بودند، در دستور کار قرار گرفت. به عنوان اولین قدم کلیه مقالات مرتبط در دهه‌های مختلف جستجو و بر مبنای آنها یک تقسیم‌بندی موضوعی انجام شد. سپس سعی شبدون پرداختن به جزئیات، سیر تحولات استخراج شود. رویکرد کلی این بوده که تحولات دارای کاربرد صنعتی بررسی شوند.

با توجه به گستردگی موضوع و حجم مطالب این گزارش در دو بخش ارایه شده است. در بخش اول پیشرفت‌های ژنراتورهای سنکرون از آغاز تا انتهای دهه 1980 بررسی شد. در این بخش تحولات این صنعت از ابتدای دهه 1990

تاکنونمورد توجه قرار گرفته است. در پایان هر دهه یک جمعبندی از کل فعالیتهای صورت گرفته را ایه و سعی شده است ارتباط منطقی بین پیشرفت‌های هر دهه با دهه‌های قبل و بعد بیانشود.

در پایان گزارش با توجه به تحقیقات انجام شده و در حال انجام، تلاش شد هنماهی از پیشرفت‌های عمدۀ مورد انتظار در سالهای آینده ترسیم شود.

تحولات دهه 1990

در این دهه نیز همچون دهه‌های گذشته تلاشهای زیادی در جهت بهبود سیستمهای عایقی صورت گرفت. در این میان می‌توان به ارایه سیستمهای عایق‌نمیکاپال که توسط کمپانی جنرال الکتریک از ترکیب انواع آلکیدها و اپوکسیها در سال 1990 بدست آمده بود، اشاره کرد.

در سال 1992 شرکت وستینگهاوس الکتریک یک سیستم جدید عایق سیم‌پیچ رتور کلاس F را ارایه کرد. این سیستم شامل یک لایه اپوکسی گلاس بود که با چسب پلی‌آمید-اپوکسی روی هادی مسی چسبانده می‌شد. مقاومت در برابر خراشیدگی، استرسهای الکتریکی و مکانیکی و کاهش زوال حرارتی از مزایای این سیستم بود. گروه‌صنعتی ماشینهای الکتریکی و توربین نانجينگ عایق سیم‌پیچ رتور جدیدی از جنس نومکساش باع شده با وارنیش چسبی را در سال 1998 ارایه کرد. از مهم‌ترین مزایای این سیستم می‌توان به انعطاف‌پذیری و استقامت عایقی، بهبود اشباع شوندگی با وارنیش، تمیزکاری‌آسان و عدم جذب رطوبت اشاره کرد. در اواخر

دهه 1990 تلاش‌هایی برای افزایش هدایتگرمایی عایق‌ها صورت گرفت. آقای میلر از شرکت زیمنس-وستینگهاوس روشی را ارایه کردکه در آن لایه پرکننده مورد استفاده در طرحهای قبلی به وسیله رزینهای مخصوصی جایگزین می‌شد. مزیت اصلی این روش پرشدن فاصله هوایی بین لایه پرکننده و دیواره استاتور بود که موجب می‌شد هدایت گرمایی عایق استاتور به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند.

در این دهه مسائل مکانیکی در عملکرد ماشینهای سنکرون بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در سال 1993 آقای جانگ از دانشگاه برکلی روشی برای کاهش لرزش در ژنراتورهای آهنربای دائم ارایه کرد. لرزش در ژنراتورهای آهنربای دائم در اثر نیروهای جذبیاعمال شده توسط آهنرباهای دائم گردان به استاتور است. در این روش لرزشها با استفاده‌های سنسورهای ماسکول، روش اجزاء محدود و بسط فوریه مورد بررسی قرار می‌گرفت و نهایتاً برای کاهش لرزشها، ابعاد هندسی جدیدی برای آهنرباهای ارایه می‌شد البته با این شرط که کارایی ماشین افت نکند.

همزمان با پیشرفت‌های مذکور، افزایش سرعت و حافظه کامپیوترها و ظهور نرم افزارهای قدرتمند موجب شد تا راه برای استفاده از کامپیوترها در تحلیل و طراحی ژنراتورهای سنکرون بیش از پیش باز شود. در سال 1995 آقای کوان روشی برای طراحی سیستمهای خنکسازی با هیدرولن ارایه کرد که بر مبنای محاسبات کامپیوتری دینامیک شاره پایه‌ریزی شده بود. در این

روش با استفاده از یک مدل معادل سیستم خنکسازی، توزیع دما در بخش‌های مختلف ژنراتور پیش‌بینی می‌شد. نحوه پیاده‌سازی سیستمهای خنکسازی نیز از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. در سال 1995 اقای آیدیر تاثیر مکان حفره‌های تهویه بر میدان مغناطیسی ژنراتور سنکرون را با استفاده از روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار داد و نشان داد که انتخاب مکان مناسب حفره‌های تهویه جهت جلوگیری از افزایش جریان مغناطیس‌کنندگی و پدیده اشباع بسیار حائز اهمیت است. مکان حفره‌ها تاثیر قابل توجهی بر دارد.

یوغ

از مهمترین تحولاتی که در این دهه در زمینه ژنراتورهای ابررسانا صورت گرفت می‌توان بهنتایج پروژه سوپرجیام که از دهه قبل در ژاپن آغاز شده بود، اشاره کرد. حاصل این پروژه ساخت و تست سه مدل رتور ابررسانا برای یک استاتور بود. مدل اول که در ترکیب با استاتور، خروجی MW79 را می‌داد در سال 1997 و مدل دوم در سال 1998 با خروجی MW7/79 تست شد. نهایتاً مدل سوم که دارای یک سیستم تحریک پاسخ سریع بود در سال 1999 تست و در شبکه قدرت نصب شد. با بکارگیری مواد ابررسانای دمابالا در این دهه، تکنولوژی ژنراتورهای سنکرون ابررسانا وارد مرحله جدیدی شد. کمپانی جنرال الکتریک‌траحتی، ساخت و تست یک سیم‌پیچ دمابالا را در اواسط این دهه به پایان رساند. در ادامه، همکاری وستینگهاوس و شرکت ابررسانای آمریکا به طراحی یک ژنراتور

ابرسانایدما بالای 4قطب، rpm1800، Hz60 انجامید. این دهه شاهد پیشرفت‌های مهمی در زمینه سیستمهای تحریک مانند ظهور سیستمهای تحریک استاتیک الکترونیکی بود. استفاده از اینگونه سیستمهای باعث انعطاف‌پذیری در طراحی سیستمهای تحریک و جذب مشکلات نگهداری‌گاروبک در اکسایترهای گردان می‌شد. یکی از اولین نمونه‌های این سیستمهای در سال 1997 توسط آقای شافر از کمپانی باسلر الکتریک آلمان ارایه شد. در این مقطع زمانیکاربرد سیستمهای دیجیتال در تحریک ژنراتورها آغاز شد. یکی از اولین نمونه‌های سیستم تحریک دیجیتالی، سیستمی بود که در سال 1999 توسط آقای ارسگ از دانشگاه زاگرب کرواسی ارایه شد. در ادامه تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود خنکسازی، شرکت زیمنس-وستینگهاوس طرح یک ژنراتور بزرگ با خنکسازی هوایی را در سال 1999 ارایه داد. ارایه‌این طرح آغازی بر تغییر طرحهای خنکسازی از هیدرولیکی به هوایی بود. استفاده از عایق‌های استاتور نازک دمای بالا و کاربرد محاسبات کامپیوترا دینامیک شاره موجبات‌تصادی شدن این طرح نسبت به خنکسازی هیدرولیکی شد.

پایان دهه 90 مصادف با ظهور تکنولوژی پاور فرمر بود. در اوایل بهار سال 1998 دکتر لیجون از کمپانی ABB سوئد، ایده تولید انرژی الکتریکی در ولتاژهای بالا را ارایه کرد. مهم‌ترین ویژگی این طرح استفاده از کابل‌های فشار قوی پلی‌اتیلن متقطع معمول در

سیستمهای انتقال و توزیع در سیم‌پیچی استاتور است. در این طرح به علت سطح ولتاژ بسیار بالا از کابل‌های استوانه‌ای به منظور حذف تخلیه جزیی و کرونامی شود.

در سال 1998 اولین نمونه پاور فرمر در نیروگاه پرجوس واقع در شمال سوئد نصب شد. این پاور فرمر دارای ولتاژ نامی KV45، توان نامی MVA11 و سرعت نامی rpm600 بود. یکی از مسائل مهم مطرح در پاور فرمر فیکس شدن دقیق کابل‌ها در شیارها به منظور جلوگیری از تخریب لایه بیرونی نیمه هادی کابل در اثر لرزشها است. به این منظور کابل‌ها را با استفاده از قطعات مثلثی سیلیکون -رابر فیکس می‌کنند.

به علت پایین بودن جریان سیم‌پیچ استاتور پاور فرمر تلفات مسی ناچیز است، لذا استفاده از یک مدار خنکسازی آبی کافی است. سیستم خنکسازی دمای عملکرد کابل‌ها را در حدود 70 درجه سانتیگراد نگه می‌دارد، در حالی که طراحی عایقی کابل‌ها برای دمای نامی 90 درجه انجام شده است. لذا می‌توان پاور فرمر را بدون مشکل خاصی زیر اضافه بار برد.

با بررسی مقالات IEEE این دهه 157 مقاله (در موضوعات مختلف مرتبه با ژنراتور سنکرون به نتایج زیر می‌رسیم:

1- تمرکز موضوعی مقالات

2- فعالیت روی ژنراتورهای ابررسانای دمابالا آغاز شد.

3- کاربرد سیستمهای تحریک استاتیک و دیجیتال گسترش یافت.

4- روش‌های کاوش لرزش حین عملکرد ژنراتور مورد توجه قرار گرفت.

5- در اوایل دهه رویکرد طراحان بهبود عملکرد سیستمهای خنکسازی یهیدروژنی بود، اما در اواخر دهه سیستمهای خنکسازی با هوا به دلیل زیر مجدداً مورد توجه قرار گرفتند:

- تولید عایق‌های استاتور نازکتر با مقاومت حرارتی پایینتر
- ظهور روش‌های محاسبات کامپیوترا دینامیک شاره
- ارزانی و سادگی ساخت سیستمهای خنکسازی با هوا

6- تکنولوژی پاورفرمر ابداع شد.

7- رویکرد طراحان از افزایش ظرفیت ژنراتورها به سمت ارایه طرح‌های برنده برنده یعنی کیفیت و هزینه مورد قبول برای مشتری و تولیدکننده تغییر کرد.

تحولات 2000 به بعد

همچون دهه های پیش، روند روزافزون استفاده از روش‌های عددیخصوصاً روش اجزاء محدود ادامه یافت. آقای زولیانگ یک روش اجزاء محدود جدید را با بهره‌گیری از عناصر قوسی شکل در مختصات استوانه‌ای ارایه کرد. مزایای این روش دقیق‌تر و فرمولبندی ساده بود. این روش برای تحلیل میدان در شکلهای استوانه‌ای مانند ماشینهای الکتریکی بسیار مناسب است. در سال 2004 آقای شولت روش نوینی برای طراحی ماشینهای الکتریکی ارایه داد که ترکیبی از روش اجزاء محدود و روش‌های تحلیلی بود. از روش تحلیلی برای طراحی اولیه بر مبنای گشتاور، جریان و سرعت نامی و از روش اجزاء محدود برای تحلیل دقیق میدانها به منظور تکامل طرح اولیه استفاده می‌شد. به اینترتیب زمان و هزینه مورد نیاز طراحی کاوش می‌یافتد.

در زمینه عایق تلاشها جهت بهبود هدایت گرمایی در سال 2001 به ارایه یک سیستم با هدایت گرمایی بالا توسط کمپانیهای توشیبا و ونرول ایزو لا انجامید. اثر بهبود هدایت گرمایی در این سیستم نسبت به سیستم مشهود معمول است.

در زمینه ژنراتورهای ابررسانا می‌توان به تحولات زیراشاره کرد. در سال 2002 کمپانی جنرال الکتریک برنامه‌ای را با هدف ساخت و تست یک ژنراتور MVA100 آغاز کرده است. هسته رتور و استاتور این ژنراتور مانند ژنراتورهای معمولی است. هدف این است که یک

رتور معمولی بتواند میدان حاصل از سیم‌پیچی ابررسانارا بدون اشباع شدن از خودعبور دهد. مهمترین قسمتهای این پروژه، سیم‌پیچ میدانمابala و سیستم خنکسازی است.

از سال 2000 به بعد فعالیتهای گستردۀ‌ای در جهت‌ساخت و نصب پاورفرمرها صورت گرفته است که نتیجه آن نصب چندین پاورفرمر درنیروگاه‌های مختلف است. این پاورفرمرها و مشخصات آنها عبارتند از:

- پاورفرمر نیروگاه توربو ژنراتوری سوئد با مشخصات MVA42، KV136، rpm3000
 - پاورفرمر نیروگاه هیدرو ژنراتوری پرسی سوئد با مشخصات MVA75، kv155، rpm125
 - پاورفرمر نیروگاه هیدرو ژنراتوری هلجبرو سوئد با مشخصات MVA25، KV78، rpm4/115
 - پاورفرمر نیروگاه هیدرو ژنراتوری میلرگریک کانادا با مشخصات KV25، MVA8/32، rpm720
 - پاورفرمر نیروگاه هیدرو ژنراتوری کاتسورا زاوا با مشخصات KV66، MVA9، rpm5/428
- جمع‌بندی تحولات 2000 به بعد

با بررسی مقالات IEEE این سالها 149 مقاله (در موضوعات مختلف) مرتبط با ژنراتور سنکرون به نتایج زیر می‌رسیم:

1. تمرکز موضوعی مقالات

2. تلاش‌های زیادی برای بهبود هدایت حرارتی عایق سیم‌پیچی استاتور خنک شونده با هوابا هدف رسیدن به ظرفیتهای بالاتر صورت گرفت.
3. پاورفرم‌ها در نیروگاههای مختلف نصب شدند.
4. فعالیت روی پروژه‌های ژنراتورهای ابررسانای دمابالا آغاز شده در ده قبیل ادامه‌یافت.
5. کاربرد سیستمهای تحریک دیجیتال به خصوص سیستمهای با چند ریزپردازندۀ گسترش‌یافته.
6. استفاده از روش‌های عددی در طراحی و آنالیز ژنراتورهای سنکرون به ویژه سیستمهای خنکسازی بسیار گسترش یافت.

نتیجه‌گیری

ژنراتورهای سنکرون همواره حجم عمدۀ‌ای از تحقیقات را درده‌های مختلف به خود اختصاص داده‌اند، تا جایی که بعد از گذشت بیش از 100 سال از ارایه اولین نوع ژنراتور سنکرون همچنان شاهد ظهور تکنولوژیهای جدید در این عرصه‌هستیم. تکنولوژیهای کلیدی کماکان مسائل عایق کاری و خنکسازی هستند. تکنولوژیپیشرفتۀ تولید ژنراتور و ریسک بالقوه موجود باعث شده است تعداد سازندگان مستقل ژنراتور کا هش متابنه، علی‌رغم اینکه بالا بردن نقطه زانویی اشباع مواد مغناطیسی می‌تواند تاثیر به سزاًی در

پیشرفت ژنراتورها داشته باشد، تاکنون دستاوردهایی در این زمینه حاصل نشده است. البته تلاش‌هایی در گذشته برای کاهش تلفات الکتریکی لایه‌های هسته صورت گرفته است، اما پیشرفت‌های حاصله منوط به کاهش ضخامت لایه‌ها یا افزایش غیرقابل قبول قیمت آنهاست. متأسفانه پیشرفت مهمی نیز در آینده‌پیش‌بینی نمی‌شود. نیاز امروزه بازار ژنراتورهایی است که به نحوی پکیج شده باشند که راحتی در سایت قابل نصب باشند. پکیج‌هایی که از یکپارچگی بالایی برخوردارند به طوری که نویز حاصل از عملکرد ژنراتور را در خود نگاه می‌دارند، در برابر شرایط جویمقاومند، ترانسفورماتور جریان و ترانسفورماتور ولتاژ دارند، نقطه نوترال در آنها تعابیه شده و حفاظت اضافه ولتاژ دارند. همچنین سیستم تحریک نیز در این پکیج‌های تعابیه شده است و تقریباً بینیاز از نگهداری هستند. پیش‌بینی می‌شود روند جایگزینی سیستمهای خنکسازی هیدروژنی به وسیله سیستمهای خنک سازی با هوا ادامه یابد و این در حالی است که بهبود بازده سیستمهای خنکسازی هیدروژنی همچنان مورد توجه است. با توجه به حجم گسترده تحقیقات در حال انجام روی ژنراتورهای ابررسانایدمابالا، تولید گسترده اینگونه ژنراتورها در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است. پیشرفت‌های مورد نیاز در این زمینه به شرح زیر است:

- تولید هادیهای رشته‌ای و استفاده از آنها به جای نوارهای دمابالای امروزی جهتافزایش چگالی جریان
- افزایش قابلیت خم کردن سیمهای دمابالا به منظور ایجاد شکل سه‌بعدی مناسب‌سیم‌پیچی رتور در نواحی انتهایی سیم‌پیچ
- استفاده از سیم‌پیچی لایه‌ای به جای سیم‌پیچی‌های پنکیک به منظور حداقل سازیاتصالات بین کویلهای از موضوعات قابل توجه دیگری که پیش‌بینی می‌شود صنعت ژنراتور رادر سالهای آینده تحت تاثیر قرار دهد، تولید انبوه پاورفرمر و رسیدن به سطوح بالاتر ولتاژ است به طوریکه در آینده نزدیک پاور فرمرهایی با ولتاژ KV170 برای KV200 نیروگاهای توربو ژنراتوری و نیروگاهای هیدرو ژنراتوری ساخته خواهند شد و امید استکه سطح ولتاژ خروجی آنها به KV400 هم برسد.

انتظار می‌رود پیشرفت سیستمهای عایقیاد امّه یابد. ممکن است از تکنولوژیهای جدید عایقی مانند سیستمهای عایق پلیمری پیشرفت‌هه استفاده شود و این سیستمهای بتوانند با نوارهای میکا-گلاس امروزی رقابت کنند. این پیشرفت‌ها می‌توانند به بهبود کابل‌های پاور فرمر نیز بینجامد.

STAMFORD. Leroy Somer

Burshless Alternator

IN IRAN

AUOMATIC VOLTAGE REGULATOR

.P1044.HCI444..UCI224,UCI274,HCI544 MX321,MX341,MA323,SX440,SX460,SA465.SX421, R448,R449.R230,R250,R438,			
.C.E.D.H.F.K50HZ4POLE		

ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است . ساخت اولین نمونه ژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن 19 بر می گردد . مهمترین پیشرفت انجام شده در آن سالها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمان بود . در کانون این تحول ، یک هیدرولیک ژنراتور سه فاز 210 کیلو وات قرار گرفته بود . عیلرغم مشکلات موجود در جهت افزایش ظرفیت و سطح ولتاژ ژنراتورها ، در طول سالهای بعد تلاشهای گستردۀ ای برای نیل به این هدف صورت گرفت . مهمترین محدودیتها در جهت افزایش و سطح ولتاژ

ژنراتورها ، ضعف عملکرد سیستم‌های عایقی و نیز روش‌های خنک سازی بود . در راستای رفع این محدودیتها ترکیبات مختلف عایق‌های مصنوعی، استفاده از هیدروژن برای خنک سازی و بهینه سازی روش‌های خنک سازی با هوا نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت به نحوی که امروزه ظرفیت ژنراتورها به بیش از 1600DC افزایش یافته است.

در جهت افزایش ولتاژ ، ابداع پاورفرمر در انتهای قرن بیستم توانست سقف ولتاژ تولیدی را تا حدود سطح ولتاژ انتقال افزایش دهد . به نحوی که برخی محققان معتقدند در سالهای نه چندان دور ، دیگر نیازی به استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی نیست.

همچنین امروزه تکنولوژی ژنراتورهای ابررسانا بسیار مورد توجه است، انتظار می رود با گسترش این تکنولوژی در ژنراتورهای آینده ، ظرفیتهای بالاتر در حجم کمتر قابل دسترسی باشند.

ژنراتورها:

ماشین هایی هستند که انرژی مکانیکی را از محرک اصلی به یک توان الکتریکی در ولتاژ و فرکانس خاصی تبدیل می نماید. کلمه سنکرون به این حقیقت اشاره دارد که فرکانس الکتریک این ماشین با سرعت گردش مکانیکی شفت قفل شده است ، ژنراتور سنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سرتاسر جهان به کار می رود.

دو اصل فیزیکی مرتبط با عملکرد ژنراتورها وجود

دارد . اولین اصل فیزیکی اصل القائی الکترومغناطیسی کشف شده توسط مایکل فاراده دانشمند بریتانیایی است . اگر یک هادی در یک میدان مغناطیسی حرکت کند یا اگر طول یا حلقه‌ی القائی ساکنی جهت تغییر استفاده شود . یک جریان ایجاد می‌شود یا القاء می‌شود . اگر یک جریان از میان یک کنتاکتور که در میدان مغناطیسی قرار گرفته ، عبور کند میدان ، نیروی مکانیکی بر آن وارد می‌شود .

ژنراتور‌ها دارای دو اصل هستند : قسمتها و میدان که آهنربای الکترو مغناطیسی با سیم پیچ هایش و آرمیچر و ساختاری که از کنتاکتور حمایت می‌کند و کار قطع میدان مغناطیسی و حمل جریان القاء شده ژنراتور یا جریان ناگهانی به موتور را دارد است . آرمیچر معمولاً " هسته‌ی نرم آهنی اطراف سیم‌های القائی که دور سیم پیچ‌ها پیچیده شده‌اند ، است .

ژنراتور‌ها از دو قسمت تشکیل شده‌اند : قسمت متحرک را رتور و قسمت ساکن آن را استاتور می‌گویند . رتور‌ها نیز از نظر ساختمان دو دسته‌اند : ماشین‌های قطب صاف و ماشین‌های قطب برجسته . همچنین ژنراتورها بسته به آنکه نوع وسیله گرداننده رتور آنها چه نوع توربینی باشد به صورت زیر تقسیم می‌شوند :

1. توربو ژنراتورها : در این وسیله گرداننده رتور ، توربین بخار است و چون توربین بخار جزء ماشین‌های تند گرد است بنابراین توربو ژنراتور دارای قطب‌های

صف بوده و این ماشین توانائی ایجاد دورهای بسیار بالا را در قدرت های زیاد دارد امروزه اغلب توربوژنراتورها را دو قطبی می سازند چون با افزایش سرعت گردش کار توربین های بخار با صرفه تر و ارزان شود.

ترتمام می

2. هیدرو ژنراتور ها : در آن وسیله گرداننده رتور توربین آبی است و چون توربین آبی دارای دور کم است بنابراین هیدروژنراتور دارای قطب بر جسته بوده و دارای سرعت کم می باشد.

3. دیزل ژنراتور ها : در قدرت های کوچک و اظراری وسیله گرداننده رتور دیزل است که در این موره هم قطب های رتور آن بر جسته می باشد.

ساختمان و اساس کار ژنراتور سنکرون

در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم پیچ رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رotor اعمال می گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود. سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخاند می شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید . این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ های استاتور ژنراتور القاء می نماید. در یک ماشین دو عبارت در توصیف سیم پیچ ها بسیار مورد استفاده است: یکی سیم پیچ های میدان و دیگری سیم پیچ های آرمیچر. بطور کلی عبارت سیم پیچ های میدان به سیم پیچ هایی گفته می شود که میدان مغناطیسی اصلی را در ماشین تولید می کند. عبارت سیم

پیچ های آرمیچر به سیم پیچ هایی اطلاق می شود که ولتاژ اصلی در آن القاء می شود برای ماشین های سنکرون، سیم پیچ های میدان در رتور است. روتور ژنراتور سنکرون در اصل یک آهنربای الکتریکی بزرگ است. قطب های مغناطیسی در رتور می توانند از نوع برجسته و غیر برجسته باشد. کلمه برجسته به معنی (قلمبیده) است و قطب برجسته یک قطب مغناطیسی خارج شده از سطح رتور می باشد. از طرف دیگر یک قطب برجسته، یک قطب مغناطیسی هم سطح با سطح رتور است. یک رتور غیر برجسته یا صاف معمولاً برای موارد 2 یا چهار قطبی به کار می روند. در حالی که رتور های برجسته برای 4 قطب یا بیشتر مورد استفاده هستند. چون در رotor میدان مغناطیسی متغیر است برای کاهش تلفات، آن را از لایه های نازک می سازند. به مدار میدان در رotor باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رotor می چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:

1- از یک منبع بیرونی به رotor با رینگ های لغزان و جاروبک.

2- فراهم نمودن توان DC از یک منبع توان DC، که مستقیماً "روی شفت ژنراتور سنکرون" نصب می شود. رینگ های لغزان بطور کامل شفت ماشین را احاطه می کنند ولی از آن جدا هستند. یک انتهای سیم پیچ DC به هر یک از دو انتهای رینگ لغزان در شفت موتور

سنکرون متصل است و یک جاروبک ثابت روی هرینگ لغازان سر می خورد. جاروبک ها بلوکی از ترکیبات گرافیک مانند هستند که الکتریسیته را به راحتی هدایت می کنند ولی اصطکاک خیلی کمی دارند و لذا روی رینگ ها خوردن بوجود نمی آورد. اگر سمت مثبت منبع ولتاژ DC به یک جاروبک و سر منفی به جاروبک دیگروصل می شود. آنگاه ولتاژ ثابتی به سیم پیچ، جدا از مکان و سرعت زاویه ای آن، میدان در تمام مدت اعمال می شود. رینگ های لغازان و جاروبک ها به هنگام اعمال ولتاژ DC چند مشکل برای سیم پیچ های میدان ماشین سنکرون تولید می کنند آنها نگهداری را در ماشین افزایش می دهند، زیرا جاروبک باید مرتبا "به لحاظ سائیدگی چک شود. علاوه برآن، افت ولتاژ جاروبک ممکن است تلفات قابل توجه توان را همراه با جریان های میدان به دنبال داشته باشد. علیرغم این مشکلات رینگ های لغازان روی همه ماشین های سنکرون کوچک تر بکار میروند. زیرا راه اقتصادی تر برای اعمال جریان میدان موجود نیست.

در موتور ها و ژنراتورهای بزرگ تر، از محرک های بی جاروبک استفاده می شود تا جریان میدان DC را به ماشین برسانند یک محرک بی جاروبک، یک ژنراتور AC کوچکی است که مدار میدان آن روی استاتور و مدار آرمیچر آن روی رتور نصب است خروجی سه فاز ژنراتور محرک یکسو شده و جریان مستقیم توسط یک مدار یکسو ساز سه فاز که روی شفت ژنراتور نصب است حاصل می

شود که بطور مستقیم به مدار میدان DC اصلی اعمال میگردد. با کنترل جریان میدان DC کوچکی از ژنراتور محرک (که روی استاتور نصب می‌شود) می‌توان جریان میدان را روی ماشین اصلی و بدون استفاده از رینگ‌های لغزان و جاروبک‌ها تنظیم کرد. چون اتصال مکانیکی هرگز بین رتور و استاتور بوجود نمی‌آید، یک محرک جاروبک نسبت به نوع حلقه‌های لغزان و جاروبک‌ها، به نگهداری کمتری نیاز دارد. برای اینکه تحریک ژنراتور بطور کامل مستقل از منابع تحریک بیرونی باشد، یک محرک پیلوت کوچکی اغلب در سیستم لحاظ میگردد. محرک پیلوت، یک ژنراتور AC کوچک با مگنت‌های (آهن ربا) دائمی نصب شده بر روی شفت رتور و یک سیم پیچ روی استاتور است. این محرک انرژی را برای مدار میدان محرک بوجود می‌آورد که این به نوبه خود مدار میدان ماشین اصلی را کنترل می‌نماید. اگر یک محرک پیلوتروی شفت ژنراتور نصب شود آن‌گاه هیچ توان الکتریکی خارجی برای راندمان نیست.

بسیاری از ژنراتور‌های سنکرون که دارای محرک‌های بی جاروبک هستند، دارای رینگ‌های لغزان و جاروبک نیز هستند بنابراین یک منبع اضافی جریان میدان DC در موارد اضطراری در اختیار است. استاتور ژنراتور‌های سنکرون معمولاً "در دو لایه ساخته می‌شوند"؛ خود سیم پیچ توزیع شده و گام‌های کوچک دارد تا مولفه‌های هارمونیک ولتاژ‌ها و جریان‌های خروجی را کاهش دهد.

چون رتور با سرعتی برابر با سرعت میدان مغناطیسی می‌چرخد ، توان الکتریکی با فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز تولید می‌شود و از ژنراتور بسته به تعداد قطب‌ها باید با سرعت ثابتی بچرخد مثلاً "برای تولید توان ۳۶۰۰ هرتز در یک ماشین دو قطب رتور باید با سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه ماشین ۴ قطب ، رتور باید با سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه دوران کند . سرعت مورد نیاز یک فرکانس مفروض همیشه از معادله زیر قابل محاسبه است :

فرکانس Fe :

سرعت = مکانیکی

$P_{تعداد قطب} =$

ولتاژ القایی در استاتور به شار در ماشین ، فرکانس یا سرعت چرخش ، و ساختمان ماشین بستگی دارد . ولتاژ تولیدی داخلی مستقیماً "متناوب با شار و سرعت است ولی خود شار به جریان جاری در مدار میدان رتور بستگی دارد . ولتاژ درونی برابر ولتاژ خروجی نیست چندین فاکتور ، عامل اختلاف بین این دو هست :

- 1- اعوجاج موجود در میدان مغناطیسی فاصله هوا به علت جریان جاری در استاتور که به آن عکس العمل آرمیچر می‌گویند.

2- خود القایی بوبین های آرمیچر آرمیچر

3- مقاومت بوبین های آرمیچر آرمیچر

4- تاثیر شکل قطب های برجسته رتور

وقتی یک ژنراتور کار می‌کند و بارهای سیستم را

تغذیه آنگاه می کند :

1- توان مستقیم و رآکتیو تولیدی بوسیله ژنراتور برابر با مقدار توان تقاضا شده بوسیله بار متصل شده به آن است 2- نقاط تنظیم گاورنر ژنراتور ، فرکانس کار سیستم قدرت را کنترل می نماید.

3- جریان میدان (یان نقاط تنظیم رگولاتور میدان) ولتاژ پایانه سیستم قدرت را کنترل می نماید. این وضعیتی است که در ژنراتورهای جدا و به فوائل دور از هم وجود دارد.

مولدهای AC یا آلترناتورها مولدهای DC براساس القاء الکترومغناطیس کار می کنند ، آنها نیز شامل یک سیم پیچ آرمیچر و یک میدان مغناطیسی هستند اما یک اختلاف مهم بین این دو وجود دارد ، در حالی که در ژنراتورهای DC آرمیچر چرخیده می شود و سیستم میدان ثابت است در آلترناتورها آرایش عکس وجود دارد.

آلترناتورها یک ژنراتور ساده بدون کموتاتور ، یک جریان الکتریکی متناوب تولید می کنند ، چنین جریان متناوبی مزیت زیادی دارد برای انتقال توان الکتریکی و از این رو بیشتر ژنراتورهای الکتریکی بزرگ از نوع AC هستند. ژنراتور AC در دو حالت خاص با ژنراتور DC فرق می کند . پایانه های سیم پیچ آرمیچرش بیرون هستند . برای حلقه های لغزان جزئی شده ای جامد روی شفت (میله) ژنراتور به جای

کمotaتور و سیم پیج های میدان توسط یک منبع DC خارجی تغذیه انرژی می شود تا اینکه توسط خود ژنراتور این کار انجام شود. ژنراتور های AC سرعت پایینی با تعداد زیادی قطب در حدود 100 قطب ساخته می شوند. هم برای بهبود بازه شان و هم برای دست یافتن به فرکانس دلخواه به آسانی. آلترناتورها با توربین های سرعت بالا راه اندازی می شوند. فرکانس جریان گرفته شده توسط ژنراتور AC مساوی است با نیمی از تعداد قطبها و تعداد چرخش آرمیچر در ثانیه.

بخاطر احتمال جرقه زنی بین جاروبک ها و حلقه های لغاز و خطر شکستهای مکانیکی که ممکن است سبب اتصال کوتاه شود. آلترناتورها به یک سیم پیج ساکن که بدور یک رتور می چرخد و این رتور شامل تعدادی آهنربای مغناطیسی میدان هستند ساخته می شوند. اصل عملکرد آنها نیز دقیقاً "مشابه عملکرد ژنراتورهای آند.

AC توصیف شده است.

ژنراتور با لتاژ بالا:

شرکت ABB اخیراً ژنراتوری با ولتاژ بالا ابداع کرده است. این ژنراتور بدون نیاز به ترانسفورماتور افزاینده بطور مستقیم به شبکه قدرت متصل می‌گردد. ایده جدید بکار گرفته شده در این طرح استفاده از کابل به عنوان سیم پیج استاتور می‌باشد. ژنراتور ولتاژ بالا برای هر کاربرد در نیروگاههای حرارتی و آبی مناسب می‌باشد. راندمان بالا، کاهش هزینه‌های

تعمیر و نگهداری ، تلفات کمتر ، تأثیرات منفی کمتر بر محیط زیست (با توجه به مواد بکار رفته) از مزایای این نوع ژنراتور می باشد . ژنراتور ولتاژ بالا در مقایسه با ژنراتورهای معمولی در ولتاژ بالا و جریان پائین کار می کند . ماکزیمم ولتاژ خروجی این ژنراتور با تکنولوژی کابل محدود می گردد که در حال حاضر با توجه به تکنولوژی بالای ساخت کابلها میتوان ولتاژ آنرا تا سطح 400کیلو ولت طراحی نمود . هادی استفاده شده در ژنراتور ولتاژ بالا بصورت دوار می باشد در حالیکه در ژنراتورهای معمولی این هادی بصورت مثلثی می باشد در نتیجه میدان الکتریکی در ژنراتورهای ولتاژ بالا یکنواخت تر می باشد . ابعاد سیم پیچ بر اساس ولتاژ سیستم و ماکزیمم قدرت ژنراتور تعیین می گردد . در ژنراتورهای ولتاژ بالا لایه خارجی کابل در تمام طول کابل زمین می گردد ، این امر موجب می شود که میدان الکتریکی در طول کابل محدود گردد و دیگر مانند ژنراتورهای معمولی نیاز به کنترل میدان در ناحیه انتهایی سیم پیچ نباشد .

جزیی (Partial discharge) در هیچ ناحیه ای از سیم پیچ وجود ندارد و همچنین ایمنی افراد بهره بردار و یا تعمیرکار افزایش می یابد . سربندیها و اتصالات معمولاً در فضای خالی مورد دسترس در محل انجام می گیرد ، بنابراین محل این اتصالات در یک نیروگاه نسبت به نیروگاه دیگر متفاوت می باشد ، اما در هر حال این اتصالات در خارج از هسته استاتور می باشد ، برای

مثال اتصالات و سربندیها ممکن است زیر ژنراتور و یا خارج از قاب استاتور (Statorframe) انجام گیرد. بدین ترتیب اتصالات و سربندیها، مشکلات ناشی از ارتعاشات و لرزش‌های بوجود آمده در ماشین‌های معمولی را نخواهند داشت.

در طرح کنونی ژنراتور ولتاژ بالا دو نوع سیستم خنک کنندگی وجود دارد، روتور و سیم پیچ‌های انتهایی توسط هوا خنک می‌گردند در حالیکه استاتور توسط آب خنک می‌گردد. سیستم خنک کنندگی آب شامل لوله‌های XLPE قرار گرفته شده در هسته استاتور می‌باشد که آب از این لوله‌ها جریان می‌یابد و هسته استاتور را خنک نگه می‌دارد.

مقایسه جریان اتصال کوتاه در نیروگاه مجهز به ژنراتور ولتاژ بالا با نیروگاه مجهز به ژنراتور معمولی نشان می‌دهد که به دلیل اینکه در نیروگاه با ژنراتور ولتاژ بالا راکتانس ترانسفورماتور حذف می‌گردد جریان‌های خط‌کوچکتر می‌باشد.

امکانات فنی سیستم سنکرون InteliCompact NT-

SPTM

امکانات فنی سیستم سنکرون

InteliCompact NT-SPTM

معرفی :

InteliCompact NTSPTM-کنترلری جامع جهت کنترل یک دیزل ژنراتور بصورت موازی با برق شهر می‌باشد.

امکانات:

الف. تقسیم بار اکتیو و راکتیو

ب. کنترل ولتاژ و ضریب توان از طریق رگولاتور ولتاژ

ج. اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی

د. حفاظت اتصال کوتاه ژنراتور و Reverse Power

ه. پشتیبانی از موتورهای دارای واحد کنترل الکترونیک ECU

و. امکانات مونیتورینگ و ارتباطی مناسب

شرح امکانات:

۱. راه اندازی اتوماتیک دیزل ژنراتور بر اساس انرژی مورد نیاز

۲. مجهر بودن سیستم به کلیه حفاظتهای لازم برای دیزل، ژنراتور و شبکه جهت کارکرد ایمن و مطمئن مجموعه و حفاظت ژنراتور در برابر Reverse Power

۳. قابلیت اندازه گیری کلیه پارامترهای مربوط به ژنراتور شامل: جریانها و ولتاژهای سه فاز، فرکانس و ضریب توان تکفار و سه فاز، توانهای اکتیو، راکتیو و ظاهري تکفار و سه فاز، میزان انرژی تولیدی اکتیو و راکتیو، ساعت کاری دیزل ژنراتور، ولتاژ و فرکانس ژنراتور و باس،

۴. سنکروسکوپ دیجیتال و حافظه ثبت وقایع و خطاهای سیستم بهمراه تاریخ و زمان وقوع تا 500 مورد و ...

۱۵ امکان راه اندازی دیزل با سرعت پائین و افزایش سرعت تا مقدار نامی با تنظیم زمان و شب قابل تنظیم جهت افزایش عمر مفید موتور و البته با رعایت حفاظت از سیستم تحریک ژنراتور در برابر افزایش جریان سیم پیچی تحریک در زمان پائین بودن فرکانس.

۶. استفاده از سیکل‌های استاندارد در راه اندازی، سنکرون کردن، تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو، بارگذاری و بی بارنمودن بصورت نرم و خاموش نمودن دیزل ژنراتور ساختار نرم افزاری سیستم کنترل.

۷. موازی نمودن دیزل ژنراتور با برق شهر و با امکان تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو و قابلیت کنترل کلیدهای قدرت ۱ و کلیه تجهیزات جانبی و مدارهای کنترلی و گاورنر دیزل و AVR ژنراتور

۹. حفاظتهاي Reverse Power و Vector Shift در اين کنترلر تعبیه گردیده است.

۱۰. با استفاده از امکانات این کنترلر میتوان در ساعات خاص، مثل ساعات اوج مصرف شبکه، دیزل ژنراتور را وارد مدار نمود و تمام یا بخشی از بار را به آن انتقال داد و بالعکس.

InteliCompact NT-MINT

امکانات فنی سیستم سنکرون *InteliCompact* *NT-MINT*

معرفی :

کنترلری جامع جهت کنترل چند دیزل InteliCompact NT-MINT

ژنراتور بصورت موازی با هم می باشد

امکانات:

کارکرد موازی با تمامی امکانات برای 32 دیزل

ژنراتور

تقسیم بار اکتیو و راکتیو

کنترل ولتاژ و ضرب توان از طریق رگولاتور ولتاژ

اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی

حفظ اتصال کوتاه ژنراتور و Reverse Power

پشتیبانی از موتورهای دارای واحد کنترل الکترونیک

ECU

بهینه سازی تعداد و توالی کارکرد دیزل ژنراتورها

امکانات مونیتورینگ و ارتباطی مناسب

شرح امکانات:

1. راه اندازی اتوماتیک دیزل ژنراتورها بر اساس

انرژی مورد نیاز با امکان تعریف و تغییر اولویت

راه اندازی برای دیزل ژنراتورها

2. مجهز بودن سیستم به کلیه حفاظتهاي لازم برای دیزل

، ژنراتور و شبکه جهت کارکرد ایمن و مطمئن مجموعه

و حفاظت ژنراتورها در برابر Reverse Power

3. قابلیت اندازه گیری کلیه پارامترهای مربوط به

ژنراتورها شامل: جریانها و ولتاژهای سه فاز ،

فرکانس و ضریب توان تکفار و سه فاز ، توانهای اکتیو ، راکتیو و ظاهري تکفار و سه فاز ، میزان انرژي تولیدی اکتیو و راکتیو ، ساعت کاري دیزل ژنراتور ، ولتاژ و فرکانس ژنراتور و باس ،

4. سنکروسکوب دیجیتال و حافظه ثبت وقایع و خطاهای سیستم بهمراه تاریخ و زمان وقوع تا 500 مورد و ...

5. امکان راه اندازی دیزلها با سرعت پائین و افزایش سرعت تا مقدار نامی با تنظیم زمان و شبی قابل تنظیم جهت افزایش عمر مفید موتورها و البته با رعایت حفاظت از سیستم تحریک ژنراتور در برابر افزایش جریان سیم پیچی تحریک در زمان پائین بودن فرکانس .

6. استفاده از سیکلهاي استاندارد در راه اندازی ، سنکرون کردن ، تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو ، بارگذاري و بي بارنمودن بصورت نرم و خاموش نمودن دیزل ژنراتورها ساختار نرم افزاري سیستم کنترل .

7. موازي نمودن دیزل ژنراتورها با یکدیگر و با امکان تقسیم توانهای اکتیو و راکتیو بین دیزل ژنراتورها و قابلیت کنترل کلیدهای قدرت ژنراتورها و کلیه تجهیزات جانبی و مدارهای کنترلی و گاورنر دیزلها و AVR ژنراتورها

8. کنترلر MainsCompact NT جهت موازي نمودن چند دیزل ژنراتور با برق شهر می باشد . این کنترلر امکان سنکرون مستقیم و معکوس دیزل ژنراتورها با برق شهر را فراهم نموده و کنترل کلید برق شهر را در اختیار

دارد. در ضمن پارامترهای برق شهر را اندازه گیری نموده و میزان توان ارسالی و دریافتی را مدیریت می نماید. این کنترلر از طریق شبکه CAN با کنترلرهای Reverse IntelliCompact تبادل اطلاعات می نماید. حفاظتهای Vector Shift و Power در این کنترلر تعبیه گردیده است.

9. با استفاده از امکانات این کنترلر میتوان در ساعت خاص، مثل ساعت اوج مصرف شبکه، دیزل ژنراتورها را وارد مدار نمود و تمام یا بخشی از بار را به آنها انتقال داد و بالعکس.

مزایای میکرو کنترلر نسبت به مدارهای منطقی

1-معرفی میکروکنترلرها :

به آی سی هایی که قابل برنامه ریزی می باشد و عملکرد آنها از قبل تعیین شده میکروکنترلرگویند میکرو کنترل ها دارای ورودی -خروجی و قدرت پردازش می باشد .

2-بخش‌های مختلف میکروکنترلر :

میکروکنترلر ها از بخش‌های زیر تشکیل شده اند

Cpu واحد پردازش

Alu واحد محاسبات

I/O ورودی ها و خروجی ها

Ram حافظه اصلی میکرو

Rom حافظه ای که برنامه روی آن ذخیره می گردد

Timer برای کنترل زمان ها

و ...

3-خانواده های میکروکنترلر

خانواده : Pic - AVR - 8051

4-یک میکروکنترلر چگونه برنامه ریزی میشود .

میکرو کنترلر ها دارای کامپایلرهای خاصی می باشد که با زبان های Assembly, basic, c می توان برای آنها برنامه نوشت سپس برنامه نوشته شده را توسط دستگاهی به نام programmer که در این دستگاه ای سی قرار می گیرد و توسط یک کابل به یکی از در گاه های کامپیوتر وصل می شود برنامه نوشته شده روی آی سی انتقال پیدا میکند و در Rom ذخیره می شود .

5-با میکرو کنترولرها چه کارهایی را میتوان انجام داد؟

این آی سی ها حکم یک کامپیوتر در ابعاد کوچک و قدرت کمتر را دارند بیشتر این آی سی ها برای کنترل و تصمیم گیری استفاده می شود چون طبق الگوریتم برنامه ای آن عمل می کند این آی سی ها برای کنترل ربات ها تا استفاده در کارخانه صنعتی کار برد دارد .

6-امکانات میکرو کنترلرها :

امکانات میکرو کنترلرها یکسان نیست و هر کدام امکانات خاصی را دارا می باشند و در قیمت های مختلف عرضه می شود .

7-شروع کار با میکرو کنترلر :

برای شروع کار با میکرو کنترلر بهتر است که یک زبان برنامه نویسی مثل C یا basic را بیاموزید سپس یک programmer برده تهیه کرده و برنامه خود را روی میکرو ارسال کنید سپس مدار خود را روی برد بسته و نتیجه را مشاهده کنید.

چنان چه در مدارهای الکترو نیکی تجربه ندارید بهتر است از برنامه های آموزش استفاده کنید.

8- مقایسه خانواده های مختلف میکرو و کنترلرها :

خانواده 8051 :

این خانواده از میکرو کنترولر ها جزو اولین نوع میکرو کنترولر ها می باشد که رایج شده و جزو پیشکسوتان مطرح میشود. معروف ترین کامپایلر برای این نوع میکرو keil franklin می باشد میکرو های این خانواده به نوسان ساز نیاز مند هستند و در مقابل خانواده AVR از امکانات کمتری برخور دار می باشد معروف ترین آی سی های خانواده 89S51 یا 89C51 می باشد .

خانواده AVR :

این خانواده از میکرو کنترلرها تمامی امکانات 8051 را دارا می باشد و امکاناتی چون (ADC مبدل آنالوگ به دیجیتال - نوسان ساز داخلی و قدرت و سرعت بیشتر EEPROM) حافظه (از جمله مزایای این خانواده می باشد مهم ترین آی سی این خانواده Tiny و Mega است.

خانواده pic :

این خانواده از نظر امکانات مانند AVR میباشد و در کل صنعتی تر است.


9- مزایای میکرو کنترلر نسبت به مدار های منطقی :

1- یک میکرو کنترلر را می توان طوری برنامه ریزی کرد که کار چندین گیت منطقی را انجام دهد.

2- تعداد آی سی هایی که در مدار به کار میرود به حداقل میرسد.

3- به راحتی می توان برنامه میکرو کنترلر را تغییر داد و تا هزاران بار میتوان روی میکرو برنامه های جدید نوشت و یا پاک کرد.

4- به راحتی میتوان از روی یک مدار منطقی کپی کرد و مشابه آن را ساخت ولی در صورتی که از میکرو کنترلر استفاده شود و برنامه میکرو را قفل کرد به هیچ عنوان نمی توان از آن کپی گرفت.



چک لیست و نکات مهم در نصب کنترلرهای ComAp

1. کلیه سیم بندی ها می بایست بر اساس نقشه های ارائه شده انجام گردد.
2. در صورتی که راه اندازی به عهده این شرکت می باشد ، پس از ساخت و مونتاژ تابلو ، نقشه های کارگاهی می بایست به تایید این شرکت برسند.
3. ارتباط CAN و Termination آن چک شود.
4. توالي فازهای ژنراتور رعایت شود .
5. توالي فازهای BUS رعایت شود .
6. تطابق CT هر فاز با فاز خودش .
7. جهت CT به ترتیب K,L,S2 بـه صورت مشترک سیم بندی شود و نقطه مشترک به نول وصل نگردد)
8. مشترک ورودی های دیجیتال منفی باطري می باشد .
9. مشترک خروجی های دیجیتال مثبت باطري می باشد .
10. تغذیه AVRi و ترانس مربوطه فقط از فاز ژنراتور انجام گردد .
11. تغذیه کنترلر از باتری دیزل ژنراتور صورت گیرد .
12. به هیچ عنوان از UPS و یا منبع تغذیه به عنوان تغذیه کنترلر و فرمان کلید ژنراتور استفاده نشود
13. باتری شارژ باید از برق شهر تغذیه شود .
14. در صورت وجود Power Meter یا لوازم اندازه گیری تابلویی از CT های مجزا استفاده شود .

15. چنانچه نیاز به منطق کنترلی خاص برای کلید های برق شهر یا ژنراتور یا کوپلر وجود دارد جزئیات آن باید تایید شرکت درنامه بررسد.

16. کنترلر در صورتی مقادیر مربوط به ژنراتور را نشان می دهد که قبل "فرمان روشن شدن دیزل از طریق آن صادر شده باشد.

17. در صورت کاربرد یک دیزل ژنراتور با شهر SPTM، برق شهر روی فاز 3 باید نصب گردد CT.

18. ارتباط های گاورنر و رگولاتور ولتاژ می باشد بر اساس نقشه های ارائه شده انجام شود و چنانچه آشنایی وجود ندارد به سیم کشی تا تابلوی دیزل ژنراتور صورت گیرد.

19. در کنترلر IC-NT ترمینال منفی در خروجی های گاورنر و ولتاژ رگولاتر مشترک می باشد.

سلونوییدها

اصول کار سیم پیچ در کنترل ماشین بسیار مهم است. همانند رله و کنکاتور، سلونویید نیز یک قطعه الکترومکانیکی است. در این قطعه، انرژی الکتریکی به صورت انرژی مغناطیسی تبدیل شده و رباش حاصل از میدان مغناطیسی باعث

حرکت مکانیکی می شود. این بسیار مهم است که وقتی سلونویید ولتاژ تغذیه دریافت می کند زبانه‌ی خود را به صورت کامت وارد کند. در غیر این صورت، جریان

در بوبین افزایش خواهد یافت و در نتیجه، بوبین خواهد سوخت

جريان در وضعیت باز جريان هجومی (INRUSH) نامیده می شود (بر حسب آمپر). جريان بر حسب آمپر در وضعیت بسته جريان پایدار نسبت جريان هجومی به جريان پایدار به طور کلی از مقدار تقریبی 1:5 در سلونوییدها کوچک تا مقدار تقریبی 1:15 در سلونوییدها ی بزرگ متفاوت است.

زمانی که بوبین سلونویید راه اندازی می شود، زبانه در خارج از وضعیت است. بدلی شکاف باز در مسر مغناطیسی (مدار مغناطیسی)، جريان اولیه در بوبین زیاد است. به محف این که زبانه به داخل حفره بوبین وارد می شود، سطح جريان به مقدار پایین تری تنزل می کند.

بیشتر سلونوییدها از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند:

1-قاب

2-زبانه

3-بوبین.

قاب وزبانه معمولا از جنس لایه های مرغوب فولاد سیلیکونی ساخته می شوند. سیمهای مسی عایق که روی هم پیچیده میشوند؛ بوبین ستونویید را تشکیل می دهند.

سلونوییدهایی که در موارد ولتاژ AC به کار می روند به صورت غوطه ور در روغن ساخته می شوند. اتصال حرارت و شرایط پوشش آنها برای این نوع کاربرد در

نظر گرفته می شود. همچنین این نوع سلونوییدها با پایه های سوکتی نیز تولید می شوند.

زمانی که بوبین یک سلونویید راه اندازی می شود (جريان راه اندازی از آن عبور می کند) یک میدان مغناطیسی در اطراف بوبین تولید می شود. این میدان منغاطیسی، نیرویی تولید میکند و این نیرو بر زبانه ای سلونویید اعمال می شود.

در نتیجه اعمال این نیرو زبانه به سمت داخل بوبین رانده می شود. این نیروی واردہ بر زبانه نیروی کشش نامیده می شود. کشش در سلونویید دارای تغییرات زیادی است. مقدار این نیرو ممکن است از کسری از یک اونس تا مقادیری در حدود 100 نیوتون تغییر کند.

اتصالات به بوبین ممکن است یکی از این سه روش انجام شود:

سیمهای کوتاه قابل انعطاف ،

ترمینالهای روی بوبین ،

جعبه ترمینال و

اتصالات سوکتی و پین .

در زمینه کاربرد سلونویید باید دو نکته مهم باشیستی مورد توجه قرار گیرد:

۱- کشش سلونویید باشیستی همواره بیش از بار باشد. اگر کشش دارای مقدار کمتر از بار باشد، ممکن است سلونویید کند عمل کند و نتواند ضربه بزند. همچنین

ممکن است تحت شرایطی چون ولتاژ پایین یا اضافه شدن بار در شرایط اصطکاک یا فشار استفاده کننده همواره نتواند سلونویید را کنترل کند. بنابراین، به طور کلی عاقلانه تر این است که مقدار نامی سلونویید را بین 20-25% بیشتر در نظر بگیریم. احتیاط: کشش زیاد ممکن است باعث سروصدای زیاد زبانه شود که نتیجه‌ی آن خرابی یا صدمه دیدن قاب و زبانه خواهد بود.

2- در عمل زمان تناوب کاری بایستی معلوم باشد. در بعضی کاربردها زمان تناوب کاری بایستی کند باشد. در مواردی دیگر ممکن است لازم باشد سلونویید تا چند صد مرتبه در دقیقه عمل کند. احتیاط: چنانچه سلونویید با با بیش از ماکزیمم زمان تناوب کاری تعریف شده تحت بار قرار گیرد، گرمای اضافی در آن ذخیره شده و باعث خرابی مکانیکی آن خواهد شد.

نیروی ولتاژ سلونویید

اگر ولتاژ سلونویید به مقدار کمتر از ولتاژ نامی آن کاهش یابد نیروی کششی آن به سرعت کاهش می یابد. چنانچه ولتاژ سلونویید به مقداری بیشتر از ولتاژ نامی ان افزایش یابد، نیروی کششی داخلی افزایش می یابد، ولی دمای سلونویید نیز به سرعت افزایش می یابد.

ولتاژ پایین

از نقطه نظر ولتاژ پایین، انتخاب سلونویید بایستی با نیروی مناسب و سطوح ولتاژ پایین باشد. این پیش بینی باعث می شود حتی در زمانی که ولتاژ پایین است

سلونویید نیروی کافی داشته باشد و بنابراین کشش سلونویید مناسب بوده و از آسیب دیدن آن جلوگیری شود.

روش های طراحی ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند اما سطوح ولتاژ پایین در حد ۸۵% یا ۹۰٪ مقدار نامی یا سطوح ولتاژ معمولی نگه داشته می شود.

نیرو های در سطوح ولتاژ پایین را می توان توسط رابطه $E = F \cdot V$ تقریب زد:

$$F_1 = F * [V_1 / V]^2$$

در این رابطه F_1 نیروی سلونویید در ولتاژ کاشه V_1 یافته می شود.

و F نیروی سلونویید در ولتاژ نامی V می باشند.

اضافه ولتاژ

نیروی اضافی ناشی از اضافه ولتاژ(یا ولتاژ بیشتر از مقادیر نامی بوبین) معمولا برای مدت کوتاهی از زمان وارد می شود. در این شرایط، عمر مکانیکی سلونویید به طور جدی به خطر نمی افتد.

دماهای سلونویید بالا می رود و در نتیجه دماهای منتجه نهایی سلونویید افزایش می یابد. دماهای سلونویید را می توان با نصب آن روی یک سطح فلزی مانند صفحه ای آلومینیومی که بتواند گرما را منتقل کند، کاشه داد.

PICKUP سنسور پیکاپ : سنسور القایی و کاربرد آن در دیزل ژنراتور

این سنسور متشکل از یک آهن ریای دائم و یک سیم پیچ بوده و در فاصله ای بسیار نزدیک به دندۀ فلایویل قرار می‌گیرد. عبور دندۀ فلایویل از نزدیکی سنسور باعث تغییر شار مغناطیسی در سیم پیچ شده و در نتیجه یک ولتاژ متناوب با دامنه ثابت و فرکانسی متغیر متناسب با سرعت دندۀ فلایویل در سیم پیچ تولید می‌گردد.

واحد کنترل الکترونیک سیگنال‌های تولید شده توسط سنسور سرعت را گرفته و پس از تغییر شکل سیگنال به سیگنال مربعی با پهنه‌ای متغیر و فرکانسی متناسب با تغیرات فرکانس سنسور سرعت از 250 تا 500 هرتز تولید نموده و پس از تقویت آنرا در خروجی ظاهر می‌کند

محرك سوخت ACTUATOR.

محرك سوخت از یک سیم پیچ دو طبقه فنربرگردان هسته آهنجی متحرک و دسته خروجی که به هسته آهنجی متصل است تشکیل می‌گردد. سیم پیچ محرك سوخت را میتوان به دو صورت 24 ولت سربندی نموده. سیگنال‌های تولید شده در خروجی واحد کنترل الکترونیک پس از اعمال به محرك سوخت باعث جذب هسته آهنجی به داخل سیم پیچ متناسب با پهنه‌ای سیگنال خروجی می‌شود و منجر به حرکت دسته خروجی می‌گردد. فنر برگردان باعث بیرون راندن هسته آهنجی از سیم پیچ در هنگام کم شدن پهنه‌ای سیگنال خروجی می‌شود.

سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می‌دهند و می‌توانند فرمان مستقیم به مدارات کنترل مثل PLC، CONTROL SPEED یا گاورنر الکترونیکی بدهند.

در دیزل ژنراتورها برای کنترل فرکانس و دور دیزل ژنراتور باستی دریچه سوخت مناسب با فرکانس یا دور دیزل بازو بسته شود تا در نهایت در تمام شرایط کارکرد دیزل ژنراتور دیزل دارای دوری ثابت باشد که در نتیجه آن فرکانس ثابتی داشته باشیم. نقش کنترل دور دیزل را گاورنر بعده دارد که در دو نوع می‌باشد گاورنر الکترونیکی و گاورنر مکانیکی

این سنسورها در گاورنرهای الکترونیکی جهت کنترل دور دیزل مورد استفاده قرار می‌گیرند. پیکاپ بر روی دنده فلایویل با فاصله مشخص قرار می‌گیرد و هرگاه دنده‌های فلایویل از جلوی این سنسور عبور می‌کند خروجی سنسور که به دستگاه کنترل سرعت یا گاورنر وصل است پالسی تولید می‌گردد که گاورنر با توجه به تعداد این پالسهای فرکانس تنظیمی خروجی متصل به شیر برقی (اکچویتر) را تغییر می‌دهد که در نتیجه این فرایند با توجه به کنترل دریچه شیر برقی مقدار سوخت کنترل و در نهایت فرکانس کنترل می‌گردد.

تنظیم گاورنر الکترونیک آنالوگ بروی دیزل ژنراتور

گاورنر : دستگاه کنترل و ثبت کننده دور دیزل و فرکانس

این دستگاه با توجه به تعداد پالس تولیدی از pikup که مماس بر دندۀ فلایویل نصب است سیگنال کنترلی مناسبی را جهت ثبیت سرعت دور دیزل تولید و به شیر برقی (actuator) که در مسیر سوخت قرار دارد فرمان های لازم را می دهد . که در نتیجه ای این پروسه سرعت دیزل و در نهایت فرکانس خروجی چه در حالت بی باری و چه در حالت با باری ثابت می ماند .

این شرکت تولیدات و محصولات بسیاری را به صنعت معرفی وارائه داده است که تولید گاورنر الکترونیکی نمونه فابریک گاورنر CUMMINS از این تولیدات است . همچنین مدل‌های مختلف گاورنرهای اصلی از قبیل volvo , CUMMINS , GAC , و تجهیزات جانبی (اکتیویتر و سنسور پیکاپ) از محصولات این شرکت جهت فروش می باشد

تنظیم گاورنر الکترونیک آنالوگ بروی دیزل ژنراتور گاورنرهای الکترونیک دارای تنظیم اولیه کارخانه سازنده می باشد ولی از آنجایی که این گاورنرها بروی عمدۀ موتورهای دیزل نصب و باشد باید سیستم گاورنر را با دیزل انطباق داد . جهت تنظیم گاورنر

بعد اسیم کشی طبق نقشه مربوطه به ترتیب زیر عمل کنید

1- ابتدا دیزل را روشن و سپس دور را با پتانسیومتر تنظیم کنید

2- پس از گرم شدن دیزل اقدام به تنظیم کردن ضریب بهره با پتانسیومتر GAIN نموده: بطوریکه با چرخاندن پتانسیومتر مذکور در جهت حرکت عقربه های ساعت دیزل از حالت عادی خارج می گردد و به نوسان می افتد سپس به آرامی پتانسیومتر برخلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده تا دیزل به حالت عادی برگردد در این حالت ضریب بهره گاورنر تنظیم شده است

3- پس از تنظیم کردن ضریب بهره گاورنر اقدام به تنظیم کردن ضریب پایداری گاورنر با پتانسیومتر STABILITY نموده: بطوریکه با چرخاندن پتانسیومتر مذکور در جهت عقربه های ساعت دیزل از حالت عادی خارج و به نوسان می افتد سپس به آرامی پتانسیومتر را خلاف عقربه های ساعت چرخانده تا دیزل به حالت عادی برگردد در این حالت ضریب پایداری تنظیم شده است

4- پس از از تنظیم گاورنر در حالت بار می بایستی با اعمال بار به دیزل تنظیمات را مجدد انجام داد

گیریچند دستگاه اندازه


گالوانومتر ساده:

ساده ترین نوع گالوانومتر با استفاده از اثر گرمایی جریان ساخته شده است. این گالوانومتر دارای دو سیم نازک است که یکی از سیم ها در دو انتهایش ثابتند و جریان گذرنده از آن اندازه گیری می شود. سیم نازک و محکم دوم دور محور عقربه پیچیده شده است. وسط سیم کشیده اول را به فنر کشیده ای وصل می کنند که سر دیگرش به بدنه گالوانومتر متصل است.

بر اثر جریان ، سیم اول گرم و دراز می شود . رشته سیم که توسط فنر کشیده می شود عقربه گالوانومتر را به اندازه زاویه معینی می چرخاند که بستگی به دراز شدن سیم یعنی شدت جریان الکتریکی دارد . صفحه گالوانومتر برای جریان بر حسب آمپر ، میلی آمپر مدرج می شود . در این صورت گالوانومتر آمپرسنج یا میلی آمپر سنج نامیده می شود .

آمپرسنج برای اندازه گیری جریان :


برای اندازه گیری جریان گالوانومتر یا آمپرسنج باید طوری اتصال داده شود که جریان کل مدار بتواند از آن عبور کند . برای این منظور باید در نقطه ای مدار را قطع و دو انتهایش را به قطب آمپر سنج وصل کرد . به عبارت دیگر آمپرسنج را باید به طوری متواالی در مدار قرار داد . چون جریان حالت ثابت را اندازه می گیریم . اینکه وسیله را به کدام قسمت از مدار وصل کنیم اهمیتی ندارد در صورتیکه در جریانهای متغیر چنین نیست





ولتسنج برای اندازه گیری ولتاژ:

برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل (ولتاژ) گالوانومتر را بصورت موازی در مدار قرار میدهیم تا سطح انرا اندازه گیری کنی



فیوز ها و انواع فیوز ها:

فیوزها ، در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاههای معیوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق بندی ، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیش از حد جریان مجاز وسایل حفاظتی ، بکار می رود .

فیوزها می بایست بگونه ای انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن عمل کرده و مدار قسمت معیوب را قطع کنند .

انواع فیوز ها :

1- کار فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می شوند .

2- کند کار : این فیوزها با زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتورهای الکتریکی استفاده می شوند .

انواع فیوزها از نظر ساختار:

فیوزهای فشنگی 1:

این فیوز رایجترین نوع از فیوزهاست که به کار برده می شود . منشا اصلاح فیوزی به توپی چینی که در سطح بیرونی فیوز قرارداده ، مربوط است ، که سیم با نقطه ذوب پایین در آن قرارداده . توپی مانند سرپیچ لامپ در سر پیچ پیچانده می شود و پس در هر کوتاه شدن مدار

تعویض می شود.

معمولاً ، یک فیوز یا دسته فیوزهایی به اتصال های تمامین کننده جریان در یک ساختمان یا هر آپارتمانی متصل می شود. گاهی فیوزها را در جعبه مستقلی قرار می دهند. فیوزپریزی در ساختمان جعبه فیوز وجود دارد که باید با عبور جریان ۳ تا ۵ آذوب می شود، فیوز آپارتمان با عبور جریان ۱۵ تا ۲۰ آذوب می شود. در حالیکه فیوز یک ساختمان برای جریانهای خیلی شدیدتر چند صد آمپر تنظیم می شود



فیوزهای اتوماتیکیا آلفا:

نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می شود؛ اما دوباره می توان شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار شود. بعضی از فیوزهای خودکار دو عمل جریان زیاد و بار زیاد در مدار کنترل می کنند؛ اما پس از

قطع شدن ، باید پس از مدت کمی دوباره شستی مربوطه را فشار داد تا مدار وصل شود.

در فیوز های اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن اتصال کوتاه یا جریان زیاد و قسمت حرارتی آن (بیمتال (بار زیاد) افزایش جریان تدریجی را قطع می کند.

فیوزهای مینیاتوری³:

کاربرد و طرز کار فیوز مینیاتوری MCB

فیوزهای مینیاتوری نوعی از فیوزها هستند که میتوانند مدارات را در برابر جریان اتصال کوتاه و جریان اضافه بار محافظت نمایند. یک فیوز از این نوع از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده میکند ، تشخیص جریان اتصال کوتاه بوسیله یک سیم پیچ دارای تعداد دور کم و قطر زیاد و میباشد . تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز (بیمتال (میباشد که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کن tact فیوز شده و مدار را قطع میکند .

فیوزهای مینیاتوری بر حسب نوع کاربرد به دو گروه تند کار و کند کار تبدیل میشوند . از فیوز تند کار جهت مدارهای روشنایی (غیر موتوری (و از فیوز تند کار جهت مدارات موتوری استفاده میشود .

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker MCB که اختصاراً Breaker نامگذاری شده است تجهیزات

الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر مجاز (محافظت میکند.

به عبارت ساده می توان گفت فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار برده میشود تا در موقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می کند مدار قطع شود تا سایر تجهیزات آسیبی نبینند.

فیوز مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده میکند :عملکرد بیمталی برای حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه.

بعارت دیگر ، تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز (بیمatal) میباشد که بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کن tact فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع میکند.

همچنین جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد میباشد بصورت مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوری عمل می کند.

فیوز مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی C موتوری ، D ترانسفورماتوری ، K قدرت ، Z بسیار حساس تقسیم بندی می گردد:

فیوز مینیاتوری نوع B روشنایی :

کلید مینیاتوری نوع B عموما در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند . این کلیدها در جریان اضافه بار بین 3تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند . این کلید به فیوز مینیاتوری تندکار نیز معروف است.

فیوز مینیاتوری نوع C موتوری :

کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارد . این کلیدها در جریان اضافه بار بین 5تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است . این کلید به فیوز مینیاتوری کندکار نیز معروف است.

فیوز مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری :

کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص (مانند مولد های اشعه ایکس X-Ray و یا ترانسفورماتورها) استفاده می شوند . این کلیدها در جریان اضافه بار بین 10تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع می کنند و زمان قطعشان از تمامی تیپها بیشتر است.

فیوز مینیاتوری نوع K قدرت :

کلید مینیاتوری نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت ، ترانسفورماتور و موتور ها استفاده می شوند . در این نوع از کلید مینیاتوری حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلیدهای است و هنگام به وجود

آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع می کنند ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نوع کلید ها بین تیپ D و C می باشد.

فیوز مینیاتوری نوع Z بسیار حساس :

این نوع از کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص (که از تمامی تیپها کمتر است (طبق منحنی قطع ، فرمان قطع را صادر می کند. حساسیت این نوع از کلیدها ، هم در موقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپهای دیگر بیشتر است و در صورت بروز خطأ مدار را سریعتر قطع می کند. بنابر این کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا می باشد. زمان قطع این تیپها به ترتیب (از سریعترین) عبارت است از Z: و B و C و D

4 فیوزهای بکس:

این فیوزها دارای فشنگی هستند که میتواند از نوع تندکار یا کندکار باشد. نوع تندکار معمولا برای مدارهای روشنایی و نوع کندکار معمولا برای الکتروموتورها به کار میرود که در اصطلاح به آن فشنگ موتوری میگویند. داخل فشنگها یک سیم حرارتی ذوبشونده هست که اطراف آن با خاک نرم کوارتز و ماسه پر میشود تا حرارت و جرقه حاصل از سوختن سیم حرارتی را به خود جذب کند. فشنگها دارای یک پولک رنگی در انتهای خود هستند که پشت شیشه کلاهک فیوز

قرار می‌گیرد. این پولک با یک سیم نازک به سر فشنگ وصل شده که آمپر نامی آن را مشخص می‌کند، و پس از سوختن فیوز این پولک نیز به داخل آن می‌افتد.



کنتاکتور و کاربرد آن در تابلو دیزل ژنراتور

قسمتهای کنتاکتور :

اجزای تشکیل دهنده کنتاکتور به ترتیب شرح داده می‌شود.

این اجزا عبارتند از :

- ۱- قاب نگهدارنده کن tactهاي قسمت فوقاني .
- ۲- قاب نگهدارنده پیچ کنتا کت بر روی قاب .
- ۳- بوبین کنتا کتور : از تعداد دور زیادی سیم با قطر نازک که به دور یک قرقره پلاستیکی پیچیده شده است .
- ۴- هسته : مانند هسته ترا نسفور ماتور ورقه ورقه می باشد .
- ۵- حلقه اتصال کوتاه برای جا و گیری از لرزش .
- ۶- فنر بر گشت کن tactها به وضعیت عادی .
- ۷- قاب نگهدارنده کن tactها متحرک .
- ۸- کanal یا معبّر کنتا کتها متحرک .
- ۹- فنر پشت قاب متحرک .
- ۱۰- نگهدارنده فنر .
- ۱۱- کن tactهاي متحرک مربوط به مدار قدرت
- ۱۲- کن tactهاي متحرک مربوط به مدار فرمان .
- ۱۳- فنر پشت کن tact فرمان .
- ۱۴- نگهدارنده فنر کن tact فرمان .
- ۱۵- بست متصل کننده قاب تحتانی به فوقانی
- ۱۶- کانال و پیچ مربوط به کن tact مدار فرمان .
- ۱۷- ترمینال اتصال سیم بو بین .

مقادیر نامی کنتا کتور ها :

برای تغذیه الکتروموتور ها و سایر مصرف کننده ها
اغلب از شبکه فشار ضعیف ۳۸۰ ولت استفاده می شود
برای

اتصال مصرف کننده ها به این شبکه باید از کلید یا
کنتاکتوری استفاده نموده که دارای مشخصات مناسبی
بوده و کنتاکتهای ان تحمل جریان راه اندازی و
 دائمی را داشته باشد همچنین در صورت اتصال کوتاه
زمانی طول بکشد تا کنتاکتهای ان صدمه دیده و
معیوب شود به همین منظور برای اینکه بتوانیم یک
کنتاکتور مناسب را انتخاب نمائیم باید مقادیر نامی
کنتاکتور ها را بشنا سیم معمول لا مهمترین این
مقادیر بر روی پلاک بدنه کنتاکتور نوشته می شود .

نکته مهم دیگر اینکه به طور کلی در انتخاب کلید
برای مصرف کننده ها و الکتروموتور ها باید جریان
کلید تقریباً دو برابر جریان نامی مصرف کننده ها
و الکتروموتور ها باشد .

مقادیر نامی که بر روی کنتاکتور قید می شوند
عبارتند :

- جریان نامی :

چون کنتاکتهای متحرک با فشار بر روی کنتاکتهای
ثابت اتصال پیدا می کنند و سطح کنتاکتها نیز کاملاً
ملاصاف نیست لذا سطح تماس انها یک نقطه کوچک خواهد
بود بنابراین در محل تماس دو کنتاکت به علت کم

بودن سطح تماس مقاومت الکتریکی وجود داشته و عبور جریان موجب گرمی شدن کنتاکتها می‌گردد.

واضح است که هر چه زمان عبور جریف می‌شود یا نبیشتر باشد کنتاکتها بیشتر گرم می‌شوند با توجه به زمان لازم برای وصل بودن کنتاکتور جریانها زیر تعریف می‌شود :

الف - جریان دائمی (Ith2)

جریان دائمی است که می‌تواند در شرایط کار نرمال و در زمان نامحدود و بدون قطع شدن از کنتاکتها کنتاکتور عبور کرده و به آن هیچ صدمه‌ای نزند و حرارت ایجاد شده در کنتاکتها از حد مجاز تجاوز ننموده و هیچ گونه تعمیر و سرویس مانند تمیز کرده کنتاکتها و عوض کردن انها مورد نیاز نباشد.

ب - جریان هفتگی (Ith1)

جریانی دائمی است که اگر در شرایط کار نرمال به مدت یک هفته از کنتاکتها کنتاکتور عبور نماید هیچ گونه صدمه‌ای به آنها نزدیک و نیاز به تعویض و سرویس نباشد.

ج - جریان هشت ساعتی (Ith)

جریانی دائمی است که با اتصال یکبار در هشت ساعت یا یک شیفت کاری در شرایط کار نرمال می‌تواند از کنتاکتها کنتاکتور عبور نماید بدون آنکه صدمه‌ای به آن وارد سازد و تغییری در خصوصیات کار کنتاکتور به وجود آورد.

Lth(2lth1(lth

د-جریان کار نامی (le)

شرط استفاده از بیان می کند یعنی اگر از کنتا کتور ر بصورت دائئمی استفاده شود le=lth2 و اگر به صورت هفتگی از آن استفاده شود le=lth.

ن-جریان اتصال کوتاه ضربه ای (lsc)

در مدار فرمان و قدرت کنتا کتورها باید از وسایل حفاظتی استفاده کنیم تا در صورت بروز اتصال کوتاه مدار سریعاً قطع شده و صدمه ای به دستگاهها و مدار وارد نشود. اما در لحظه کوتاه بصورت لحظه ای جریان شدیدی از کنتا کتهای عبور می نماید که باید کنتا کتها تحمل این جریان را داشته باشند به این جریان جریان اتصال کوتاه ضربه ای می گویند.

2- ولتاژ های نامی :

منظور از ولتاژ های کنتا کتهای قدرت ولتاژ عایقی بدنہ کنتا کتور می باشد.

الف- ولتاژ کار نامی (Ue):

ولتاژ کنتا کتهای کنتا کتور در شرایط کار نامی و در جریان نامی می باشد. از روی آن می توان محل استفاده از کنتا کتور را بدست اورده.

ب- ولتاژ عایقی (ui)

این ولتاژ استحکام عایقی بین کنتا کتها را مشخص می کند و بیان نگر این است که اگر ولتاژکنتا کتها کنتا کتور را از ان میزان بیشتر شود قدرت عایقی بین رفته و موجب اتصال کو تاه بین فاز ها می گردد.

ج- ولتاژتغذیه نامی (uc)

مقدار ولتاژی است که باید به بو بین کنتا کتور اتصال یابد تا بو بین عمل جذب را انجام دهد و لتاژ هیچ گونه ارتبا طی با ولتاژ کار نامی کنتا کتور نداشته و مقدار ان روی یک پلاک کو چک که بر روی بو بین نصب شده است مشخص می شود .

۳- قدرت قطع :

یکی از مهمترین مشخصاتی که بر روی پلاک کنتا کتورها نوشته می شود قدرت قطع کنتا کتور می باشد زیرا در هنگام قطع کنتا کتها روی یکدیگر کا هش می یابد به طوری که در لحظه جدا شدن یک نقطه تماس کوچک بین انها وجود دارد و به این ترتیب مقاومت ان نقطه زیاد شده در این وضعیت عبور جریان نامی باعث تولید جرقه و ذوب شدن عده ای از کنتا کتها می شود که ادامه این کار به مرور باعث جدایی کنتا کتها می گردد . هر چه قدرت قطع کنتاکتور بیشتر باشد امکان ذوب کنتا کتها کمتر است .

۴- طول عمر کنتا کتور :

چون هر کلید دارای یک قسمت متحرک می باشد به همین دلیل ساییدگی مکانیکی بین قسمتهای ثابت و متحرک وجود دارد طول عمر مکانیکی یک کلید بستگی

به تعداد دفعات قطع و وصل ان دارد طول عمر کنتاکتور ها تقریبا از اکثر کلید ها بیشتر است و تا حدود 10^8 بار می رسد . طول عمر مکانیکی کلید ها را با حروف A تا F مشخص می کنند و اصطلاحا کلاس کلید گویند .

$$A=10^3 \quad B=10^4 \quad C=10^5 \quad D=10^6 \quad E=10^7 \quad F=10^8$$

بعد از حروف کلاس عدد های نیز به عنوان ضریب نوشته می شود مثل کلاس F_3 یعنی 10^3 بار قطع و وصل یا کلاس D_5 یعنی 10^5 بار قطع و وصل بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار کنتاکتور مناسب را برای مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم باید به مقدار نامی مر بوط به کنتاکتور اشنا شویم . این مقدار برای کلید های غیر مغناطیسی مانند کلید اهرمی و غلتکی نیز وجود دارد .

در زیر با مقادیر که معمولاً مهمترین آنها بر روی بدنه کلید نوشته شده است اشنا می شویم . در جدول شما ره (۱)

انواع کنتاکتور ها و کاربرد آنها مشخص شده است . در این جدول انواع کنتاکتور ها و کاربرد آنها مشخص شده است

موارد استفاده	استاندارد نوع
	و طبقه جریان بندی کنتاکتور

AC	AC1	با را همی سبار غیر اند کتیو یا با اند کتیو یته ضعیف -گرم کن برقی با ضریب توان حدود ۹۵ / . = COS
AC	AC2	برای راه اندازی موتور های اسنکرون روتور سیم پیچی بدون ترمز جریان مخالف جریان راه اندازی بستکی به مقاومت مدار روتور دارد .
AC	AC2	برای راه اندازی موتور اسنکرون روتور سیم پیچی با ترمز جریان مخالف
AC	AC3	برای راه اندازی موتور اسنکرون روتور قفسه ای -هنگام قطع جریان نامی از تیغه های کنتا کتور عبور می کند -تحمل جریان راه اندازی ۵ تا ۷ برابر جریان نامی
AC	AC4	برای راه اندازی موتور اسنکرون روتور قفسه ای به کار بردن ترمز جریان مخالف تعییر جهت گردش الکتر و موتور روتور قفسه ای -تعداد دفعات قطع و وصل در

		فواصل زمانی اندک
AC	AC11	کنتا کتور کمکی - کنتا کتور فرمان بدون داشتن کنتا کت قدرت کوپل مغناطیسی - استفاده فقط در مدار فرمان
DC	DC1	بار اهمی بار غیراند کتیویا با اند کتیویته ضعیف - گرم کن برقی
DC	DC2	راه اندازی موتور شنت - قطع کردن موتور هنگام کار
DC	DC3	برای راه اندازی موتور سنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک مدار ترنر
DC	DC4	راه اندازی موتور سری - قطع موتور هنگام کار
DC	DC5	راه اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فوا صل زمان اندک تغییرجهت گردش موتور مدار ترنر
DC	DC11	کنتا کتور کمکی - کنتا کتور فرمان - کوپل مغناطیسی

برای انتخاب کنترلرها در قدرتهای مختلف می‌توان از جداول ۲ و ۳ استفاده کرد.

شرح جدول شماره ۲ :

این جدول از ۹ ستون تشکیل شده است. ستونهای اول و دوم قدرت موتورها را بر حسب کیلو وات و اسپ بخار برای ولتاژ ۲۲۰ تا ۴۴۰ ولت نشان می‌دهند. ستون سوم و چهارم قدرت موتورها را برای ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت مشخص می‌کنند و ستون پنجم و ششم قدرت موتورها را برای ولتاژ خطی ۴۱۵ تا ۴۴۰ ولت مشخص می‌کنند. ستون هفتم جریان کنترلر را برای قدرتهای مورد نظر نشان می‌دهد و ستون هشتم جریان بی‌متال لازم را برای موتور مورد نظر مشخص می‌کند و با لآخره ستون نهم فیوز مورد نیاز را مشخص می‌کند. این جدول برای موتورهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به صورت مستقیم به شبکه برق متصل شوند. برای مثال موتور ۲۲kW یا ۳۰HP مورد نظر است برای انتخاب وسایل مورد نیاز در ستونی که بالای آن ولتاژ ۳۸۰ ولت مشخص شده عدد ۶۳ را پیدا می‌کنیم. سپس رو به روی آن عدد ۶۳ را برای جریان کنترلر و عدد ۳۸-۵۰ را برای جریان بی‌متال و ۵۰-۶۳ را برای جریان فیوز پیدا می‌کنیم.

شنا سایی کنترلر کنترلر کنترلر

هر کنترلر به طور متوسط دارای سه کنترلر قدرت برای تعذیله مصرف کننده با شماره های (۱ و ۲) و (۳ و ۴) و (۵ و ۶) می‌باشد این کنترلرها از نظر شکل ظا

هری با کنتا کتهای دیگر فرق دارند و از انها بزرگتر می باشد به عبارت دیگر می توانیم بگوئیم در هر کنتا کتور پیچهای (۱ و ۳ و ۵) ورودی مدار قدرت و (۲ و ۴ و ۶) خروجی مدار قدرت می باشند با شند همچنین هر کنتاکتور دارای تعدادی کنتا کت باز و بسته فرمان می باشد که کنتا کتهای فرمان

جريان ضعیفی را از خود عبور می دهد و در طراحی مدار فرمان مورد استفاده قرار می گیرند . هر کنتا کت بسته در مدار فرمان با شماره (۱ و ۲) و کنتا کت باز با شماره (۳ و ۴) (مشخص می شود ولی عمل بر روی کنتا کتورها شماره های کنتا کتهای فرمان دو رقمی می باشند مثلا (۱۳ و ۱۴) در این حالت رقم اول از سمت چپ شماره ردیف کنتا کت

فرمان و رقم دوم از سمت چپ باز یا بسته بوده کنتا کت را مشخص می کند به عنوان مثال این کنتا کت رقم یک یعنی اولین کنتا کت مدار فرمان و ا عدد (۴ و ۳)

مشخصه باز بودن کنتا کت می باشد .

معمول بر روی پلاک کنتا کتورها تعداد کنتا کتهای باز و بسته فرمان معلوم می شود که کنتا کتهای باز را با علامت

(NO) و کنتا کتهای بسته را با علامت (NC) (مشخص می کنند . مثلا اگر بر روی پلاک کنتا کتوری نوشته شده باشد (NO+2NC) یعنی این کنتا کتور دارای دو کنتا کت

باز فرمان می باشد . دو سر بو بین کنتا کتور را با حرو ف A_2, A_1 یا (a, b) مشخص می کنند . شکل زیر نشان دهنده بوبین کنتا کتور و محل وصل سیم به پیچها را نشان

می دهد :

شکل زیر کنتا کتهای قدرت و فرمان و دو سر بو بین کنتا کتور را نشان می دهد .

تابلو های برق دیزل ژنراتور و اجزای آن

تابلو های برق و اجزای آن

تابلو : محفظه ای است فلزی یا غیر فلزی که تجهیزات در آن نصب شده و ارتباط الکتریکی توسط هادی ها برقرار شده و محفظه آماده بهره برداری می شود .

تابلوی برق به عنوان مجموعه ای که در آن یک یا چند وسیله قطع و وصل همراه با تجهیزات کنترل ، اندازه گیری ، حفاظتی ، تنظیم کننده و غیره ؛ به منظور ایجاد ارتباطات لازم بین آنها و سایر تجهیزات خارج از تابلو وجود دارد ، می باشد .

به طور کلی هر جا که بحث بهره برداری انرژی الکتریکی در تولید ، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی و کنترل تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی مطرح باشد ، وجود تابلوهای برق ضرورت می یابد .

تابلوهای برق را می توان از جنبه های گوناگون تقسیم بندی نمود که مهمترین این تقسیم بندی ها بر

اساس ولتاژ نامی تجهیزات و تابلو است . تابلوهایی که تجهیزات آنها دارای ولتاژ حد اکثر تا 1کیلو ولت می باشند ، در بخش فشار ضعیف قرار می گیرند و ولتاژ نامی بالاتر از یک کیلو ولت را در بخش فشار متوسط قرار می دهند که به طور معمول تجهیزات حد اکثر تا 36کیلو ولت درون سلول قرار داده می شود .

- اجزاء تشکیل دهنده هر تابلو

1. تجهیزات الکتریکی : لوازم الکتریکی که در تابلو استفاده می شود . عبارتست از کلیه عناصری که در مدار الکتریکی قرار می گیرند () به غیر از قسمت ارتباطات ()

- کنتاکتور : عامل قطع و وصل مدار فرمان از راه دور

- بی مثال : جهت فرمان قطع در اثر عبور جریان زیاد

- انواع رله ها : جهت ارسال فرمان قطع یا وصل در اثر عوامل مختلف و خطاهای گوناگون (از قبیل رله کنترل فاز ، رله کنترل بار ، رله زمانی یا تایمر و غیره (...)

- انواع کلیدها : جهت قطع و وصل مدار (از قبیل کلیدهای سلکتوری ، غلتکی ، بوش باتون ، میکروسوئیچ ، فلوتر سوئیچ و غیره (...)

- تجهیزات اندازه گیری : جهت محاسبه پارامترهای متغیر (نظیر آمپریتر ، ولتمتر ، واتمنتر ، فرکانس متر ، کسینوس فی متریتر (

ترانس جریان یا سی تی و ولتاژ یا پی تی: جهت کاہش یا افزایش جریان یا ولتاژ

2. بدنه: قسمت فلزی که تجهیزات را محصور می کند.

3. ارتباطات: ارتباط تجهیزات توسط هادی ها برقرار می شود) مثل سیم، شینه، کابلشو و غیره (...

کلیه فعالیت قسمت های وایرینگ و شینه کشی جزء این دسته محسوب می شوند که به دو گروه ارتباطات انعطاف ناپذیر (شینه ها) (و ارتباطات انعطاف پذیر (سیم و کابل (تقسیم می شوند.

تابلوهای برق

انواع تابلوها: تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو-سلولی-تمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی-نیمه اصلی و فرعی باشند.

تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعیف ترانس متصل است.

تابلوی نیمه اصلی: اینگونه تابلو ها برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و از تابلوی اصلی تغذیه می شود.

تابلوی فرعی: برای توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند موتور خانه-روشنایی و غیره به کار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود.

معمولًا تابلو های موتور خانه از نوع ایستاده و بقیه تابلوها از نوع توکار تمام بسته می باشد) در این

ساختمان تماماً "به این شکل می باشد(در این ساختمان
لیستی تهیه شده که شامل قطعات مکانیکی و الکتریکی
داخلی تابلو می باشد . این لیست شامل ضخامت ورق -
فریم تابلو - روبند - نوع رنگ کاری - جانقشه ای یرق
آلات - نوع تابلو(یک درب - دو درب - نرمال - اضطراری (اسم
شرکت سازنده تابلو - اسم تابلو - چراغ سیگنال (رنگ -
تعداد - وات - نوع لامپ - فیوز (مشخصات فیوزهای داخل
تابلو بعلاوه پایه فیوز - کلید مینیاتوری) تکفاز - سه
فاز - ولتاژ قابل تحمل (رله - کنتاکتور - کلید گردان) (با
مشخصات کامل (مشخصات ترمینال - مشخصات شین فاز -
نول - مقره های پشت شین - نوع سیم کشی داخلی تابلو -
نوع سیم کشی خط به تابلو - طریقه انتقال سیم در
تابلو) ترانکینگ - استفاده از کمربند (استفاده از سیم
یک تکه در تابلو - شماره گذاری خطوط روی ترمینال -
استفاده از کابلشو . تمام این عناوین با مشخصات
کامل می باشد . وجود این مشخصات باعث عمر بیشتر
تابلو - خطر کمتر و تعویض آسانتر می شود .
وجود سیم ارت در تابلوی برق ضروری و با رنگ سبز
می باشد .

خطوط T - S - R به ترتیب با رنگ زرد - قرمز - آبی - سیم
نول با رنگ سیاه می باشد
در بعضی از تابلو ها روی درب تابلو ها یک سری
کلید وجود دارد START - STOP

یا یک کلید گر دان که برای روشن و خاموش کردن روشنایی و یا موتور به کار می رود.

برای تابلو ها دو نوع نقشه می کشند 1- رایزر دیاگرام که مکان تابلو در آن قید شده است 2- نقشه داخل تابلو (که خطوط فیوز و کلیدها در آن کشیده شده است)

نکات مر بوط به رعایت مسائل ایمنی بر اساس نشریه سازمان برنامه و بودجه و یا 110می باشد.

شین ها با رنگ نسوز رنگ آمیز می شود

کلید ورودی باید خودکار باشد. در مواردیکه از کلید و فیوز جداگانه استفاده شود کلید باید قبل از فیوز نصب شود. بطوریکه با خاموش کردن کلید فیوز نیز قطع شود. کلید اصلی حتی الامکان گردان باشد و از فیوز فشنگی استفاده شود.

سیم کشی داخلی تابلو با سیم مسی تک لا با عایق حد اقل 1000 ولت با مقطع مناسب انجام شود.

ارتفاع با لاترین دسته کلید تابلو 175 سانتیمتر بیشتر نباشد و همچنین قسمت میانی از سطح زمین 160 سانتیمتر باشد.

استفاده از سیم برای روشنایی با کلید مینیاتوری 10 آمپر و سیم 2/5 برای پریز با کلید مینیاتوری 16 آمپر می باشد.

محاسبه کابل از طریق سطع مقطع که در بخش سوم گفته شد، انجام می‌گیرد.

مراحل ساخت تابلوی چنج اور ATS دیزل ژنراتور طراحی و ساخت تابلوهای کنترل اضطراری برق شهر و ژنراتور و سنگرون

تابلو استارت دستی موتور دیزل و ژنراتور تابلوهای بوستر پمپ آتش نشانی و آبرسانی دور متغیر.

ارائه محصولات با کیفیت مطلوب همگام با استانداردهای جهانی با تکنولوژی روز جهان.

ISO 9001-2000 / IEC 34 / UTE 5100 / ISO 3046 / ISO 8528

- ارائه انواع کنترلر (بردهای PLC و میکرو کنترلی A.T.S- (جهت حفاظت و کنترل پاراللسنکرون - عملکرد سازی). مدیریت اнерژی و بهینه مشخصات فنی برد کنترلی:

استارت/استاپ اتوماتیک.. انتقال بار مابین شهر و ژنراتور. نمایش ولتاژ. فرکانس. کیلووات. جریان

ارتباط از طریق مودم. قابلیت برنامه ریزی توسط پورت یا از روی برد. فرمان قطع اتوماتیک هنگام بروز خطا. خروجی و وردهای قابل تعریف

بردهای دیپ سی. کومپ. داتکم. امکو. جی ای سی. همتک ولتاژ رگلاتور. محرک سوخت.

DEEP SEA ELECTRONICS PLC+COMAP ELECTRONICS
PLC+HAMTAKELECTRONICS PLC+DATAKOM ELECTRONICS
PLC





طراحی و تهیه تابلو چنج اور

شرایط فنی :

1-1-استانداردها و مراجع

مندرجات نشریه 110 سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع حقوقی پایه؛ استانداردهای موجود در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور در مورد تاسیسات و تجهیزات الکتریکی جهت رعایت استانداردهای داخلی و استانداردهای IEC و VDE در تطبیق مشخصات فنی طرح با استانداردهای بین المللی در ساخت تابلوها و تجهیزات الکتریکی ملحوظ گردیده است.

در این مرحله و از ابتدای مذاکرات با کارفرما و ارائه پیشنهاد تا شروع کار خط تولید موارد ذیل توسط واحد فنی مهندسی و فروش این مجموعه صورت خواهد گرفت :

الف - دریافت و مطالعه اسناد و نقشه ها (در صورتیکه کارفرما فقط اکتفا به ارائه مشخصات فنی و اطلاعات کلی نماید واحد مهندسی این شرکت اقدام به طراحی و

تهیه نقشه های تک خطی نموده و جهت تائید و کنترل نهایی آن به کارفرما عودت می نماید). تیپ آنها و همچنین تهیه نقشه های جانمایی تابلوها؛ برآورد قیمت

ب - بررسی نقشه ها و مشخصات فنی فهرست لوازم و تجهیزات بطور دقیق با توجه به مارک و ارائه پیشنهاد.

ث - مذاکره با کارفرما و مشاور پس از عقد قرارداد و دریافت نظریات خواسته های فنی آنها.

ت - بررسی تطابق نقشه ها و اسناد ارائه شده با استانداردهای معتبر و خواسته های کارفرما و مشاوره و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) جهت ارائه طرح مطمئن برای دستیابی به محصول مرغوب در حداقل زمان.

- تهیه نقشه های اجرائی شامل :

- نقشه ایزو متريک (CUBICLE)

- نقشه جانمائي (LAYOUT)

- نقشه مدارهای قدرت و فرمان با شماره گذاری سیم ها و ترمینال

(WIRING DIAGRAM)

- ارائه نقشه های اجرائی بهمراه فهرست لوازم و تجهیزات به کارفرما جهت تایید و عودت آن به کارخانه جهت استارت تولید.

برنامه ریزی جهت قسمتهای مختلف خط تولید به پروژه های در دست انجام و یا در حال مذاکره

1-3-ساختمان عمومی تابلوها

الف - کلیه تابلوها اعم از دیواری و ایستاده فشار ضعیف؛ توزیع؛ فرمان از ورق روغنی بضخامت (1.5-2.5) میلیمتر ساخته خواهند شد.

ب - اسکلت تابلوهای ایستاده فشار ضعیف از ورق فولادی و روغنی به ضخامت 2 میلیمتر ساخته می شود.

پ - بدنه تابلوها از دو قسمت شاسی و بدنه (پوشش) که بوسیله پیچ و مهره بهم اتصال می یابند ساخته می شود.

ت - تابلوهای چند سلولی از سلولهای مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همیگر اتصال می یابند.

ث - کلیه سلولها از قسمت جلو دارای درب مجهز به قفل و لولا و پیچ و مهره بود که در کنار درب تابلوها محل مناسب جهت نصب لاستیک تعییه می گردد.

ج - سلولها طوری ساخته می شوند که دارای فضای کافی بوده و عمل بازارسی و تعمیرات و دسترسی به لوازم و تجهیزات و شینه ها به سهولت انجام پذیرد و ضمنا در هر زمان امکان توسعه داشته باشد.

چ - قسمت پشت سلولها بوسیله ورق روغنی به اسکلت سلول پیچ و مهره میگردد و در صورت تقاضای کارفرما درب لولا مطابق مشخصات بند(ث) نیز قابل اجرا می باشد. در دو حالت امکان دسترسی به تجهیزات و لوازم داخل

تابلو به هنگام بازرسی و تعمیرات به سهولت انجام خواهد گرفت.

ح به لحاظ جلوگیری از صدمات احتمالی قسمتهای نصب تجهیزات اصلی کنترل؛ اندازه گیری و محل ورود و خروج کابلها حتی الامکان مجزا از هم انجام می‌گیرد. لوازم اندازه گیری در جلو سلول و در قسمت بالای آن نصب خواهد شد؛ بطوریکه برای قابل رویت و استفاده باشد.

سلول مربوط به ورودی با توجه به نیاز پروژه در یک سمت و سلولهای مربوط به خروجی در سمت دیگر قرار می‌گیرد؛ محل استقرار شینه‌های اصلی(فازها)در بالا و قسمت عقب سلولها و شینه نول و ارت در پائین سلولها و در سرتاسر تابلوها خواهند بود.

خ- بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می‌شود تا هر گونه تغییرات در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان پذیر باشد.(پیش‌بینی سوراخهای مناسب و جابجایی با پیچ و مهره)

د- در قسمت بالای تابلو قلاب مناسب جهت حمل تابلوها پیش‌بینی می‌گردد.

ر- در تابلوهای ایستاده پل کابل جهت کابلهای ورودی و خروجی پیش‌بینی خواهد شد.

1-4- رنگ آمیزی

واحد نقاشی و رنگ آمیزی با بکارگیری امکانات پیشرفته و مدرن؛ با کنترل توسط آزمایشگاه مجهز این

شرکت و استفاده از تخصص اساتید دانشگاه در کنترل و آزمون از مرحله انتخاب رنگ تا مرحله رنگ آمیزی کلیه قطعات بدنه تابلو را با بهترین پوشش رنگ مطابق درخواست کارفرما و طبق مراحل زیر رنگ آمیزی می نماید.

-رنگ تابلوها بصورت کوره ای الکترواستاتیک طبق مراحل زیر به ضخامت حداقل 80میکرون زده خواهد شد.

-چربی زدایی (در وان مخصوص)

-اکسید زدایی (در وان مخصوص)

-فسفاته (در وان مخصوص)

-و نهایتا لایه رنگ پایانی خواهد بود.

ضمنا کارخانه این شرکت آماده بازدید کارشناسان آن شرکت محترم از آزمایشگاه، امکانات، رنگ آمیزی و کنترل کیفیت می باشد.

1-5- مونتاژ لوازم و تجهیزات الکتریکی

بر اساس نقشه های جانمایی عملیات مونتاژ با توجه به مراحل ذیل انجام می گیرد:

الف -انتخاب پیچ و مهره ها جهت بستن تجهیزات الکتریکی با توجه به نوع تجهیزات و برآورد نیروهای واردہ دینامیکی در هنگام برق دار بودن تابلو.

ب -نصب لوازم بگونه ای اجرا می گردد که در هر زمان که احتیاج به تعویض باشد به آسانی امکان پذیر بوده

و زمان خاموش بودن تابلو را تا سر حد امکان تقلیل دهد.

پ-نصب لوازم در روی شاسی تابلو(اسکلت بدن) و سینی های از پیش ساخته شده انجام میگیرد و تا سر حد امکان از نصب لوازم در روی پوشش تابلو پرهیز می شود.

ت- محل نصب شمشها و مقره ها از استحکام مکانیکی لازم برخوردار بوده و قادر به تحمل جریان اتصال کوتاه مجاز میباشدند.

ج- هر گونه لوازم و تجهیزات بکار رفته با یک پلاک NAMEPLATE مشخص میگردد.

1-6-شینه کشی و سیم کشی
شینه کشی تابلوها با شمش(شینه) مسی از جنس مس الکترولیت E-CU که دارای خصوصیات مشروحة ذیل میباشد انجام میگیرد.

الف- مقاطع شمش (BUS BAR) با توجه به استانداردهای ذکر شده بگونه ای انتخاب میگردد که جریان نامی و پیوسته آمپراژ کلید اصلی هر یک از تابلوها را برای ولتاژ نامی بخوبی از خود عبور دهد.

ب- انتخاب شمش ها بایستی بگونه ای باشد که علاوه بر تحمل اثرات حرارتی ناشی از جریان اتصال کوتاه در مدت زمان یک ثانیه بتواند اثرات ناشی از دو و نیم برابر جریان نامی را نیز تحمل نماید.

پ-شینها با پوشش پلاستیکی ترموفیت به رنگهای آبی؛ قرمز و زرد مشخص میگردند.

ت-کلیه تابلوها دارای سیستم ارت خواهند بود.

ث-سیستم اتصال زمین تابلو جدا از سیستم نول میباشد.

ج-قطع سیمهای ارتباطی در مدار قدرت از ۵/۲ میلیمتر و در مدار کنترل از ۱/۵ میلیمتر کمتر نخواهد بود.

ح-در کلیه سیم های داخل تابلو از رنگ های مناسب استفاده می شود.

خ-سیستم حفاظت الکتریکی از نوع T.N.S مطابق IEE چاپ پانزدهم میباشد.

د-کلیه تابلوها دارای اتیکت که شماره و نام تابلو روی آن حک شده باشد، خواهند بود.

ذ-بمنظور دستیابی به کیفیت برتر و بعنوان یک ویژگی خاص جهت ارتباط کلیدهای مینیاتوری به جای استفاده از سیم از بسیارهای مینیاتوری (MINIATURE BRIDGE) با پوشش عایق مخصوص استفاده خواهد شد.

1-7- بازرسی و کنترل کیفیت پیشرو یدک

این واحد تولیدی و مهندسی در طراحی و ساخت تابلوهای برق از معیارهای الکتریکی مکانیکی ذیل استفاده می نماید.

	فشار ضعیف	فشار متوسط
--	-----------	------------

الف- ولتاژ نامی سیستم	20K-11.5K	400-220 V
ب- فرکانس	50HZ	50 HZ
ت- حداقل سطح ایزو لاسیون	24KV	1000 V
ث- نوع حفاظت		T.N.S
ج- درجه حفاظت	IP32-44	IP 30-IP 65
چ- دمای محیط	-10 , +45C	-10 , +50C

بازرسی و کنترل کیفیت بر اساس استانداردها و معیار الکتریکی و مکانیکی ذکر شده در بالا و در تمامی مراحل ساخت و اجرا انجام می پذیرد و مهمترین آنها موارد ذیل را شامل می شود.

-کنترل مجدد بدنه و رنگ آمیزی

-کنترل اتصالات و محکم بودن پیچ و مهره ها

-کنترل سایز سیمهها و فوائل هوایی بین قسمتهای برق دار و بدنه

-کنترل مدارهای قدرت و فرمان

-کنترل شماره گذاری و کاربرد صحیح لوازم در تابلو مطابق نقشه

-کنترل عملکرد کلیه قطعات و نمایش عمل مدارهای فرمان با توجه به برق دار بودن تابلو و اطمینان از کارکرد صحیح تابلو

ضمنا بازدید از تابلوهای در حال ساخت برای کارفرما در همه حال محفوظ بوده و نماینده کارفرما میتواند در هر زمان با تعیین وقت قبلی نسبت به بازدید اقدام نماید.

1- تست و آزمایش

کلیه تابلوها پس از گذراندن مراحل بازرگانی و کنترل کیفیت و در حضور نماینده فنی کارفرما مورد تست و آزمایشات مشروطه ذیل قرار گرفته و بعد از تنظیم صورتجلسه که به گواهی نماینده فنی کارفرما میرسد تحویل ایشان خواهد شد.

الف- آزمایشات مکانیکی سلولها

ب- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه وسایل حفاظتی و اندازه گیری و سنجش

پ- آزمایشات عملکرد صحیح کلیه کلیدها

ث- آزمایشات سایر موارد مندرج در نقشه و مشخصات فنی اعلام شده از طرف کارفرما

1- تکمیل مدارک ساخت و شناسنامه تابلو، بسته بندی و تحویل آن

بعد از اتمام کلیه مراحل تولید و انجام تست و آزمایش و صدور تائیدیه نهایی، اسناد و مدارک مشروطه ذیل در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد.

الف- نقشه ایزو متريک CUBICLE

ب- نقشه جانمایي LAYOUT

پ-نقشه مدارهای قدرت و فرمان با شماره گذاری سیمها
و
(DIAGRAMWIRING)

ت-کلیه تابلوها در صورت درخواست کارفرما و قبول پرداخت هزینه در جعبه های چوبی مناسب بسته بندی و تحویل می گردد .(البته این در صورتی است که مورد یاد شده در قرارداد مربوط قید شده باشد).

2-نوع اجنبایی که در تابلوها دیزل ژنراتور بکار خواهد رفت بشرح ذیل می باشد :

-بنا به تقاضای خریدار محترم هر جنسی با همان مارکی که مد نظرشان باشد به کار برده خواهد شد . مع هذا پاره ای از سازنده های این شرکت به شرح ذیل است.

ردیف	نوع جنس	مارک جنس
1	کلید اتوماتیک	1-MERLIN GERIN France
		2-LEGRAND France
		3-UNELEC France
		4-MOLLER Germany
		5-SIEMENS Germany
		6-BREMAS Italy
2	کنتاکتور بیمتال	و 1- TELE MECANIQUE France

1- TELE MECANIQUE France	شاپیو های استار特 و استوپ	3
1-TELE MECANIQUE France 2-BREMAS Italy	کلید گردان تابلوئی	4
1- PITCHAZ ELECTRIC	پایه فیوز	5
1-RADD Iran 2- LEGRAND France	ترمینال فرمان	6
1- UNELEC France 2- MERLIN GERIN France	فیوز های مینیاتوری	7
1-PITCHAZ Iran	کلید فیوز	8
1-WEID MULLER Germany	ترمینال فرمان	9
1- LEGRAND France 2- MERLIN GERIN France	محافظ جان	10
I- FRAKO Germany 2- PARS CAPACITOR Iran	خازن	11
I -PARS MAT DIGITAL Iran	رگولاتور خازن	12
1-PARS SWITCH Iran	سکسیونر	13
I- PARS SWITCH Iran	دیژنگتور	14

1- MAG ELECTRIC Iran	ترانس جریان	15
1- SADTEM France	ترانس ولتاژ	16
1- SADTEM France	رله پرایمری	17
1- LINDER Germany 2- AEG Germany	فیوز بکس	18
1- RADD Iran	ترمینال	19
1-TELE MECANIQUE France 2- MOHMMAD	چراغ سیگنال	20
1- BEW TAIWAN	لوازم اندازه گیری	21

ج: زمان تحویل

1- پس از دریافت نقشه ارسالی بنا به تعداد و نوع تابلوهای مورد نیاز؛ مدت زمان تحویل مشخص می‌گردد.
و: گارانتی

در صورتی که تابلوها پس از نصب و پیش از اتصال به برق از طرف یکی از کارشناسان این شرکت مورد بازدید قرار گرفته و در حضور نماینده این شرکت اتصال برقرار گردد و جریان در تابلوها جاری شود. کلیه تابلوها تا 12ماه پس از نصب و تحویل مورد ضمانت نامه کتبی این شرکت میباشد و شرکت موظف به بازدید اداری از تابلوها می‌باشد.







شرايط
نصب از نظر قابليت انتقال حفاظت 1. درجه 1 حفاظت افراد های حفاظت 2. روش حال به توضيح موارد ذكر شده در بالا می پردازيم : ساختمان بيرونی : از نظر طرح بيرونی تابلوها را می توان به گروه های مختلف تقسيم بندی کرد . تابلوی باز : تابلویی است متشکل از اسکلت نگهدارنده که تجهيزات الکتریکی بر روی آن نصب بوده و قسمتهای برق دار تجهيزات در دسترس می باشند .

تابلوی جلو بسته (dead front assembly) : تابلویی است با پوشش جبهه جلویی که از طرف جلو دارای حفاظتی حداقل معادل باشد ، قسمت های برق دار می توانند از طرف های دیگر در دسترس باشند .

تابلوی تمام بسته (enclosed assembly) : تابلویی است که در تمام جهات به استثنای سطح نصب آن که ممکن است باز باشد ، کاملا بسته بوده و حداقل درجه حفاظت آن می باشد .

تابلوی سلولی (cubicle type assembly) : تابلوی تمام بسته ای است که از نوع ايستاده می باشد و ممکن است از چند قسمت و یا خانه تشکيل شده باشد .

تابلوی چند سلولی (multi cubicle type assembly) : تركيبی از چند سلول که از نظر مکانيکی به هم پيوステه اند .

تابلوی ميزی (desk type assembly) : تابلوی تمام بسته ای که صفحه کنترل آن افقی یا شیب دار و یا تركيبی از

این دو باشد .

تابلوی جعبه ای : (box type assembly) تابلوی تمام بسته ای که برای نصب روی سطوح قائم در نظر گرفته شده است .

تابلوی چند جعبه ای : (multi box type assembly) ترکیبی است از چند جعبه که به صورت مکانیکی به هم پیوسته بوده و ممکن است روی قاب نگهدارنده واحد و یا قاب های مجزا نصب شود .

محل نصب : تابلوهای برق را می توان از نظر محل نصب به دو گروه کلی تقسیم کرد .

تابلوی داخل ساختمان (assembly for indoor installation) : تابلویی که برای استفاده در محل هایی با شرایط عادی کار در داخل ساختمان ها طراحی شده است .

تابلوی هوای آزاد (assembly for outdoor installation) : تابلویی که برای استفاده در شرایط عادی کار در هوای آزاد طراحی شده است .

روش نصب : قسمت های ثابت - قسمت های کشوئی و جداشدنی قسمت های ثابت : (fixed parts) در مورد قسمت های ثابت ، وصل کردن و یا باز کردن اتصالات مدارهای اصلی باید در موقعی که تابلو بی برق است عملی شود . به طور کلی برداشتن یا نصب کردن قسمت های ثابت ایجاب می کند که از نوعی ابزار استفاده شود ، در این صورت جدا کردن یکی از قسمت های ثابت ممکن است به بی برق کردن همه تابلو یا قسمتی از آن منجر شود . تابلوهای ثابت یا از انواع تابلوهای این گروه می باشند ،

تابلوهای مدولار فیکس نیز نوعی از تابلوهای ثابت می باشد که هر سلول آن دارای شینه کشی عمودی و قابل خانه بندی متغیر (محفظه بندی شده) برای نصب کلیدهای مختلف ، فیوزها و وسایل اندازه گیری برای فرمان موتورها و غیره بوده و مجهز به شینه اصلی افقی برای توسعه به چند سلول نیز می باشد . قسمت های کشوئی و جداسدنی (withdrawable & removable parts) : سلول های دارای قسمت های جدا شدنی و قسمت های کشوئی به نحوی طراحی می شوند که بتوان تجهیزات الکتریکی آنها را با ایمنی کامل از مدار اصلی در حالیکه برق دار است جدا و یا به آن وصل کرد . در این سلول می باید حداقل فوائل هوایی و خرشی در وضعیت های مختلف و همچنین در حال تغییر از وضعی به وضع دیگر ، رعایت شوند . قسمت های جدا شدنی باید دارای حالات وصل و جدا شده باشند ؛ تابلوهایی که دارای تجهیزات کشوئی و یا plug in می باشند ، در این گروه قرار می گیرند . قسمت های کشوئی علاوه بر حالت های فوق باید دارای حالت قطع بوده و ممکن است دارای حالت آزمون یا وضعیت آزمون نیز باشند و استقرار در محل هر یک از حالات می باید به روشنی قابل تشخیص باشد ، این نوع از تابلوها به نام تابلوهای کشوئی شناخته می شوند و دارای حالات ذیل باشند :

حالات وصل : در این حالت مدار قدرت و فرمان وصل بوده و برق دار هستند .
حالات آزمون : در این حالت مدار قدرت قطع بوده و

مدار فرمان وصل و برق دار می باشد .
حالت قطع :در این حالت مدار قدرت و فرمان هر دو
قطع می باشند .
مکانیزم قطع و وصل مدار قدرت و فرمان بسته به نوع
طرح تفاوت دارد ولی اصولا برای مدارقدرت از طریق
اتصال چند شاخه که به بابسوارهای قائم درگیر می شود
و برای مدارهای فرمان از طریق ترمینال های نر و
مامادگی و یا کانکتور می باشد .
شرایط نصب از نظر قابلیت انتقال :
تابلوی ثابت :تابلویی که برای نصب دائمی طراحی شده
است ؛ مثل نصب روی کف یا دیوار
تابلوی قابل انتقال :تابلویی است که به سادگی از
یک محل مورد استفاده به محل دیگر قابل انتقال بوده
و بدین منظور طراحی شده است .
درجه حفاظت :درجه حفاظتی را که یک تابلو در برابر
تماس با قسمت های برق دار ، ورود اجسام خارجی و
مایعات تأمین می کند ، توسط علامت اختصاری مشخص می
شود .

Ip: Index of Protection
Ip: International Protection

اعدادی که در سمت راست علامت اختصاری قرار می گیرند
به ترتیب :
حافظت در مقابل اجسام خارجی و تماس
حافظت در مقابل نفوذ آب و مایعات
حافظت در مقابل ضربه های مکانیکی
علاوه بر مشخصات فوق درجه حفاظتی دیگری نیز برای

حفظات در برابر مواد قابل انفجار تعریف می گردد :
 حفاظت در برابر هوایی که ممکن است قابل احتراق
 یا انفجار باشد :

جدول زیر درجات حفاظت و تعریف آنها را که در	
بندهای ۱ و ۲آمده است ، نشان می دهد .	
اولین رقم سمت راست Ip دومن رقم سمت راست Ip	
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
-	7
-	8

بند ۱ - اولین رقم مشخصه : حفاظت در مقابل تماس و نفوذ خارجی اجسام

(0) حفاظتی از اشخاص در مقابل تماس با قسمت های متحرک و باردار در داخل تابلو وجود ندارد . حفاظتی برای وسایل در برابر نفوذ اجسام جامد خارجی وجود ندارد .

(1) حفاظت در مقابل تماس اتفاقی سطح بزرگی از بدن با قسمت های متحرک و یا باردار داخل تابلو وجود

دارد . حفاظت در مقابل نفوذ اجسام جامد خارجی بزرگ وجود دارد .

(2)- حفاظت در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار داخل تابلو با انگشتان وجود دارد . حفاظت در مقابل نفوذ اجسام خارجی جامد با اندازه متوسط وجود دارد .

(3)- حفاظت در برابر تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل تابلو توسط ابزار ، سیم ها و یا اجسامی با ضخامت بیش از وجود دارد . حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد کوچک وجود دارد .

(4)- حفاظت در برابر تماس با قسمت های متحرک و یا باردار داخل تابلو توسط ابزار ، سیم ها و یا اجسامی با ضخامت بیش از وجود دارد . حفاظت در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد کوچک وجود دارد .

(5)- حفاظت کامل در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل تابلو وجود دارد . حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد ؛ از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده اما گرد و غبار نمی تواند به مقداری که در عملکرد رضایتبخش وسایل داخل تابلو تداخل نماید داخل تابلو شود .

(6)- حفاظت کامل در مقابل تماس با قسمت های متحرک و یا باردار در داخل تابلو وجود دارد . حفاظت در مقابل نفوذ گرد و غبار وجود دارد .

بند 2 - دومین رقم مشخصه : Ip حفاظت در مقابل نفوذ آب مایعات و

- (0)-حفظتی وجود ندارد .
- (1)-حفظت در مقابل قطرات آب متراکم وجود دارد . قطرات آب متراکم شده نباید اثر مضری بر روی تابلو داشته باشد .
- (2)-حفظت در مقابل قطرات مایع وجود دارد . زمانی که تابلو با زاویه نسبت به حالت عمودی ایستاده است ، قطرات مایع که بر روی تابلو می ریزند نباید آسیبی به تابلو برسانند .
- (3)-حفظت در مقابل باران وجود دارد . آب باران در زاویه مساوی و کوچکتر از نسبت به حالت عمودی نباید هیچگونه آسیبی به تابلو برساند .
- (4)-حفظت در مقابل پاشیدن مایع وجود دارد . مایع پاشیده شده از هر جهت نباید آسیبی به تابلو برساند .
- (5)-حفظت در مقابل پاشیدن آب تحت فشار وجود دارد . آب پاشیده شده از یک شیلنگ فشار بالا از هر جهت نباید آسیبی به تابلو برساند .
- (6)-حفظت در مقابل شرایط موجود در عرضه کشتهها وجود دارد . آب دریا در هنگام طوفان نباید داخل تابلوهای تحت شرایط پیش بینی شده شود .
- (7)-حفظت در مقابل غوطه ور شدن در آب وجود دارد . نباید امکان ورود آب به داخل تابلو تحت شرایط پیش بینی شده فشار و زمان وجود داشته باشد .
- (8)-حفظت در مقابل غوطه ور شدن در آب برای مدت زمان نامشخص تحت فشار مشخص شده وجود دارد .

روش های حفاظت افراد : روش های حفاظت افراد در برابر برق گرفتگی یکی دیگر از طبقه بندی های تابلوهای فشار ضعیف و متوسط می باشد . حفاظت در برابر هر نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم (با استفاده از ولتاژ خیلی پائین) حفاظت در برابر تماس مستقیم به منظور جلوگیری از تماس خطرناک اشخاص با قسمت های برق دار که می توان با رعایت روش های مناسب در ساختمان تابلو یا انجام اقدامات اضافی در هنگام نصب تابلو تأمین نمود . حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم مانند حفاظت با استفاده از مدارهای حفاظتی برای اتصالی در داخل تابلو و در مدارهای خروجی تغذیه شده از تابلو ، حفاظت با استفاده از اقداماتی غیر از مدارهای حفاظتی مانند جدایی مدارها و عایق بندی کامل و ... تخلیه بارهای الکتریکی : در مورد تابلوهایی که پس از قطع برق ، بار الکتریکی خطرناک در آنها باقی می ماند ، (مانند خازن ها و غیره می باید لیبلی با نشانه خطر نصب نمود .) راه روی عملیاتی و نگهداری در داخل تابلوها : این راهروها می باید همیشه قفل باشند و همچنین مجهز به علائم

پارالل کردن ژنراتور سنکرون با شبکه

شرایط موازی کردن ژنراتور

مقدمه ای در مورد ماشین سنکرون :

از کاربردهای موتور سنکرون در حالت بی باری «کندانسور سنکرون» است. در این حالت این موتور همچون خازن یا سلفی رفتار می کند که جهت تنظیم ولتاژ و کنترل توان راکتیو مورد بهره برداری قرار می گیرد.

خصوصیت ماشین های الکتریکی سنکرون آن است که سرعت چرخش روتور و سرعت چرخش میدان دوار استاتور با هم برابر است که این سرعت را سرعت سنکرون می نامند (بدین جهت این ماشین از نوع ماشین های سرعت ثابت محسوب می شود) که طبق آنچه در درس ماشین های الکتریکی ۳ فرا گرفتیم این سرعت به فرکانس تغذیه، جریان های جاری در استاتور و قطب های سیم پیچی استاتور بستگی دارد.

نکته ای دیگر که حائز اهمیت است و از نقاط اشتراک این نوع ماشین با ماشین آسنکرون می باشد، سیم پیچی سه فاز استاتور است که در داخل آن شیارهای استاتور جا می گیرد.

در مورد روتور این ماشین باید این نکته را متنذکر شد که روی روتور یک سیم پیچ معمولی با ۲ ترمینال وجود دارد که در هر ۲ حالت کاری ماشین(موتور و ژنراتور) به برق DC متصل می شود . روتور این نوع ماشین در دو نوع ساخته می شود:

۱-قطب برجسته

۲-قطب صاف

نوع قطب صاف معمولا در سرعت های بالاتر و با تعداد دور کمتر ساخته می شود در حالی که نوع قطب برجسته به طور معمول تعداد قطب های بیشتر و سرعت کمتری دارد.

1- ژنراتور سنکرون:

در حالت کار ژنراتوری در سیم پیچ سه فاز استاتور ولتاژ ac القا می شود که فرکانس آن به دور سنکرون بستگی دارد. در چنین حالتی باید محور ژنراتور توسط یک محرک چرخانده شود.

2- موتور سنکرون:

در این حالت استاتور به یک سیستم برق سه فاز متصل شده و روتور با دور سنکرون که وابسته به فرکانس شبکه و قطب های استاتور است به گردش در خواهد آمد.

در هر دو حالت موتوری و ژنراتوری ولتاژ DC به روتور اعمال می گردد. در حالت موتوری آهن ربای ایجاد شده روی روتور همراه با میدان دوار می گردد و در حالت ژنراتوری بر اثر چرخاندن آهن ربا توسط محرک خارجی، میدان دواری ایجاد می شود که در سیم پیچ استاتور ولتاژ القا می کند.

موازی کردن ژنراتورهای سنکرون Synchronous Generator

امروزه به ندرت میتوان مولد هم زمانی یافت که مستقل از دیگر مولدها کار کند و به تنها یی بار خودش را تغذیق کند. چنین حالتی را تنها در کاربردهای اندکی، مثلاًبه عنوان مولدهای اضطراری میتوان یافت. در

کاربردهای معمولی همیشه تعدادی مولد به طور موازی توان مورد نیاز بارها را تولید می‌کند.

مزایای موازی کردن ژنراتورها :

1. باری که چند مولد می‌توانند تأمین کنند بیشتر از باری است که یک ماشین به تنها یی تأمین می‌کند.
2. داشتن موتدهای زیاد، قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد، چون خرابی یکی از آنها موجب نمی‌شود که تمام توان تأمین شده برای بار قطع شود.
3. اگر تعداد مولدها زیاد باشد امکان خارج کردنیک یا چند مولد از مثار برای سرویس و نگهداری موجود است.

شرایط لازم برای موازی کردن ژنراتورها

1. مقدار rms ولتاژهای خط دو مولد باید برابر باشد.
2. دو مولد باید ترتیب فاز یکسانی داشته باشند.
3. زوایای فاز باید برابر باشد.
4. بسامد مولد جدید (مولدی که به مدار وارد می‌شود) باید اندکی بیشتر از بسامد سیستم در حال کار باشد.

روش کلی موازی کردن ژنراتورها

فرض کنید بخواهیم مولدی را به سیستم در حال کاری وصل کنیم، برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهیم

نخست با استفاده از ولتمتر، جریان میدان مولد جدید را تنظیم می‌کنیم تا ولتاژ پایانه‌اش برابر ولتاژ خط سیستم در حال کار شود.

دوم، ترتیب فاز مولد جدید را با ترتیب فاز سیستم در حال کار مقایسهٔ می‌کنیم. این کار را به چند راه مختلف می‌توان انجام داد، یکی از این راه‌ها روش سه لامپی است. در این روش بین سه لامپ را با کلیدی که مولد را به سیستم وصل می‌کند موازی می‌کنیم وقتی که زاویهٔ فاز بین دو سیستم تغییر می‌کند، لامپ‌ها پرنور (اختلاف فاز زیاد (و کمنور) اختلاف فاز کم (می‌شود. اگر هر سه لامپ با هم پرنور و کمنور شوند ف دو سیستم ترتیب فاز یکسانی دارند.

سپس بسامد مولد جدید را باید تنظیم کرد تا بیشتر از بسامد سیستم در حال کار باشد. برای این کار ابتدا با بسامدسنجه، بسامدها را اندازه می‌گیریم تا بسامدهای نزدیک به هم به دست آید و سپس تغییرات فاز بین دو سیستم را در نظر می‌گیریم وقتی که بسامدها خیلی نزدیک به هم باشند، فاز ولتاژهای دو سیستم نسبت به هم خیلی کند حرکت می‌کند. این تغییرات فاز را مشاهده می‌کنیم و هنگامی‌که زوایای فازها نسبت به هم برابر شوند کلید را می‌بنديم.

چه وقت می‌توان گفت دو سیستم هم‌فازند؟ یک راه ساده مشاهده سه لامپی است هنگامی که هر سه لامپ خاموشند، اختلاف ولتاژ دو سر آنها صفر است و دو سیستم

همفازند. البته این روش زیاد دقیق نیست و راه بهتر استفاده از سنکروسکوب است.

موازی کردن ژنراتور با شبکه‌ی فشار ضعیف: برلی اتصال ژنراتور به شبکه‌ی سه فاز کشور بایستی سه شرط که شرایط پارالل کردن نامیده می‌شوند برقرار باشند:

1- دامنه‌ی ولتاژ خط ژنراتور و شبکه‌ی یکسان باشد: جهت برقراری این شرط به دو ولتمتر برای اندازه‌گیری ولتاژهای خط ژنراتور و شبکه نیازمندیم که به صورت شکل ۳ در مدار قرار می‌گیرد.

2- تساوری فرکانس ژنراتور سنکرون و شبکه: جهت برقراری این شرایط هم به دو عدد فرکانس متر مطابق شکل ۳ نیازمندیم.

3- توالی فازها: فازهای متناظر دو سیستم بایستی دارای اختلاف فاز صفر باشند. به دیگر سخن بایستی ستاره‌های دو شبکه بر هم منطبق باشند.

در عمل تنها ماشین سنکرون در اختیار ماست لذا بایستی شرایط ماشین سنکرون را به نحوی تغییر دهیم تا با شرایط شبکه‌ی سه فاز هماهنگ گردد.

جهت برقراری شرط تساوی فرکانس ژنراتور سنکرون از روابط زیر استفاده خواهیم کرد:

لذا با تنظیم دور محرکی که باعث چرخش ژنراتور می‌گردد می‌توان فرکانس مورد نظر شبکه یعنی ۵۰Hz را

تامین کرد . این کار در محرک توسط رئوستای مدار تحریک انجام می شود.

جهت تنظیم ولتاژ ژنراتور سنکرون هم جریان تحریک آن را آنقدر تغییر می دهیم تا ولتاژ خروجی آن به ولتاژ شبکه برابر گردد.

مهمترین و سخت ترین شرط در حوزه‌ی عمل شرط توالی فازهاست که شاید چندین دقیقه برقراری آن طول بکشد . جهت تست کردن این شرط راه‌های فراوانی موجود است که یکی از این روش‌ها استفاده از عقربه‌ی فاز نما است که وقتی این شرط محقق می گردد عقربه مقابل شاخص قرار خواهد گرفت که در آن لحظه باقیستی کلید اتصال ژنراتور به شبکه را وصل نمود.

بررسی برابر بودن فرکانس و سطح ولتاژ در دو طرف کلید

روش دیگر قرار دادن لامپ‌ها به صورت سری است . مطابق این شکل وقتی اختلاف فاز صفر شد لامپها خاموش می گردند . اگر لامپ‌ها بین دو فاز قرار گیرند سیستم از نوع تمام روشن خواهد بود .

روشی که در آزمایشگاه از آن استفاده می شود ، سیستم لامپی با اتصال فازهای غیر متناظر است که وقتی شرط توالی فاز برقرار شد لامپها یک در میان روشن می شوند .

در آزمایشگاه جهت تحقیق سه شرط بالا از سنکروسکوپ استفاده خواهیم کرد که با وصل نمودن برق شبکه و پایانه‌های استاتور ژنراتور به آن ، ولتاژ ژنراتور

و شبکه بطور همزمان نمایش داده شده و شرط توالی فاز را هم به وسیله‌ی چراغهایی با اتصال فازهای غیرمنتاظر نمایش می‌دهد که در لحظه‌ی خاموش و روشن شدن یک در میان چراغها، بایستی کلید را وصل نمود تا ماشین به شبکه سه فاز فشار ضعیف کشور وصل شود.

سیستم لامپی تمام خاموش

سیستم‌های لامپی تمام روشن (a) روشن-خاموش - روشن (b) نکته ۱:

اگر مدتی صبر کردیم ولی شرط توالی فاز برقرار نگردید بایستی جای دو فاز ژنراتور را با هم عوض کنیم.

نکته ۲:

درست است که برای نمایش فرکانس و ولتاژ به طور کلی از سنکروسکوپ آزمایشگاه استفاده می‌کنیم لیکن در داخل آن فرکانس متر به طور تکفاز به مدار وصل شده است.

با تغییر جریان تحریک ژنراتور در حالی که با شبکه پارالل شده است می‌توان توان تولید شده را از پیش فاز به پس فاز تغییر داد، بدین صورت که با کاوش جریان تحریک از حالت پیش فاز به پس فازی می‌رویم. در ضریب توان ۱ راکتیو داده شده به شبکه صفر خواهد شد، در این حالت روی مینیمم منحنی‌های U-شکل قرار داریم. با افزایش جریان تحریک می‌توان توان راکتیو داده شده به شبکه را افزایش داد.

اثر جریان تحریک بر ضریب توان و جریان آرمیچر در شکل فوق اگر بار افزایش پیدا کند منحنی Lشکل حاصل بالاتر از منحنی فعلی خواهد بود.

در همین حال اگر توان ورودی به ژنراتور افزایش یابد، دور آن تغییری نمی کند بلکه توان اکتیو تزریقی به شبکه افزایش خواهد یافت.

شرح آزمایش:

قبل از انجام هرکاری پس از شناسایی ماشین سنکرون توصیه می گردد حتما داده های پلاک این مایشن را یادداشت نمایید. این داده ها عبارتند از:

دور نامی (N_r)

ولتاژ و نحوه اتصال ماشین (380Y)

توان خروجی ماشین (P_n)

ضریب قدرت ($\cos\phi$)

فرکانس کار ماشین (f)

پس از آن مدار را به صورت زیر جهت انجام آزمایش بی باری وصل می کنیم. (با توجه به داده های پلاک بایستی استاتور به صورت ستاره وصل شود.)

آزمایش بی باری ماشین سنکرون

جهت چرخاندن ژنراتور از یک موتور شنت که هم دور با ژنراتور است استفاده خواهیم کرد. ضمنا برای مشخص شدن دور ژنراتور که آیا به دور نامی رسیده یا نه از یک فرکانس متر (سنکروسکوپ) استفاده خواهیم کرد

که یک فاز ژنراتور را به آن وصل نموده و هرگاه فرکانس نامی شد، دور نامی خواهد بود.

پس از وصل نمودن برق محرک شنت آنرا به دور نامی می رسانیم (با تغییر رئوستای مدار تحریک) چنانکه ذکر شد هر گاه فرکانس نامی گردید دور نامی است. سپس اولین نقطه‌ی ولتاژ و جریان بی باری را که ولتاژ پسماند نام دارد در جدول ۱-۷ یادداشت می نماییم. پس از آن تحریک ژنراتور سنکرون را وصل کرده (توصیه می شود هنگام وصل کردن تحریک به ولتاژ DC از یک صافی خازنی جهت ثابتیت ولتاژ استفاده نمایید (و به تدریج ولتاژ را تغییر می دهیم تا ولتاژ برابر ولتاژ نامی هر کلاف گردد و جدول ۱-۷ را کامل خواهیم کرد.

پس از انجام آزمایش بی باری، بار سه فاز اهمی پله ای به پایانه های استاتور (شکل ۸ (وصل می کنیم. پس از وصل بار و روشن کردن موتور و رسیدن ژنراتور به دور نامی) با قرائت فرکانس متر که به استاتور وصل است (پله پله بار را اضافه می کنیم. دقت کنید که دور افت نکند. در این حالت جدول ۲-۷ را تکمیل خواهیم کرد). جریان فاز بار را به وسیله‌ی آمپر متر چنگکی اندازه بگیرید (A_{ac})

شکل ۸- آزمایش بارداری ژنراتور سنکرون مستقل

پس از انجام آزمایش های بالا نوبت به آزمایش پارالل می رسد، لذا مدار را مطابق شکل ۹ بسته و به جای

ولتمتر و فرکانس متر پایانه های استاتور و ورودی های شبکه را به سنکروسکوپ وصل خواهیم کرد.

شکل -9 پارالل کردن ژنراتور سنکرون با شبکه

ابتدا محرک را وصل کرده و در حالیکه پایانه های شبکه و پایانه های استاتور به سنکروسکوپ وصل شده است ژنراتور را به وسیله‌ی سیم پیچ تحریک آن در حد ولتاژ شبکه راه اندازی می‌نماییم.

فرکانس را با تغییر رئوستای مدار تحریک محرک به فرکانس شبکه می‌رسانیم و در ژنراتور هم به وسیله‌ی سیم پیچ تحریک ژنراتور آنچنانکه گفته شد در حد ولتاژ شبکه ولتاژسازی می‌نماییم.

مدتی صبر کرده تا وضعیت چراگهای سنکروسکوپ یکی در میان روشن و خاموش گردد که به مغض بر قراری این حالت بایستی کلید سه فاز روی سنکروسکوپ را از حالت ، به ۱ تغییر دهیم و ژنراتور را به شبکه وصل نماییم.

نکته:

برای اینکه بدانیم سنکروسکوپ از چه نوع سیستم لامپی ای استفاده می‌کند یک روش استفاده از اهمتر است ولی روش راحتتر آن است که کلید را در حالی که ژنراتور به سنکروسکوپ وصل نیست در حالت ۱ قرار دهیم ، در این صورت چراگها به همان ترتیبی روشن و خاموش می‌مانند که مورد نظر ماست.

چنانچه مدتی صبر کردیم لیکن وضعیت مورد نظر در چراغ ها دیده نشد، جای دو فاز استاتور را در سنکروسکوپ عوض کرده و مجدداً امتحان می کنیم.

با نزدیک شدن ژنراتور به دور نامی سرعت خاموش - روشن شدن چراغ ها کاهاش می یابد، علت این است که سرعت چرخش سیستم سه فاز شبکه و میدان دوار ژنراتور رفته رفته به هم نزدیک می شود و سرعت نسبی این سیستم ها کاهاش می یابد.

نکته:

جالب توجه است که پس از وصل شدن ژنراتور به شبکه چنانچه محرک موتور را قطع نماییم ملاحظه خواهیم کرد که ژنراتور خود به تنها ی با سرعت نامی (1500rpm) هنچنان در حال چرخش است (وارد حالتی موتوری شده است). در این وضعیت جهت توان اکتیو عوض می شود و موتور سنکرون توان اکتیو از شبکه جذب می کند.

جدول:

A_{DC}	.28	.32	.37	.4	.48	.56	.6	.77	.97	1	1.06	1.12	1.22	1.38	1.54
V_{AC}	92	103	116	131	150	176	190	230	280	296	335	345	354	372	380

جدول ۱-۷، داده های آزمایش بی باری

ولتاژ پسماند در این آزمایش ۰.۳V اندازه گیری شد.

نکته:

جهت تنظیم جریان تحریک در مقادیر پایین از دو رئوستای سری استفاده شد.

نکته:

رئوستای تنظیم جریان تحریک دارای حد اکثر جریان مجاز می باشد که در این آزمایش ۱A بود. پس از رسیدن به این محدودیت از دو رئوستای موازی با هم استفاده شده است.

نکته:

همان طور که ملاحظه می شود جریان تحریک را تا رسیدن به ولتاژ نامی زیاد کرده ایم.

نکته:

در این آزمایش جریان تحریک را رفته رفته زیاد می کنیم و ولتاژ خروجی را در دور سنکرون اندازه می گیریم. بنابراین نیاز داریم که سرعت را به صورت مداوم چک کنیم. اگر سرعت سنج کار نمی کرد جهت سیم پیچ شنت تحریک را عوض کنید.

A_{AC}	0	.2	.4	.7	1	1.2	1.4
V_{AC}	380	373	373	351	350	350	349

جدول ۱-۲-۷، داده های آزمایش بارداری برای بار مقاومتی

نکته:

بار سلفی منحنی مشابهی خواهد داشت (آزمایش نشد) و بار خازنی به علت توان راکتیوی که می دهد باعث افزایش ولتاژ می شود و زیاد شدن شده و برای

ژنراتور خطرناک است به همین خاطر از ولتاژ 220V شروع می کنیم:

A_{AC}	.3	.4	.6	1	1.2	2.2
V_{AC}	240	270	280	321	334	380

جدول ۱-۲-۷، داده های آزمایش بارداری برای بار خازنی نمودار:

رسم نمودار جداول ۱-۷ و ۲-۷.

شكل ۱۰- آزمایش بی باری ژنراتور سنکرون

شكل ۱۱- آزمایش بارداری ژنراتور سنکرون در بار مقاومتی

شكل ۱۲- آزمایش بارداری برای بار خازنی نتیجه گیری :

۱. باری که چند مولد می توانند تأمین کنند بیشتر از باری است که یک ماشین به تنها یکی تأمین می کند .

۲. داشتن موتدهای زیاد ، قابلیت اطمینان را افزایش می دهد ، چون خرابی یکی از آنها موجب نمی شود که تمام توان توان تأمین شده برای بار قطع شود .

۳. اگر تعداد مولدها زیاد باشد امکان خارج کردنیک یا چند مولد از مئار برای سرویس و نگهداری موجود است .

روش پارالل یکی از روش های راه اندازی ژنراتور سنکرون است که معمولا در نیروگاه ها استفاده می شود. چراکه وقتی سرعت سنکرون نباشد گشتاور راه اندازی بالایی نیاز خواهیم داشت، لذا بایستی برای راه اندازی سرعت میدان استاتور و روتور سنکرون شود و پس از وصل ژنراتور به شبکه محرک را قطع نماییم.

روش دیگری که معمولا در نیروگاه ها کاربرد دارد استفاده از سیم پیچ دمپر [1] است که این سیم پیچ در ماشین های سنکرون وجود دارد و بوسیله‌ی آن گشتاور راه اندازی تولید می شود (مشابه ماشین های القایی روتور قفسی). در این روش تحریک ماشین سنکرون در ابتدا وصل نیست و باید صبر کرد ماشین با استفاده از روش مذکور به اندازه‌ی کافی دور بگیرد (مثلا 10rpm اختلاف)، پس از آن می توان تحریک را وصل نمود.

روش دیگر راه اندازی استفاده از یک مبدل فرکانس با فرکانسی معادل ۱ یا ۲ هرتز برای راه اندازی است و رفته رفته فرکانس باید زیاد شود تا نهایتا به فرکانس نامی برسد.

عیب های دستگاه ها و سیستم های الکتریکی

نکات عمده عیب

اگر بخواهیم همه مواردی که بالقوه ممکن است باعث عیب شده را نام ببریم، غیر عملی و مشکل است. اما موارد زیر در بیشتر عیب های دستگاه ها و سیستم های الکتریکی رخ می دهد:

1-فیوز ها

چک کردن فیوزها در اغلب موارد خرابی دستگاه نقطه شروع خوبی است. همانگونه که می دانید سه نوع مختلف فیوز وجود دارد. هر یک از این نوع فیوزها دارای ولتاژ و جریان نامی متفاوتی است. در بیشتر موارد فقط از همان نوع فیوز قبلی بایستی به عنوان جایگزین استفاده شود، بدین صورت که بایستی فیوز جایگزین دقیقاً از همان نوع قبلی، با مقدارهای ولتاژ و جریان قبلی باشد، مگر اینکه تغییر در مقادیر فیوز با تغییر مناسبی در مدار دستگاه همراه باشد. تعویض فیوزها می تواند یک مسئله باشد. اما تعیین خط مشی تعویض فیوز، در صورتی مورد تایید است که ایمنی کاربر و دستگاه برقرار باشد.

یک حالت تقریباً مهم عبارت است از یک دستگاه که به یک منبع قدرت متصل شده و جریان اتصال کوتاه زیادی قابل دسترس است. در چنین وضعیت هایی، استفاده از فیوز های کنترل جریان با ظرفیت قطع کنندگی بالا تجویز می شود.



2- اتصال ناقم(شل بودن اتصال)

در یک ماشین ممکن است صد ها نقطه اتصال وجود داشته باشد. هر یک از این نقطه ها می توانند باعث عیب در ماشین شوند. امروزه از بلوکهای ترمینال (ورودی و خروجی) و اتصات دهنده های قطعات مرغوبی استفاده می شود.

استفاده از کابلها و سیمهای رشته ای به جای هادی های توپر، به طور کلی مشکل اتصال نامناسب را کمتر خواهد کرد.

مشکلات اتصالات از وقتی شروع می شود که یک ماشین ساخته شده و مدتی نیز از کار آن می گذرد. این مشکل ممکن است در مدارات قدرت و تغذیه مثلا در مواردی که جریان زیادی عبور می کند اهمیت بیشتری داشته باشد.

یک اتصال شل یا ناقص در یک مدار قدرت، معمولاً باعث افزایش حرارت در آن نقطه عیب می شود. این حرارت به قسمتهای دیگر همان قطعه و سایر قطعات یا هادیها منتقل می شود. مثالی از مواردی که این مشکل مستقیماً بروز می کند، عناصر حساس به دما هستند. این عناصر شامل رله های اضافه بار یا قطع کننده های مداری حرارتی هستند.

برای رفع عیب اتصال ناقص، بهترین راه حل این است که از یک برنامه تعمیراتی پیشگیرانه که طی آن اتصالات به صورت دوره ای بررسی شده و در صورت امکان در همان موقع محکم می شوند استفاده شود.

3- کنタکت های معیوب

در تجهیزاتی مانند راه انداز های موتورها، کنتاکتورها، رله ها، کلید های شستی و کلید های قطع و وصل مشکلات فوق (کنتاکت معیوب) به صورت افت پتانسیل بروز می کند.

مشکلی که اغلب موقع پیش می آید و یکی از مشکل ترین عیب ها است، تعیین محل عیب کنتاکت معمولاً بسته است. مشاهدات ظاهری نشان می دهد که کنتاکت بسته است اما اگر این کنتاکت در حال عبور دادن

جريان باشد معلوم نمی شود کنタكت بسته است. هر کنتاكتی که جريان اضافه بار از آن گذشته باشد بایستی از نظر لحیم کاری مورد بازرگاری قرار گیرد.

شرایطی مانند فشار کم کنتاكت و کثیفی و غبار روی کنتاكت ها یا پوشیده شدن کنتاكت ها توسط لایه اکسید باعث جلوگیری از هدایت الکتریکی کنتاكت خواهد شد. در بسیاری از مواقع می توان سطح کنتاكت ها را با کشیدن یک قطعه سنباده نرم در بین آنها تمیز کرد. توجه: برای تمیز کردن کنتاكت ها فقط از سنباده نرم استفاده شود. برای این کار هرگز از سوهان استفاده نکنید. بیشتر کنتاكت ها دارای یک لایه نازک نقره روی کنتاكت مسی هستند. اگر چنانچه این پوشش توسط سوهان کشیدن برداشته شود، عمر کای کنتاكت ها کوتاه خواهد شد. اگر کنتاكت آنچنان خراب شده یا خال زده است که توسط یک سنباده نرم قابل تمیز کردن نیست، بهتر است کنتاكت ها را عوض کنید.

مشکل دیگری که ممکن است در یک کنتاكت دوپل دو حالت پیش بیاید حالت وصل متقاطع است، که در این حالت، قبل از آنکه یکی از کنتاكت هایی که قبلاً وصل بوده قطع شود، یک کنتاكت قطع به حالت وصل در می آید. چنانچه هر دو کنتاكت NO و NC در یک لحظه در مداری دارای حالت مشابه باشند، ممکن است در کنترل مدار اشکال پیش آید.

مشکل اشتباه در نصب علامت های سیم ممکن است در موقع مونتاژ و توسط سازنده یا در مونتاژ دوباره توسط تعمیر کار پس از تعمیر پیش بیاید. در این مورد به سختی می توان محل عیب را تعیین کرد، چرا که یک کابل دارای رشته سیم های بسیار زیادی باشد که هر کدام به یک بخش از دستگاه رفته اند.

یک مشکل رایج جابه جایی شماره ها در اعداد شماره سیم ها است. به عنوان مثال یک سیم ممکن است در یک طرف برچسب 69 و خورده باشد در صورتی که در سر دیگر همان سیم به طور اشتباه شماره 96 خورده باشد. مشکل دیگری که ممکن است اتفاق بیفتد ، در اتصال دادن سیم ها به جعبه ترمینال است. به ویژه در حالت هایی که یک جعبه بزرگ با تعداد زیادی سیم داریم ، ممکن است این اشتباه پیش بیاید که یکی از سیم ها در یک خانه بالاتر یا پایین تر از محل خودش به پیچ وصل شود.

5- عیب های ترکیبی

ممکن است عیبها به صورت ترکیبی بروز کنند، اما اهمیت آنها بایستی مورد تاکید قرار گیرد. در زیر نمونه هایی از انواع عیب های ترکیبی نشان داده شده است:

- الکتریکی مکانیکی

- الکتریکی - فشار (فشار مایع یا هو)

- الکتریکی - دما

بزرگترین مشکل این است که عیب گزارش شده یا دیده شده همواره تعیین نمی کند که کدام یک از این دو عامل ترکیبی باعث ایجاد عیب شده اند . در مواردی ممکن است هر دو عامل دخیل باشند.

معمول راه حل سریعتر این است که نخست مدا الکتریکی چک شود.اما در هر حال هر دو سامانه بایستی مورد آزمون قرار گیرند کما اینکه ممکن است عامل خرابی هم توسط همین دو مولفه ایجاد شده باشد.به عنوان مثال ، در موارد بسیار نادری ، سیم پیچ های سولونوییدی به دلیل عیب در سیم پیچشان می سوزند. احتمالا بیش از 99% از عیب های سولونویید روی شیرها به دلیل یک عیب مکانیکی یا شرایط فشار است که باعث می شود زبانه سولونویید به شکل مناسبی روی نشتگاه خود ننشیند و بنابراین باعث تحمل اضافه جریان به بوبین شود.نتیجه این است که اضافه بار به مدار تحمیل شده و سرانجام بوبین سولونویید می سوزد.

6- ولتاژ پایین

اگر تشخیص سریع عیب به جایی نرسید، یکی از آزمایش های اولیه که بایستی انجام شود اندازه گیری ولتاژ کنترل(ولتاژ فرمان (و ولتاژ خط است.ممکن است خوب کار نکردن مدار به دلیل ولتاژ تغذیه یا ولتاژ سیم نامناسب یا کم بودن ولتاژ باشد.

به طور کلی عیب موجود در ماشین، در موقع استارت زدن یا تغذیه کردن یک قطعه مانند راه اندازها موتور یا سولونویید بیشتر از سایر موارد ظاهر می

شود . اما همین عیب می تواند در نقطه دیگری باعث برهم زدن کار دستگاه شود .

یک تجربه رایج در کارگاه های کوچک اضافه کردن ماشین های بیشتر بدون چک کردن مناسب تغذیه(ترانسفورماتور خط ولتاژ (یا هادی های ولتاژ است. منبع و خط ولتاژ آنچنان زیاد بارگزاری می شوند که این افت ولتاژ ممکن است باعث شود وسایل مغناطیسی مانند راه اندازها و رله ها از راه قطعه های حفاظتی اضافه بار یا قطعه های حفاظتی زیر ولتاژ، مدار باز شوند. گرمای تولید شده یکی از نتیجه های پایین بودن ولتاژ است که ممکن است در عملکرد دستگاه مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که ولتاژ افت می کند، جریان ورودی به بار ثابت افزایش یافته و در سیم پیچ های وسیله(راه انداز موتور، رله ها ، سلونوییدها(تولید گرما می کند. که این گرما نه تنها عمر قطعات را کوتاه می کند بلکه ممکن است باعث بد کارکردن و حتی ایجاد عیب در دستگاه شود. به عنوان مثال ، در جایی که قطعات فلزی متحرک وجود دارندکه دارای تلرانس های نزدیک به هم هستند، گرما می تواند لاعث شود که این قسمت ها منبسط شده به یکدیگر بچسبند . در حالت هایی که از گرمایش الکتریسیته استفاده می شود، گرما متناسب با مربع ولتاژ کاهش می یابد . به عنوان مثال، چنانچه ولتاژ به مقدار نصف ولتاژ نامی المنت حرارتی برسد، مقدار خروجی گرما به یک چهارم کاهش پیدا خواهد کرد.

7-نگهداری ضعیف

نگهداری ضعیف ماشین باعث می شود تعمیرکار وقت بیشتری را برای سرویس دستگاه تلف کند. داشتن یک ماشین تمیز و یک برنامه حمایتی تعمیراتی که با برنامه مناسبی پیاده شود باعث صرفه جویی کلی در هزینه ها خواهد شد.

هرگونه غبار، گرد و خاک و کثیفی به همراه چربی بایستی به طور منظم و دوره ای از روی قسمت های الکتریکی پاک شود. وجود آنها روی ماشین باعث می شود دستگاه عیب مکانیکی پیدا کرده یا مسیرهایی را بین دو نقطه با پتانسیل های متفاوت به وجود آورد و باعث اتصال کوتاه مدار شود.

قطعات متحرک مکنیکی به ویژه در راه اندازهای موتورهای بزرگ بایستی چک شوند. زیرا مواردی مثل شل شدن پین ها و بست ها و قطعات سایشی، عوامل اصلی عیب های مکانیکی هستند.

قطعات گرم شدنی معمولاً بیشتر در معرض خرابی قرار می گیرند. بدون استفاده از ابزارهای مناسب، نمی توان دمای یک قسمت از ماشین را تعیین یا میزان مقاومت آن را در مقابل افزایش دما مشخص کرد. آنچه مسلم است این که علامت دود یا سوخته شدن عایق شرلاک سیم ها می تواند رابطه ماشین با عیب را مشخص کند.

سازندگان تجهیزات برقی، محصولات خود را به گونه ای طراحی می کنند که از ورود گرد و غبار، چربی یا مایعات به داخل آنها جلوگیری شود. در صورتی که به

منظور تعمیر لازم باشد که یکی از درپوش‌ها یا درهای ماشین باز شود، فوراً پس از تعمیر آن را سر جای خود ببندید. داشتن شناسنامه ای راجع به برنامه تعمیرات و عیب‌های پیش آمده برای ماشین سودمند است. چنین مطلب ثبت شده ای نه تنها باعث عیب یابی سریعتر می‌شود بلکه به عنوان شاخصی از کیفیت تولید یک کالا قابل استفاده است.

8- سیم کشی و اتصال اشتباه

بسیاری از قطعات مانند رله‌ها، کلید‌های حدی، کلید‌های حرارتی و فشاری دارای کنタکت‌های NO و NC قابل دسترس برای استفاده نیستند. دربیشتر موارد به ویژه وقتی که فقط یکی از دو کنタکت‌های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد یک خطای سیم کشی پیش می‌آید. خطای عبارت است از سیم کشی سمت اشتبا کنタکت؛ بدین معنی که، کنタکت NO ممکن است در مداری قرار داده شود که باقیستی کنタکت NC در آنجا استفاده شود. عکس این وضعیت هم ممکن است اتفاق بیفتد.

9- عیب‌های لحظه ای

عيوب‌های لحظه ای یکی از مشکل‌ترین موارد عیوب یابی است. در این نوع عیوب، ماشین یا کنترل می‌تواند در مشاهده نزدیک برای ساعت‌ها بدون عیوب کار کند. اما عیوب ممکن است هر لحظه ای بروز کند و چنانچه دقیق مشاهده گر برای لحظه ای از آن منحرف شود، ممکن است هر گواه مستقیمی برای اینکه عیوب دیده شود از دست برود.

راه حل مناسبی برای این مشکل وجود ندارد. بهترین راه، یک تحلیل خوب سازماندهی شده است. گزینه های زیر می توانند مفید باشد:

1- سعی کنید در طی سیکل کلی عیب را تعیین محل کنید. چنانچه عیب در همان محل از سیکل کاری اتفاق می افتد، به طور کلی تنها کنترل مربوط به آن قسمت سیکل مورد نظر است. اگر عیب در نقاط نامعین از سیکل اتفاق می افتد، آنگاه نقاط مورد آزمایش نقاطی اند که در کل سیکل مشارک هستند. مثال هایی از این نوع، کلید های استوانه ای گردان یا کلیدهای سلکتوری هستند که برای جدا سازی یک قسمت کلی از کنترل مورد استفاده قرار می گیرند.


2- دقتان را به قطعات متمرکز کنید. در بسیاری از موارد مشاهده سرسری عیب را مشخص نخواهد کرد. در این موارد، جابجایی کامل قطعه یا قطعات مورد سوال سریعترین و بهترین راه حل است. در اینجا، قطعات سوکتی (plug-in) دارای این مزیت هستند که باعث می شوند دستگاه در کمترین زمان به شرط عملیاتی خود بازگردد.

3- مدار را از نظر شرایط غیر معمول بررسی کنید. این نوع عیببه ندرت در محل استفاده اتفاق می افتد. ما حالت هایی هستند که در آنها، یا از راه یک اشتباه سهوی طراح مدار روی قطعه، یا با تغییر شرایط عملیاتی روی ماشین به عنوان راه حلی برای مسئله، یک تغییر مداری تشخیص داده می شود.



werna.en.alibaba.com





جدول ضریب وزنی تنوع سیم مسی و آلومینیوم

سیم مسی : سیم آلومینیوم : ACSR

قطع ۵۰ = ۴۵۵ گرم در هر متر قطع
هر

قطع ۳۵ = ۳۱۵ گرم در هر متر قطع
متر

قطع ۱۶ = ۱۴۴ گرم در هر متر قطع
متر

سیم آلومینیوم : ACC

قطع ۷۰ = ۱۸۱ گرم در هر متر

قطع ۵۰ = ۱۳۳ گرم در هر متر

قطع ۳۵ = ۹۴ گرم در هر متر

مقطع 66= گرم در هر متر